

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
067/09	07/02/2009	20.50	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
14	VIA LAMA		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
VIALE MAGNA GRECIA - SATURO		542	CX 220 XG
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
147730	INCARDONA	SEBASTIANO	
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	21/05/1973	23/09/2000	ROCCAFORZATA
			C.A.P.
			74020
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA ROMA N. 24	D	TA5069256J	TARANTO
		DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
		23/09/1999	04/10/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

GALLO FABIO - RESIDENTE A TARANTO IN VIA CAMPANIA, 81

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SENZA RESPONSABILITA'

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO


067/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PORTELLINO RIFORNIMENTO ACQUA SITUATO SUL FIANCO DESTRO DEL BUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI ALLEGATA COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 11/02/2009 DEL DIPENDENTE INCARDONA SEBASTIANO:

in data 07/02/2009 alle ore 20.50, alla guida del bus 542, iniziavo da Viale Nagna Grecia (ANFAAS) la corsa di linea 14 con direzione di marcia "Saturo".

Alle ore 21.10 circa, dopo aver effettuato la fermata di Via Lama (nei pressi statua di Padre Pio) un utente, tale Sig. Gallo Fabio residente a Taranto in Via Campania, 81, mi avvisava che il portellino rifornimento acqua situato sul fianco destro del bus era aperto.

Immediatamente mi fermavo e cercavo di richiudere lo sportello, senza successo, in quanto lo stesso era leggermente deformato. Preciso che nel punto dove è situato lo sportello si evidenziano segni di un sinistro precedente.

Subito dopo avvisavo telefonicamente gli addetti all'esercizio, i quali mi informavano che avrebbero provveduto a sostituirmi il bus.

Per quanto sopra esposto nessuna responsabilità può essere attribuita al sottoscritto in quanto lo sportellino si è aperto da solo e di tanto può confermare l'utente prima citato.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 24/02/09

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 067/09	DATA SINISTRO 07/02/2009	ORA 20.50	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 14	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LAMA		ANGOLO	
DIREZIONE VIALE MAGNA GRECIA - SATURO		N° SOCIALE 542	TARGA AUTOBUS CX 220 XG	
MATR. AGENTE 147730	COGNOME INCARDONA	NOME SEBASTIANO	QUALIFICA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 21/05/1973	DATA ASSUNZIONE 23/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA ROCCAFORZATA	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA ROMA N. 24	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5069256J	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 23/09/1999
		SCADENZA PATENTE 04/10/2009		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
GALLO FABIO - RESIDENTE A TARANTO IN VIA CAMPANIA, 81	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SENZA RESPONSABILITA'

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

N° SINISTRO


067/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PORTELLINO RIFORNIMENTO ACQUA SITUATO SUL FIANCO DESTRO DEL BUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI ALLEGATA COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 11/02/2009 DEL DIPENDENTE INCARDONA SEBASTIANO:

in data 07/02/2009 alle ore 20.50, alla guida del bus 542, iniziavo da Viale Nagna Grecia (ANFAAS) la corsa di linea 14 con direzione di marcia "Saturo".

Alle ore 21.10 circa, dopo aver effettuato la fermata di Via Lama (nei pressi statua di Padre Pio) un utente, tale Sig. Gallo Fabio residente a Taranto in Via Campania, 81, mi avvisava che il portellino rifornimento acqua situato sul fianco destro del bus era aperto. Immediatamente mi fermavo e cercavo di richiudere lo sportello, senza successo, in quanto lo stesso era leggermente deformato. Preciso che nel punto dove è situato lo sportello si evidenziano segni di un sinistro precedente.

Subito dopo avvisavo telefonicamente gli addetti all'esercizio, i quali mi informavano che avrebbero provveduto a sostituirmi il bus. Per quanto sopra esposto nessuna responsabilità può essere attribuita al sottoscritto in quanto lo sportellino si è aperto da solo e di tanto può confermare l'utente prima citato.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 24/02/09

067/09

Taranto, li 11/02/2009

Al Direttore Generale
SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio
SEDE

All'addetto all'Ufficio sinistri
SEDE

OGGETTO: comunicazione di servizio.

Il sottoscritto Incardona Sebastiano, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 147730, con la presente nota comunica quanto segue:

in data 07/02/2009 alle ore 20.50, alla guida del bus 542, iniziavo da Viale Nagna Grecia (ANFAAS) la corsa di linea 14 con direzione di marcia "Saturo".

Alle ore 21.10 circa, dopo aver effettuato la fermata di Via Lama (nei pressi statua di Padre Pio) un utente, tale Sig. Gallo Fabio residente a Taranto in Via Campania, 81, mi avvisava che il portellino rifornimento acqua situato sul fianco destro del bus era aperto.

Immediatamente mi fermavo e cercavo di richiudere lo sportello, senza successo, in quanto lo stesso era leggermente deformato. Preciso che nel punto dove è situato lo sportello si evidenziano segni di un sinistro precedente.

Subito dopo avvisavo telefonicamente gli addetti all'esercizio, i quali mi informavano che avrebbero provveduto a sostituirmi il bus.

Per quanto sopra esposto nessuna responsabilità può essere attribuita al sottoscritto in quanto lo sportellino si è aperto da solo e di tanto può confermare l'utente prima citato.

Il tutto per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

INCARDONA SEBASTIANO

Prot. N. 2776
11 FEB. 2009
Del
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐
☐

Sebastiano Incardona

Taranto, li 11/02/2009



Al Direttore Generale
SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio
SEDE

All'addetto all'Ufficio sinistri
SEDE

OGGETTO: comunicazione di servizio.

Il sottoscritto Incardona Sebastiano, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 147730, con la presente nota comunica quanto segue:

in data 07/02/2009 alle ore 20.50, alla guida del bus 542, iniziavo da Viale Nagna Grecia (ANFAAS) la corsa di linea 14 con direzione di marcia "Saturo".

Alle ore 21.10 circa, dopo aver effettuato la fermata di Via Lama (nei pressi statua di Padre Pio) un utente, tale Sig. Gallo Fabio residente a Taranto in Via Campania, 81, mi avvisava che il portellino rifornimento acqua situato sul fianco destro del bus era aperto.

Immediatamente mi fermavo e cercavo di richiudere lo sportello, senza successo, in quanto lo stesso era leggermente deformato. Preciso che nel punto dove è situato lo sportello si evidenziano segni di un sinistro precedente.

Subito dopo avvisavo telefonicamente gli addetti all'esercizio, i quali mi informavano che avrebbero provveduto a sostituirmi il bus.

Per quanto sopra esposto nessuna responsabilità può essere attribuita al sottoscritto in quanto lo sportellino si è aperto da solo e di tanto può confermare l'utente prima citato.

Il tutto per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

INCARDONA SEBASTIANO

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Sebastiano Incardona", is written in a cursive style.

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 542 DATA 7/2/2009

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n°																																																																																																																							
DALLE ORE <u>1700</u>	DALLE ORE _____	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>2325</u>	ALLE ORE _____	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>14</u>	LINEA _____	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																							
<u>Sebastiano Incardone</u>																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° 45130 del 7.2.19:

MI FERMARVO A LAMA ~~PROVIA~~ AUS 2115 PERCHÉ UN
 UTENTE A BORDO MI AVVISAVA CHE IL PORTELLINO RIFORMIMENTO
 ACQUA SI ERA APERTO DA SOLO. Incardone

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 2240

Taranto, li 16 MAR. 2009

Prot. 5002 UAG

Egr. Sig.
Gallo Fabio
Via Campania, 81
74100 - TARANTO

OGGETTO: EVENTO DEL 07/02/2009
Verificatosi in Via Lama
Ns. Rif. 067/09

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per comunicazioni urgenti riguardanti l'evento indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.



In riferimento al sinistro n° 67/09 del 07/02/2009, pervenuto a questa Area il 03/03/2009, si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 542.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni al portellino laterale posteriore destro e alla fascia angolare posteriore destra.

Distinti saluti

Prot. N. 16 APR. 2009	
Del P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. P. U. SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 1630,00/09		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.														
Assicurato AMAT N.542			Controparte			Impresa di controparte N.N.															
Esercizio 067/09		Numero sinistro 067/09		Codice - Agenzia			Data sinistro 07/02/2009														
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si															
Data Incarico 30/04/2009	Data primo rilievo 30/04/2009	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 4	Privilegio a favore di Si														
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il //														
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione							Già Targa														
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:																					
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G					Targa CX220XG	Telaio ZGA482M1006005544		1° Immatr. 19/09/05													
Stato d'uso BUONO		Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si														
Allestimenti/Dotazioni					Ultima revisione //		Ubicazione Danni 														
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°														
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00																
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi							
Listino ricambi aggiornato al [04/03/2009]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo				* (Iva Esclusa)							
Ultimo pannello laterale inferiore celeste .Dx				L 0,5		L 1,0		L 1,0													
Paraurti posteriore .Dx				L 0,5		L 0,5		L 1,0													
I danni riscontrati nella parte laterale posteriore dx dell'autobus, sono stati già visionati dal sottoscritto in data 29.01.09 per il sx n. 022/NS/09. Pertanto allo stato attuale è stato quantificato solo un aggravamento.																					
Codice / Riparatore			Fascia Carr. A1	Totale Tempi 0,5		LA 1,5		VE operativo 2,0		ME		Totale Ricambi €									
Telefono:		Ore 0,30	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore 0,23	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari		Ore 2,13	Totale tempi VE Ore 4,13										
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00	Ricambi		€		Imponibile		€		Iva		€		Totale							
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore 4,13 € /h		11,55		€ 47,70		€ 9,54		€ 57,24											
Totale Imponibile		€ 175,22		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€											
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 6,13 € /h		€ 20,66		€ 126,65		€ 25,33		€ 151,98									
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore € /h		€ 20,66		€		€		€									
Totale (Imponibile)		€ 175,22		S.Rifiuti 0,50 % di		174,35		€ 0,87		€		€ 0,87									
Totale (Iva Compresa)		€ 210,26		TOTALE STIMA		€ 175,22		€ 34,87		€ 210,09											
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		€																	
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,8											
TOTALE Indennizzo		€ 175,22		Osservazioni:																	
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:09.2008														Data consegna 29/06/2009		Firma Professionista per ind. Ernesto Sion 		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. **Ernesto Sion**
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1630,00/09
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **067/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Assicurato: **AMAT N.542**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G**
Targa: **CX220XG**
Controparte:

Data Sinistro: **07/02/2009**
Data Perizia: **30/04/2009**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
067/09	07/02/2009	20.50	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
14	VIA LAMA				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
VIALE MAGNA GRECIA - SATURO		542	CX 220 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
147730	INCARDONA	SEBASTIANO			
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	21/05/1973	23/09/2000	ROCCAFORZATA	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ROMA N. 24	D	TA5069256J	TARANTO	23/09/1999	04/10/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

GALLO FABIO - RESIDENTE A TARANTO IN VIA CAMPANIA, 81

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SENZA RESPONSABILITA'

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

74231

N° SINISTRO


067/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PORTELLINO RIFORNIMENTO ACQUA SITUATO SUL FIANCO DESTRO DEL BUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI ALLEGATA COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 11/02/2009 DEL DIPENDENTE INCARDONA SEBASTIANO:

in data 07/02/2009 alle ore 20.50, alla guida del bus 542, iniziavo da Viale Nagna Grecia (ANFAAS) la corsa di linea 14 con direzione di marcia "Saturo".

Alle ore 21.10 circa, dopo aver effettuato la fermata di Via Lama (nei pressi statua di Padre Pio) un utente, tale Sig. Gallo Fabio residente a Taranto in Via Campania, 81, mi avvisava che il portellino rifornimento acqua situato sul fianco destro del bus era aperto. Immediatamente mi fermavo e cercavo di richiudere lo sportello, senza successo, in quanto lo stesso era leggermente deformato. Preciso che nel punto dove è situato lo sportello si evidenziano segni di un sinistro precedente.

Subito dopo avvisavo telefonicamente gli addetti all'esercizio, i quali mi informavano che avrebbero provveduto a sostituirmi il bus. Per quanto sopra esposto nessuna responsabilità può essere attribuita al sottoscritto in quanto lo sportellino si è aperto da solo e di tanto può confermare l'utente prima citato.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 26/02/09

**SEDE**

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 67/09 del 07/02/2009, pervenuto a questa Area il 03/03/2009, si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 542.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni al portellino laterale posteriore destro e alla fascia angolare posteriore destra.

Distinti saluti

Profilo N. 16 APR. 2009	
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GENERALI/SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Il Responsabile Area Tecnica
Inq. Gabriele Passeretti

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT				1630,00/09	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.542				N.N.	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro		
		067/09				07/02/2009		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
30/04/2009	30/04/2009	TARANTO	ASS		A1	4	29/06/2009	

ONORARI		
Perizia	30,00	
Riscontro		
Interlocutoria		
Accertamento		
Negativa		
Suppl ARD		
Sup. Concordato		
Sup.Liquidazione		
Totale onorario	30,00	

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 30/06/2009

Importo PERIZIA IVA compresa:210,09

Data..... Visto del Liquidatore.....