

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P
PRESSO	BIPZ
COMMESSA	26 M DI
MODELLO	ANWERS
MATRICOLA	WW 1014

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		


DESCRIZIONE LAVORO Effettuando l'ore da 108m. Chiamata ad intervento sulla macchina in oggetto per problemi di una forte scossa durante l'effettuazione di riscontro per circolazione della stessa dal 6° di altezza. Problema dovuto da un malfunzionamento del sistema di potenza. Dopo aver verificato l'intera struttura, si è provveduto a sostituire l'intero sistema di potenza e verificare l'installazione.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
1	ROD DI POTERE DELL'OPERE		

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PINOMUSIO	03				
DEPA	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE



FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE