

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PROF. R.</u>
PRESSO	<u>FOR. SCORP. + BIP. + BAPAS</u>
COMMESSA	<u>26 11 10</u>
MODELLO	<u>GOLD + INGO</u>
MATRICOLA	<u>+ GADICI</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
BASE	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETUANDO GORE IN WORKS MULTIFRANS IN PIAZZA.

DIAPRESI. E STARE SOTTO AL CANTIERE IN OGGETTO

WALTER SCS 10538 BITE. SCS 13/04/26
POWERON FID 19060 BITE. u u
GOLDABAI MA 1007 BITE. u u
GOLDABAI MA 1009 BITE. u u
GOLDABAI MA 1002 BITE. u u

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>GOLDABAI MA 1054 BITE.</u>		<u>u</u>	<u>u</u>
<u>GOLDABAI MA 1060 BITE.</u>		<u>u</u>	<u>u</u>
<u>ECTA 200 LDK 10555 BITE.</u>		<u>u</u>	<u>u</u>
<u>POWERON FID 1048 BITE.</u>		<u>u</u>	<u>u</u>
<u>SUNKER SLA 1006 BITE.</u>		<u>u</u>	<u>14/04/2006</u>
<u>NOTE DEL TECNICO SUNKER SLA MA BITE.</u>		<u>u</u>	<u>u</u>

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>DISCOMUSIO</u>	<u>08</u>				
<u>QUADRELLA</u>	<u>03</u>				
<u>BWAO</u>	<u>06</u>				
<u>SE PAK</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE