

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	LAGUNA S
PRESSO	BAP 1 + BAP 2
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GODICI. ETAL +
MATRICOLA	SEDE. GORP TINGO

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		



DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CORRE DA VOSTRA CLIENTELA A
VISTA BIFESNACE SU GODICI. DELLE MACCHINE.

WEISSER SCA M096 SEDE.	SAD 04/11/26		
WEISSER SCA M090 SEDE.	"		
FELSONS M091 BLORE.	"		
FELSONS M093 BLORE.	"		
FELSONS M092 BLORE.	"		
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
FELSONS M093 BLORE.		"	"
NAGREC UNA 10055 BLORE.		"	"
NAGREC UNA 10056 BLORE.		"	"
NAGREC UNA 10057 BLORE.		"	"

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
BALLO	10				
PAROSMUNO	07				
SEPCO	05				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
	

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.