

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MASSA E</u>
PRESSO	<u>B.A.P.</u>
COMMESSA	<u>26 M OI</u>
MODELLO	<u>WELSTER</u>
MATRICOLA	<u>DA 10068</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO DOPO AVER FATTO LA MODIFICA SUE TO BASCOLI
PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL CILIL PROBLEMA
DELL'ALIMENTAZIONE SI SPOSTA SUL CILIL PERMANENTE GATE
ACCORDO PER IL PAOLO ROSSANO SI INTERVIENE AD
ESPLORARE LE TUBERIE CHE POSSONO AVERE LA
RESISTENZA E CONSIGLIARE VERIFICA DI TUTTE LE TUBERIE
DELO STESSO CILIL FACENDO ABBISOGNO FORNO LA
LAUREA DOTT. DEL DOTT. ORLANDI IN VERNICATO A 310

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PROSPERANO</u>	<u>04</u>				
<u>DE RO</u>	<u>04</u>				
<u>ANDREA</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MASSA E
Cod.For. _____
16 MAR 2020
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma
Leggibile _____

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE