

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIRONA R</u>
PRESSO	<u>BAPI</u>
COMMESSA	<u>25</u> / <u>11</u> / <u>10</u>
MODELLO	<u>GOLO F160</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO COSTE DA LAVORO MANUTENZIONE IN
MANUTENZIONE STRUTTURALE SUOLA MACCHINA IN
GOLO

DEFLAVORER SW 110/5 STRA. SCAD 17/11/2025
DEFLAVORER SW 110/5 STRA u

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>BURIO</u>	<u>104</u>				
<u>DEFLAVORER</u>	<u>104</u>				
<u>DEFLAVORER</u>	<u>108</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

AVVAGNA
Cod.For. 18 NOV. 2025
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile