

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAN R</u>
PRESSO	<u>INTERCOM</u>
COMMESSA	<u>26 M 06</u>
MODELLO	<u>HIDEA</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO ETERMINATO LA BOA LA OREA DELLA SIDA
GAIDEASS INQUITE TOBACIONI RIGIDE Ø 30 IN PVC
E MESA LA VUOTO DEL CREDITO TINGO GA LA RELAZIONE
POLOM DELLA STRESSO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>M 3</u>	<u>TOBO PVC WRESIO Ø 30</u>		
<u>N 02</u>	<u>CORRE 90° Ø 30</u>		
<u>N 01</u>	<u>U 45° Ø 30</u>		
<u>N 01</u>	<u>BRAGA Ø 30</u>		

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRLOMANO</u>	<u>08/11</u>				
<u>GADESSO</u>					

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE [Signature]
"Ricevuto con riserva o verifica"
Firma Leggibile