

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGN R</u>
PRESSO	<u>Bate</u>
COMMESSA	<u>CS M 10</u>
MODELLO	<u>GODA, MIRA</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO ESISTENTE GOTE DA 100mm MONTATE DA LA
MANUTENT. BITE SMC E SUI PIASTRE IN OGGI

PISTONE AW 1013 BITE. / SCD 07/12/05
PISTONE AW 1014 BITE " "
PISTONE AW 1015 BITE " "
PISTONE AW 1016 BITE " "
PISTONE AW 1017 BITE " "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>PISTONE AW 1016 BITE</u>		<u>"</u>	<u>"</u>

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGN R</u>	<u>CS</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

