

TRANSPORT ORDER

00057706261

RNM-EC-4038303

DATE: 14/05/2026



00057706261



CONSIGNOR (name, address, country) MERCEDES-BENZ AG TRANSPORTLOGISTIK AM MITTELKAI 57 - DE-70327 STUTTGART-WANGEN TEL: VAT ID NR DE 321281763 REF: 40122575		FEATURES ☐ Time Slot pick-up ☐ Time Slot delivery ☐ Tail Lift pick-up ☐ Tail Lift delivery ☐ Under Customs ☐ Fixed Delivery Date ☐ Pre-Advise Delivery ☐ Pre-12 Delivery ☐ Pre-10 Delivery ☐ Double deck		ORIGIN TERMINAL (name, address, country) RNM - DHL FREIGHT GMBH INDUSTRIESTRASSE 28 DE-71272 RENNINGEN TEL: FAX: E-MAIL:	
COLLECTION ADDRESS MERCEDES-BENZ AG RHENUSHALLE 29 / AM MITTELKAI 5 - 7 DE-70327 STUTTGART		TRANSPORT INSURANCE ☐ Yes ☒ No VALUE CURRENCY		DESTINATION TERMINAL (name, address, country) BRI - DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) SPA VIA DEI GLADIOLI, 18 IT-70026 MODUGNO TEL: FAX: E-MAIL:	
CONSIGNEE (name, address, country) MAGNA PT S.P.A. VIA DEI CICLAMINI, 4 IT-70026 MODUGNO TEL: VAT ID NR REF: 10195755		INCO TERMS CODE PRODUCT CODE DAP ECI EKAER SENT UIT Code:			
DELIVERY ADDRESS MAGNA PT S.P.A. VIA DEI CICLAMINI, 4 IT-70026 MODUGNO					
QUANTITY & GOODS DESCRIPTION 1 CT - CARTON / PACKAGE - 8F-eDCT Ge			GROSS WEIGHT 125.0 kg	m3 / LDM 0.384 m3	LWH (Cm) 80/60/80
DELIVERY TERMS DELIVERED AT PLACE		COD GOODS	COD FREIGHT	TOTAL VALUE	TOTAL GROSS WEIGHT 125.0 kg
					TOTAL m3 / LDM 0.384 m3
DAANGEROUS GOODS INFORMATION					
INSTRUCTIONS			Loading Equipment Exchange		
COLLECTION AT CONSIGNOR DATE: TIME		IMPORTANT INFORMATION According to CMR, transport damages have to be noted on the transport order (POD) upon delivery of the consignment. Damages not visible externally should be notified in writing to the responsible EUROCONNECT terminal within 7 days after delivery.		DELIVERY TO CONSIGNEE DATE: TIME KUHN+KNEBEL + NAGEL S.r.l. Via dei Ciclamini, 4 - 70026 Modugno (BA)	
STAMP & SIGNATURE OF CONSIGNOR		MISSION 2050 ZERO EMISSIONS GO GREEN		STAMP & SIGNATURE OF CONSIGNEE 15 MAG 2026 "Ricevuto con riserva di verifica su qualità e quantità"	
DRIVER'S SIGNATURE		CONSIGNEE'S NAME (in block letters)			

Transport conditions apply exclusively to all consignments (www.logistics.dhl/freight).

1. Abladestelle: 541 Untertürkheim		 200002600136114309																										
Lagerort:	UT0000	Antrags-Nr.: 17801146																										
Adresse:	70546 Stuttgart Mercedesstraße 130/3	Reparaturdatum: 11.03.2026																										
2. Abladestelle:		Laufleistung: 561 km																										
Lagerort:	QR_UT12	VEGA-Nr.: 74335313																										
Adresse:		Zugangsdatum: 22.04.2026																										
Lagerort:	1105	Eskulab: ☐																										
Betrieb: 22908		Schaden: 0 27282 59																										
Kurzadresse: NDL STUTTGART		Fahrstufe D verzögerter Kraftschluss																										
FIN: W1K 178346 1J 004139		Position: 001																										
Modellbezeichnung:	CLA 220	Einbaudatum:																										
Produktionsdatum:	20.12.2025	Laufleistung: 0 km																										
Erstzulassung:	21.01.2026	Mehrfachschaden: ☐																										
Motor-Nr.:	252915Y0006371	Schaden vor Erstzulassung: ☐																										
Getriebe-Nr.:	72431100030737	Liegenbleiber: ☐																										
Teile-Nr.: A 248 370 95 01 ✓		Rückwert: ☐																										
Bezeichnung: AUTOMATIKGETRIEBE		Hauptschadensteil: ✓																										
Menge: 1		VKEY: R25C2D																										
Weitere Teile des Schadens:		Kategorie: Qualität																										
<table border="1"><thead><tr><th>Teile-Nr.</th><th>Bezeichnung</th><th>Anzahl</th><th>HS</th><th>RV</th></tr></thead><tbody><tr><td>A 000 356 00 00</td><td>NABENKAPPE</td><td>2</td><td>☐</td><td>S</td></tr><tr><td>A 000 986 21 50 11 9149</td><td>LACKSTIFT</td><td>1</td><td>☐</td><td>S</td></tr><tr><td>A 000 989 18 08 11</td><td>KUEHLERFROSTSCHUTZMITTEL</td><td>1</td><td>☐</td><td>S</td></tr><tr><td>A 000 989 68 06 09</td><td>ATF-OEL</td><td>1</td><td>☐</td><td>S</td></tr></tbody></table>		Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	HS	RV	A 000 356 00 00	NABENKAPPE	2	☐	S	A 000 986 21 50 11 9149	LACKSTIFT	1	☐	S	A 000 989 18 08 11	KUEHLERFROSTSCHUTZMITTEL	1	☐	S	A 000 989 68 06 09	ATF-OEL	1	☐	S	Angeforderte Dokumente:	
Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	HS	RV																								
A 000 356 00 00	NABENKAPPE	2	☐	S																								
A 000 986 21 50 11 9149	LACKSTIFT	1	☐	S																								
A 000 989 18 08 11	KUEHLERFROSTSCHUTZMITTEL	1	☐	S																								
A 000 989 68 06 09	ATF-OEL	1	☐	S																								
Weitere Teile werden im System angezeigt.		Info an Händler:																										
Welche Beanstandungen hat der Kunde vorgetragen? Siehe G/K-Lagerbeleg		Antrags-Nr.: 17801146																										
Unter welchen Bedingungen tritt die Beanstandung auf? Siehe G/K-Lagerbeleg		Reparaturdatum: 11.03.2026																										
Welchen Befund an diesem Teil hat die Werkstatt ermittelt? Siehe G/K-Lagerbeleg		Laufleistung: 561 km																										
		 200002600136114309																										

15. 4 26

G_K-Lagerbeleg

Seite 1 von 1

Erfassungsdatum/Uhrzeit
14.04.2026 10:13
Erlasser/Lagerist
C. Hieber

Auftragsnr.:
213411
Anforderungsschein-Nr.
178676

Auftrags-Datum
11.03.2026
Picker-Nr.

Rep.Team/Bestseller
C. Hieber

Garten



Kunde-Nr.: XXXXXXX	Kunde: XXXXXXX	ZK/KRK S/E	KRK 01
Typ: CLA 220	Amtl. Kennzeichen: XXXXXXX	km-Stand 561	
Fahrzeug-Ident-Nr.: W1KNJ4GB8TJ004139	Motor-Nr.: 252915Y0006371	Versandart XXXXXXXXX	
Bemerkungen			

Pos.	A.Pos.	RG-KE	Benennung / Handlingslager	Teilenummer	Menge	E-Preis	RG	LW	Dispo
1	15	G0	AUTOMATIKGETRIEBE	MA248 370 95 01	1,00	6463,36	08	50	K
01			11 05						

*versendet mit
Bikes Box Nr 10286
TIPS Fall Nr. 86726305*

Angeforderte Dokumente:

Info an Händler:

Fragen:

Welche Beanstandung hat der Kunde vorgetragen?

Antrieb Störung

Unter welchen Bedingungen tritt die Beanstandung auf?

z.B.

Welchen Befund an diesem Teil hat die Werkstatt ermittelt?

nach TIPSfall erneuert



1637

EuroGBZ-Documentation for Manually created BETTER Case

BETTER Case Number:

1637

Type:

Manual

FIN:

W1K1783461J004139

Dealer Number:

22908

Uploading Point:

541

BETTER Case Status:

Forwarded and Closed

BETTER Case Email body and Notes:

From: Keggenhoff, Markus (201) On Behalf Of NPM-Fahrwerk (201-NPM)

Sent: 23 March 2026 16:06

To: mbox-006-EuroGBZ (006-NPM)

Cc: Marzinzik, Simon (059) ; Fuchs, Thorsten (010)

Subject: BETTERFALL - W1K1783461J004139 - Betriebsnr. 229/08

A 248 370 9501

Hallo Kollegen,

folgende Teile kommen über die Better Box:

Aufzählung Teile: Getriebe 724.3

Betriebsnummer: 229/ 08

Ansprechpartner Betrieb: manuel.meissner@mercedes-benz.com

Teile sollen zur Abteilung zu Hd:

Herr Thorsten Fuchs

Mercedes-Benz AG

MO/QCX

QEC Powertrain

HPC L058

70546 Stuttgart

Germany

Benutzer-ID: THOFUCH

Werk: 010

Fax: +49 711 1779095549
Mobil: +49 160 8621712
Mail: thorsten.fuchs@mercedes-benz.com
<https://mbinside.app.corpintra.net/person/THOFUCH>

Info an:

Herr Simon Marzinzik
Mercedes-Benz AG
GCSP/TPD
Prod.betr. & -bewährung Getriebe & Anbauteile & GuK NPP
HPC L407
71059 Sindelfingen
Germany
Benutzer-ID: SIMARZI
Werk: 059
Fax: +49 711 3052182600
Mobil: +49 151 58610822
Mail: simon.marzinzik@mercedes-benz.com
<https://mbinside.app.corpintra.net/person/SIMARZI>

Anlage Tips Fall

Mit freundlichen Grüßen
Kind regards / / Atenciosamente / Yoroshiku Onegaiitashimasu /

Markus Keggenhoff
Mercedes-Benz AG
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland MBD / VSO
Technische Werkstattbetreuung PKW
PC PC suspension / breaks / tires/ powertrain
HPC V 610, 30G F2
Mühlenstrasse 30
10243 Berlin
20-04 lait TIPS am 15.04:
Guten Morgen Herr Keggenhoff,

Date 29.04.2026 16:04

das alte Getriebe ist per BetterBox unterwegs Nummer 10296

MfG

Meißner

07.04 noch kein Teileeingang

31-03 RST noch kein Teileeingang

23-03 RST Getriebe 1 Folienversand

TRANSPORT ORDER



00057622625

00057622625

RNM-EC-4037917

DATE: 14/05/2026

CONSIGNOR (name, address, country) MERCEDES-BENZ AG TRANSPORTLOGISTIK AM MITTELKAI 57 - DE-70327 STUTTGART-WANGEN TEL: VAT ID NR DE 321281763 REF: 40122457		FEATURES ☐ Time Slot pick-up ☐ Time Slot delivery ☐ Tail Lift pick-up ☐ Tail Lift delivery ☐ Under Customs ☐ Fixed Delivery Date ☐ Pre-Advise Delivery ☐ Pre-12 Delivery ☐ Pre-10 Delivery ☐ Double deck		ORIGIN TERMINAL (name, address, country) RNM - DHL FREIGHT GMBH INDUSTRIESTRASSE 28 DE-71272 RENNINGEN TEL: FAX: E-MAIL:													
COLLECTION ADDRESS MERCEDES-BENZ AG RHENUSHALLE 29 / AM MITTELKAI 5 - 7 DE-70327 STUTTGART		TRANSPORT INSURANCE ☐ Yes ☒ No VALUE CURRENCY		DESTINATION TERMINAL (name, address, country) BRI - DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) SPA VIA DEI GLADIOLI, 18 IT-70026 MODUGNO TEL: FAX: E-MAIL:													
CONSIGNEE (name, address, country) MAGNA PT S.P.A. VIA DEI CICLAMINI, 4 IT-70026 MODUGNO TEL: VAT ID NR REF: 10195636		INCO TERMS CODE PRODUCT CODE DAP ECI															
DELIVERY ADDRESS MAGNA PT S.P.A. VIA DEI CICLAMINI, 4 IT-70026 MODUGNO		EKAER SENT UIT Code:															
QUANTITY & GOODS DESCRIPTION 1 CT - CARTON / PACKAGE - 8F-eDCT Ge			GROSS WEIGHT 125.0 kg	m3 / LDM 0.486 m3	LWH (Cm) 90/60/90												
<table border="1"> <tr> <td>DELIVERY TERMS</td> <td>COD GOODS</td> <td>COD FREIGHT</td> <td>TOTAL VALUE</td> <td>TOTAL GROSS WEIGHT</td> <td>TOTAL m3 / LDM</td> </tr> <tr> <td>DELIVERED AT PLACE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>125.0 kg</td> <td>0.486 m3</td> </tr> </table>						DELIVERY TERMS	COD GOODS	COD FREIGHT	TOTAL VALUE	TOTAL GROSS WEIGHT	TOTAL m3 / LDM	DELIVERED AT PLACE				125.0 kg	0.486 m3
DELIVERY TERMS	COD GOODS	COD FREIGHT	TOTAL VALUE	TOTAL GROSS WEIGHT	TOTAL m3 / LDM												
DELIVERED AT PLACE				125.0 kg	0.486 m3												
DANGEROUS GOODS INFORMATION																	
INSTRUCTIONS			Loading Equipment Exchange														
COLLECTION AT CONSIGNOR DATE: TIME		IMPORTANT INFORMATION According to CMR, transport damages have to be noted on the transport order (POD) upon delivery of the consignment. Damages not visible externally should be notified in writing to the responsible EUROCONNECT terminal within 7 days after delivery.		DELIVERY TO CONSIGNEE DATE: TIME													
STAMP & SIGNATURE OF CONSIGNOR		MISSION 2050 ZERO EMISSIONS GO GREEN		STAMP & SIGNATURE OF CONSIGNEE L S.r.l. Via dei Ciclamini, snc - 70026 Modugno (BA) 15 MAG 2026													
DRIVER'S SIGNATURE		CONSIGNEE'S NAME (in block letters) "Ricevuto con riserva di verifica su qualità e quantità"															

Transport conditions apply exclusively to all consignments (www.logistics.dhl/freight).



1499

EuroGBZ - BETTER Case Report

541②

EuroGBZ-Documentation for Manually created BETTER Case:

BETTER Case Number:

1499

Type:

Manual

FIN:

W1K1783421J002686

Dealer Number:

24012

Uploading Point:

541

BETTER Case Status:

Forwarded and Closed

BETTER Case Email body and Notes:

Von: Keggenhoff, Markus (201) Im Auftrag von NPM-Fahrwerk (201-NPM)

Gesendet: Freitag, 6. März 2026 14:34

An: mbox-006-EuroGBZ (006-NPM)

Cc: Fuchs, Thorsten (010) ; Marzinik, Simon (059)

Betreff: BETTERFALL - W1K1783421J002686 - Betriebsnr. 240/12

A 248 370 8501

Hallo Kollegen,

ERL: 01.01.1900

Rep: 28.04.2026

Prod: 17.11.2025

ZL: 0 km

folgende Teile kommen über die Better Box:

Aufzählung Teile: Getriebe 724.3

Betriebsnummer: 240/12

Ansprechpartner Betrieb: Tayfun Bengi

Teile sollen zur Abteilung zu Hd:

Herr Thorsten Fuchs

Mercedes-Benz AG

MO/QCX

QEC Powertrain

HPC L058

70546 Stuttgart

Germany

Benutzer-ID: THOFUCH

Werk: 010

Date 29.04.2026 16:11

Fax: +49 711 1779095549

Mobil: +49 160 8621712

Mail: thorsten.fuchs@mercedes-benz.com

<https://mbinside.app.corpintra.net/person/THOFUCH>

Info an:

Herr Simon Marzinzik

Mercedes-Benz AG

GCSP/TPD

Prod.betr. & -bewährung Getriebe & Anbauteile & GuK NPP

HPC L407

71059 Sindelfingen

Germany

Benutzer-ID: SIMARZI

Werk: 059

Fax: +49 711 3052182600

Mobil: +49 151 58610822

Mail: simon.marzinzik@mercedes-benz.com

<https://mbinside.app.corpintra.net/person/SIMARZI>

Anlage Tips Fall

Mit freundlichen Grüßen

Kind regards / / Atenciosamente / Yoroshiku Onegaiitashimasu /

Markus Keggenhoff

23-04 RST AWS

Guten Tag, das Getriebe wurde soeben ans Lager übergeben und sollte in den nächsten Tagen bei ihnen eintreffen.

Mit den besten Grüßen

Tayfun Bengi

Diagnosetechniker / Gruppenleiter Pkw Team 1

13.04 RST AWS

Hallo Herr Strauss,

Das Getriebe ist wohl erst am 07.04.26 bei uns im Haus eingetroffen.

Date 29.04.2026 16:11

Ich bin ab Montag wieder im Haus.

Ich vermute, dass wir die Reparatur im Laufe der nächsten 2 Wochen durchführen können.

Ich werde das G triebe dann umgehend an Sie senden.

Mit freundlichen Gr  en

Tayfun Bengi

09-04 RST mail an: tayfun.bengi@riess-gruppe.de

16-03 AZ AWS

[**EXTERNAL E-MAIL**]

Guten Tag Herr Zodel ,

Vielen Dank mir geht es gut und ihnen ?

Bis jetzt habe ich noch kein Getriebe erhalten und das Getriebe  l von Petronas habe ich auch noch nicht erhalten (kein Liefertermin).

Ich bin heute und morgen auf dem Erfahrungsaustausch in Fulda. Vielleicht h tte ich am Mittwoch mehr Informationen.

Mit freundlichen Gr  en

Tayfun Bengi

16-03 AZ Mail an tayfun.bengi@riess-gruppe.de

09-03 AZ Getriebe Beauftragung zum Versand 1 Folie

Werkstatt-Titel: CLA 220 Motorleistung > keine/schlechte Leistung

Fall-Nr	86726305
Erstellungsdatum	19.03.2026 11:16
Auftrags-Nr	213411
WhS-Bearbeiter	Keggenhoff, Markus
Antwortdatum	25.03.2026 08:25

Fahrzeug	
Fahrzeugtyp	CLA 220
FIN	W1K1783461J004139
VIN	W1KNJ4GB8TJ004139
Laufleistung (kms)	560
Laufleistung (mls)	347
Betriebsstunden	
Erstzulassung	21.01.2026
Motor-Nr	252915Y0006371
Getriebe-Nr	72431100007235
Produktionsdatum	20.12.2025

Betrieb			
Betriebsdaten		Ansprechpartner	
Betriebs-Nr.	22908	Name	
Name	Mercedes-Benz AG Niederlassung Stuttgart	E-Mail	manuel.meissner@mercedes-benz.com
Anschrift	Mercedesstraße 102	Tel.-Nr.	
	70372 Stuttgart	Fax-Nr.	
	DE	Mobil-Nr.	+49 176 30939590

Falldaten		
25.03.2026 11:42		MKEGGEN(Keggenhoff, Markus)
Hallo Herr Meißner, Wichtige Info: Vor der Inbetriebnahme des neuen Getriebes muss der S16 Code in die Vedoc Fahrzeugdatenkarte geschrieben werden. Das Fahrzeug bekommt die neueste Version des Getriebes- da ist der SA Code notwendig um die entsprechende Software anzuziehen. Bitte Rückmeldung geben sobald der Getriebetausch durchgeführt ist.		

XENTRY TIPS

MfG M.Keggenhoff		
25.03.2026 09:59		MANMEIS(Meißner, Manuel)
Öl ist da		
25.03.2026 08:25		MKEGGEN(Keggenhoff, Markus)
25.03.2026 08:25		
25.03.2026 08:23		MANMEIS(Meißner, Manuel)
Hallo Herr Keggenhoff, gerne bin noch die Woche vor Ort. MfG Meißner		
25.03.2026 08:23		MKEGGEN(Keggenhoff, Markus)
Moin Herr Meißner, kann der Kollege Ihnen heute Vormittag einfach einen Kanister vorbeibringen? MfG M.Keggenhoff		
24.03.2026 11:34		MKEGGEN(Keggenhoff, Markus)
In Klärung. MfG M.Keggenhoff		
24.03.2026 11:34		MKEGGEN(Keggenhoff, Markus)
25.03.2026 01:00		
24.03.2026 11:24		MANMEIS(Meißner, Manuel)
Hallo Herr Keggenhoff, restliche Teile wurden bestellt. Aktuell haben wir aber ein Problem die Teilenummer für das Getriebeöl ausfindig zu machen. Habt ihr da eine Möglichkeit uns die mitzuteilen? Flüssigkeitsgetriebeöl ATF 8F-eDCT-Getriebe Freigabe 236.27 MfG Meißner		
23.03.2026 15:59		MKEGGEN(Keggenhoff, Markus)
Moin Herr Meißner, bitte folgende Arbeiten durchführen: -Getriebe tauschen, ich habe das Teil bereits im LC für Sie bestellt. Kleinteile und Öl bitte selbst bestellen und gfs. eskalieren. Das ausgebaute Getriebe zusammen mit dem ausgedruckten Tips-Fall per Better-Box-Prozess zurücksenden -Inbetriebnahme Getriebesteuergerät durchführen Mit aktueller Xentry-Version und allen verfügbaren (!! AddOns. -Inbetriebnahme Motorsteuergerät durchführen (Falls neue SW verfügbar ist) -Fzg neu beurteilen -Rückmeldung geben		

XENTRY TIPS

Nach einem Getriebetausch MUSS anschließend die neue Aggregatenummer gemäß SI00.10-P-0033A im Vedoc eingetragen werden!

MfG M.Keggenhoff

23.03.2026 15:36

THROESZ(Roeszinger, Thomas)

Fall wurde an das Team PKW Fahrwerk Triebstrang => PC suspension / breaks / tires/ powertrain weitergeleitet, nach Rücksprache Kollegen im Werk

23.03.2026 15:36

THROESZ(Roeszinger, Thomas)

24.03.2026 02:00

23.03.2026 11:25

MANMEIS(Meißner, Manuel)

Hallo Herr Rösinger,

anbei die EEPROM Daten.

MfG

Meißner

23.03.2026 11:14

THROESZ(Roeszinger, Thomas)

Hallo Herr Meißner, im Zuge der Anlaufbetreuung wurde der Fall an die Kollegen im Werk weitergeleitet zur Bearbeitung.

bitte die Getriebe EEPROM Daten auslesen und anhängen.

Mit freundlichem Gruß

Thomas Rösinger

Team: PC engine fuel-/exhaust-systems

20.03.2026 07:16

THROESZ(Roeszinger, Thomas)

23.03.2026 02:00

20.03.2026 07:14

THROESZ(Roeszinger, Thomas)

23.03.2026 02:00

20.03.2026 07:14

THROESZ(Roeszinger, Thomas)

Hallo Herr Meißner, im Zuge der Anlaufbetreuung wurde der Fall an die Kollegen im Werk weitergeleitet zur Bearbeitung. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Mit freundlichem Gruß

Thomas Rösinger

Team: PC engine fuel-/exhaust-systems

19.03.2026 11:19

MANMEIS(Meißner, Manuel)

Kundenbeanstandung:

Antriebsleistung stark eingeschränkt in rot

Werkstattbefund

noch keine

XENTRY TIPS

Durchgeführte Maßnahmen:

Hallo Zusammen,

Kunde kam mit der BA "Antriebsleistung stark eingeschränkt in rot" zu uns.
Kurztest durchgeführt, Ereignisspeicher ausgelesen.
Anbei beide Dokumente.

Mit freundlichen Grüßen
Manuel Meißner

19.03.2026 11:16		MANMEIS(Meißner, Manuel)
Sonderkennzeichen	1Suchanfr	

zusätzliche Zustandsdaten

Geschwindigkeit von:		bis:	km/h
Geschwindigkeit von:	NaN	bis:	NaN mph
Drehzahl von:		bis:	U/min
Tank:		Batteriespannung:	0.0 Volt
Außentemperatur:	°C	Kühlmitteltemperatur:	°C
[--] Silver Arrow Kunde (VIP) [--] Fahrzeug ist liegen geblieben [--] Fahrzeug fahr- und einsatzbereit Fehler ist nachvollziehbar [--] Wiederholreparatur [--] Vor-Ort-Besuch [--] Remote Unterstützung			

Umgebung

Wann	Klima/Umgebungsbedingungen	Betriebsart	Lastkollektiv
zeitweise			

Symptom

Krafterzeugung > Motormanagement > Motorleistung > keine/schlechte Leistung

Steuergerät / Fehlercode

Steuergerät	Sach-Nr	Hardware Stand	Software Stand	Version
Fehlercode	Fehlertext			
N15/23 - Getriebesteuerung für 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DKG) (TCM8EDCT)	-	-	-	-
P051356()	Die Startfreigabe wurde nicht erteilt. Eine falsche oder inkompatible Konfiguration wurde erkannt.			
N15/23 - Getriebesteuerung für 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DKG) (TCM8EDCT)	-	-	-	-

XENTRY TIPS

P051300()	Die Startfreigabe wurde nicht erteilt. _			
N15/23 - Getriebesteuerung für 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DKG) (TCM8EDCT)	-	-	-	-
P077562()	Das Druckregelventil 2 hat Funktionsstörung. Der Signalvergleich ist fehlerhaft.			
N3/10 - Motorelektronik 'MRG6' für Verbrennungsmotor 'M252' (ME) (MRG6)	-	-	-	-
P161200()	Die Kraftstoffpumpe wurde aufgrund eines Crash-Signals abgeschaltet. _			
N3/10 - Motorelektronik 'MRG6' für Verbrennungsmotor 'M252' (ME) (MRG6)	-	-	-	-
P03391F()	Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat eine sporadische Funktionsstörung. Es liegt ein sporadischer Fehler vor.			
N3/10 - Motorelektronik 'MRG6' für Verbrennungsmotor 'M252' (ME) (MRG6)	-	-	-	-
B1BA704()	Eine Überprüfung des Airbags ist notwendig. Es liegt ein interner Fehler vor.			
N125 - Leitrechner Laden und Fahren (CDCC) (CDCC)	-	-	-	-
U086883()	Das Steuergerät 'Elektronisches Zündschloss' hat Funktionsstörung. Die Prüfsumme der Botschaft hat einen falschen Wert.			

Anhänge	
Datei	Beschreibung
XD_SCCO_20260319_110927_Personenwagen178346_W1KNJ4GB8TJ004139_Whole page 3cdf571de186.pdf	Ereignisspeicher KI
XD_STPIE_20260319_110711_Personenwagen178346_W1KNJ4GB8TJ004139_Initial quick test with fault freeze frame data 3cdf189e5ec9.pdf	Eingangskurzttest
W1KNJ4GB8TJ004139_TCM8EDCT_FB_20260323_112419.txt	EEPROM 2
W1KNJ4GB8TJ004139_TCM8EDCT_FB_20260323_112341.txt	EEPROM 1