

* A fuvarozásra eltérő megállapodás esetén is a Nemzetközi Árufuvarozási Egyezmény (CMR) rendelkezései az irányadók.

oldal 1/1

szállítmányozó / tarifaellen#zés



Werk
3710 Kecskemét

Versandadresse
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Vertragslieferant
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Mercedes-Benz

Ansprechpartner Lieferant
Santoro, Leonardo
+39 3939820890
leonardo.santoro@magna.com

Prüfbericht PS-1743298 V1



Status
Freigegeben

Freigabedatum
2026-04-23

Rückmeldefrist

Ansprechpartner
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.
Wieland, Ronny, MO/QP-K
+36 30 774-0490
ronny.wieland@mercedes-
benz.com

[Vorläufige Freigabe erteilt!]

PRÜFBERICHTTEXT

Standardtext

Wir fordern Sie auf, durch gezielte Maßnahmen umgehend die Verbesserung Ihrer Qualitätssicherung herbeizuführen und die Fehlerursache abzustellen.

Wir weisen Sie weiterhin darauf hin:

- alle weiteren vom Fehlerbild potentiell betroffenen Werke/Kunden unverzüglich zu informieren, um auch dort geeignete Abstellmaßnahmen zu implementieren. Wir erwarten bzgl. dieser Eingrenzung innerhalb von 24h eine Rückmeldung, sofern ein 8D-Bericht gefordert ist im Schritt D3.

We urge you to bring targeted measures to immediately improve your quality assurance and to rectify the cause of the fault.

We further require that you immediately inform all other plants/customers, potentially affected by the fault, in order to implement suitable corrective actions at the necessary locations. We expect your feedback within 24 hours via the D3 field in SQMS (provided there is an open PR/8D report for this issue) regarding this check and communication to other affected parties.

Text

Der Prüfbericht ist in Form eines 8D # Reports unter Berücksichtigung der 5 Why - Methode bei der Ursachenanalyse zu bearbeiten.

PT-10706498

Quellsystem ID	Sachnummer	ES1	ES2	Teilebenennung
TC0005956947	A 248 370 96 01			AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID

Anerkannt	Menge	PPM-relevant	Verursacher Lft.	Schrott	Versand
	1 ST	1 ST	Ja	Nein	Ja

Befundtext
Inizialschutz
A24837096

01 0 0015302 07Zurück zur V

Bemerkung Lieferant

ANHÄNGE

Dateien
5440062e-ee80-4f65-aa49-958d5814a3e6.jpg

Ersteller
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-K

Datum
2026-04-23

390



Werk
3710 Kecskemét

Versandadresse
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Vertragslieferant
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Mercedes-Benz

Ansprechpartner Lieferant
Santoro, Leonardo
+39 3939820890
leonardo.santoro@magna.com

Prüfbericht PS-1746200 V1



PS0001746200

Status
Freigegeben

Freigabedatum
2026-05-06

Rückmeldefrist

Ansprechpartner
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.
Krivokuca, Alexander, MO/QP-
K
+36 30 7776069
alexander.krivokuca@mercedes-
benz.com

[Vorläufige Freigabe erteilt!]

PRÜFBERICHTTEXT

Standardtext

Wir fordern Sie auf, durch gezielte Maßnahmen umgehend die Verbesserung Ihrer Qualitätssicherung herbeizuführen und die Fehlerursache abzustellen.

Wir weisen Sie weiterhin darauf hin:

- alle weiteren vom Fehlerbild potentiell betroffenen Werke/Kunden unverzüglich zu informieren, um auch dort geeignete Abstellmaßnahmen zu implementieren. Wir erwarten bzgl. dieser Eingrenzung innerhalb von 24h eine Rückmeldung, sofern ein 8D-Bericht gefordert ist im Schritt D3.

We urge you to bring targeted measures to immediately improve your quality assurance and to rectify the cause of the fault.

We further require that you immediately inform all other plants/customers, potentially affected by the fault, in order to implement suitable corrective actions at the necessary locations. We expect your feedback within 24 hours via the D3 field in SQMS (provided there is an open PR/8D report for this issue) regarding this check and communication to other affected parties.

Text

Der Prüfbericht ist in Form eines 8D # Reports unter Berücksichtigung der 5 Why - Methode bei der Ursachenanalyse zu bearbeiten.

PT-10727180

Quellsystem ID	Sachnummer	ES1	ES2	Teilebenennung
TC0005977913	A 248 370 98 01			AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID ALLRAD

Anerkannt	Menge	PPM-relevant	Verursacher Lft.	Schrott	Versand
-----------	-------	--------------	------------------	---------	---------

	2 ST	2 ST	Ja	Nein	Ja
Befundtext					
Nähmaschinenengeräusch					
Bemerkung Lieferant					



262

Werk
3710 Kecskemét

Versandadresse
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Vertragslieferant
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Mercedes-Benz

Ansprechpartner Lieferant
Santoro, Leonardo
+39 3939820890
leonardo.santoro@magna.com

Prüfbericht PS-1746625 v1

Status
Freigegeben

Freigabedatum
2026-05-07

Rückmeldefrist

Ansprechpartner
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.
Krivokuca, Alexander, MO/QP-
K
+36 30 7776069
alexander.krivokuca@mercedes-
benz.com

Vorläufige Freigabe erteilt!

PRÜFBERICHTTEXT**Standardtext**

Wir fordern Sie auf, durch gezielte Maßnahmen umgehend die Verbesserung Ihrer Qualitätssicherung herbeizuführen und die Fehlerursache abzustellen.

Wir weisen Sie weiterhin darauf hin:

- alle weiteren vom Fehlerbild potentiell betroffenen Werke/Kunden unverzüglich zu informieren, um auch dort geeignete Abstellmaßnahmen zu implementieren. Wir erwarten bzgl. dieser Eingrenzung innerhalb von 24h eine Rückmeldung, sofern ein 8D-Bericht gefordert ist im Schritt D3.

We urge you to bring targeted measures to immediately improve your quality assurance and to rectify the cause of the fault.

We further require that you immediately inform all other plants/customers, potentially affected by the fault, in order to implement suitable corrective actions at the necessary locations. We expect your feedback within 24 hours via the D3 field in SQMS (provided there is an open PR/8D report for this issue) regarding this check and communication to other affected parties.

Text

Der Prüfbericht ist in Form eines 8D # Reports unter Berücksichtigung der 5 Why - Methode bei der Ursachenanalyse zu bearbeiten.

PT-10744652

Quellsystem ID
TC0005995659

Sachnummer
A 248 370 98 01

ES1

ES2

Teilebenennung
AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID ALLRAD

Anerkannt

Menge

PPM-relevant

Verursacher Lft.

Schrott

Versand

Prüfbericht
PS-1746625

Seite
1 / 2

Erstellungsdatum
2026-05-07 09:58 (UTC +02:00)

1 ST

1: ST

Ja

Nein

Befundtext

A2483709801 0 003710902

A2483709801_clutch falling out of the transmission.

Bemerkung Lieferant

ANHÄNGE

Dateien

34fe6b36-86c6-4d77-a1b2-9ab868c9aab8.jpg

0e87764f-84c3-475b-a010-4736799593a0.jpg

44d298ec-a5c8-41cc-8bd1-79b00da08c49.jpg

7c277b2d-08fd-48f7-aafb-c19f1f699551.jpg

260d2207-9552-40c4-8d56-fc1878f4c4fd.jpg

Ersteller

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-KMercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-KMercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-KMercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-KMercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-K

Datum

2026-05-07

2026-05-07

2026-05-07

2026-05-07

2026-05-07



Werk
3710 Kecskemét

Versandadresse
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Vertragslieferant
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Mercedes-Benz

Ansprechpartner Lieferant
Santoro, Leonardo
+39 3939820890
leonardo.santoro@magna.com

Prüfbericht PS-1746200 v1



Status
Freigegeben

Freigabedatum
2026-05-06

Rückmeldefrist

Ansprechpartner
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.
Krivokuca, Alexander, MO/QP-
K
+36 30 7776069
alexander.krivokuca@mercedes-
benz.com

☐ Vorläufige Freigabe erteilt!

PRÜFBERICHTTEXT

Standardtext

Wir fordern Sie auf, durch gezielte Maßnahmen umgehend die Verbesserung Ihrer Qualitätssicherung herbeizuführen und die Fehlerursache abzustellen.

Wir weisen Sie weiterhin darauf hin:

- alle weiteren vom Fehlerbild potentiell betroffenen Werke/Kunden unverzüglich zu informieren, um auch dort geeignete Abstellmaßnahmen zu implementieren. Wir erwarten bzgl. dieser Eingrenzung innerhalb von 24h eine Rückmeldung, sofern ein 8D-Bericht gefordert ist im Schritt D3.

We urge you to bring targeted measures to immediately improve your quality assurance and to rectify the cause of the fault.

We further require that you immediately inform all other plants/customers, potentially affected by the fault, in order to implement suitable corrective actions at the necessary locations. We expect your feedback within 24 hours via the D3 field in SQMS (provided there is an open PR/8D report for this issue) regarding this check and communication to other affected parties.

Text

Der Prüfbericht ist in Form eines 8D # Reports unter Berücksichtigung der 5 Why - Methode bei der Ursachenanalyse zu bearbeiten.

PT-10727180

Quellsystem ID	Sachnummer	ES1	ES2	Teilebenennung
TC0005977913	A 248 370 98 01			AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID ALLRAD

Anerkannt	Menge	PPM-relevant	Verursacher Lft.	Schrott	Versand
-----------	-------	--------------	------------------	---------	---------

Prüfbericht
PS-1746200

Seite
1 / 2

Erstellungsdatum
2026-05-06 10:18 (UTC +02:00)

2 ST	2 ST	Ja	Nein	Ja
Befundtext				
Nähmaschinengeräusch				
		Bemerkung Lieferant		