

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MUGN R</u>
PRESSO	<u>BIFI</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>GOLO 2000</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO Effettuato controllo gas da lavoro per verificare
installazione sistema. Sono riscontrati in oggetto
deficit di gas su both sud 06/04/2000

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PLA P. G. M. S. S. O.</u>	<u>04</u>				
<u>PLA P. G. M. S. S. O.</u>	<u>04</u>				
<u>PLA P. G. M. S. S. O.</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

RECUPERO

Cod. For. 00000000

00 APR. 2000

Recupero con ricevuta e verifica

Firma

Leggibile