

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P.
PRESSO	BAPT
COMMESSA	26 M DI
MODELLO	NILES
MATRICOLA	DM 1003

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: Effettuato check da uomo abilitato al
lavoro. Sulla macchina in oggetto per problemi
di non teleriscaldamento da verificare se risolvibile
con l'adattamento in servizio per fornire una
relazione sullo stato e verificare l'installazione.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
	INTRO. RICAMBIO DI ANELLO DI CILINDRO		

NOTE DEL TECNICO: Non c'è più gas presente e bisogna
modificare la valvola di gas per l'uscita del
gasduttore di alcune macchine non è
accessibile problemi fanno presente al
coordinatore di manutenzione.

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGNUSO STABO	08 08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

