

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MASSA R</u>
PRESSO	<u>BIA</u>
COMMESSA	<u>20 M DI</u>
MODELLO	<u>SPALD</u>
MATRICOLA	<u>SCS 1023</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GSE DA 108M CHIAVARI
AD INTERFACCIA SUL BOTTE PER LA SOSTITUZIONE
DELLA VALVOLA GAS PRESSIONE SI E' PROVVEDUTO
ALLA SOSTITUZIONE ED FORTI DI TENSIONE
E RILASCIAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>SPALD</u>	<u>02</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

L. 10/04/2026
Cod. For. _____
24 MAR. 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma MASSA R

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE