

Mercedes-Benz
Werk Rastatt
Mercedesstraße 1
76437 Rastatt
LN: 100/05403
LN 0015320773
Magna PT S.p.A.

Via dei Ciclamini, 4
70026 Modugno
IT

Mercedes - Benz AG

Seite 1 von 1

Lieferschein ZIQV

VS RL Vw. Entscheid

(2) Eingangs- und Bearbeitungsvermerke	(3) Lieferschein-Nr. 0038129483	
Versicherungsw.: 0,00	(4) Versanddatum 12.02.2026	
Fracht zu Lasten Empfänger	(53) Prüfbericht-Nr. PS 0540001728589.1	
	Datum Prüfbericht 06.02.2026	

(10) Ihre Zeichen	(11),(15) Ihre Bestellung, Zusatzdaten	(12) Unser Stkz / HPC MO/QP-R	(13) Telefon 160 8629894	(14) Unsere Auftrags-Nr
(50) Unser Zeichen Weinbrecht	(51) Unsere Bestellung	(52) Unsere Kontierung	(54) Fax 711 1779041285	(55) Abladestelle Absender 650V
(19) Versandart Expressgut		(20) frei/unfrei Frei	(23) brutto 959,600 KG	(24) netto 669,600
(25) Versandanschrift				(26) Abladestelle Empfänger

POS	SACHNUMMER	ES1	ES2	Menge	ME
000001	A 248 370 95 01 AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID			5	ST
000002	A 248 370 95 01 AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID			1	ST
000003	27127 Gestell AUTOMATIKGETRIEBE M252 4x4/4x2 e			1	ST

Anzahl Packstücke: 1

SOSTITUITA DA
LEONARDO

KUEHNLETT S.p.A.
Via dei Ciclamini, snc - 70026 Modugno (BA)

11 FEB 2026

"Ricevuto con riserva di
verifica su qualità e quantità"

	Auftragsvermerk	Packer			
Name					
Datum					

120x240x90



1PS
1031 kg
1x 27127

Werk
0540 Rastatt

Versandadresse
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Vertragslieferant
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Mercedes-Benz

Ansprechpartner Lieferant
Santoro, Leonardo
+39 3939820890
leonardo.santoro@magna.com

Prüfbericht PS-1728589 V1



PS0001728589

Status
Freigegeben

Freigabedatum
2026-02-06

Rückmeldefrist

Ansprechpartner
Mercedes-Benz AG
Weinbrecht, Klaus, MO/QP-R
+49 160 8629894
klaus.weinbrecht@mercedes-
benz.com

Vorläufige Freigabe erteilt!

PRÜFBERICHTTEXT

Standardtext

Wir fordern Sie auf, durch gezielte Maßnahmen umgehend die Verbesserung Ihrer Qualitätssicherung herbeizuführen und die Fehlerursache abzustellen.

Wir weisen Sie weiterhin darauf hin:

- alle weiteren vom Fehlerbild potentiell betroffenen Werke/Kunden unverzüglich zu informieren, um auch dort geeignete Abstellmaßnahmen zu implementieren. Wir erwarten bzgl. dieser Eingrenzung innerhalb von 24h eine Rückmeldung, sofern ein 8D-Bericht gefordert ist im Schritt D3.

We urge you to bring targeted measures to immediately improve your quality assurance and to rectify the cause of the fault.

We further require that you immediately inform all other plants/customers, potentially affected by the fault, in order to implement suitable corrective actions at the necessary locations. We expect your feedback within 24 hours via the D3 field in SQMS (provided there is an open PR/8D report for this issue) regarding this check and communication to other affected parties.

Text

Die unten aufgeführten Teile haben diverse Fertigungsfehler und gehen, wie mit Ihrem Herrn Santoro besprochen, zu Ihren Lasten an Sie zurück.

Bedingt durch die Anlieferung mangelhafter Teile sind in unserem Hause zusätzliche Kosten entstanden. Diese Kosten werden Ihnen im Rahmen der Reklamationsabwicklung zusammen mit unserem Prüfbericht in den nächsten Tagen in Rechnung gestellt.

PT-10503225

Quellsystem ID	Sachnummer	ES1	ES2	Teilebenennung		
TC0005751868	A 248 370 95 01			AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID		
Anerkannt	Menge	PPM-relevant	Verursacher Lft.	Schrott	Versand	

Prüfbericht
PS-1728589

Seite
1 / 2

Erstellungsdatum
2026-02-06 08:30 (UTC+01:00)