

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	BAP1
COMMESSA	26 H 10
MODELLO	600C. RINAL
MATRICOLA	


PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFettuato GORE DA 1080m RICHIEDERLA DA 1080m. BOTA SIMILE SUI SOSTACCHI

PASTIERE FLOW 10016 BOTA.		SAD 25/21/26	
PASTIERE FLOW 10016 BOTA.		u	
PASTIERE FLOW 10016 BOTA.		u	
PASTIERE FLOW 10016 BOTA.		u	
PASTIERE FLOW 10016 BOTA.		u	
PASTIERE FLOW 10016 BOTA.		u	
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
PASTIERE FLOW 10015 BOTA.		u	u
PASTIERE FLOW 10063 BOTA.		u	u
PASTIERE FLOW 10009 BOTA.		u	u
PASTIERE FLOW 10010 BOTA.		u	u
PASTIERE FLOW 10016 BOTA.		u	u
PASTIERE FLOW 10015 BOTA.		u	u
PASTIERE FLOW 10022 BOTA.		u	u
PASTIERE FLOW 10013 BOTA.		u	u
PASTIERE FLOW 10013 BOTA.		u	u
SWITCHER SCA 10016 BOTA.		u	u

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
BRODO	10				
MARCO MARIO	08				
GADAGLIA	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE _____

FIRMA DEL TECNICO 

MAGNA
Cod.For. _____
14 FEB 2026
Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile _____