

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>LAGOS R</u>
PRESSO	<u>BXP1 + BPE</u>
COMMESSA	<u>25 M 10</u>
MODELLO	<u>GRUPO. RITE</u>
MATRICOLA	<u>600 FNGO</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CONTE DA VOstra CLIENTELA IN
MANUTEN. BIENNA. SUI MACCHINE IN OGGETTO

<u>TELSOMI NON MOLI BITE.</u>		<u>SCAD 03/11/2005</u>	
<u>TELSOMI NON MOLI BITE</u>		<u>"</u>	
<u>TELSOMI NON MOLI BITE.</u>		<u>"</u>	
<u>TELSOMI NON MOLI BITE</u>		<u>"</u>	
<u>KAGEC UNA 10035 BITE.</u>		<u>"</u>	
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>KAGEC</u>	<u>UNA 10036 BITE.</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>KAGEC</u>	<u>UNA 10037 BITE.</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>DELSHVER</u>	<u>540 MOLI 5000.</u>	<u>"</u>	<u>04/11/2005</u>

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>FRANCESCO</u>	<u>08</u>				
<u>DEPAS</u>	<u>08</u>				
<u>BROWN</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

LA MATERIA

Cod. For. 12 NOV. 2005

Firma Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE