

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	BARI + BITE
COMMESSA	26 11 10
MODELLO	GRUPPI FMS +
MATRICOLA	65022.

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUANDO CORREZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI E IDRAULICI SULLA MANUTENZIONE SEDIA + BITE. SOTTO OPERAZIONE.


WALTER SLS 10558 BITE. SSS 13/01/26
WEL SIE SM 10060 SEDIA. " 10/01/26
WEL SIE SM 10063 SEDIA. " 10/01/26

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PIRELLA	08				
DEPAS	06				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
	 Cod. For. _____ 26 GEN. 2026 "Ricevuto con riserva e Verifica" Firma _____ Leggibile _____