

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>BARI</u>
COMMESSA	<u>76 M di</u>
MODELLO	<u>WFS 800</u>
MATRICOLA	<u>10068</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CORRE IN VERTICA CASSONATA DA
INTERVENIRE SUI MACCHINARI A CORRENDO PER PROBLEMA
DI ALTA TEND. NASCONDO CHE DA VERTICA SI
RISCONTRANO TUBAZIONI DI DUE SPESSORI DUE SE
PERMANO E PROVADE AD FESCU DARE LE TUBAZIONI
LA DIFESIONE FACENDO TUBAZIONE PER RENDERE
LA MACCHINA TUBAZIONE PER SEGRAT UN INTERO.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>1000</u>	<u>PER VERTICA</u>	<u>1000</u>	<u>PER VERTICA</u>
<u>1000</u>	<u>PER VERTICA</u>	<u>1000</u>	<u>PER VERTICA</u>

NOTE DEL TECNICO NOB GASCHIERE PER LA SOSTITUZIONE
DELE TUBAZIONI CONCLUSE

RICHIESTA DI INTERVENTO DI ROLO ROMA AD

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>DELE</u>	<u>04</u>				
<u>GASCHIERE</u>	<u>04</u>				
<u>PERMANO</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

ATTENZIONE
Cod.For. 16 MAR 2020
"Ricevuto con riserva o critica"
La spibile 16 MAR 2020

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.