

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIGON R</u>
PRESSO	<u>BAI + SPZ</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>GNDI MIAL +</u>
MATRICOLA	<u>GNDI FANGO</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO COLLE AL VORRE RICHIESTA
LA MANUTENZIONE BLOCC. + SECCO. DELLE MACCHINE
IN OGGETTO

TESSANT FLOW M083 BLOCC. SUSO 07/01/26
TESSANT FLOW M085 BLOCC. "
WIRE DER SCA M080 SECCO. " 10/01/26
WIRE DER SCA M10P SECCO. "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>BUNO</u>	<u>06</u>				
<u>MARCONI</u>	<u>04</u>				
<u>DEPA6</u>	<u>00</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

