

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>AGUS R</u>
PRESSO	<u>BAPE</u>
COMMESSA	<u>20 M 10</u>
MODELLO	<u>GOLF FINGO +</u>
MATRICOLA	<u>62012</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GOLF DA 100M RICHIESTA LA
MANUTENZIONE: BITE E + SOSTITUZIONE SOLE PIASTRE.

NILES DA 10012 BITE. SOLO 14/12/20
NILES DA 10002 BITE. "
NILES DA 10016 BITE. "
NILES DA 10009 BITE. "
PIASTRE ANNI 1123 SOLE. "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PASQUINO</u>	<u>06</u>				
<u>DE PEO</u>	<u>04</u>				
<u>BRUNO</u>	<u>03</u>				
<u>DE LUCA</u>	<u>01</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE "Ricevuto con riserva e verifica"

LA MAGGIORA
Cod.For. 72-810-723
Firma Leggitte [Signature]