



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9 DEL _____

Delibera n° _____ del _____

Oggetto: Riparazione bus 739 Mercedes Citaro 18 mt. anno di immatricolazione 2007

Allegato 1: Nota prot. 1644/2021 del 27/01/2021 Autoservice di D'Elia Antonio (preventivo di spesa)

Allegato 2: Ordine di lavoro n° 38/2021 prot. 1892/2021 del 01/02/2021

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Unità Tecnica Manutenzione e Officina riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. Il bus az. n. 739, in data 27/11/2020, era stato posto in avaria per un malfunzionamento del cambio.
- b. Al fine di riparare l'autobus, immatricolato usato in Italia nel 2020, con prima immatricolazione all'esterno nel 2007, l'Area Tecnica si era rivolta al fornitore Autoservice di D'Elia Antonio, officina di zona specializzata in riparazioni di Mercedes, ivi consegnando quindi l'autobus in data 02/12/2020.
- c. Il preventivo (Allegato 1) inviato da Autoservice di D'Elia Antonio prevedeva un importo di **€ 10.859,42** oltre IVA per la revisione completa del cambio.
- d. Al fine di abbreviare i tempi di ripristino dell'autobus e di riammissione al servizio pubblico urbano, in via d'urgenza, l'Area Tecnica ha emesso Ordine di lavoro n° 38/2021 prot. 1892/2021 del 01/02/2021 (Allegato 2).
- e. Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.



Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019, e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a. di ratificare l'affidamento dei lavori alla ditta Autoservice di D'Elia Antonio al costo di **€ 10.859,42** oltre IVA.
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Tecnica Manutenzioni e Officina

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;


DELIBERA

1. di ratificare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 36 comma 2, alla Ditta **Autoservice di D'Elia Antonio** al costo di **€ 10.859,42** oltre IVA.
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113



A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO
TA
ITALIA

Anteprima Officina

Cliente 39012
Commessa COF203867
Data Commessa 02/12/20 10:33
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DFFM
1

Partita IVA 00146330733 Cod.Fiscale:
Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING.PELLICORO Tel.Privato:Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	588.157	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
GC294JF	WEB62828510600804		
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62828510600804		


Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
10000		Contestazione - CAMBIO DIFETTOSO -				
541011	39012	TEST BREVE	0,3	ORA	35,00	10,50
		ESECUZ.				
WE270641	39012	CONTROLLARE I COMPONENTI CAMB	2,2	ORA	35,00	77,00
		 IN BASE AL CODICE GUASTO				
WE270646	39012	CONTROLLARE IL CAMBIO AUTOMATI	0,3	ORA	35,00	10,50
		BREVE) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA VOITH				
WE271010	39012	RILEVARE IL DIFETTO DI	2,9	ORA	35,00	101,50
		TENUTA SUL CAMBIO AUTOMATICO				
WE271020	39012	CONTROLLARE TUTTE LE PRESSIONI	1,5	ORA	35,00	52,50
		IDRAULICO PER IL CAMBIO AUTOMATICO				
WE271060	39012	CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MO	1,9	ORA	35,00	66,50
		DEL CAMBIO AUTOMATICO A VEICOLO FERMO				
WE271175	39012	CONTROLLARE IL REGIME DI	2,2	ORA	35,00	77,00
		STALLO DEL CAMBIO AUTOMATICO				
WE272084	39012	SMONTARE, MONTARE IL CAMBIO AU	8,3	ORA	35,00	290,50
		DI CONTROLLO) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA VOITH				
WE272110	39012	SFLANGIARE, FLANGIARE IL CAMBIO	1,4	ORA	35,00	49,00
		AUTOMATICO (MOTORE CON CAMBIO SMONTATO)				
WE274010	39012	DISASSEMBLARE, ASSEMBLARE IL C	3,8	ORA	35,00	133,00
		SE NEC. SOSTITUIRE COMPONENTE/I (CAMBIO SMONTATO)				
WE274920	39012	DISASSEMBLARE, ASSEMBLARE LA P	2,1	ORA	35,00	73,50
		AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE COMPONENTE/I (SMONT				
WE275585	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	4,9	ORA	35,00	171,50
		DEL CAMBIO LATO POSTERIORE DEL CAMBIO AUTOMATICO				
WE275775	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	4,4	ORA	35,00	154,00
		DEL CAMBIO AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE LA FLANG				
WE277030	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	1,4	ORA	35,00	49,00
		SOSTITUIRE LA COPPA DELL'OLIO DEL CAMBIO AUTOMATIC				
		Importo Manodopera				1.316,00

Continua

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113



A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO
TA
ITALIA

Anteprima Officina

Cliente 39012
Commessa COF203867
Data Commessa 02/12/20 10:33
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DFFM
2

Partita IVA 00146330733 Cod.Fiscale:
Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING.PELLICORO Tel.Privato:Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	588.157	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
GC294JF	WEB62828510600804		
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62828510600804		

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
A0019896803 14	39012	OLIO CAMBIO 5LT	28	PZ	9,00	252,00
H56383821	39012	PORTALAMELLE VXH EX.20	1	PZ	1.671,00	1.671,00
H01070274	39012	ANELLO ELASTICO	1	PZ	6,74	6,74
H50562010	39012	DISCO	1	PZ	54,70	54,70
H01063119	39012	ANELLO ACCIAIO 62 X 3	2	PZ	16,40	32,80
H01253549	39012	ANELLO DI TENUTA L/S 10	1	PZ	6,90	6,90
301510137	39012	CONF.FERMO H0103403 N. 20PZ	1	PZ	46,00	46,00
H50744712	39012	ANELLO EX.11	1	PZ	20,50	20,50
H52969913	39012	PISTONE FRENO 851,3	1	PZ	291,00	291,00
H54917010	39012	ANELLO	1	PZ	37,60	37,60
H50292912	39012	RETICELLA DI FILTRO	1	PZ	6,16	6,16
H64016324	39012	COPERCHIO D'USCITA	1	PZ	1.649,00	1.649,00
H59359711	39012	SERIE GUARNIZIONI DIWA	1	PZ	672,70	672,70
301510068	39012	KIT REV.DIWA 864,3	1	PZ	2.009,00	2.009,00
H59356613	39012	KIT LAMELLE D864,3	1	PZ	2.664,00	2.664,00
H01029559	39012	FERMO B 230 PER CORONA	1	PZ	11,20	11,20
H64099513	39012	MOLLA A TAZZA	1	PZ	108,20	108,20
H01030899	39012	O RING	1	PZ	3,92	3,92
Importo Ricambio						9.543,42
Totale Nr. Inconveniente 10000						10.859,42

Totale EUR 10.859,42
22% IVA 2.389,07
Totale EUR Inclusa IVA 13.248,49

Totale per cliente (IVA Inclusa): 39012 13.248,49

Note: BUS 739

Totale OFC : 37,60



Spett.le

Lavoro n.38/2021 28.01.2021

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 739 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIGZB73066729

(REV. CAMBIO)

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 970 del 28.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/01/2021, assunto al protocollo n.1644/21, indica il costo dell'intervento in **€ 10.859,42+IVA**;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. costo dell'intervento: **€ 10.859,42+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira