



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 6 DEL _____

Delibera n° _____

del _____

Oggetto: **Riparazione bus 722 IVECO Heuliez GX137 (11 mt.) anno di immatr. 2019**

Allegato 1: Nota prot. n. 145/2021 del 05/01/2021 Euromeccanica s.r.l. (comunicazione)

Allegato 2: Verbale di sopralluogo del 05/02/2021 prot. n. 2278/2021 del 05/02/2021

Allegato 3: Nota prot. n. 4586/2021 del 12/03/2021 Euromeccanica s.r.l. (preventivo di spesa)

Allegato 4: Ordine di lavoro n° 101/2021 prot. n. 4885/2021 del 18/03/2021

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Unità Org. Tecnica Manutenzione e Officina riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. Il bus az. n. 722, in data 08/12/2020, era stato posto in avaria a seguito di un rientro a rimorchio nell'Officina aziendale a causa di un sinistro durante il quale l'autobus, passando sopra un tombino faceva aprire lo stesso con la pressione del pneumatico posteriore e così facendo impattare il tombino con lo scambiatore.
- b. Al fine di approfondire e stimare i danni, l'Area Tecnica si era rivolta al fornitore Euromeccanica s.r.l., officina specializzata IVECO e designata come riferimento di zona per la garanzia IVECO degli HEULIEZ GX137, ivi consegnando l'autobus (immatricolato nel 2019,) in data 09/12/2020.
- c. In data 05/01/2021 la ditta Euromeccanica s.r.l., tramite una comunicazione assunta a prot. n. 145/2021 del 05/01/2021, precisava che l'urto causato dall'impatto con il tombino, nella parte inferiore, all'altezza del cambio, aveva determinato la rottura del blocco motore (allegato 1).
- d. In data 05/02/2021 il Capo Unità Org. Tecnica Manutenzione e Officina, ing. Ettore Marianna, effettuava, assieme all'Operatore Tecnico Vincenzo Scredo, un sopralluogo per la verifica dei singoli componenti dissassemblati, constatando lo stato di rottu-



- ra ed usura di vari componenti e concordandone la sostituzione o riparazione (allegato 2).
- f. Il preventivo (Allegato 3) inviato poi da Euromeccanica s.r.l. in data 11/03/2021 prevedeva un importo di **€ 16.863,93** oltre IVA per la revisione completa del motore e della trasmissione.
- g. Al fine di abbreviare i tempi di ripristino dell'autobus e di riammissione al servizio pubblico urbano, in via d'urgenza, l'Area Tecnica ha emesso Ordine di lavoro n° 101/2021 prot. 4885/2021 del 18/03/2021 (Allegato 4).
- h. Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019, e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a. di ratificare l'affidamento dei lavori alla ditta Euromeccanica s.r.l. al costo di **€ 16.863,93** oltre IVA.
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Tecnica Manutenzioni e Officina _____

Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;



DELIBERA

1. di ratificare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 36 comma 2, alla Ditta **Euromec-
canica s.r.l.** al costo di **€ 16.863,93** oltre IVA.
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzio-
ne ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____ DEL ____

Delibera n°

del

Oggetto: Riparazione bus 722 IVECO Heuliez GX137 (11 mt.) anno di immatr. 2019

Allegato 1: Nota prot. n. 145/2021 del 05/01/2021 Euromeccanica s.r.l. (comunicazione)

Allegato 2: Verbale di sopralluogo del 05/02/2021 prot. n. 2278/2021 del 05/02/2021

Allegato 3: Nota prot. n. 4586/2021 del 12/03/2021 Euromeccanica s.r.l. (preventivo di spesa)

Allegato 4: Ordine di lavoro n° 101/2021 prot. n. 4885/2021 del 18/03/2021

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Unità Org. Tecnica Manutenzione e Officina riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. Il bus az. n. 722, in data 08/12/2020, era stato posto in avaria a seguito di un rientro a rimorchio nell'Officina aziendale a causa di un sinistro durante il quale l'autobus, passando sopra un tombino faceva aprire lo stesso con la pressione del pneumatico posteriore e così facendo impattare il tombino con lo scambiatore.
- b. Al fine di approfondire e stimare i danni, l'Area Tecnica si era rivolta al fornitore Euromeccanica s.r.l., officina specializzata IVECO e designata come riferimento di zona per la garanzia IVECO degli HEULIEZ GX137, ivi consegnando l'autobus (immatricolato c. nel 2019,) in data 09/12/2020.
- d. In data 05/01/2021 la ditta Euromeccanica s.r.l., tramite una comunicazione assunta a prot. n. 145/2021 del 05/01/2021, precisava che l'urto causato dall'impatto con il tombino, nella parte inferiore, all'altezza del cambio, aveva determinato la rottura del blocco motore (allegato 1).
- e. In data 05/02/2021 il Capo Unità Org. Tecnica Manutenzione e Officina, ing. Ettore Marianna, effettuava, assieme all'Operatore Tecnico Vincenzo Scredo, un sopralluogo per la verifica dei singoli componenti dissassemblati, constatando lo stato di rottu-



- ra ed usura di vari componenti e concordandone la sostituzione o riparazione (allegato 2).
- f. Il preventivo (Allegato 3) inviato poi da Euromeccanica s.r.l. in data 11/03/2021 prevedeva un importo di **€ 16.863,93** oltre IVA per la revisione completa del motore e della trasmissione.
- g. Al fine di abbreviare i tempi di ripristino dell'autobus e di riammissione al servizio pubblico urbano, in via d'urgenza, l'Area Tecnica ha emesso Ordine di lavoro n° 101/2021 prot. 4885/2021 del 18/03/2021 (Allegato 4).
- h. Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019, e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a. di ratificare l'affidamento dei lavori alla ditta Euromeccanica s.r.l. al costo di **€ 16.863,93** oltre IVA.
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Tecnica Manutenzioni e Officina _____

Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;



DELIBERA

1. di ratificare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 36 comma 2, alla Ditta **Euromec-
canica s.r.l.** al costo di **€ 16.863,93** oltre IVA.
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzio-
ne ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km. 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail. euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188096

Taranto, 05 Gennaio 2021

Spett.le
AMAT SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Oggetto: COMUNICAZIONE SITUAZIONE MEZZI

*Qui di seguito, Vi significhiamo gli aggiornamenti
relativi ai mezzi giacenti c/o la ns. officina:*

AZ.714

Vi chiediamo autorizzazione al trasferimento del bus
c/o le officine "Longo" di Bari in quanto officina
autorizzata "ZF" per avaria al cambio per il quale non
possiamo intervenire noi nella gestione della meccanica.

AZ.723

Dopo le varie lungaggini burocratiche con "ASIST Iveco"
proprio oggi abbiamo avuto l'ok alla sostituzione del gruppo
cambio completo, per cui siamo in attesa, da oggi,
all'arrivo del ricambio. Vi preciseremo a breve i tempi di attesa.

AZ.722

Come anticipato Vi telefonicamente il bus, per conseguenza
all'urto causato nella parte inferiore all'altezza del cambio,
presumibilmente da un chiusino stradale, presenta la rottura
del blocco motore e quant'altro emergerà durante lo smontaggio,
ora non visibile. (allegato servizio fotografico).

AZ.544

Stiamo sostituendo le bombole gas, a breve Vi chiederemo la
fornitura delle valvole necessarie, il bus comunque deve essere
sottoposto a revisione veicolare giorno 09 c.m.

AZ.681

Stiamo completando il montaggio del gruppo motore recuperato
dall' AZ.489

AZ.704

Stiamo in fase conclusiva della lavorazione, seguirà in giornata
il preventivo e il rendiconto eventuale.

*Tanto per Vs. opportuna conoscenza, restando in attesa di Vs. riscontro,
passiamo a ben distintamente salutarVi.*

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VII) della procedura)

(BUS 722 - ROTTURA MONOBLOCCO A SEGUITO DELL'APERTURA DEL TOMBINO.)

Il giorno 5/2/2021 alle ore 10:00 presso la sede della ditta "EUROMECCANICA", si è proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione,

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 230) CON VINCENZO SERIO (170 FF).
- Per la ditta: il Sig. DAVIDE FEBBRARO DI EUROMECCANICA SRL

-) Esito della verifica:

CON LA PRESSIONE DELLA RUOTA DURANTE L'IMPATTO CON IL TOMBINO (ALZATORI AL PASSAGGIO DEL BUS) SI È SPOLTO LO SCAMBIATORE, FACENDO MUOVERE IN AVANTI TUTTO IL BLOCCO CAMBIO-MOTORE AL QUALE LO SCAMBIATORE È ANCORATO. IL MOTORE, SPOSTANDOSI IN AVANTI, HA COMPORATO LA ROTTURA DEL SUPPORTO MOTORE ANCORATO ALLA CARROZZERIA (FOTO 1), COMPROMET

-) Note: TENENDO COSÌ IMMEDIATAMENTE IL MONOBLOCCO (AL QUALE IL SUPPORTO FACCEVA PARTE). SI CONCORDA QUINDI DI SOSTITUIRE IL MONOBLOCCO, FARRE, BRONZINO, BANCHE E BIELLA, ASSE A CAMME E BICCHIERI (PER UN PROBLEMA DI CONSUMO), OLTRE ALLE GUARNIZIONI E ALLO SCAMBIATORE (ROTO). SI SOSTITUISCONO ANCHE I COMPONENTI DEL TAGLIANDO.

-) Rilievo fotografico:
(barrare il caso che ricorre)

☒ SI

☐ NO

Il Rappresentante dell'AMAT

Giuseppe Serio

Il Rappresentante della ditta

David Febbraro

"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VII) della procedura)

(BUS 722 - ROTTURA MONOBLOCCO A SEGUITO DELL'APERTURA DEL TOMBINO)

Il giorno 5/2/2021 alle ore 10:00 presso la sede della ditta "EUROMECANICA", si è proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione,

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 230) CON VINCENZO SREO (170 FF).
- Per la ditta: il Sig. DAVIDE FEBBRARO di EUROMECANICA SRL

-) Esito della verifica:

CON LA PRESSIONE DELLA RUOTA DURANTE L'IMPATTO CON IL TOMBINO (ALZATO AL PASSAGGIO DEL BUS) SI È SPOLATO LO SCAMBIAIORE, FACENDO MUOVERE IN AVANTI TUTTO IL BLOCCO CAMBIO-MOTORE AL QUALE LO SCAMBIAIORE È ANCORATO. IL MOTORE, SPORGENDOSI IN AVANTI, HA COMPORATO LA ROTTURA DEL SUPPORTO MOTORE ANCORATO ALLA CARROZZERIA (FOTO 1), COMPROMETTENDO IL MONOBLOCCO (AL QUALE IL SUPPORTO MOTORE È ANCORATO).

-) Note:

TENGO COSÌ IMMEDIATAMENTE IL MONOBLOCCO (AL QUALE IL SUPPORTO MOTORE È ANCORATO). SI CONCORDA QUINDI DI SOSTITUIRE IL MONOBLOCCO, FARRE, BRONZINI, BRANCO E BIELLA, ASSE A CAMME E BACCIERI (PER UN PROBLEMA DI CONSUMO), OLIE ALLE GUARNIZIONI E ALLO SCAMBIAIORE (ROTO). SI SOSTITUISCONO ANCHE I COMPONENTI DEL TAGLIANDO.

-) Rilievo fotografico:

(barrare il caso che ricorre)



Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

.....



EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188066

Taranto, 11 Marzo 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 202/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 636 LS - AZ. 722- (km. 148419)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: A causa di sinistro durante la corsa per
rottura causata dal coperchio di un tombino:

S/R gruppo cambio per sostituzione supporti,
tubazioni e scambiatore di calore,
S/R gruppi cambio e motore per revisione
motore al banco con scomposizione, lavaggio,
sostituzione basamento (per rottura supporti),
ricomposizione del gruppo motore al nuovo,
sostituzione serie fascia e serie bronzine banco e
biella, albero a cammes e piattelli di registro,
iniettori (di Vs.fornitura), le cinghie di
trasmissione e i relativi tendicinghia,
i manicotti del circuito di raffreddamento e
il serbatoio di espansione, i supporti di fissaggio,
tutti i filtri e i rabbocchi di tutti i liquidi.
Ricarica gas freon su impianto A/C,
sostituzione sensore NOX,
sostituzione pattini freno anteriori,
sistema cavi comando ABS asse posteriore.

Manodopera	hu	150,00	x	20,00	€ 3.000,00
------------	----	--------	---	-------	------------

[S/R trasmissione per revisione
(lavorazione a terzi)

€ 820,00

Totale parziale

€ 3.820,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
BN051328488	anello OR scambiatore	8	4,10	25	8,20	24,60
BN0769175548	tubo	1	43,00	25	10,75	32,25
BN0769175539	bocchettone per tubo	1	219,00	25	54,75	164,25
BN4181384101	anello OR scambiatore	2	4,10	25	2,05	6,15
BN0501331347	anello OR scambiatore	2	8,50	25	4,25	12,75
BN0501337894	anello OR scambiatore	1	4,50	25	1,13	3,38
BN0501221922	scambiatore di calore	1	2510,00	25	627,50	1882,50
BN0769175538	bocchettone per tubo	1	419,00	25	104,75	314,25
BN07691775540	tubo	1	128,00	25	32,00	96,00
BN0501326758	anello tubo profilato	2	13,50	25	6,75	20,25
BN4181284054	dispositivo di supporto	1	435,00	25	108,75	326,25
IV5801759309	manicotto acqua raff.	1	183,51	25	45,88	137,63
IV5801740631	manicotto acqua raff.	1	66,67	25	16,67	50,00
IV5801840869	manicotto acqua raff.	1	148,11	25	37,03	111,08
IV5801740615	manicotto acqua raff.	1	82,05	25	20,51	61,54
IV5801703514	tubazione acqua raff.	1	23,80	25	5,95	17,85
IV5801759311	manicotto acqua raff.	1	173,73	25	43,43	130,30
IV5801569223	manicotto filtro aria	1	118,60	25	29,65	88,95
IV504231715	manicotto in gomma	1	204,75	25	51,19	153,56
IV5801745057	collare di fissaggio	1	39,09	25	9,77	29,32
IV4895089	tappo	1	1,97	25	0,49	1,48
IV4895406	tappo	5	0,87	25	1,09	3,26
IV3813279	pasta per motori	2	10,52	25	5,26	15,78
IV500086005	kit guarnizione	1	957,28	25	239,32	717,96
IV504388602	basamento motore	1	2671,92	25	667,98	2003,94
IV500055464	cuscinetti biella	6	65,86	25	98,79	296,37
IV500055919	serie anelli pistone	6	90,37	25	135,56	406,67
IV504345138	albero a cammes	1	963,17	25	240,79	722,38
IV4899803	piattello di registro	16	25,12	25	100,48	301,44
IV500086098	serie semi cuscinetti	6	57,75	25	86,63	259,88
IV500086099	serie anelli di spall.	1	101,98	25	25,50	76,49
IV5801610884	supporto motore	2	364,79	25	182,40	547,19
IV504065878	galoppino tendicinghia	1	93,25	25	23,31	69,94
IV5801363259	tendicinghia	1	146,84	25	36,71	110,13
IV504065879	puleggia	2	92,35	25	46,18	138,53
IV5801858061	supporto	1	200,01	25	50,00	150,01
IV5801911855	puleggia	1	79,74	25	19,94	59,81
IV5801610885	supporto elastico motore	2	126,31	25	63,16	189,47
IV5801840873	tubazione acqua	1	215,85	25	53,96	161,89
IV42559501	filtro serb.olio servost.	1	22,49	30	6,75	15,74
IV504272431	prefiltro gasolio	1	132,46	30	39,74	92,72
IV42569708	filtro olio	1	130,05	30	39,02	91,04
IV5801699113	filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV5801699114	filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV500086593	filtro Ad Blu	1	74,69	30	22,41	52,28

IV5801445572	filtro olio	1	99,06	30	29,72	69,34	
IV2992241	filtro combustibile	1	32,82	30	9,85	22,97	
IV2992242	filtro olio	1	31,10	30	9,33	21,77	
IV5802292922	filtro blow by	1	90,45	30	27,14	63,32	
IV5801574531	cinghia di comando	1	49,42	25	12,36	37,07	
SM6PK1035	cinghia di comando	1	18,54	25	4,64	13,91	
SMXPB1600	cinghia di comando	2	44,66	25	22,33	66,99	
IV504113074	filtro gasolio riscald.	1	9,54	30	2,86	6,68	
IV5802276802	filtro valvola sfiato	1	109,62	30	32,89	76,73	
IV503446539	filtro valvola sfiato	1	84,62	30	25,39	59,23	
IV500086279	filtro essiccatore	1	97,14	30	29,14	68,00	
IV5801745057	collare di fissaggio	3	39,09	25	29,32	87,95	
IV4895085	tappo	5	4,07	25	5,09	15,26	
DT R134A	gas frigorifero	0,5	65,00	15	4,88	27,63	
DT K400235	olio per impianti A/C	0,1	50,77	15	0,76	4,32	
SM11005	olio tracciante	0,02	424,00	15	1,27	7,21	
IV5801777219	sensore Nox	1	371,88	25	92,97	278,91	✓✓
IV5802134988	serbatoio di compensaz.	1	720,02	25	180,01	540,02	✓✓
IV503140090	serie pastiglie freni	1	376,16	25	94,04	282,12	✓✓
OL 14631910	olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78	
OL 40001	olio idraulicar AP51	2	4,09	10	0,82	7,36	
OL 13541100	olio Urania FE LS	18	11,88	10	21,38	192,46	
OL 33001	paraflù HT	30	8,60	10	25,80	232,20	
OL 41001	olio GIM	3	9,83	10	2,95	26,54	
OL 19001	olio Urania 100K	6	9,83	10	5,90	53,08	
MC	materiale di consumo	1	80,00	N	N	80,00	
						13.043,93	

Totale manodopera € 3.820,00
 Totale ricambi € 13.043,93
 Totale imponibile € 16.863,93

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 16.863,93
 si intende I.V.A. esclusa al 22%.

Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,
 passiamo a ben distintamente salutarVi.

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
 INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
 METALLICA - VENDITA RICAMBI



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 101/2021 del 17.03.2021

OGGETTO: BUS AZ. 722 - Ordine di esecuzione dei lavori per RICOMPOSIZIONE GRUPPO MOTORE AL NUOVO – SOSTITUZIONE SENSORI – SOSTITUZIONE PATTINI FRENO ANTERIORI

CIG ZF731096CF

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 904 del 09.12.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 202/21, pervenuto in data 11/03/2021, assunto al prot. 4586/21, indica il costo totale della lavorazione in € 16.863,93+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 16.863,93+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif. Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira