



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T498/21

1854
2/7/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1434

Boulitz su

MAUR. BUS

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.434	01/07/2021			6.554,30

IL CASSIERE

**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

BELLIZZI S.r.l.

viale T. Columbo, 29

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 04612880726 C.F. 04612880726

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilacinquecentocinquantaquattro e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT89N0542404002000001003541

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 21/10/418 del 29/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

21/10/418 CIG Z9730ADF91

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2021/83266

IMPORTO LORDO	6.554,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.554,30

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.554,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Bevitt
9

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000783266

Codice Fiscale: 04612880726

Identificativo Pagamento: 1434

Data Inserimento: 01/07/2021 - 12:35

Importo: 6554,30 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visa
2/7/21
Donelli

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4817924791 Data SDI: 02/04/2021 08:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	21/10/418	2021-03-29	EUR 7.996,25
Causale			
Targa: EH380FT Marca: BREDA MENARINI Modello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 655 Telaio: 2499 KM.: 460771 Dossier numero: 221020218 data dossier: 11/02/2021 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto

Ord.70/2021 Data Ord. 2021-03-03 CIG Z9730ADF91

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	CONSUNTIVO MANUTENZIONE BUS CITYMOO AZ. 655	0		-0 %		22 %
FC	ANOMALIA MOTORE	0		-0 %		22 %
FC	VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO IN AVARIA	0		-0 %		22 %
FC	POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA NON CONNESSA	0		-0 %		22 %
FC	AMMORTIZZATORI POSTERIORI	0		-0 %		22 %
FC	PERDITA OLIO MOTORE	0		-0 %		22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	TRASUDAZIONE DI OLIO DIFFERENZIALE	0		-0 %		22 %
FC	BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	0		-0 %		22 %
FC	SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO E LAVAGGIO IMPIANTO	0		-0 %		22 %
	SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO VENTOLA DI RAFFERDDAMENTO	0,15	50,00	-25 %	5,63	22 %
	SOSTITUZIONE POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA ED ANCORAGGIO A TELAIO	1	50,00	-25 %	37,50	22 %
FC	PERDITA OLIO IDROVENTOLA	0		-0 %		22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA CABLAGGIO DI COLLEGAMENBTO TRA EDC17 E REGOLATORE POMPA DI ALTA PRESSIONE	1,5	50,00	-25 %	56,25	22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA DEL SENSORE DI PRESSIONE SU RAIL	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE	0,5	50,00	-25 %	18,75	22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI RITORNO DEL COMBUSTIBILE DALLA POMPA DI ALTA PRESSIONE VERSO IL SERBATOIO	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI BASSA PRESSIONE COMBUSTIBILEE VERIFICA CORRETTA PRESSIONE DI MANDATA VERSO POMPA	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
	SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO E LAVAGGIO IMPAINTO	1,5	50,00	-25 %	56,25	22 %
	RABBOCCO OLIO IDROVENTOLA	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
P4502D002	M-AUTOSYNT (OLIO IDROGUIDA)	8	4,50	-0 %	36,00	22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE	0,35	50,00	-25 %	13,13	22 %
	SOSTITUZIONE BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRIE POSTERIORE	2,5	50,00	-25 %	93,75	22 %
D336370	STABILIZER LINK	2	103,60	-11 %	184,41	22 %
D343324	BOCCOLA PER BARRA STAB. METALRUBBER	4	152,24	-17 %	505,44	22 %
D348459	AMMORTIZZATORE POSTERIORE KIT D339862	4	206,00	-11 %	733,36	22 %
	SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI	4	50,00	-25 %	150,00	22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
D068515	POMPA ACQUA CM10P7-1	1	615,82	-11 %	548,08	22 %
D351231	CENTRALINA BOSCH R917009977	1	459,00	-11 %	408,51	22 %
	CANCELLAZIONE MEMORIA GUASTI	0,25	50,00	-25 %	9,38	22 %
	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE COPPA OLIO	2,5	50,00	-25 %	93,75	22 %
F5801541760	GUARNIZ COPPA OLIO	1	91,00	-11 %	80,99	22 %
F504130662	VALVOLA	1	191,00	-11 %	169,99	22 %
	SOSTITUZIONE PARAOLIO DIFFERENZIALE	1,2	50,00	-25 %	45,00	22 %
0252676	ANELLO	1	235,84	-17 %	195,75	22 %
P3505C001	OLIO DIFFER. 208LT - Q8 XG 80W-90	10	4,80	-0 %	48,00	22 %
ANTIGELOGIALLO	ANTIGELO PER RADIATORE GIALLO LT.1	35	3,80	-0 %	133,00	22 %
ADDITIVOACQUAGRANDE	ADDITIVO ACQUA GRANDE	1	23,94	-20 %	19,15	22 %
F99446692	GUARNIZIONE COPERCHI	1	25,00	-11 %	22,25	22 %
FC	PERDITE ARIA	0		-0 %		22 %
D314336	RACC T GIREV. PIEDE M	3	4,15	-11 %	11,08	22 %
D313072	RACC TERM DIR.M16X1.	2	3,06	-11 %	5,45	22 %
D313081	RACCORDO A GOMITO	1	8,00	-11 %	7,12	22 %
D313106	O-RING	3	1,00	-11 %	2,67	22 %
D313084	RACCORDO A GOMITO	1	10,00	-11 %	8,90	22 %
0194151	FILTRO OLIO	1	46,93	-11 %	41,77	22 %
FC	ANOMALIA EBS	0		-0 %		22 %
D310030	DISTRIBUTORE FRENI W	1	1.896,20	-11 %	1.687,62	22 %
	2 CICLO DI RIGENERAZIONE FORZATA DPF PER SCARASA EFFICIENZA CATALIZZATORE (GUASTO ATTIVO IN DIAGNOSI)	2	50,00	-25 %	75,00	22 %
FC	PERDITA LIQUIDO ANTOSGEL	0		-0 %		22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	SOSTITUZIONE TUBAZIONE SU IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE PNEUMATICO	1	50,00	-25 %	37,50	22 %
F5801492152	TUBAZIONE	1	30,00	-11 %	26,70	22 %
	SOSTITUZIONE RACCORDERIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	2	50,00	-25 %	75,00	22 %
	SOSTITUZIONE PEDALE COMANDO FRENO	2	50,00	-25 %	75,00	22 %
	PROVA PROLUNGATA SU STRADA E COLLAUDO VEICOLO	1	50,00	-25 %	37,50	22 %
	CREAZIONE STAFFA DI ANCORAGGIO POMPA DI RAFFERDDAMRENTU UREA	1	50,00	-25 %	37,50	22 %
FC	STAFFE ANCORAGGIO RADIATORI ROTTE	0		-0 %		22 %
	STACCO E RIATTACCO PACCO RADIATORI	8	50,00	-25 %	300,00	22 %
	RIPRISTINO STAFFE ANCORAGGIO RADIATORI	1,5	50,00	-25 %	56,25	22 %
	RISCONTRATA PERDITA OLIO DA RACCORDO: SERRAGGIO RACCORDO SU TUBAZIONE IDROVENTOLA	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
	LAVAGGIO MOTORE	0,5	50,00	-25 %	18,75	22 %
09110010822	EXCELLENCE MAN 3677 5W30 lt. 1.000	25	13,79	-40 %	206,85	22 %
	PROVA MESSA IN PRESSIONE IMPIANTO DI RAFFERDDAMENTO PER PRESENZA DI ACQUA IN COPPA OLIO	1	50,00	-25 %	37,50	22 %
F504102810	SENSORE DEPRESSORE F	1	113,00	-11 %	100,57	22 %
	SOSTITUZIONE SENSORE DEPRESSORE FAP	0,5	50,00	-25 %	18,75	22 %
FC	IL MEZZO E' STATO RICONSEGNAO CON NS. DDT NR. 529 DEL 03/03/2021	0		-0 %		22 %
FC	MATERIALE TOLTO D'OPERA RICONSEGNAO CON DDT NR. 530 DEL 03/03/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. DDT NR. 120 DEL 10/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. ORDINE NR. 70/2021 DEL 03/03/2021;	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. PROT. NR. 3876/2021 DEL 03/03/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z9730ADF91	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.03	22 %	6.554,30	1.441,95

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 7.996,25	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ADYlh

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4817924791 Data SDI: 02/04/2021 08:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	21/10/418	2021-03-29	EUR 7.996,25

Causale

Targa: EH380FT

Marca: BREDA MENARINI

Modello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 655

Telaio: 2499

KM.: 460771

Dossier numero: 221020218

data dossier: 11/02/2021

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR 633/1972

Dati ordine acquisto

Ord. 70/2021 Data Ord. 2021-03-03 CIG Z9730ADF91

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	CONSUNTIVO MANUTENZIONE BUS CITYMOOD AZ. 655	0		-0 %		22 %
FC	ANOMALIA MOTORE	0		-0 %		22 %
FC	VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO IN AVARIA	0		-0 %		22 %
FC	POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA NON CONNESSA	0		-0 %		22 %
FC	AMMORTIZZATORI POSTERIORI	0		-0 %		22 %
FC	PERDITA OLIO MOTORE	0		-0 %		22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	TRASUDAZIONE DI OLIO DIFFERENZIALE	0		-0 %		22 %
FC	BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	0		-0 %		22 %
FC	SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO E LAVAGGIO IMPIANTO	0		-0 %		22 %
	SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO	0,15	50,00	-25 %	5,63	22 %
	SOSTITUZIONE POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA ED ANCORAGGIO A TELAIO	1	50,00	-25 %	37,50	22 %
FC	PERDITA OLIO IDROVENTOLA	0		-0 %		22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA CABLAGGIO DI COLLEGAMENTO TRA EDC17 E REGOLATORE POMPA DI ALTA PRESSIONE	1,5	50,00	-25 %	56,25	22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA DEL SENSORE DI PRESSIONE SU RAIL	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE	0,5	50,00	-25 %	18,75	22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI RITORNO DEL COMBUSTIBILE DALLA POMPA DI ALTA PRESSIONE VERSO IL SERBATOIO	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
	CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI BASSA PRESSIONE COMBUSTIBILE E VERIFICA CORRETTA PRESSIONE DI MANDATA VERSO POMPA	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
	SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO E LAVAGGIO IMPIANTO	1,5	50,00	-25 %	56,25	22 %
	RABBOCCO OLIO IDROVENTOLA	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
P4502D002	M-AUTOSYNT (OLIO IDROGUIDA)	8	4,50	-0 %	36,00	22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE	0,35	50,00	-25 %	13,13	22 %
	SOSTITUZIONE BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	2,5	50,00	-25 %	93,75	22 %
D336370	STABILIZER LINK	2	103,60	-11 %	184,41	22 %
D343324	BOCCOLA PER BARRA STAB. METALRUBBER	4	152,24	-17 %	505,44	22 %
D348459	AMMORTIZZATORE POSTERIORE KIT D339862	4	206,00	-11 %	733,36	22 %
	SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI	4	50,00	-25 %	150,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
D068515	POMPA ACQUA CM10P7-1	1	615,82	-11 %	548,08	22 %
D351231	CENTRALINA BOSCH R917009977	1	459,00	-11 %	408,51	22 %
	CANCELLAZIONE MEMORIA GUASTI	0,25	50,00	-25 %	9,38	22 %
	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE COPPA OLIO	2,5	50,00	-25 %	93,75	22 %
F5801541760	GUARNIZ.COPPA OLIO	1	91,00	-11 %	80,99	22 %
F504130662	VALVOLA	1	191,00	-11 %	169,99	22 %
	SOSTITUZIONE PARAOLIO DIFFERENZIALE	1,2	50,00	-25 %	45,00	22 %
0252676	ANELLO	1	235,84	-17 %	195,75	22 %
P3505C001	OLIO DIFFER. 208LT - Q8 XG 80W-90	10	4,80	-0 %	48,00	22 %
ANTIGELOGIALLO	ANTIGELO PER RADIATORE GIALLO LT.1	35	3,80	-0 %	133,00	22 %
ADDITIVOACQUAGRANDE	ADDITIVO ACQUA GRANDE	1	23,94	-20 %	19,15	22 %
F99446692	GUARNIZIONE COPERCHI	1	25,00	-11 %	22,25	22 %
FC	PERDITE ARIA	0		-0 %		22 %
D314336	RACC T GIREV.PIEDE M	3	4,15	-11 %	11,08	22 %
D313072	RACC TERM DIR.M16X1.	2	3,06	-11 %	5,45	22 %
D313081	RACCORDO A GOMITO	1	8,00	-11 %	7,12	22 %
D313106	O-RING	3	1,00	-11 %	2,67	22 %
D313084	RACCORDO A GOMITO	1	10,00	-11 %	8,90	22 %
0194151	FILTRO OLIO	1	46,93	-11 %	41,77	22 %
FC	ANOMALIA EBS	0		-0 %		22 %
D310030	DISTRIBUTORE FRENI W	1	1.896,20	-11 %	1.687,62	22 %
	2 CICLO DI RIGENERAZIONE FORZATA DPF PER SCARSA EFFICIENZA CATALIZZATORE (GUASTO ATTIVO IN DIAGNOSI)	2	50,00	-25 %	75,00	22 %
FC	PERDITA LIQUIDO ANTOSGEL	0		-0 %		22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	SOSTITUZIONE TUBAZIONE SU IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE PNEUMATICO	1	50,00	-25 %	37,50	22 %
F5801492152	TUBAZIONE	1	30,00	-11 %	26,70	22 %
	SOSTITUZIONE RACCORDERIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	2	50,00	-25 %	75,00	22 %
	SOSTITUZIONE PEDALE COMANDO FRENO	2	50,00	-25 %	75,00	22 %
	PROVA PROLUNGATA SU STRADA E COLLAUDO VEICOLO	1	50,00	-25 %	37,50	22 %
	CREAZIONE STAFFA DI ANCORAGGIO POMPA DI RAFFERDDAMRENTTO UREA	1	50,00	-25 %	37,50	22 %
FC	STAFFE ANCORAGGIO RADIATORI ROTTE	0		-0 %		22 %
	STACCO E RIATTACCO PACCO RADIATORI	8	50,00	-25 %	300,00	22 %
	RIPRISITNO STAFFE ANCORAGGIO RADIATORI	1,5	50,00	-25 %	56,25	22 %
	RISCONTRATA PERDITA OLIO DA RACCORDO: SERRAGGIO RACCORDO SU TUBAZIONE IDROVENTOLA	0,1	50,00	-25 %	3,75	22 %
	LAVAGGIO MOTORE	0,5	50,00	-25 %	18,75	22 %
09110010822	EXCELLENCE MAN 3677 5W/30 lt. 1.000	25	13,79	-40 %	206,85	22 %
	PROVA MESSA IN PRESSIONE IMPIANTO DI RAFFERDDAMENTO PER PRESENZA DI ACQUA IN COPPA OLIO	1	50,00	-25 %	37,50	22 %
F504102810	SENSORE DEPRESSORE F	1	113,00	-11 %	100,57	22 %
	SOSTITUZIONE SENSORE DEPRESSORE FAP	0,5	50,00	-25 %	18,75	22 %
FC	IL MEZZO E' STATO RICONSEGNAO CON NS. DDT NR. 529 DEL 03/03/2021	0		-0 %		22 %
FC	MATERIALE TOLTO D'OPERA RICONSEGNAO CON DDT NR. 530 DEL 03/03/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. DDT NR. 120 DEL 10/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. ORDINE NR. 70/2021 DEL 03/03/2021;	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. PROT. NR. 3876/2021 DEL 03/03/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z9730ADF91	0		-0 %		22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

•Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.03	22 %	6.554,30	1.441,95

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 7.996,25	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ADY1h

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 APR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-04-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 MAG. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 MAG. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 655

SEZIONE 1

DITTA "Bellizzi" "LAV.: /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

120115

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	85.411	10/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	120	10/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)			2929	17/02	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2688 3768	01/03 02/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3876 3768	05/03 02/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	3092	18/02	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	530	03/03	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	05/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note: MAIL, DOC. FOTOGRAFICA MAIL PROT. 3841 DEL 03/03		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 418	Data fattura: 29/03/2021	Importo: € 6.554,30 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE NON RICHIESTO PAGARE A CDA PERENNE < 10.000 €. INTENGO COMUNQUE CHE DEBBA ANDARE NEI CESPITI ESSENDO > 5000 €		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	J. Colone	17 MAG. 2021

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 655 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE E CAMBIO – SOST. AMMORTIZZATORI POSTERIORI)

Il giorno 05/03/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BELLIZZI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 3876/21 del 03/03/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE SELEDO IN DATA 4/3/2021, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VALVOLA	1	169,99	X	
2	CENTRUCINA	1	408,51	X	
3	POMPA ACQUA	1	548,08	X	
4	PISTONE, ZEFALORE	4	433,36	X	
5	ANELLO	1	195,75	X	
6	SENSORE DEPRESSIONE 1/2" 1/3"	1	100,97	X	
7	BOLLINO	5	505,44	X	
8	DISTRIBUTORE	1	1687,62	X	
9	TUBO FUEL	/	116,2		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 



Lavoro n.70/2021 del 03.03.2021

Spett.le

Bellizzi srl

Via dei Bucaneve s.n.

70026 Modugno (BA)

info@bellizzisrl.it

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro n.70/2021 del 17.02.2021

OGGETTO: BUS AZ.655 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE E CAMBIO - SOST.

AMMORTIZZATORI POSTERIORI

CIGZ9730ADF91

Visto che:

- con D.D.T. n. 120 del 10/02/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- il preventivo, pervenuto in data 17/02/2021, assunto al prot. 2929/21 del 17/02/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.835,61 + IVA;**
- ulteriori indagini hanno evidenziato la necessità di intervenire su altri impianti e sistemi come documentato dalla corrispondenza mail del 10-11-16-18-25-26/02/2021;
- il preventivo, pervenuto in data 02/03/2021, assunto al prot. 3768/21 del 02/03/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 6.554,30 + IVA; (con ulteriore sconto del 5% sulla manodopera);**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- costo dell'intervento: **€ 6.554,30 + IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 07 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico.
- redazione da parte di AMAT del "**Verbale di collaudo**" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA
Avv. Giorgia Glra



Lavoro n.70/2021 del 03.03.2021

Spett.le

Bellizzi srl

Via dei Bucaneve s.n.

70026 Modugno (BA)

info@bellizzisrl.it

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro n.70/2021 del 17.02.2021

OGGETTO: BUS AZ.655 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE E CAMBIO – SOST.

AMMORTIZZATORI POSTERIORI

CIGZ9730ADF91

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 120 del 10/02/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 17/02/2021, assunto al prot. 2929/21 del 17/02/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.835,61 + IVA;**
- c. ulteriori indagini hanno evidenziato la necessità di intervenire su altri impianti e sistemi come documentato dalla corrispondenza mail del 10-11-16-18-25-26/02/2021;
- d. il preventivo, pervenuto in data 02/03/2021, assunto al prot. 3768/21 del 02/03/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 6.554,30 + IVA; (con ulteriore sconto del 5% sulla manodopera);**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 6.554,30 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 07 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

Oggetto: R: CONSUNTIVO 221020218 AZ 655

Mittente: "Antonio Romano \ (Bellizzi srl)" <customerservice@bellizzisrl.it>

Data: 05/03/2021, 14:41

A: "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitaofficina" <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: <albertobellizzi@bellizzisrl.it>

Buona sera,

come dettagliato nella tabella dell'11/02/2021, abbiamo riscontrato un'assenza totale di liquido antigelo. All'interno dell'impianto di raffreddamento era presente solo acqua con tracce di ossidi metallici.

Cordiali saluti.

Da: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato: venerdì 5 marzo 2021 13:56

A: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>; 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: albertobellizzi@bellizzisrl.it

Oggetto: Re: CONSUNTIVO 221020218 AZ 655

puoi dettagliare meglio quanto riscontrato sulla qualità dell'acqua di raffreddamento?

Il 02/03/2021 18:01, Antonio Romano (Bellizzi srl) ha scritto:

Buona sera Ing.

Come richiesto di seguito breve descrizione delle difficoltà incontrate sul mezzo az. 655. Teniamo a precisare che Le operazioni di controllo differiscono dalle operazioni di manutenzione in quanto le prime sono operazioni diagnostiche, le seconde implicano un intervento di tipo diretto al fine di eliminare le avarie riscontrate. Come ben noto, le operazioni diagnostiche danno un'indicazione (non esaustiva) di quali dovrebbero essere le cause delle avarie e le conseguenti operazioni da condurre sul mezzo. Come segnalato nelle precedenti mail intercorse, durante la fase di lavorazione, sono emerse problematiche che in fase di diagnosi non erano evidenti, o che quantomeno necessitavano di uno studio approfondito. Si prenda come esempio l'avaria sul motore che nel caso specifico era causata da 3 guasti simultanei:

1. Valvola di sovrappressione sul rail (per la quale abbiamo provveduto dapprima ad eseguire una serie di test diagnostici e successivamente alla sostituzione della valvola);
2. Bassa efficienza catalizzatore (per la quale sono state necessarie 2 rigenerazioni forzate);
3. Guasto su sensore depressore DPF (per il quale abbiamo provveduto alla sostituzione del particolare).

Durante la fase di sostituzione guarnizione coppa olio, abbiamo riscontrato presenza di acqua nella coppa (puntualmente e tempestivamente comunicata). Si è reso dunque necessario sostituire l'olio ed il filtro olio, oltre alla messa in pressione dell'impianto di raffreddamento (operazioni non preventivate).

Durante la fase di collaudo su strada, è emersa un'avaria sul distributore comando freno, che causava avarie conseguenti sul cambio. Pertanto abbiamo dovuto sostituire il pedale freno, in quanto lo stesso pregiudicava il corretto funzionamento dell'impianto frenante.

A dimostrazione di quanto sopra descritto, durante le fasi diagnostiche e di controllo si è palesata una perdita di olio dal gruppo di regolazione idroventola. Avevamo preventivato la sostituzione di una tubazione, che durante la fase manutentiva è venuta meno in quanto i trafilamenti di olio provenivano dal cattivo serraggio di un raccordo.

Le problematiche incontrate, e le conseguenti operazioni di manutenzione straordinaria, sono in gran parte dovute al naturale utilizzo del mezzo che ad oggi ha superato i 460.000 Km. La cadenza delle operazioni di manutenzione programmata è strettamente correlate alla percorrenza chilometrica media del mezzo. Il piano di manutenzione fornisce indicazioni quantitative sulle operazioni e sui ricambi da sostituire, ma anche questo può essere soggetto a revisione sulla scorta di quanto appena esposto.

Disponibili per qualsiasi chiarimento inviamo i ns.

Cordiali saluti.

p.Bellizzi srl
Antonio Romano
Tel. +390805058296
Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>

Inviato: martedì 2 marzo 2021 09:27

A: 'amat@amat.ta.it' <amat@amat.ta.it>; 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: 'albertobellizzi@bellizzisrl.it' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>

Oggetto: R: CONSUNTIVO 221020218 AZ 655

Priorità: Alta

Buon giorno,

come da vs. richiesta, in allegato consuntivo rielaborato. In attesa di ricevere Vs. conferma d'ordine inviamo i ns.

Cordiali saluti

p.Bellizzi srl
Antonio Romano
Tel. +390805058296

Oggetto: Fwd: CONSUNTIVO 221020218 AZ 655

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 03/03/2021 09.52

A: amat <amat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: R: CONSUNTIVO 221020218 AZ 655

Data: Tue, 2 Mar 2021 18:01:16 +0100

Mittente: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>

A: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: albertobellizzi@bellizzisrl.it

Buona sera Ing.

Come richiesto di seguito breve descrizione delle difficoltà incontrate sul mezzo az. 655. Teniamo a precisare che Le operazioni di controllo differiscono dalle operazioni di manutenzione in quanto le prime sono operazioni diagnostiche, le seconde implicano un intervento di tipo diretto al fine di eliminare le avarie riscontrate. Come ben noto, le operazioni diagnostiche danno un'indicazione (non esaustiva) di quali dovrebbero essere le cause delle avarie e le conseguenti operazioni da condurre sul mezzo. Come segnalato nelle precedenti mail intercorse, durante la fase di lavorazione, sono emerse problematiche che in fase di diagnosi non erano evidenti, o che quantomeno necessitavano di uno studio approfondito. Si prenda come esempio l'avaria sul motore che nel caso specifico era causata da 3 guasti simultanei:

- Valvola di sovrappressione sul rail (per la quale abbiamo provveduto dapprima ad eseguire una serie di test diagnostici e successivamente alla sostituzione della valvola);
- Bassa efficienza catalizzatore (per la quale sono state necessarie 2 rigenerazioni forzate);
- Guasto su sensore depressore DPF (per il quale abbiamo provveduto alla sostituzione del particolare).

Durante la fase di sostituzione guarnizione coppa olio, abbiamo riscontrato presenza di acqua nella coppa (puntualmente e tempestivamente comunicata). Si è reso dunque necessario sostituire l'olio ed il filtro olio, oltre alla messa in pressione dell'impianto di raffreddamento (operazioni non preventivate).

Durante la fase di collaudo su strada, è emersa un'avaria sul distributore comando freno, che causava avarie conseguenti sul cambio. Pertanto abbiamo dovuto sostituire il pedale freno, in quanto lo stesso pregiudicava il corretto funzionamento dell'impianto frenante.

A dimostrazione di quanto sopra descritto, durante le fasi diagnostiche e di controllo si è palesata una perdita di olio dal gruppo di regolazione idroventola. Avevamo preventivato la sostituzione di una tubazione, che durante la fase manutentiva è venuta meno in quanto i trafilamenti di olio provenivano dal cattivo serraggio di un raccordo.

Le problematiche incontrate, e le conseguenti operazioni di manutenzione straordinaria, sono in gran parte dovute al naturale utilizzo del mezzo che ad oggi ha superato i 460.000 Km. La cadenza delle operazioni di manutenzione programmata è strettamente correlate alla percorrenza chilometrica media del mezzo. Il piano di manutenzione fornisce indicazioni quantitative sulle operazioni e sui ricambi da sostituire, ma anche questo può essere soggetto a revisione sulla scorta di quanto appena esposto.

Disponibili per qualsiasi chiarimento inviamo i ns.

Cordiali saluti.

p.Bellizzi srl
Antonio Romano
Tel. +390805058296
Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.
La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>

Inviato: martedì 2 marzo 2021 09:27

A: 'amat@amat.ta.it' <amat@amat.ta.it>; 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>;
'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: 'albertobellizzi@bellizzisrl.it' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>

Oggetto: R: CONSUNTIVO 221020218 AZ 655

Priorità: Alta

Buon giorno,

come da vs. richiesta, in allegato consuntivo rielaborato. In attesa di ricevere Vs. conferma d'ordine inviamo i ns.

Cordiali saluti

p.Bellizzi srl
Antonio Romano
Tel. +390805058296
Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.
La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003841/2021 del 03/03/2021 10:37:17

otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>

Inviato: lunedì 1 marzo 2021 09:32

A: 'Marianna Ettorre' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: 'albertobellizzi@bellizzisrl.it' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>

Oggetto: CONSUNTIVO 221020218 AZ 655

Priorità: Alta

Buon giorno,

in allegato la ns. migliore offerta per le operazioni di manutenzione straordinaria condotte sul bus az. 655.
Come accennato sono state necessarie operazioni aggiuntive di seguito brevemente descritte:

- Sostituzione distributore freni (a seguito di diagnosi computerizzata);
- 2 cicli di rigenerazione forzate e sostituzione sensore depresso DPF;
- Sostituzione filtro olio ed olio motore a seguito di presenza acqua all'interno della coppa olio (eseguita prova di pressione su impianto di raffreddamento);
- Sostituzione guarnizione coperchio punterie a seguito di sostituzione valvola sovrapressione rail;
- Sostituzione parte di raccorderia su impianto pneumatico per eliminazione evidenti perdite aria;
- Sostituzione tubazione su impianto di raffreddamento (testa compressore);
- Creazione staffa di ancoraggio pompa di raffreddamento urea;
- Ripristino funzionalità staffe di ancoraggio radiatori;

Non è stato necessario sostituire la tubazione su gruppo di regolazione idroventola in quanto la perdita di olio era causata da un cattivo serraggio di un raccordo.

A dimostrazione di quanto esposto, di seguito report fotografico.

In attesa di ricevere Vs. conferma d'ordine ci è gradita l'occasione per porgere

Cordiali saluti.

https://drive.google.com/file/d/13uquYmy1K0r_OIJVvZ-l2kbwGwKggCWz/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/17af1uMKHfKwQ8rgpXv1Tyibi821DptMO/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1ATXpvBWatZTQ4J00W9brQMIzwcocZOCH/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1BHVIKK3IfB8n80RFco4AIX3v0Kavq7WH/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1CLIMhZjBYKKnOI1tL7XFNTkPvYvWnV9/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1DJ08TUTC_1PmCDT8ZY2R2cGrH5IXDYMW/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1KieBCIxKcdallmZaowofuJJ46pHPNR88/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1N0nwUxJFIJwV7w9xwPOHnYw_BeKx1mdK/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1OGiZRYxaG364VbhjYDmCLNH6HKPS4GSe/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1OkTrXeXPjI04hAPjhUOLi-s1qxoM9-xf/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1S9ZezdDm9WZGHsj9ctBUqiZdQplglFvE/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1TRb9NSmVIEG4vomKv6XEgwTo21gOWvtO/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1WxwfeCXSEaONGvUJQH8M-ChgkU5uPHvs/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1ZJwAdJfeYg4NyzfThXoxRk3kB_wGaU5n/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1ZN0zsBDGds1AwHSSQ-u1liNoL_Q1lQEj/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1ZyicEE1LNaAanJPDM2h8nlhtNwURkCB/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1binJQyV5p0Mkh2EFPj6h5s2FGtHQRqKF/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1c3KyhVIJB5-eHnJDzafQhhdK8_nq-eJ/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1d4tGpNFhaWeqp-0wUEOzu_pmsk3hFnEB/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eMmZZkfK9CbXpYcBkbU02wX91ai_dKeB/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eOG_DDQ_KEOzI5ACOPKZrd42rC4c_W9/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eTpgPwqRzu9g1zGBgeTTi00GitPj5iOb/view?usp=sharing>,

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 120 del 10/02/2021

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

DATA: Belluzzi

VIA DEI BORGANESE

Modulo 4no BARI

VS. ORD. N.

DEF

☐ in cento

☐ a saldo

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

$$1 \text{ Nm}$$
DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 325

01	Bus AZ. NO 655 PER
----	--------------------

MANUTENZIONE CAMBIO

BUS FORNITO DI PIENO

QRBQ RNTT

N. G. G. G.

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A JISA

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

- DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

~~cessionario~~

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMEROUS PROGRESSORS

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

<https://drive.google.com/file/d/1eUvnYhVDkKX-ZZ3GG9rS4Lm5RgqiRvco/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eWgou0G4uZKG0UwAQ_vYGFBlki2zIQ_T/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eYi0ai7w914i1ji5qwKHQsiS7W5fyw3s/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1e_MSBx0OXK0a3KM0cBmSDkGUfvsZabvJ/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1e_NgL8zhb3omDYg4JsDUUATK-KtsCLvk/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1ea758wvvRbYQkilfKIGDoSiywD06tch3/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eea5dcKrSh4u8ypN_rvvC9t1xfEPG1hX/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eiJq4WFTtIsAcSbl83v4-MWBnEk9mrc2/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1epbVKyJf3oRL8gT1Ad_svgHB3JU6Mg_I/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eqUpBj2bbQvc5V-TOAEbsl7K9_T5qcEd/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eviybn5TKCgo4ojkF_M8L998hWtT6ZPC/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1f1SfxKTpXUxqhLmHdDVJ0kNQH0wVRsxs/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fBMCu8TroBdMho2SDteIAjWB7n5qCRne/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fPwFOTSKQuhnusw7glb0YFaUmKKIUIpE/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fSuTtcP3gNTCBCGtpesqrLov5JE9Fnbl/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fZIL236JBaHAgPrTHUz1T1iDPtyj8avV/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fdHDGZyt3qx0Q4v7WiiYIEHQ3BNQOb0S/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1ff8rylN-gmdnAahFDx9pwwNboqeis_-N/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1gSL5CUCLARdmCBzyCxEfoRHwufgr1V8M/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1jmDDD-upiGG0v6ztKNvIOOrab7ELXz3P/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1jpSSGmHdaL6YOIhSoCzv9Nps9JPJw-Q0/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1jywqxo4wS2TKglp4aHS5thsoy1wM.QhrW/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1jzOohTIHzegtLKKIL7RJR2Gai1nRZfYF/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1kWHb1h5cuQl7xyLdMAQa_5lcvMyliuWW/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1kWKsW4ANJdZSGOM7c7eQDGr9lBB4NhbF/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1mlhVJkGiW-ul6JTYRmY32Y8hpZY2y7YK/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1qyx3QpcOA4CQhOGThMov98Xx9ybavNpq/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1v6wOPKMjy-YmDm5-EF-77vfpsPw6w24/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1w0jOvgKYCVDONMwmd0mwNBQUusWzCpBM/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1wPaOPKlF05E9NkPH1V5Y2rYR3t5uRNXk/view?usp=sharing>

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>

Inviato: venerdì 26 febbraio 2021 09:56

A: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: 'albertobellizzi@bellizzisrl.it' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>

Oggetto: R: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

Priorità: Alta

Buon giorno,

in riferimento al mezzo indicato in oggetto, Vi informiamo che abbiamo riscontrato avaria attiva sul distributore freno (Cfr. file allegato). Tale avaria preclude il corretto funzionamento dell'impianto frenante, pertanto si rende necessaria la sostituzione del pedale freno. Attendiamo Vs. benestare per poter procedere. Certi di Vs. riscontro inviamo

Cordiali saluti.

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>

Inviato: giovedì 25 febbraio 2021 16:31

A: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: 'albertobellizzi@bellizzisrl.it' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>

Oggetto: R: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

Priorità: Alta

Buona Sera Ing.

Come anticipato per le vie brevi e mezzo mail abbiamo messo in pressione l'impianto di raffreddamento non riscontrando, al momento, trafilamenti di antigelo. Abbiamo sostituito parte della raccorderia sull'impianto pneumatico per perdite sulla stessa (come evidenziato nel primo report). Non appena saranno concluse le operazioni di manutenzione straordinaria sarà ns. premura comunicarVi consuntivo definitivo. Ad integrazione di quanto descritto, di seguito report fotografico (allegato in precedenza nel primo report diagnostico)

Cordialità

<https://drive.google.com/file/d/1jDDDD-upjGG0v6ztKNvIOOrab7ELXz3P/view?usp=sharing>,

<https://drive.google.com/file/d/1pSSGmHDaL6YOIhSoCzv9Nps9JPJw-QQ/view?usp=sharing>,

<https://drive.google.com/file/d/1jvwqxo4wS2TKgIp4aHS5thsoy1wMQhrW/view?usp=sharing>,

<https://drive.google.com/file/d/1jzOohTIHzegtLKklL7RJR2Gai1nRZfYF/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1ATXpvBWatZTQ4J00W9brQMIzwocZOCH/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1BHVIKK31fB8n80RFco4AIX3v0Kavq7WH/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1CLIMhzjBYKKnOI1tL7XFNTTrKpYvWnV9/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1KieBCLxKcdallmZAowofUJJ46pHPNR88/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1OGiZRYxaG364VbhjYDmCLNH6HKPS4GSe/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1ZJwAdJfeYg4NyzfThXoxRk3kB_wGaU5n/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1ZN0zsBDGds1AwHSSQ-u1liNoL_Q1IQEj/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1binJQyV5p0Mkh2EFPj6h5s2FGtHQRqKF/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eMmZZkfK9CbXpYcBkbu02wX91ai_dKeB/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eOG_DDQ_KEOzI5ACOPKZrd42rC4c_W9/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eTpgPwqRzu9g1zGBgeTTi00GitPj5iOb/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1eUvnYhVDkKX-ZZ3GG9rS4Lm5RgqiRvco/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eWgou0G4uZKG0UwAQ_vYGfBlki2zIQ_T/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eYi0aj7w914i1ji5qwKHQsiS7W5fyw3s/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1e_MSBx0OXKOa3KM0cBmSDkGUfvsZabvJ/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1e_NgL8zhb3omDYg4JsDUUATK-KtsCLvk/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1ea758wvvRbYQkIfkIGDoSiywD06tch3/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eeaSdcKrSh4u8ypN_rvvC9t1xfEPG1hX/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eiJq4WFTtIsAcSbl83v4-MWBnEk9mrc2/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1epbVKyJf3oRL8gT1Ad_svgH83JU6Mg_I/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eqUpBj2bbQvc5V-TOAEbsl7K9_T5qcEd/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eviybn5TKCgo4ojkF_M8L998hWtT6ZPC/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1f1SfxKTpXUqxhLmHdDVJ0kNQH0wVRxsx/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fBMCu8TroBdMho2SDteJAjWB7n5qCRne/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fHEwOAPiJDFZmu5rwYsACcig-D8dmpe/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fMRGftMgiMmPSIzqjVv7KYkyUfFpUufW/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fPwF0TSKQuhnusw7gLB0YFaUmKKIUlpE/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fSuTtcP3gNTCBCGtpesqrLov5JE9Fnb1/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fZIL236JBAhAqPrTHUz1T1IDPtyj8avV/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fdHDGZyt3qx0Q4v7WlYIEHQ3BNQOb0S/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1ff8rylN-gmdnAahFDx9pwwNboqeis_-N/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1gSL5CUCLARdmCBzyCxEfoRHWufgR1V8M/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1kWWhb1h5cuQI7xyLdMAQa_5lcvMyluWW/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1mlhVJkGiW-uL6JTYRmY32YBhpZY2y7YK/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1v6wOPKMjy-YmDm5-EF-77vfspcPw6w24/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1wPaOPKlf05E9NkPH1V5Y2rYR3t5uRNXk/view?usp=sharing>

p. Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato: giovedì 25 febbraio 2021 15:58

A: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>; 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: albertobellizzi@bellizzisrl.it

Oggetto: Re: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

Ciao Antonio,

ti chiedo un aggiornamento sul bus 655, che vedo era messo davvero male: anomalia motore, sost. centralina ventola di raffreddamento, sost. pompa urea, sost. ammortizzatori post, sost. guarnizione coppa olio per perdita, sost. parolio differenziale per perdita olio, sost. boccole e bielle barra stabilizzatrice post., sost. antigelo e lavaggio, sost. tubazione gruppo idroventola per perdita...

mi chiedo come camminasse questo autobus...

Ti chiedo delle foto delle lavorazioni e una breve relazione in aggiunta al preventivo,

grazie

Il 18/02/2021 18:26, Antonio Romano (Bellizzi srl) ha scritto:

Buona sera,

come comunicato per le vie brevi, Vi informiamo che durante l'operazione di sostituzione guarnizione coppa olio motore abbiamo riscontrato tracce di emulsione all'interno della coppa (Cfr. files allegati). Domattina metteremo l'impianto di raffreddamento in pressione per capire se e da dove possano derivare trafilamenti di liquido antigelo. Sarà ns. premura comunicarVi tempestivamente quanto riscontrato a seguito della prova.

Cordiali saluti

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato: mercoledì 17 febbraio 2021 13:33

A: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>; unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: albertobellizzi@bellizzisrl.it

Oggetto: Re: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

procedete,

fateci sapere

Il 16/02/2021 19:19, Antonio Romano (Bellizzi srl) ha scritto:

Buona sera,

facciamo seguito alla ns. mail per proporVi la ns. migliore offerta per il ripristino delle avarie/anomalie riscontrate sul bus In oggetto. Si precisa che il preventivo è stato elaborato sulla scorta delle operazioni diagnostiche eseguite pertanto suscettibile di variazioni. Sarà ns. premura comunicarVi eventuali variazioni sui costi qualora si rendessero necessarie operazioni e/o ricambi aggiuntivi. In attesa di ricevere Vs. benestare per poter procedere, ci è lieta l'occasione per porgere

cordiali saluti.

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>

Inviato: giovedì 11 febbraio 2021 18:17

A: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Cc: 'albertobellizzi@bellizzisrl.it' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>; 'officina@bellizzisrl.it' <officina@bellizzisrl.it>

Oggetto: RESOCONTO CONTROLLI SU BUS. AZ. 655

Priorità: Alta

Buona sera,

come da accordi di seguito resoconto dei controlli e delle prove diagnostiche eseguiti sul bus in oggetto:

organo interessato	Riscontri
Cambio	1. Lavaggio cambio con olio, sostituzione olio cambio e filtro;
Motore	1. Controllo stato cinghie e tendicinghie; 2. Controllo livello olio motore: riscontrata forte perdita olio da guarnizione coppa olio e guarnizione tappo scarico olio; 3. Controllo livello liquido di raffreddamento. Densità liquido antigelo non conforme: assenza totale di liquido antigelo; 4. Diagnosi completa motore con monitoraggio attivo parametri in corsa prova, lettura codici di errore da multiplex: 5957, FMI 7, OC 1. Riscontrata anomalia su impianto di alta pressione, spia MIL Accesa; 5. Eseguito test UDST: nessuna anomalia riscontrata; 6. Pompa di raffreddamento Urea non connessa; 7. Riscontrata assenza di riparo sottocassa.
Ruote e pneumatici	8. Controllo stato pneumatici anteriori e posteriori: battistrada pneumatici posteriori eccessivamente usurato.
Tiranteria sterzo	9. Ispezione tiranteria sterzo.
Barre stabilizzatrici	10. Barra stabilizzatrice anteriore ok; 11. Boccole barra stabilizzatrice posteriore da sostituire; 12. Bielle barra stabilizzatrice posteriore da sostituire.
Freni anteriori e posteriori	13. Usura freni anteriori e posteriori: Ant. 38% - 30%, Post. 64% - 67%.
Sistema ECAS	14. Diagnosi computerizzata su sistema ECAS,; 15. Controllo tiranteria ECAS: ok.
Ammortizzatori	16. Controllo stato ammortizzatori anteriori: ok; 17. Controllo stato ammortizzatori posteriori: trasudazione olio da ammortizzatori, rottura gomme ammortizzatori posteriori.

batterie	18. Livello liquido batterie ok. Rilevata fuoriuscita di elettrolita da batterie.
Impianto pneumatico	19. Perdite di aria da raccorderia su impianto pneumatico.
controllo impianto antincendio	20. Estintore scaduto necessita revisione impianto antincendio.
Sistema EBS/ASR	21. Diagnosi computerizzata su sistema EBS/ASR: riscontrati errori storicizzati. Nessun errore attivo
Impianto riscaldamento e A/C	22. Impianto riscaldamento ok; 23. Impianto A/C non parte.
Impianto idroventola/idroguita	24. Basso livello olio idroventola. Necessita rabbocco. 25. Messaggio da body computer: centralina ventole non connessa.

In allegato check-list dei controlli eseguiti e prove diagnostiche computerizzate. Di seguito report fotografico di quanto analizzato. Come da Vs. richiesta seguirà preventivo di spesa per la risoluzione delle anomalie/avarie riscontrate. In attesa di ricevere Vs. cortese riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento, ci è lieta l'occasione per porgere i ns.

Cordiali saluti.

<https://drive.google.com/file/d/1ATXpvBWatZTQ4J00W9brQMlzwccZCOH/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1BHVIKK3IfB8n80RFco4AlX3v0Kavq7WH/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1CLIMhzjBYKKnnOI1tL7XFNTTrKpYvWnV9/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1KieBCIxKcdallmZAowofuJJ46pHPNR88/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1OGiZRYxaG364VbhjYDmCLNH6HKPS4GSe/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1ZJwAdJfeYg4NyzfhTXoxRk3kB_wGaU5n/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1ZN0zsBDGds1AwHSSQ-u1liNoL_Q1IQEj/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1binJQvV5p0Mkh2EFPj6h5s2FGtHQRqKF/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1eMmZZkfK9CbXpYcBkbu02wX91ai_dKeB/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1eOG_DDQ_KEOzI5ACOPOKZrd42rC4c_W9/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1eTpgPwqRzu9g1zGBgeTTi00GitPi5iOb/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1eUvnYhVDkKX-ZZ3GG9rS4Lm5RgqiRvco/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1eWgou0G4uZKG0UwAQ_vYGfBlki2zIQ_T/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1eYi0aj7w914i1ji5qwKHQsiS7W5fyw3s/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1e_MSBx0OXK0a3KM0c8mSDkGUfvsZabvJ/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1e_NgL8zhb3omDYg4JsDUUATK-KtsCLvk/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1ea758wvvRbYQkiIfkIGDoSiywD06tch3/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1eeaSdcKrSh4u8ypN_rvvC9t1xfEPG1hX/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1eIj4WFTtIsAcSbl83v4-MWBnEk9mrc2/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1epbVKyIF3oRL8gT1Ad_svgHB3JU6Mg_l/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1eqUpBj2bbQvc5V-TOAEbsI7K9_T5qcEd/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1eviybn5TKCgo4ojkF_M8L99BhWtT6ZPC/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1f1SfxKTpXUxqhLmHdDVJ0kNQH0wVRsxs/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fBMCu8TroBdMho2SDteJAjWB7n5qCRne/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fHEw0APiJDfZmu5rwYsACcig-D8dmpe/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fMRGftMgiMmPSlZqjVv7KYkyUfFpUufW/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fPwF0TSKQuhnusw7gLb0YFaUmKKIUIpE/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fSuTtcP3gNTCBCGtpesqrLov5JE9Fnb1/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fZIL236JBAhAqPrTHUz1T1iDptyj8avV/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fdHDGZyt3qx0Q4v7WiiYIEHQ3BNQOb0S/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1ff8rylN-gmdnAahFDx9pwwNboqeis_-N/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1gSL5CUCLARdmcBzyCxEfoRHwufgR1V8M/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1kWHb1h5cuQI7xyLdMAQa_5lcvMyliuWW/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1mlhVJkGiW-ul6JTYRmY32YBhpZY2y7YK/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1v6wOPKMiy-YmDm5-EF-77vfspcPw6w24/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1wPaOPKLf05E9NkPH1V5Y2rYR3t5uRNXk/view?usp=sharing>

p.Bellizzi srl
Antonio Romano
Tel. +390805058296
Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.
La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

--



Ing. Marianna Ettore
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

m.ettore@amat.it

www.amat.it



Ing. Marianna Ettore
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

m.ettore@amat.it

www.amat.it

Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio

PREVENTIVO
ULTIMO
3° di 3



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO 221020218

Cod. Cl.te
004551

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 1 / 3

N° Dossier 221020218
Data dossier 18/02/2021

Modello AUTOBUS CITYMOOD
N° di VIN 2499

Targa EH380FT
Km 460771

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
221020218.1 ORDINE RIPARAZIONE (M2) del 18/02/2021							
CONSUNTIVO MANUTENZIONE BUS CITYMOOD AZ. 655							
ANOMALIA MOTORE							
1h30	P1	CONTROLLO EFFICIENZA CABLAGGIO DI COLLEGAMENTO TRA EDC17 E REGOLATORE POMPA DI ALTA PRESSIONE	50,00	-25%	37,50	56,25	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE	50,00	-25%	37,50	3,75	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA DEL SENSORE DI PRESSIONE SU RAIL	50,00	-25%	37,50	3,75	44
0h30	P1	CONTROLLO EFFICIENZA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE	50,00	-25%	37,50	18,75	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI RITORNO DEL COMBUSTIBILE DALLA POMPA DI ALTA PRESSIONE VERSO IL SERBATOIO	50,00	-25%	37,50	3,75	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI BASSA PRESSIONE COMBUSTIBILE VERIFICA CORRETTA PRESSIONE DI MANDATA VERSO POMPA	50,00	-25%	37,50	3,75	44
0h15	P1	CANCELLAZIONE MEMORIA GUASTI	50,00	-25%	37,50	9,38	44
2h00	P1	2 CICLO DI RIGENERAZIONE FORZATA DPF PER SCARSA EFFICIENZA CATALIZZATORE (GUASTO ATTIVO IN DIAGNOSI)	50,00	-25%	37,50	75,00	44
1h00	P1	PROVA PROLUNGATA SU STRADA E COLLAUDO VEICOLO	50,00	-25%	37,50	37,50	44
0h30	P1	SOSTITUZIONE SENSORE DEPRESSORE FAP	50,00	-25%	37,50	18,75	44
1	F504130662	VALVOLA	191,00	-11%	169,99	169,99	44 ✓
1	F99446692	GUARNIZIONE COPERCHI	25,00	-11%	22,25	22,25	44
1	F504102810	SENSORE DEPRESSORE F	113,00	-11%	100,57	100,57	44 ✓
Totale						523,44	
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO IN AVARIA							
0h09	P1	SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO	50,00	-25%	37,50	5,63	44
1	D351231	CENTRALINA BOSCH R917009977	459,00	-11%	408,51	408,51	44 ✓
Totale						414,14	
POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA NON CONNESSA							
1h00	P1	SOSTITUZIONE POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA ED ANCORAGGIO A TELAIO	50,00	-25%	37,50	37,50	44
1h00	P1	CREAZIONE STAFFA DI ANCORAGGIO POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA	50,00	-25%	37,50	37,50	44
1	D068515	POMPA ACQUA CM10P7-1	615,82	-11%	548,08	548,08	44 ✓
Totale						623,08	
AMMORTIZZATORI POSTERIORI							
4h00	P1	SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI	50,00	-25%	37,50	150,00	44

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

Cod. Cl.te
004551

PREVENTIVO 221020218

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 2 / 3

N° Dossier 221020218
Data dossier 18/02/2021

Modello AUTOBUS CITYMOOD
N° di VIN 2499

Targa EH380FT
Km 460771

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
4	D348459	AMMORTIZZATORE POSTERIORE KIT D339862	206,00	-11%	183,34	733,36	44
Totale						883,36	
PERDITA OLIO MOTORE							
2h30	P1	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE COPPA OLIO	50,00	-25%	37,50	93,75	44
0h30	P1	LAVAGGIO MOTORE	50,00	-25%	37,50	18,75	44
1h00	P1	PROVA MESSA IN PRESSIONE IMPIANTO DI RAFFERDDAMENTO	50,00	-25%	37,50	37,50	44
		PER PRESENZA DI ACQUA IN COPPA OLIO					
1	F5801541760	GUARNIZ.COPPA OLIO	91,00	-11%	80,99	80,99	44
1	0194151	FILTRO OLIO	46,93	-11%	41,77	41,77	44
25	09110010822	EXCELLENCE MAN 3677 5W30 LT. 1.000	13,79	-40%	8,27	206,85	44
Totale						479,61	
TRASUDAZIONE DI OLIO DIFFERENZIALE							
1h12	P1	SOSTITUZIONE PARAOLIO DIFFERENZIALE	50,00	-25%	37,50	45,00	44
1	0252676	ANELLO	235,84	-17%	195,75	195,75	44
10	P3505C001	OLIO DIFFER. 208LT - Q8 XG 80W-90	4,80		4,80	48,00	44
Totale						288,75	
BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE							
0h21	P1	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE	50,00	-25%	37,50	13,13	44
2h30	P1	SOSTITUZIONE BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	50,00	-25%	37,50	93,75	44
2	D336370	STABILIZER LINK	103,60	-11%	92,20	184,41	44
4	D343324	BOCCOLA PER BARRA STAB. METALRUBBER	152,24	-17%	126,36	505,44	44
Totale						796,73	
SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO E LAVAGGIO IMPIANTO							
1h30	P1	SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO E LAVAGGIO IMPIANTO	50,00	-25%	37,50	56,25	44
35	ANTIGELOGIALLO	ANTIGELO PER RADIATORE GIALLO LT.1	3,80		3,80	133,00	44
1	ADDITIVOACQUAGRA NDE		23,94	-20%	19,15	19,15	44
Totale						208,40	
PERDITA OLIO IDROVENTOLA							
0h06	P1	RABBOCCO OLIO IDROVENTOLA	50,00	-25%	37,50	3,75	44
0h06	P1	RISCONTRATA PERDITA OLIO DA RACCORDO: SERRAGGIO	50,00	-25%	37,50	3,75	44
		RACCORDO SU TUBAZIONE IDROVENTOLA					
8	P4502D002	M-AUTOSYNT (OLIO IDROGUIDA)	4,50		4,50	36,00	44
Totale						43,50	
PERDITE ARIA							
2h00	P1	SOSTITUZIONE RACCORDERIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	50,00	-25%	37,50	75,00	44
3	D314336	RACCT GIREV.PIEDE M	4,15	-11%	3,69	11,08	44

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO 221020218

Cod. Cl.te
004551

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 3 / 3

N° Dossier	Data dossier	Modello	N° di VIN	Targa	Km
221020218	18/02/2021	AUTOBUS CITYMOOD	2499	EH380FT	460771

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
2	D313072	RACC TERM DIR.M16X1.	3,06	-11%	2,72	5,45	44
1	D313081	RACCORDO A GOMITO	8,00	-11%	7,12	7,12	44
3	D313106	O-RING	1,00	-11%	0,89	2,67	44
1	D313084	RACCORDO A GOMITO	10,00	-11%	8,90	8,90	44
Totale						110,22	

ANOMALIA FBS

2h00	P1	SOSTITUZIONE PEDALE COMANDO FRENO	50,00	-25%	37,50	75,00	44
1	D310030	DISTRIBUTORE FRENI W	1.896,20	-11%	1.687,62	1.687,62	44 ✓
Totale						1.762,62	

PERDITA LIQUIDO ANTGOELO

1h00	P1	SOSTITUZIONE TUBAZIONE SU IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	50,00	-25%	37,50	37,50	44
1	F5801492152	COMPRESSORE PNEUMATICO	30,00	-11%	26,70	26,70	44
Totale						64,20	

STAFFE ANCORAGGIO RADIATORI ROTTE

8h00	P1	STACCO E RIATTACCO PACCO RADIATORI	50,00	-25%	37,50	300,00	44
1h30	P1	RIPRISTINO STAFFE ANCORAGGIO RADIATORI	50,00	-25%	37,50	56,25	44
Totale						356,25	

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972

Totale mano d'opera 1.370,63 EUR

Totale ricambi 5.183,66 EUR

Totale varie 0,00 EUR

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I Vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale www.bellizzisrl.it alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL:

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	
44	22,00 %	6554,30	1.441,95	IVA 22 %	1.441,95 €
				TOTALE DOCUMENTO	7.996,25 €

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via del Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
 Officina autorizzata Man Truck & Bus
 Officina autorizzata Neoplan
 Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
 Officina autorizzata Siemens VDO
 Officina autorizzata Isotta Fraschini
 Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
 Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio

2° di 3
 PREVENTIVO (A consuntivo)
 SUPERATO in est. del precedente
 PERCHÉ SEONTATO
 LA MANOPERA.

**Destinazione**

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74010 TARANTO (TA)
 ITALIA
 P. IVA: IT00146330733
 Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74010 TARANTO (TA)
 ITALIA
 P. IVA: IT00146330733

Cod. Cl.te
 004551

PREVENTIVO 221020218

Pag 1 / 3

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

N° Dossier 221020218
Data dossier 18/02/2021

Modello AUTOBUS CITYMOOD
N° di VIN 2499

Targa EH380FT
Km 460771

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp	IVA
221020218.1 ORDINE RIPARAZIONE (M2) del 18/02/2021							
CONSUNTIVO MANUTENZIONE BUS CITYMOOD AZ. 655							
ANOMALIA MOTORE							
1h30	P1	CONTROLLO EFFICIENZA CABLAGGIO DI COLLEGAMENTI TRA EDC17 E REGOLATORE POMPA DI ALTA PRESSIONE	50,00	-20%	40,00	60,00	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA DEL SENSORE DI PRESSIONE SU RAIL	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h30	P1	CONTROLLO EFFICIENZA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE	50,00	-20%	40,00	20,00	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI RITORNO DEL COMBUSTIBILE DALLA POMPA DI ALTA PRESSIONE VERSO IL SERBATOIO	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI BASSA PRESSIONE COMBUSTIBILE E VERIFICA CORRETTA PRESSIONE DI MANDATA VERSO POMPA	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h15	P1	CANCELLAZIONE MEMORIA GUASTI	50,00	-20%	40,00	10,00	44
2h00	P1	2 CICLO DI RIGENERAZIONE FORZATA DPF PER SCARASA EFFICIENZA CATALIZZATORE (GUASTO ATTIVO IN DIAGNOSI)	50,00	-20%	40,00	80,00	44
1h00	P1	PROVA PROLUNGATA SU STRADA E COLLAUDO VEICOLO	50,00	-20%	40,00	40,00	44
0h30	P1	SOSTITUZIONE SENSORE DEPRESSORE FAP	50,00	-20%	40,00	20,00	44
1	F504130662	VALVOLA	191,00	-11%	169,99	169,99	44
1	F99446692	GUARNIZIONE COPERCHI	25,00	-11%	22,25	22,25	44
1	F504102810	SENSORE DEPRESSORE F	113,00	-11%	100,57	100,57	44
Totale						538,81	
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO IN AVARIA							
0h09	P1	SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO	50,00	-20%	40,00	6,00	44
1	D351231	CENTRALINA BOSCH R917009977	459,00	-11%	408,51	408,51	44
Totale						414,51	
POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA NON CONNESSA							
1h00	P1	SOSTITUZIONE POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA ED ANCORAGGIO A TELAIO	50,00	-20%	40,00	40,00	44
1h00	P1	CREAZIONE STAFFA DI ANCORAGGIO POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA	50,00	-20%	40,00	40,00	44
1	D068515	POMPA ACQUA CM10P7-1	615,82	-11%	548,08	548,08	44
Totale						628,08	
AMMORTIZZATORI POSTERIORI							
4h00	P1	SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	160,00	44

Documento non valido a fini fiscali.


Bellizzi s.r.l.
 Via Tommaso Columbo 29
 I - 70132 Bari (BA)
 Tel.: +39 080 5058296 PBX
 Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
 www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
 Via dei Bucaneve s.n.
 I - 70026 Modugno (BA)
 Tel.: +39 080 5058296 PBX
 Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
 Strada Comunale 4
 I - 74016 Massafra (TA)
 Tel.: +39 080 5058296
 Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
 C.C.I.A.A. Bari 326451
 Iscriz. Trib. Bari n. 32034
 Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO 221020218

Cod. Cl.te
004551

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 2 / 3

N° Dossier Data dossier
221020218 18/02/2021

Modello N° di VIN
AUTOBUS CITYMOOD 2499

Targa Km
EH380FT 460771

Qta	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
4	D348459	AMMORTIZZATORE POSTERIORE KIT D339862	206,00	-11%	183,34	733,36	44
		Totale				893,36	
PERDITA OLIO MOTORE							
2h30	P1	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE COPPA OLIO	50,00	-20%	40,00	100,00	44
0h30	P1	LAVAGGIO MOTORE	50,00	-20%	40,00	20,00	44
1h00	P1	PROVA MESSA IN PRESSIONE IMPIANTO DI RAFFERDDAMENTO	50,00	-20%	40,00	40,00	44
		PER PRESENZA DI ACQUA IN COPPA OLIO					
1	F5801541760	GUARNIZ. COPPA OLIO	91,00	-11%	80,99	80,99	44
1	0194151	FILTRO OLIO	46,93	-11%	41,77	41,77	44
25	09110010822	EXCELLENCE MAN 3677 5W30 LT. 1.000	13,79	-40%	8,27	206,85	44
		Totale				489,61	
TRASUDAZIONE DI OLIO DIFFERENZIALE							
1h12	P1	SOSTITUZIONE PARAOLIO DIFFERENZIALE	50,00	-20%	40,00	48,00	44
1	0252676	ANELLO	235,84	-17%	195,75	195,75	44
10	P3505C001	OLIO DIFFER. 208LT - Q8 XG 80W-90	4,80		4,80	48,00	44
		Totale				291,75	
BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE							
0h21	P1	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE	50,00	-20%	40,00	14,00	44
2h30	P1	SOSTITUZIONE BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	50,00	-20%	40,00	100,00	44
2	D336370	STABILIZER LINK	103,60	-11%	92,20	184,41	44
4	D343324	BOCCOLA PER BARRA STAB. METALRUBBER	152,24	-17%	126,36	505,44	44
		Totale				803,85	
SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO E LAVAGGIO IMPIANTO							
1h30	P1	SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO E LAVAGGIO IMPIANTO	50,00	-20%	40,00	60,00	44
35	ANTIGELOGIALLO	ANTIGELO PER RADIATORE GIALLO LT.1	3,80		3,80	133,00	44
1	ADDITIVOACQUAGRA NDE		23,94	-20%	19,15	19,15	44
		Totale				212,15	
PERDITA OLIO IDROVENTOLA							
0h06	P1	RABBOCCO OLIO IDROVENTOLA	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h06	P1	RISCONTRATA PERDITA OLIO DA RACCORDO: SERRAGGIO	50,00	-20%	40,00	4,00	44
		RACCORDO SU TUBAZIONE IDROVENTOLA					
8	P4502D002	M-AUTOSYNT (OLIO IDROGUIDA)	4,50		4,50	36,00	44
		Totale				44,00	
PERDITE ARIA							
2h00	P1	SOSTITUZIONE RACCORDERIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	50,00	-20%	40,00	80,00	44
3	D314336	RACC T GIREV. PIEDE M	4,15	-11%	3,69	11,08	44

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO 221020218

Cod. Cl.te
004551

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 3 / 3

N° Dossier 221020218
Data dossier 18/02/2021

Modello AUTOBUS CITYMOOD
N° di VIN 2499

Targa EH380FT
Km 460771

Qta	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
2	D313072	RACC TERM DIR.M16X1.	3,06	-11%	2,72	5,45	44
1	D313081	RACCORDO A GOMITO	8,00	-11%	7,12	7,12	44
3	D313106	O-RING	1,00	-11%	0,89	2,67	44
1	D313084	RACCORDO A GOMITO	10,00	-11%	8,90	8,90	44
Totale						115,22	

ANOMALIA EBS

2h00	P1	SOSTITUZIONE PEDALE COMANDO FRENO	50,00	-20%	40,00	80,00	44
1	D310030	DISTRIBUTORE FRENI W	1.896,20	-11%	1.687,62	1.687,62	44
Totale						1.767,62	

PERDITA LIQUIDO ANTGOELO

1h00	P1	SOSTITUZIONE TUBAZIONE SU IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	50,00	-20%	40,00	40,00	44
1	F5801492152	COMPRESSORE PNEUMATICO TUBAZIONE	30,00	-11%	26,70	26,70	44
Totale						66,70	

STAFFE ANCORAGGIO RADIATORI ROTTE

8h00	P1	STACCO E RIATTACCO PACCO RADIATORI	50,00	-20%	40,00	320,00	44
1h30	P1	RIPRISTINO STAFFE ANCORAGGIO RADIATORI	50,00	-20%	40,00	60,00	44
Totale						380,00	

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972

Totale mano d'opera 1.462,00 EUR

Totale ricambi 5.183,66 EUR

Totale varie 0,00 EUR

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I Vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale www.bellizzisrl.it alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL:

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	
44	22,00 %	6645,66	1.462,05	8.107,71 €	IVA 22 %
				8.107,71 €	TOTALE DOCUMENTO

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.

CONFINDUSTRIA
Bari e Bari-Andria-Trani



Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it





Lavoro n.70/2021 del 17.02.2021

Spett.le

Bellizzi srl

Via dei Bucaneve s.n.

70026 Modugno (BA)

info@bellizzisrl.it

OGGETTO: BUS AZ.655 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE E CAMBIO – SOST. AMMORTIZZATORI POSTERIORI
CIGZ9730ADF91

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 120 del 10/02/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 17/02/2021, assunto al prot. 2929/21 del 17/02/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.835,61 + IVA;**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 3.835,61 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 07 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/a Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO OFZ0652

Cod. Cl.te
004551

Pag 1 / 2

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

N° Dossier Data dossier
221020218 11/02/2021

Modello N° di VIN
AUTOBUS CITYMOOD 2499

Targa Km
EH380FT 460771

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
221020218.1 PREVENTIVO (M2) del 11/02/2021							
PREVENTIVO MANUTENZIONE BUS CITYMOOD AZ. 655 **S. E. & O. **							
ANOMALIA MOTORE							
1h30	P1	CONTROLLO EFFICIENZA CABLAGGIO DI COLLEGAMENTO TRA EDC17 E REGOLATORE POMPA DI ALTA PRESSIONE	50,00	-20%	40,00	60,00	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA DEL SENSORE DI PRESSIONE SU RAIL	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h30	P1	CONTROLLO EFFICIENZA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE	50,00	-20%	40,00	20,00	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO SDI RITORNO DEL COMBUSTIBILE DALLA POMPA DI ALTA PRESSIONE VERSO IL SERBATOIO	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h06	P1	CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI BASSA PRESSIONE COMBUSTIBILE E VERIFICA CORRETTA PRESSIONE DI MANDATA VERSO POMPA	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h15	P1	CANCELLAZIONE MEMORIA GUASTI	50,00	-20%	40,00	10,00	44
1	F504130662	VALVOLA	191,00	-11%	169,99	169,99	44✓
Totale						275,99	
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO IN AVARIA							
0h09	P1	SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO	50,00	-20%	40,00	6,00	44
1	D351231	CENTRALINA BOSCH R917009977	459,00	-11%	408,51	408,51	44✓
Totale						414,51	
POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA NON CONNESSA							
1h00	P1	SOSTITUZIONE POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA ED ANCORAGGIO A TELAI	50,00	-20%	40,00	40,00	44
1	D068515	POMPA ACQUA CM10P7-1	615,82	-11%	548,08	548,08	44✓
Totale						588,08	
AMMORTIZZATORI POSTERIORI							
4h00	P1	SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	160,00	44
4	D348459	AMMORTIZZATORE POSTERIORE KIT D339862	206,00	-11%	183,34	733,36	44✓
Totale						893,36	
PERDITA OLIO MOTORE							
2h30	P1	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE COPPA OLIO	50,00	-20%	40,00	100,00	44
1	F5801541760	GUARNIZ. COPPA OLIO	91,00	-11%	80,99	80,99	44
Totale						180,99	

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Posta certificata: bellizziari@pec.it
www.bellizziari.it



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
 Officina autorizzata Man Truck & Bus
 Officina autorizzata Neoplan
 Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
 Officina autorizzata Siemens VDO
 Officina autorizzata Isotta Fraschini
 Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
 Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione
AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74010 TARANTO (TA)
 ITALIA
 P. IVA: IT00146330733
 Cod. Fiscale:

Destinatario
AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74010 TARANTO (TA)
 ITALIA
 P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO OFZ0652

Cod. Cl.te
 004551

Condizione di pagamento
 BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

Banca
 BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 2 / 2

N° Dossier
 221020218

Data dossier
 11/02/2021

Modello
 AUTOBUS CITYMOOD

N° di VIN
 2499

Targa
 EH380FT

Km
 460771

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
TRASUDAZIONE DI OLIO DIFFERENZIALE							
1h12	P1	SOSTITUZIONE PARAOLIO DIFFERENZIALE	50,00	-20%	40,00	48,00	44
1	0252676	ANELLO	235,84	-17%	195,75	195,75	44✓
10	P350SC001	OLIO DIFFER. 208LT - Q8 XG 80W-90	4,80		4,80	48,00	44
Totale						291,75	
BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE							
0h21	P1	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE	50,00	-20%	40,00	14,00	44
2h30	P1	SOSTITUZIONE BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	50,00	-20%	40,00	100,00	44
2	D336370	STABILIZER LINK	103,60	-11%	92,20	184,41	44✓
4	D343324	BOCCOLA PER BARRA STAB. METALRUBBER	152,24	-17%	126,36	505,44	44✓
Totale						803,85	
SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO E LAVAGGIO IMPIANTO							
1h30	P1	SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO E LAVAGGIO IMPIANTO	50,00	-20%	40,00	60,00	44
35	ANTIGELOGIALLO	ANTIGELO PER RADIATORE GIALLO LT.1	3,80		3,80	133,00	44
Totale						193,00	
PERDITA OLIO IDROVENTOLA							
1h00	P1	SOSTITUZIONE TUBAZIONE SU GRUPPO DI REGOLAZIONE IDROVENTOLA	50,00	-20%	40,00	40,00	44
0h06	P1	RABBOCCO OLIO IDROVENTOLA	50,00	-20%	40,00	4,00	44
1	D344482	TUBO FLESSIBILE 5/8	152,10	-25%	114,08	114,08	44✓
8	P4502D002	M-AUTOSYNT (OLIO IDROGUIDA)	4,50		4,50	36,00	44
Totale						194,08	

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I Vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'Informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale www.bellizzisrl.it alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL:

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	3.835,61 €
44	SCISSIONE PAGAMENTI	22,00 %	3835,61	843,83	843,83 €
TOTALE DOCUMENTO					4.679,44 €

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
 Via Tommaso Colombo 29
 I - 70132 Bari (BA)
 Tel.: +39 080 5058296 PBX
 Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
 Via del Bucaneve s.n.
 I - 70026 Modugno (BA)
 Tel.: +39 080 5058296 PBX
 Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
 Strada Comunale 4
 I - 74016 Massafra (TA)
 Tel.: +39 080 5058296
 Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
 C.C.I.A.A. Bari 326451
 Iscriz. Trib. Bari n. 32034
 Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



**Destinazione**

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 2

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
530	03/03/2021	004551	221030060	03/03/2021	
Condizione di pagamento			Banca		
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM			BANCA POPOLARE DI BARI		

Qtà	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

RIF. VS. DDT NR. 120 DEL 10/02/2021

RIF. VS. ORDINE NR. 70/2021 DEL 03/02/2021

CIG: Z9730ADF91

RESO TOLTO D'OPERA LVORAZIONI SU BUS AZ. 655

• VALVOLA SOFRAPPRESIONE SU RAIL: F504130662;

• GUARNIZIONE COPERCHIO PUNTERIE: F99446692; < 100€

• FILTRO OLIO: 0194151; < 100€

• CENTRALINA VENTILATORE IDROSTATICO: D351231;

• POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA: D068515;

• N°4 AMMORTIZZATORI POSTERIORI: D348459;

• GUARNIZIONE COPPA OLIO: F5801541760; < 100€

• ANELLO PARAOLIO DIFFERENZIALE: 0252676;

• N° 4 BOCCOLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE: D343324;

• N° 2 BIELLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE: D336370; < 100€

RACCORDI SU IMPIANTO PNEUMATICO: D314336 - D313072 - D313081 - D313084; } < 100€

• DISTRIBUTORE COMANDO FRENI: D310030;

• SENSORE DEPRESSORE DPF: F504102810;

• TUBAZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO: F5801492152. < 100€

RIF. VS. ORDINE NR. 22/2021 DEL 15.01.2021

RIF. VS. PROT. NR. 916/2021 DEL 15/01/2021

CIG: Z24303189D

MATERIALE TOLTO D'OPERA

FILTRO OLIO CAMBIO: 0194214

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060


Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.





Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 2 / 2

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
530	03/03/2021	004551	221030060	03/03/2021	

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qtà	Rif	Descrizione
Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972		

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno A VISTA	N. Collo 1,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Mittente
Data partenza 03/03/2021	Ora partenza 13:22	Carico BARI (BA)	Scarico	
Data arrivo	Ora arrivo	Vettore		
Firma conducente / Vettore		Firma destinatario		
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it



VDO



MAN

Oggetto: R: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

Mittente: "Antonio Romano \\\(Bellizzi srl\\)" <customerservice@bellizzisrl.it>

Data: 26/02/2021, 09:56

A: "'Marianna Ettore'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "'unitaofficina'" <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: <albertobellizzi@bellizzisrl.it>

Buon giorno,

in riferimento al mezzo indicato in oggetto, Vi informiamo che abbiamo riscontrato avaria attiva sul distributore freno (Cfr. file allegato). Tale avaria preclude il corretto funzionamento dell'impianto frenante, pertanto si rende necessaria la sostituzione del pedale freno. Attendiamo Vs. benestare per poter procedere. Certi di Vs. riscontro inviamo

Cordiali saluti.

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>

Inviato: giovedì 25 febbraio 2021 16:31

A: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>


Cc: 'albertobellizzi@bellizzisrl.it' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>

Oggetto: R: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

Priorità: Alta

Buona Sera Ing.

Come anticipato per le vie brevi e mezzo mail abbiamo messo in pressione l'impianto di raffreddamento non riscontrando, al momento, trafilemanti di antigelo. Abbiamo sostituito parte della raccorderia sull'impianto pneumatico per perdite sulla stessa (come evidenziato nel primo report). Non appena saranno concluse le operazioni di manutenzione straordinaria sarà ns. premura comunicarVi consuntivo definitivo. Ad integrazione di quanto descritto, di seguito report fotografico (allegato in precedenza nel primo report diagnostico)



— Allegati: —

avaria distributore comando freno.jpg

2,9 MB

Oggetto: R: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

Mittente: "Antonio Romano\"(Bellizzi srl)" <customerservice@bellizzisrl.it>

Data: 25/02/2021, 16:31

A: "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitaofficina" <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: <albertobellizzi@bellizzisrl.it>

Buona Sera Ing.

Come anticipato per le vie brevi e mezzo mail abbiamo messo in pressione l'impianto di raffreddamento non riscontrando, al momento, trafilementi di antigelo. Abbiamo sostituito parte della raccorderia sull'impianto pneumatico per perdite sulla stessa (come evidenziato nel primo report). Non appena saranno concluse le operazioni di manutenzione straordinaria sarà ns. premura comunicarVi consuntivo definitivo. Ad integrazione di quanto descritto, di seguito report fotografico (allegato in precedenza nel primo report diagnostico)

Cordialità

<https://drive.google.com/file/d/1jmDDD-upjGG0v6ztKNvIOOrab7ELXz3P/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1jpSSGmHdaL6YOIhSoCzv9Nps9JPJw-Q0/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1jywqxo4wS2TKglp4aHS5thsoy1wMQhrW/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1jzOohTIHzegtLKKIL7RJR2Gai1nRZfYF/view?usp=sharing>
<https://drive.google.com/file/d/1ATXpvBWatZTQ4J00W9brQMlzwocZOCH/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1BHVlKK3fB8n80RFco4AIX3v0Kavq7WH/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1CLIMhzjBYKKnnOI1tL7XFNTTrKpYvWnV9/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1KieBClxKcdallmZAowofuJJ46pHPNR88/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1OGiZRYxaG364VbhjYDmCLNH6HKPS4GSe/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1ZJwAdJfeYg4NyzfhTXoxRk3kB_wGaU5n/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1ZN0zsBDGds1AwHSSQ-u1liNoL_Q1lQEj/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1binJQyV5p0Mkh2EFPj6h5s2FGtHQRqKF/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eMmZZkfK9CbXpYcBkbu02wX91aj_dKeB/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eOG_DDQ_KEOzi5ACOPOKZrd42rC4c_W9/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eTpgPwqRzu9g1zGBgeTTi00GitPj5iOb/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1eUvnYhVDkKX-ZZ3GG9rS4Lm5RgqiRvco/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eWgou0G4uZKG0UwAQ_vYGF8lki2ziQ_T/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eYi0aj7w914i1ji5qwkHQsiS7W5fyw3s/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1e_MSbX0OXK0a3KM0cBmSDkGUfvsZabvJ/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1e_Ng18zhb3omDYg4JsDUUATK-KtsClvk/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1ea758wvvRbYQkilfKlGDoSiywD06tch3/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eeaSdcKrSh4u8ypN_rvvC9t1xfEPG1hX/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eiJq4WFTtIsAcSbl83v4-MWBnEk9mrc2/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1epbVKyIF3oRL8gT1Ad_svgHB3JU6Mg_l/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eqUpBj2bbQvc5V-TOAEbsl7K9_T5qcEd/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eviybn5TKCgo4ojkF_M8L99BhWtT6ZPC/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1f1SfxKTpXUxqhLmHdDVJ0kNQH0wVRxsx/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fBMcu8TroBdMho2SDteJAjWB7n5qCRne/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fHEw0APljJDFZmu5rWYsACcig-D8dmpe/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fMRGftMgiMmPSlZqjVv7KYkyUfFpUufW/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fPwFOTSKQuhnusw7gLB0YFaUmKKIUIpE/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fSuTtcP3gNTCBCGtpesqrLov5JE9Fnb1/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fZIL236JBAHqPrTHUz1T1iDPtyj8avV/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fdHDGZyt3qx0Q4v7WlYIEHQ3BNQOb0S/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1ff8rylN-gmdnAahFDx9pwvNboqeis_-N/view?usp=sharing,

<https://drive.google.com/file/d/1gSL5CUCLARdmCBzyCxEfoRHWufgR1V8M/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1kWHb1h5cuQI7xylDMAQa_5lcvMyliuWW/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1mIhVJkGiW-uL6JTYRmY32YBhpZY2y7YK/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1v6wOPKMjy-YmDm5-EF-77vfspcPw6w24/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1wPaOPKLf05E9NkPH1V5Y2rYR3t5uRNXk/view?usp=sharing>

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato: giovedì 25 febbraio 2021 15:58

A: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>; 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: albertobellizzi@bellizzisrl.it

Oggetto: Re: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

Ciao Antonio,

ti chiedo un aggiornamento sul bus 655, che vedo era messo davvero male: anomalia motore, sost. centralina ventola di raffreddamento, sost. pompa urea, sost. ammortizzatori post, sost. guarnizione coppa olio per perdita, sost. parolio differenziale per perdita olio, sost. boccole e bielle barra stabilizzatrice post., sost. antigelo e lavaggio, sost. tubazione gruppo idroventola per perdita...

mi chiedo come camminasse questo autobus...

Ti chiedo delle foto delle lavorazioni e una breve relazione in aggiunta al preventivo,

grazie

Il 18/02/2021 18:26, Antonio Romano (Bellizzi srl) ha scritto:

Buona sera,

Cordiali saluti.

<https://drive.google.com/file/d/1ATXpvBWatZTQ4J00W9brQMizwcocZOCH/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/18HVlKK3lfB8n80RFco4AlX3v0Kavq7WH/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1CLIMhzjBYKKnnOI1tL7XFNTrKpYvWnV9/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1KieBClxKcdallmZAowofuJJ46pHPNR88/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1OGiZRYxaG364VbhjYDmCLNH6HKPS4GSe/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1ZJwAdJfeYg4NyzfhTXoxRk3kB_wGaU5n/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1ZN0zsBDGds1AwHSSQ-u1liNoL_Q1lQEj/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1binJQyV5p0Mkh2EFPj6h5s2FGtHQRqKF/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1eMmZZkfK9CbXpYcBkbu02wX91aj_dKeB/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1eOG_DDQ_KEOzi5ACOPOKZrd42rC4c_W9/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1eTpgPwqRzu9g1zGBgeTTi00GitPj5iOb/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1eUvnYhVDkKX-ZZ3GG9rS4Lm5RgqiRvco/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1eWgou0G4uZKG0UwAQ_vYGfBlki2ziQ_T/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1eYi0aj7w914i1ji5qwKHQsiS7W5fyw3s/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1e_MSBx0OXKOa3KM0cBmSDkGUfvsZabvJ/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1e_NgL8zhb3omDYg4JsDUUATK-KtsCLvk/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1ea758wvvRbYQkilfkiGDoSiywD06tch3/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1eeaSdcKrSh4u8ypN_rvvC9t1xfEPG1hX/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1eiJq4WFTtIsAcSbI83v4-MWBnEk9mrc2/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1epbVKyJf3oRL8gT1Ad_svgHB3JU6Mg_l/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1eqUpBj2bbQvc5V-TOAEbsI7K9_T5qcEd/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1eviybn5TKCgo4ojkF_M8L99BhWtT6ZPC/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1f1SfxKTPXUxqhlMhdDVJ0kNQHOwVRsxs/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fBMCu8TroBdMho2SDteJAjWB7n5qCRne/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fHEw0APjiJDFZmu5rwYsACcig-D8dmpe/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fMRGftMgiMmPSIZqjVv7KYkyUfEpUufW/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fPwF0TSKQuhnusw7gLb0YFaUmKKIUlpE/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fSuTtcP3gNTCBCGtpesqrLov5JE9Fnb1/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fZIL236JBAhAqPrTHUz1T1iDPtyj8avV/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fdHDGZyt3qx0Q4v7WiiYIEHQ3BNQOb0S/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1ff8rylN-gmdnAahFDx9pwwNboqeis-N/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1gSL5CUCLARdmCBzyCxEfoRHWufgR1V8M/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1kWHb1h5cuQI7xyLdMAQa_5lcvMyliuWW/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1mlhVJkGiW-uL6JTYRmY32YBhpZY2y7YK/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1v6wOPKMjy-YmDm5-EF-77vfspcPw6w24/view?usp=sharing>,

<https://drive.google.com/file/d/1wPaOPKLf05E9NkPH1V5Y2rYR3t5uRNXk/view?usp=sharing>

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

--



Ing. Marianna Elton

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitaqautezioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

--



Ing. Marianna Eltonne
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamaintenance@amati.ta.it

www.amati.ta.it

VIN: ZCM2500L090028592

Cliente AMAT

N. di targa:

PIC:

Modello:

Tipo motore: F2CFE612D*C044

N. di serie motore: 000000000072610

0001-01-01T00:00:00

Guasti

L/02/2021 9.26.07

VIN:	ZCM2500L090028592
Licence Id	0002589
Accettazione	AUTOMATICA
Km:	460883

Parametri identificativi

NOME CENTRALINA	EDC17CV41	PART NUMBER IVECO	504388754
NUMERO DI SERIE CENTRALINA	13430028020415	NUMERO VERSIONE SOFTWARE ECU	C.6.0
DIS	5802025840	VIN	ZCM2500L090028592
VAN		*** DATI DI PROGRAMMAZIONE ***	
NUMERO STAZIONE	---	TIPO STAZIONE	---
DATA DI PROGRAMMAZIONE	---	SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE	---
*** PARAMETRI MOTORE ***		TIPO MOTORE	F2CFE612D*C044
NUMERO DI SERIE MOTORE	000000000072610	*** OPTIONAL ***	
IMMOBILIZER	ASSENTE	RISCALDATORE AdBlue	ASSENTE

Guasti

1 DPF - RIGENERAZIONI NON TERMINATE
VALORE MASSIMO [DTC: 0x74900 FMI: 0x1 DTC FNR: 0x174900]

Status: INT. CONTATORE: 1

Condizioni ambientali

CONTATORE	1	
DLC: N° WARM-UP CYCLE PER CANCELLARE L'ERRORE	32	
HLC: N° AFTER-RUN PER SPEGNERE SPIA EOBD/EDC	0	
FLC: N° AFTER-RUN PER ACCENDERE SPIA EOBD/EDC	0	
*** PRIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	603,50	rpt
VELOCITÀ VEICOLO	0	Kn
TENSIONE BATTERIA	28,24	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALLA PRIMA OCCORRENZA	90:48:27	h:m
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	458967,11	km
*** ULTIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	603,50	rpt
VELOCITÀ VEICOLO	0	Kn
TENSIONE BATTERIA	28,24	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALL'ULTIMA OCCORRENZA	90:48:27	h:m
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	458967,11	km

2 DPF - MONITORAGGIO PRESSIONE DIFFERENZIALE VALORE MASSIMO [DTC: 0x93900 FMI: 0x1 DTC FNR: 0x193900]

Status: INT. CONTATORE: 255

Condizioni ambientali

CONTATORE	255	
DLC: N° WARM-UP CYCLE PER CANCELLARE L'ERRORE	40	
HLC: N° AFTER-RUN PER SPEGNERE SPIA EOBD/EDC	0	
FLC: N° AFTER-RUN PER ACCENDERE SPIA EOBD/EDC	0	
*** PRIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	1003	rpt
VELOCITÀ VEICOLO	22,02	Kn
TENSIONE BATTERIA	28,28	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALLA PRIMA OCCORRENZA	107:19:6	h:m
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	458754,26	km

*** ULTIMA REGISTRAZIONE *** N/A

GIRI MOTORE	827	rpm
VELOCITÀ VEICOLO	25,21	Kn
TENSIONE BATTERIA	28,10	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALL'ULTIMA OCCORRENZA	0:5:34	h:m:s
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	460883,46	km

3 SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE
VALORE NON PLAUSIBILE [DTC: 0x61300 FMI: 0x3 DTC FNR: 0x361300]

Status: INT. CONTATORE: 1

Condizioni ambientali

CONTATORE	1	
DLC: N° WARM-UP CYCLE PER CANCELLARE L'ERRORE	38	
HLC: N° AFTER-RUN PER SPEGNERE SPIA EOBD/EDC	0	
FLC: N° AFTER-RUN PER ACCENDERE SPIA EOBD/EDC	2	
*** PRIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	0	rpm
VELOCITÀ VEICOLO	18,06	Kn
TENSIONE BATTERIA	28,08	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALLA PRIMA OCCORRENZA	1143255:21:30	h:m:s
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	318834,50	km
*** ULTIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	0	rpm
VELOCITÀ VEICOLO	18,06	Kn
TENSIONE BATTERIA	28,08	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALL'ULTIMA OCCORRENZA	1143255:21:30	h:m:s
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	318834,50	km

4 DPF - MONITORAGGIO PRESSIONE DIFFERENZIALE
VALORE MASSIMO [DTC: 0x41900 FMI: 0x1 DTC FNR: 0x141900]

Status: INT. CONTATORE: 1

Condizioni ambientali

CONTATORE 1

DLC: N° WARM-UP CYCLE PER CANCELLARE L'ERRORE	40	
HLC: N° AFTER-RUN PER SPEGNERE SPIA EOBD/EDC	3	
FLC: N° AFTER-RUN PER ACCENDERE SPIA EOBD/EDC	1	
*** PRIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	0	rpi
VELOCITÀ VEICOLO	0	Kn
TENSIONE BATTERIA	26,64	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALLA PRIMA OCCORRENZA	2:59:3	h:i
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	460771,12	km
*** ULTIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	0	rpi
VELOCITÀ VEICOLO	0	Kn
TENSIONE BATTERIA	26,64	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALL'ULTIMA OCCORRENZA	2:59:3	h:i
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	460771,12	km

5 DPF - SENSORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE VALORE MINIMO [DTC: 0xD1900 FMI: 0x2 DTC FNR: 0x2D1900]

Status: INT. CONTATORE: 1

Condizioni ambientali

CONTATORE	1	
DLC: N° WARM-UP CYCLE PER CANCELLARE L'ERRORE	38	
HLC: N° AFTER-RUN PER SPEGNERE SPIA EOBD/EDC	0	
FLC: N° AFTER-RUN PER ACCENDERE SPIA EOBD/EDC	2	
*** PRIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	88	rpi
VELOCITÀ VEICOLO	40,96	Kn
TENSIONE BATTERIA	37,20	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALLA PRIMA OCCORRENZA	23876:45:39	h:i
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	2701145,40	km
*** ULTIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	88	rpi

VELOCITÀ VEICOLO	40,96	Kn
TENSIONE BATTERIA	37,20	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALL'ULTIMA OCCORRENZA	23876:45:39	h:i
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	2701145,40	km

**6 INTERRUPTORE FRENO PRIMARIO - ERRORE DI COMUNICAZIONE SU CAN BUS
SEGNALE ERRATO [DTC: 0xDB100 FMI: 0x4 DTC FNR: 0x4DB100]**

Status: INT. CONTATORE: 7

Condizioni ambientali

CONTATORE	7	
DLC: N° WARM-UP CYCLE PER CANCELLARE L'ERRORE	38	
HLC: N° AFTER-RUN PER SPEGNERE SPIA EOBD/EDC	0	
FLC: N° AFTER-RUN PER ACCENDERE SPIA EOBD/EDC	2	
*** PRIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	597	rpi
VELOCITÀ VEICOLO	0	Kn
TENSIONE BATTERIA	28,34	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALLA PRIMA OCCORRENZA	103:20:19	h:i
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	458754,80	km
*** ULTIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	601,50	rpi
VELOCITÀ VEICOLO	0	Kn
TENSIONE BATTERIA	28,16	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALL'ULTIMA OCCORRENZA	1129255:40:21	h:i
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	459931,65	km

**7 Fault Not Decoded
Fault not decoded: 4108544 (0x3EB100)**

Status: INT. CONTATORE: 7

**8 SENSORE PRESSIONE DIFFERENZIALE DPF
VALORE NON PLAUSIBILE [DTC: 0x31900 FMI: 0x3 DTC FNR: 0x331900]**

Status: INT. CONTATORE: 11

Condizioni ambientali

CONTATORE	11	
DLC: N° WARM-UP CYCLE PER CANCELLARE L'ERRORE	40	
HLC: N° AFTER-RUN PER SPEGNERE SPIA EOBD/EDC	2	
FLC: N° AFTER-RUN PER ACCENDERE SPIA EOBD/EDC	2	
*** PRIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	0	rpi
VELOCITÀ VEICOLO	0	Kn
TENSIONE BATTERIA	27,76	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALLA PRIMA OCCORRENZA	105:55:15	h:i
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	458754,80	km
*** ULTIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	0	rpi
VELOCITÀ VEICOLO	0	Kn
TENSIONE BATTERIA	27,14	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALL'ULTIMA OCCORRENZA	0:12:36	h:i
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	460883,28	km

9 VALVOLA DI SICUREZZA PRESSIONE GASOLIO RAIL (PRV)
VALORE MASSIMO [DTC: 0x74500 FMI: 0x1 DTC FNR: 0x174500]

Status: PRES. CONTATORE: 1

Condizioni ambientali

CONTATORE	1	
DLC: N° WARM-UP CYCLE PER CANCELLARE L'ERRORE	40	
HLC: N° AFTER-RUN PER SPEGNERE SPIA EOBD/EDC	3	
FLC: N° AFTER-RUN PER ACCENDERE SPIA EOBD/EDC	0	
*** PRIMA REGISTRAZIONE ***	N/A	
GIRI MOTORE	0	rpi
VELOCITÀ VEICOLO	0	Kn
TENSIONE BATTERIA	25,78	V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALLA PRIMA OCCORRENZA	106:9:44	h:i
KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA	458754,07	km

*** ULTIMA REGISTRAZIONE *** N/A

GIRI MOTORE 0 rpm

VELOCITÀ VEICOLO 0 Km/h

TENSIONE BATTERIA 25,78 V

TEMPO DI FUNZIONAMENTO MOTORE DALL'ULTIMA OCCORRENZA 106:9:44 h:m:s

KM PERCORSI ALL'ULTIMA OCCORRENZA 458754,07 km

Oggetto: Fwd: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 19/02/2021 09.28

A: amat <amat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: R: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

Data: Thu, 18 Feb 2021 18:26:57 +0100

Mittente: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>

A: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: albertobellizzi@bellizzisrl.it

Buona sera,

come comunicato per le vie brevi, Vi informiamo che durante l'operazione di sostituzione guarnizione coppa...
olio:motore abbiamo riscontrato tracce di emulsione all'interno della coppa (Cfr. files allegati). Domattina metteremo l'impianto di raffreddamento in pressione per capire se e da dove possano derivare trafiletti di liquido antigelo. Sarà ns. premura comunicarVi tempestivamente quanto riscontrato a seguito della prova.

Cordiali saluti

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato: mercoledì 17 febbraio 2021 13:33

A: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>; unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: albertobellizzi@bellizzisrl.it

Oggetto: Re: PRVEVENTIVO PREV OFZ652 AZ 655

procedete,

fateci sapere

Il 16/02/2021 19:19, Antonio Romano (Bellizzi srl) ha scritto:

Buona sera,

facciamo seguito alla ns. mail per proporVi la ns. migliore offerta per il ripristino delle avarie/anomalie riscontrate sul bus In oggetto. Si precisa che il preventivo è stato elaborato sulla scorta delle operazioni diagnostiche eseguite pertanto suscettibile di variazioni. Sarà ns. premura comunicarVi eventuali variazioni sui costi qualora si rendessero necessarie operazioni e/o ricambi aggiuntivi. In attesa di ricevere Vs. benestare per poter procedere, ci è lieta l'occasione per porgere

cordiali saluti.

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>

Inviato: giovedì 11 febbraio 2021 18:17

A: 'Marianna-Ettorre' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Cc: 'albertobellizzi@bellizzisrl.it' <albertobellizzi@bellizzisrl.it>; 'officina@bellizzisrl.it' <officina@bellizzisrl.it>

Oggetto: RESOCONTO CONTROLLI SU BUS. AZ. 655

Priorità: Alta

Buona sera,

come da accordi di seguito resoconto dei controlli e delle prove diagnostiche eseguiti sul bus in oggetto:

organo interessato	Riscontri
Cambio	1. Lavaggio cambio con olio, sostituzione olio cambio e filtro;
Motore	1. Controllo stato cinghie e tendicinghie; 2. Controllo livello olio motore: riscontrata forte perdita olio da guarnizione coppa olio e guarnizione tappo scarico olio; 3. Controllo livello liquido di raffreddamento. Densità liquido antigelo non conforme: assenza totale di liquido antigelo; 4. Diagnosi completa motore con monitoraggio attivo parametri in corsa prova, lettura codici di errore da multiplex: 5957, FMI 7, OC 1. Riscontrata anomalia su impianto di alta pressione, spia MIL Accesa; 5. Eseguito test UDS: nessuna anomalia riscontrata; 6. Pompa di raffreddamento Urea non connessa; 7. Riscontrata assenza di riparo sottocassa.
Ruote e pneumatici	8. Controllo stato pneumatici anteriori e posteriori: battistrada pneumatici posteriori eccessivamente usurato.
Tirantaria sterzo	9. Ispezione tirantaria sterzo.
Barre stabilizzatrici	10. Barra stabilizzatrice anteriore ok; 11. Boccole barra stabilizzatrice posteriore da sostituire; 12. Bielle barra stabilizzatrice posteriore da sostituire.
Freni anteriori e posteriori	13. Usura freni anteriori e posteriori: Ant. 38% - 30%, Post. 64% - 67%.
Sistema ECAS	14. Diagnosi computerizzata su sistema ECAS; 15. Controllo tirantaria ECAS: ok.
Ammortizzatori	16. Controllo stato ammortizzatori anteriori: ok; 17. Controllo stato ammortizzatori posteriori: trasudazione olio da ammortizzatori, rottura gomme ammortizzatori posteriori.
batterie	18. Livello liquido batterie ok. Rilevata fuoriuscita di elettrolita da batterie.
Impianto pneumatico	19. Perdite di aria da raccorderia su impianto pneumatico.
controllo impianto antincendio	20. Estintore scaduto necessita revisione impianto antincendio.
Sistema EBS/ASR	21. Diagnosi computerizzata su sistema EBS/ASR: riscontrati errori storicizzati. Nessun errore attivo
Impianto riscaldamento e A/C	22. Impianto riscaldamento ok; 23. Impianto A/C non parte.

Impianto idroventola/idroguita	24. Basso livello olio idroventola. Necessita rabbocco. 25. Messaggio da body computer: centralina ventole non connessa.
--------------------------------	--

In allegato check-list dei controlli eseguiti e prove diagnostiche computerizzate. Di seguito report fotografico di quanto analizzato. Come da Vs. richiesta seguirà preventivo di spesa per la risoluzione delle anomalie/avarie riscontrate. In attesa di ricevere Vs. cortese riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento, ci è lieta l'occasione per porgere i ns.

Cordiali saluti.

<https://drive.google.com/file/d/1ATXpvBWatZTQ4J00W9brQMIzwcocZOCH/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1BHVIKK3IfB8n80RFco4AIX3v0Kavq7WH/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1CLIMhzBYKKnO1tL7XFNTTrKpYvWnV9/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1KieBClxKcdallmZaowofuJJ46pHPNR88/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1OGiZRYxaG364VbhjYDmCLNH6HKPS4GSe/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1ZJwAdJfeYg4NyzfhTXoxRk3kB_wGaU5n/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1ZN0zsBDGds1AwHSSQ-u1liNoL_Q1lQEj/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1binJQyV5p0Mkh2EFPi6h5s2FGtHQRqKF/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eMmZZkfK9CbXpYcBkbu02wX91ai_dKeB/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eOG_DDQ_KEOzI5ACOPOKZrd42rC4c_W9/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eTpgPwqRzu9g1zGBgeTTi00GitPi5iOb/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1eUvnYhVDkKX-ZZ3GG9rS4Lm5RgqiRvco/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eWgou0G4uZKG0UwAQ_vYGfBlki2zIQ_T/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eYi0aj7w914i1ji5qwKHQsiS7W5fyw3s/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1e_MSBx0OXKOa3KM0cBmSDkGUfvsZabvJ/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1e_NgI8zhb3omDYg4JsDUUATK-KtsCLvk/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1ea758wvvRbYQkilfkiGDoSiywD06tch3/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1eeaSdcKrSh4u8ypN_rvvC9t1xfEPG1hX/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1eijJq4WFTtIsAcSbl83v4-MWBnEk9mrc2/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1epbVKyJf3oRL8gT1Ad_svgHB3JU6Mg_l/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eqUpBj2bbQvc5V-TOAEbsl7K9_T5qcEd/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1eviybn5TKCgo4ojkF_M8L99BhWtT6ZPC/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1f1SfxKTpXUxqhLmHdDVJOKNQH0wVRxsx/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fBMcu8TroBdMho2SDteJAJWB7n5qCRne/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fHEw0APiiJDFZmu5rwYsACcig-D8dmpe/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fMRGftMgiMmPSIZqjVv7KYkyUfFpUufW/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fPwFOTSKQuhnusw7gLB0YFaUmKKIUlpE/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fSuTtcP3gNTCBCGtpesqrLov5JE9Fnb1/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fZIL236JBAhAqPrTHUz1T1IDPtyj8avV/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1fdHDGZyt3qx0Q4v7WilyIEHQ3BNQOb0S/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1ff8ryIN-gmdnAahFDx9pwwNboqeis_-N/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1gSL5CUCLARdmCBzyCxEforHWWufgR1V8M/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1kWHb1h5cuQI7xyLdMAQa_5lcvMyliuWW/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1mlhVJkGiW-uL6JTYRmY32Y8hpZY2y7YK/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1v6wOPKMjy-YmDm5-EF-77vfspcPw6w24/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1wPaOPKlf05E9NkPH1V5Y2rYR3t5uRNXk/view?usp=sharing>

p.Bellizzi srl
Antonio Romano
 Tel. +390805058296
 Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)



Ing. Marianna Elorre

Capo Unità Tecnica


Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

marianna.elorre@amat.ta.it

www.amat.ta.it


—WhatsApp Image 2021-02-18 at 16.32.49 (2).jpeg—



655

022

655

































































—WhatsApp Image 2021-02-18 at 16.32.49 (1).jpeg—

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003121/2021 del 19/02/2021 09:59:01



— Allegati: —

WhatsApp Image 2021-02-18 at 16.32.49 (2).jpeg	263 kB
WhatsApp Image 2021-02-18 at 16.32.49 (1).jpeg	198 kB

Oggetto: PROBLEMATICA MOTORE AZ. 655

Mittente: "Antonio Romano \(\Bellizzi srl\)" <customerservice@bellizzisrl.it>

Data: 10/02/2021, 18:42

A: "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: <albertobellizzi@bellizzisrl.it>, <officina@bellizzisrl.it>

Buona sera,

come da oggetto in data odierna abbiamo ritirato il mezzo con az. 655. Il CityMood presenta spia MIL accesa ed errore attivo su motore (cfr. foto allegate). Come da controlli domani eseguiremo diagnosi completa motore a seguito della quale Vi comunicheremo la causa di tale avaria.

Cordiali saluti.

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!


This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

—WhatsApp Image 2021-02-10 at 16.51.59.jpeg—



— WhatsApp Image 2021-02-10 at 16.52.00.jpeg —



Allegati:

WhatsApp Image 2021-02-10 at 16.51.59.jpeg	56,7 kB
WhatsApp Image 2021-02-10 at 16.52.00.jpeg	42,4 kB

AmAt

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data

10/02/2021

Numero problema

85.411

Numero commessa

120115

Data registrazione:

10/02/2021 16:35:28

Autobus: 0655

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEP

Inserita da: FALCONE GIUSEPPE

AVARIA MANUTENZIONE CAMBIO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BEZZI 10/02/21

Collaudo ditta
esterna:

06-03-21 Esiguita controllo su vicari li fatto
foto e provato bus nel piazzale al momento
non si riscontrano avarie

Data e ora
restituzione

06-03-21

18:52

Firma Operatore

