

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PI
PRESSO	100000 TECATI
COMMESSA	100000
MODELLO	LED 8000
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

N. 150054/01

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUATO GIORNO DA LAVORO IN CUI SI E' PROCEDUTO ALLA MANUTENZIONE SUL CIRCUITO ELETTRICO DELLA MACCHINA IN OPERA. E' STATA EFFETTUATA LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO + SOSTITUZIONE ORO FIDUCIA + VERIFICA DI FUNZIONAMENTO. NON E' STATO POSSIBILE CATTURARE FILTRO PERCHÉ IN CASO LA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FIDUCIA NON TENNE PERCHÉ NECESSARIA SOSTITUZIONE.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: REPRESANTE ATTUALITA' GIUSEPPE CARBONARA

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARGIMANO	08				
BASILE	08				
ROSA	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO: [Signature] FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]