



T986/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2003

SANSSUVERINO SA

Diagnosi PVS

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	2.003	11/12/2018			400,00

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

SANSEVERINO s.u.r.l.

VIA SASHA MICIACCIA, 7/a

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 03176230724 C.F. 03176230724

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT04D0542404005000001020885

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 292/8 del 08/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
292/8

IMPORTO LORDO	400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	400,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT04D05424040050000001020885

NR.SCT: 360639016 CRO: A1036293798

DATA ORD. DUPLICATO

TRANSACTION ID: A103629379801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE DI BARI
CORSO CAVOUR 84
BARI SEDE

BA

BENEFICIARIO: SANSEVERINO S.U.R.L.

DT REG : 27.12.2018

IMPORTO: 400,00

NOTE: DOC 292 8 DEL 8 8 18

MANDATO NUM. 2003

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	2.003	11/12/2018			400,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

SANSEVERINO s.u.r.l.

VIA SASHA MICIACCIA, 7/a

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 03176230724 C.F. 03176230724

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT04D0542404005000001020885

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 292/8 del 08/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

292/8

IMPORTO LORDO	400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	400,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	400,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

service vendita ricambi motori industriali e marini • Invertitori • gruppi elettrogeni

Sanseverino s.u.r.l. Via Sasha Muciaccia, 7/a - 70132 Bari

Tel. +39 080.5341977

E-mail: info@sanseverinosrl.it • www.sanseverinosrl.it

Reg. Imprese Bari n. 03176230724 • R.E.A. n. 246555

Cod. Fisc./P. IVA: IT 03176230724 • Cap. Soc. € 98.126,81 i.v.

Fattura

Numero	Data	Pag.
292/8	08/08/18	1

DATI CLIENTE Codice n. 000888

Partita Iva / Codice Fiscale 00146330733

Partita Iva Comunitaria

Condizioni di Pagamento BON. BANC. 60 GG. D.F.F.M.

Vs. Coordinate bancarie

Destinazione merce

Spett.le

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	% Sc.	Importo	CI
MN	NS.COMMESSA 18G181 VS.ORDINE PROT.N.14338/UT DEL 07/08/18 CIG Z4C249A06E ASSISTENZA TECNICA SU MOTORI DEUTZ MONTATI SU BUS BREDAS COME DA RELAZIONE TECNICA DEL 31/07/2018 ALLEGATA PREGASI APPOGGIARE BONIFICO SU IBAN IT 04 D 05424 04005 000001020885 **** SCISSIONE DEI PAGAMENTI **** AI SENSI DELL'ARTICOLO 17/TER DPR 633/72 *** NETTO A PAGARE EURO 400,00 *** PROT. 1998 DEL 17/8/18 MANCA CIG			400,00		400,00	22

Prot. n.
del

AMAT
14425
08 AGO. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. P.P.R.R. SANITARI ☐
- RAG Ufficio Regionale ☐
- STQ Sistemi Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

Vi ricordiamo che la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Eventuali reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Dalla data di scadenza della fattura decorrono gli interessi commerciali d'uso. Foro competente per qualsiasi controversia è Bari. Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003: Vi informiamo che i vostri dati sono inseriti in una banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge. Contributo ambientale Conai assolto ove dovuto.

Annotazioni scadenze		Spese di Incasso		Spese trasporto	Varie								
488,00	31/10/18												
		<table><tr><th>IMPONIBILE</th><th>%IVA</th></tr><tr><td>400,00</td><td>22</td></tr></table>	IMPONIBILE	%IVA	400,00	22	<table><tr><th>IMPORTO IVA</th></tr><tr><td>88,00</td></tr></table>	IMPORTO IVA	88,00	<table><tr><th>TOTALE FATTURA</th></tr><tr><td>EUR 488,00</td></tr></table>		TOTALE FATTURA	EUR 488,00
IMPONIBILE	%IVA												
400,00	22												
IMPORTO IVA													
88,00													
TOTALE FATTURA													
EUR 488,00													

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: invio fattura n. 292/8 dell'08/08/2018
Mittente: "Per conto di: postacertificata@pec.sanseverinosrl.it" <postacertificata@pec.aruba.it>
Data: 08/08/2018 10.16
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <g.basoni@sanseverinosrl.it>, <f.sanseverino@sanseverinosrl.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/08/2018 alle ore 10:16:23 (+0200) il messaggio "invio fattura n. 292/8 dell'08/08/2018" è stato inviato da "postacertificata@pec.sanseverinosrl.it" indirizzato a: amat@pec.amat.ta.it f.sanseverino@sanseverinosrl.it g.basoni@sanseverinosrl.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20180808101623.04590.616.1.64@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: invio fattura n. 292/8 dell'08/08/2018
Mittente: "Pec Sanseverino Srl" <postacertificata@pec.sanseverinosrl.it>
Data: 08/08/2018 10.16
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <g.basoni@sanseverinosrl.it>, <f.sanseverino@sanseverinosrl.it>

Buongiorno
Con la presente Vi trasmettiamo in allegato fattura in oggetto.
Cordiali saluti
Fabiola Delzotto
Ufficio amministrazione

Sanseverino Srl
Società Unipersonale
Via Sasha Muciaccia 7/a
70132 Bari
(+39 080 534 19 77
* info@sanseverinosrl.it
8 www.sanseverinosrl.it

Azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008

P *Prima di stampare questa mail assicurarsi che sia strettamente necessario. L'ambiente è nelle nostre mani*

Se non espressamente specificato questo messaggio è a carattere riservato e confidenziale. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il messaggio con gli eventuali allegati e senza trattenere copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali

— Allegati:

dati-cert.xml	1,0 kB
post-cert.eml	926 kB
Fattura differita n. 292 split.pdf	274 kB
relazione tecnica del 31 07 2018.pdf	392 kB

Sanseverino Srl - Info

Da: Sanseverino Srl - Info <info@sanseverinosrl.it>
Inviato: martedì 31 luglio 2018 08:44
A: 'Unità Tecnica'
Cc: 'Amministrazione'
Oggetto: l: richiesta intervento motori deutz

Buongiorno,

seguito ns. sopralluogo del 18/07/18 Vi relazioniamo su quanto riscontrato.

Bus n. 570 con motore Deutz matricola 10751885

Dalla diagnosi elettronica del motore sono risultati codici di errore attinenti al post-trattamento con riduzione potenza motore, riduzione che comunque non provoca l'arresto del motore durante la normale corsa.

Sarà, quindi, necessario che il bus sia condotto c/o ns. sede al fine di sottoporre il motore ad un controllo più approfondito finalizzato all'eliminazione della suddetta avaria.

Bus n. 574 matricola motore Deutz non nota

Dalla diagnosi elettronica del motore sono risultati codici di errore attinenti sia al post-trattamento con riduzione potenza motore (riduzione che comunque non provoca l'arresto del motore durante la normale corsa), sia alla bassa pressione olio al minimo.

Sarà, quindi, necessario che il bus sia condotto c/o ns. sede al fine di sottoporre il motore ad un controllo più approfondito finalizzato all'eliminazione delle suddette avarie: si precisa, peraltro, che durante il ridetto sopralluogo è stato già appurato il corretto funzionamento del livello stato olio in coppa.

Bus n. 578 matricola motore Deutz 10772520

Non è stato possibile eseguire una diagnosi elettronica al motore atteso che la centralina è risultata bruciata. Al fine di utilizzare la Vs. centralina nuova sarà necessario scaricare il relativo software operativo ed il dataset.

Una volta eseguite tale operazioni c/o Vs. sede ed avviato il motore, potremo verificare l'eventuale presenza di avarie anche su tale bus.


Cordiali saluti

Sanseverino


Via Sasha Muciaccia, 7/a - Bari

☎ + 39 (0) 80 534 19 77
🌐 www.sanseverinosrl.it

Azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008



Sanseverino s.r.l. Via Sasha Muciaccia, 7/a - 70132 Bari • Tel. +39 080 5341977 • Fax +39 080 5341915 • E-mail: info@sanseverinosrl.it • www.sanseverinosrl.it
Reg. Imprese Bari n. 03176230724 • R.E.A. n. 246555 • Cod. Fisc./P. IVA IT 03176230724 • Cap. Soc. € 98.126,81 i.v.



service vendita ricambi motori industriali e marini • invertitori • gruppi elettrogeni

Sanseverino s.u.r.l. Via Sasha Muciaccia, 7/a - 70132 Bari
Tel. +39 080.5341977

E-mail: info@sanseverinosrl.it • www.sanseverinosrl.it

Reg. Imprese Bari n. 03176230724 • R.E.A. n. 246555

Cod. Fisc./P. IVA: IT 03176230724 • Cap. Soc. € 98.126,81 i.v.

Fattura

Numero	Data	Pag.
292/8	08/08/18	1

DATI CLIENTE Codice n. 000888

Partita Iva / Codice Fiscale 00146330733

Partita Iva Comunitaria

Condizioni di Pagamento BON.BANC. 60 GG.D.F.F.M.

Vs. Coordinate bancarie

Destinazione merce

Spett.le

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	% Sc.	Importo	CI
MN	NS.COMMESSA 18G181 VS.ORDINE PROT.N.14338/UT DEL 07/08/18 CIG Z4C249A06E ASSISTENZA TECNICA SU MOTORI DEUTZ MONTATI SU BUS BREDA COME DA RELAZIONE TECNICA DEL 31/07/2018 ALLEGATA PREGASI APPOGGIARE BONIFICO SU IBAN IT 04 D 05424 04005 000001020885 **** SCISSIONE DEI PAGAMENTI **** AI SENSI DELL'ARTICOLO 17/TER DPR 633/72 *** NETTO A PAGARE EURO 400,00 *** PROT. 1998 DEL 14/8/18 MANCA CIG PAGAMENTO 100% 08/08/18			400,00		400,00	22

PR. 14485
del 08 AGO. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCH Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Coa. PP.RR. SIMSTR ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Segreteria ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Vi ricordiamo che la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Eventuali reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Dalla data di scadenza della fattura decorrono gli interessi commerciali d'uso. Foro competente per qualsiasi controversia è Bari. Informativa art. 13 D.Lgs. 198/2003: Vi informiamo che i vostri dati sono inseriti in una banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge. Contributo ambientale Conai assolto ove dovuto.

Annotazioni scadenze	Spese di incasso	Spese trasporto	Varie
488,00 31/10/18	IMPONIBILE 400,00 %IVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE FATTURA EUR 488,00



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-12-2018	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 25 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S314

ANSEVERINO

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	56845	21.06.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	14060	09.08.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	14338	09.08.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: email con resoconto				31/7/18	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		25 OTT. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo:
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		25 OTT. 2018	

Oggetto: I: richiesta intervento motori deutz

Mittente: "Sanseverino Srl - Info" <info@sanseverinosrl.it>

Data: 31/07/2018 08:45

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: 'Amministrazione' <info@sanseverinosrl.it>

Si allegano files codici di errore dei due bus.

Da: Sanseverino Srl - Info <info@sanseverinosrl.it>

Inviato: martedì 31 luglio 2018 08:44

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Cc: 'Amministrazione' <info@sanseverinosrl.it>

Oggetto: I: richiesta intervento motori deutz

Buongiorno,

seguito ns. sopralluogo del 18/07/18 Vi relazioniamo su quanto riscontrato.

Bus n. 570 con motore Deutz matricola 10751885

Dalla diagnosi elettronica del motore sono risultati codici di errore attinenti al post-trattamento con riduzione potenza motore, riduzione che comunque non provoca l'arresto del motore durante la normale corsa.

Sarà, quindi, necessario che il bus sia condotto c/o ns. sede al fine di sottoporre il motore ad un controllo più approfondito finalizzato all'eliminazione della suddetta avaria.

Bus n. 574 matricola motore Deutz non nota

Dalla diagnosi elettronica del motore sono risultati codici di errore attinenti sia al post-trattamento con riduzione potenza motore (riduzione che comunque non provoca l'arresto del motore durante la normale corsa), sia alla bassa pressione olio al minimo.

Sarà, quindi, necessario che il bus sia condotto c/o ns. sede al fine di sottoporre il motore ad un controllo più approfondito finalizzato all'eliminazione delle suddette avarie: si precisa, peraltro, che durante il ridetto sopralluogo è stato già appurato il corretto funzionamento del livello stato olio in coppa.

Bus n. 578 matricola motore Deutz 10772520

Non è stato possibile eseguire una diagnosi elettronica al motore atteso che la centralina è risultata bruciata.

Al fine di utilizzare la Vs. centralina nuova sarà necessario scaricare il relativo software operativo ed il dataset.

Una volta eseguite tale operazioni c/o Vs. sede ed avviato il motore, potremo verificare l'eventuale presenza di avarie anche su tale bus.

Cordiali saluti

Sanseverino

Via Sasha Muciaccia, 7/a - Bari

(+ 39 (0) 80 534 19 77

8 www.sanseverinosrl.it

Azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008



Sanseverino S.r.l. Via Salsa Muciaccia, 7/a - 70132 Bari • Tel. +39 080 5341877 • Fax +39 080 5341915 • E-mail: info@sanseverinosrl.it • www.sanseverinosrl.it
Reg. Imprese Bari n. 03176230724 • R.E.A. n. 246555 • Cod. Fisc./P. IVA: IT 03176230724 • Cap. Soc. € 98.126,81 i.v.



Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Se l'avete ricevuta per errore Vi chiediamo di informarci immediatamente via e-mail e di distruggere l'originale. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (detto GDPR)

Da: Sanseverino Srl - Info <info@sanseverinosrl.it>

Inviato: lunedì 16 luglio 2018 09:44

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Cc: 'Amministrazione' <info@sanseverinosrl.it>

Oggetto: R: richiesta intervento motori deutz

Buongiorno,

non appena avremo la data possibile Ve la comunicheremo prontamente (difficilmente questa settimana, più probabile inizio prossima).

Cordiali saluti

Sanseverino srl

Da: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Inviato: lunedì 16 luglio 2018 09:17

A: info@sanseverinosrl.it; Etorre Marianna <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Oggetto: Re: richiesta intervento motori deutz

buongiorno

attendiamo vs comunicazione circa la data di intervento

dp

Il 11/07/2018 10:03, Unità Tecnica ha scritto:

c.a. Sanseverino Francesco

come da conversazione telefonica richiediamo Vs intervento su motori deutz montati su BMB avancity immatricolati 2009

gli stessi presentano delle avarie (tipo bassa pressione olio motore) che non riusciamo a risolvere con i ns canali tradizionali e per le quali abbiamo 5 bus fuori servizio.

Attendo Vs riscontro per pianificare un primo intervento di diagnosi al fine di pianificare eventuali successive lavorazioni.

Nell'evidenziare l'urgenza del Vs intervento, porgiamo distinti saluti



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 🏠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

— Allegati: —

Bus 570.xps	48,2 kB
Bus 574.xps	57,9 kB

Prot. 14338/UT

Taranto lì 07.08.2018

Lavoro L 314/2018


Spett.le
SANSEVERINO S.U.R.L
VIA SASHA MUCIACCIA, 7/A
70132 BARI
FAX 0805341915

OGGETTO: ORDINE PER DIAGNOSI ELETTRONICHE SU BUS AZ. 570 E AZ. 574 CONVERIFICA CODICI DI ERRORE .

CIG Z4C249A06E

In relazione al Vs preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 14060 del 02.08.2018 dell' importo totale pari a € 400,00+ IVA relativo alla **DIAGNOSI ELETTRONICHE SU BUS AZ. 570 E AZ. 574 CONVERIFICA CODICI DI ERRORE**, si emette ordine per un importo di **€ 400,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il numero di ordine e CIG.

Unità tecnica

Ing. Pellicoro Domenico

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Spett.le
AMAT
Unità Tecnica
Via Cesare Battisti, 657
Taranto

Consuntivo
Ns. Rif.: FS/sm

Bari, 31 Luglio 2018

Oggetto: motori Deutz

Con la presente, seguito Vs. cortese richiesta del 11/07 u.s., Vi sottoponiamo consuntivo per quanto in oggetto.

Lavori eseguiti:

diagnosi elettroniche su bus n. 570 e n. 574 con verifica codici di errore ed avarie
verifica avaria su centralina motore bus. n. 578.

Costo per tutto quanto sopra: € 400,00 + i.v.a.

Distinti saluti.

Prot. n. AmAt
16060
del 02 AGO. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

SANSEVERINO Srl
Società Unipersonale
Via Sasha Muciaccia, 7/A - 70132 BARI
Tel. 080.5341977 - Fax 080.5341915
E-mail: info@sanseverinosrl.it
P. IVA: 03176230724





Data 21/06/2018

Numero 56.845

Data registrazione:

Autobus 0570

21/06/2018 04:33:14

Autista **SCHINO MICHELE**

Località avaria: **V. MARGHERITA**

inserita da: **CAFARO -VITTORIO**

AVARIA

SERIE DI SPIE ACCESE SUL CRUSCOTTO, SPIA OLIO MOTORE DA VERIFICARE E SOTTOSCRIVERE SE SI PUO' CAMMINARE COME ANOMALIE SPIE

Intervento eseguito:

inferno esposito al. al. D. sen. serv. ma

Operatori:

800
SCOTSD - Moffat - Town

Data e ora restituzione
esercizio:

18/7/18