

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 031/AR/13	DATA SINISTRO 27/02/2013	ORA 06.58	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE VIRGILIO (FERMATA DI FRONTE S. LEONARDI)		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO		N° SOCIALE 609	TARGA AUTOBUS EH 009 FT	
MATR. AGENTE 154465	COGNOME LOLLI	NOME LEONARDO	Codice Fiscale LLLLRD54A02L049X	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 02-01-54	DATA ASSUNZIONE 26-05-1979	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA VENEZIA GIULIA, 6	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5202408N	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 09/02/2006
SCADENZA PATENTE 02/01/2014		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Autocarro	MODELLO iveco 79-14	TARGA CG 877 HN	PROPRIETARIO TRASLOCHI MAZZINI	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA OBERDAN 95/A		COMPAGNIA ASSICURATRICE TORO ASS.NI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA FUGGETTI GIUSEPPE (Ta, 1/2/60)		COMUNE DI RESIDENZA PAT. TA2114422W SC. 9/9/2014		
1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARAURTÌ POSTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTÌ ANTERIORE DI COLORE NERO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SU VIALE VIRGILIO, MENTRE EFFETTUAVO LA FERMATA CHE SI TROVA DI FRONTE L'ISTITUTO "SALESIANI", E QUINDI ERO COMPLETAMENTE FERMO CON LE PORTE APERTE PER CONSENTIRE LA SALITA/DISCESA DEGLI UTENTI, IL BUS VENIVA TAMPONATO DAL CITATO AUTOCARRO DELLA DITTA DI TRASLOCHI "MAZZINI" DI COLORE BIANCO. IL CONDUCENTE ALLA GUIDA DELL'AUTOCARRO, SENZA FARE STORIE SI ASSUMEVA LA RESPONSABILITÀ E DICHIARAVA CHE IL TAMPONAMENTO ERA STATO DETERMINATO DALL'ASFALTO RESO SCIVOLOSO DALLA PIOGGIA. NESSUN UTENTE A BORDO DEL BUS RIFERIVA DI ESSERSI FATTO MALE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 27/02/2013


pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARAURTI POSTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE DI COLORE NERO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SU VIALE VIRGILIO, MENTRE EFFETTUAVO LA FERMATA CHE SI TROVA DI FRONTE L'ISTITUTO "SALESIANI", E QUINDI ERO COMPLETAMENTE FERMO CON LE PORTE APERTE PER CONSENTIRE LA SALITA/DISCESA DEGLI UTENTI, IL BUS VENIVA TAMPONATO DAL CITATO AUTOCARRO DELLA DITTA DI TRASLOCHI "MAZZINI" DI COLORE BIANCO. IL CONDUCENTE ALLA GUIDA DELL'AUTOCARRO, SENZA FARE STORIE SI ASSUMEVA LA RESPONSABILITA' E DICHIARAVA CHE IL TAMPONAMENTO ERA STATO DETERMINATO DALL'ASFALTO RESO SCIVOLOSO DALLA PIOGGIA. NESSUN UTENTE A BORDO DEL BUS RIFERIVA DI ESSERSI FATTO MALE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 27/02/2013

ISTITUTO SALESIANI

pagina

2

FERMATO
BUS

VIALE VIRGILIO

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 031/AR/13		DATA SINISTRO 27/02/2013		ORA 06.58		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE VIRGILIO (FERMATA DI FRONTE				ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO				N° SOCIALE 609		TARGA AUTOBUS EH 009 FT	
MATR. AGENTE 154465		COGNOME LOLLI		NOME LEONARDO		Codice Fiscale LLLLRD54A02L049X	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 02-01-54		DATA ASSUNZIONE 26-05-1979		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74121	
DOMICILIO VIA VENEZIA GIULIA, 6		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5202408N		RILASCIATA A MCTC-TA	
						DATA RILASCIO 09/02/2006	
						SCADENZA PATENTE 02/01/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Autocarro	MODELLO iveco 79-14	TARGA CG 877 HN	PROPRIETARIO TRASLOCHI MAZZINI	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA OBERDAN 95/A			COMPAGNIA ASSICURATRICE TORO ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA FUGGETTI GIUSEPPE (Ta, 1/2/60)			COMUNE DI RESIDENZA PAT. TA2114422W SC. 9/9/2014	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
-----------------------	--

TESTIMONI

Sinistro Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 27/02/2013

Egr. Sig.

LOLLI LEONARDO
VIA VENEZIA GIULIA, 6
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 031/AR/13 del 27/02/2013

Il giorno 27/02/2013, il bus n° 609 da Lei condotto, impegnato sulla linea 27, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni


Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 27/02/2013


00000000000000000000

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>406</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>543</u>	DALLE ORE <u>1131</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>1158</u>	ALLE ORE <u>1430</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>82</u>	LINEA <u>82</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>LOCCI LEONARDO</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>LOCCI LEONARDO</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore

2330

031/Am13

Oggetto: bus 609

Mittente: CENTRO SERVIZI PERITALI SRL <sara.colapietro@gmail.com>

Data: 14/03/2013 16.28

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

X BALBO

Si chiede copia del libretto del BUS 609 targao EH009FT in quanto è la primna volta che lo periziamo.

Ciao

Michele Venere

CENTRO SERVIZI PERITALI SRL

PERITO VITO COLAPIETRO

TEL. 0998864788

FAX. 0998863231

Prot. N. 5231/UAG

Taranto, li 27 MAR. 2013

Spett.le
Centro Liquidazione Danni
ALLIANZ SPA
Via Acclavio n.2
74123 – TARANTO

E p.c. Spett.le
Direzione Generale
TORO ASS.NI Spa
Via Mazzini n.53
10123 - TORINO

RACCOMANDATA A R

**OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
SINISTRO DEL 27/02/2013
AMAT SPA (EH009FT) / TRASLOCHI MAZZINI (CG877HN)
(Ns. rif. 031/AR/13)**

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733), proprietaria del veicolo Autobus Bredamenarinibus targato EH009FT e assicurato con la Compagnia ALLIANZ – RAS Spa, chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno 27/02/2013 alle ore 06.58 circa a Taranto in Viale Virgilio.

L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è l'autocarro Iveco 79-14 targato CG877HN della ditta Traslochi Mazzini assicurata per la responsabilità civile auto con la Compagnia TORO Ass.ni.
Alla guida dell'autocarro targato CG877HN c'era il Sig. Fuggetti Giuseppe nato a Taranto il 1/2/60.

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. Fuggetti Giuseppe secondo le modalità indicate nell'allegata denuncia di sinistro, come a Voi già noto anticipata via mail in data 01/03/2013.

Il ns. mezzo aziendale, già periziato da un Vs. fiduciario, ha riportato danni ancora in corso di quantificazione.

Per eventuali ulteriori chiarimenti vogliate contattare il ns. **Ufficio sinistri aziendale -TEL./FAX 099/7356261 – Via C. Battisti, 657 Taranto – sinistriamat@amat.ta.it.**

Si resta in attesa del dovuto risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale, con l'avvertimento che decorsi inutilmente i termini di legge agiremo per vie legali.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Allegati:
- denuncia di sinistro su modulo aziendale.

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

BARI CMP
Poste

04.04.13-17

14 228020553 7

Numero

Italiane

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Spett.le
Centro Liquidazione Danni
ALLIANZ SPA
Via Acclavio n.2

74123 - TARANTO
OLD TARANTO

2 - APR 2013

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.00

☐ Invi multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

RICEVUTO

Posteitaliane

**A. R.***postaprioritaria***Avviso di ricevimento**


EP2159/EP2160 - Mod. 23 1/P - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11

Da restituire a



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100-TARANTO

031/AR/13 (R.D.)



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

16228020552 6

Numero

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Spett.le
Direzione Generale
TORO ASS.NI Spa
Via Mazzini n.53
10123 - TORINO

GBS

- 3 APR. 2013



Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____

Firma dell'incaricato alla distribuzione _____


Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 61/10/08:

☐ Invi multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11

031/AR113 (c.d.s.)

Da restituire a



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



031/A2/13

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 948,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA		Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett. 0944
	Assicurato AMAT SPA		Controparte FUGGETTI GIUSEPPE		Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923193662-6/1	Data Sinistro 27/02/13	Ramo e/o Polizza 59497052	Agenzia 00709/ROMA GERENZA	

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato EH009FT in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 27/02/13 è necessaria la somma di € 800,00 (OTTOCENTO / 00 EURO) ESCLUSO FERMO TECNICO

Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza.

TAQANEO , li 28/03/13

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO


AMAT SPA

Genius Professional Ver:

Tel. - 0771-681436-680982

5306
Prot. N°
Del 28 MAR. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DS	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it						Perizia N° 728,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT				Codice Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.							
Assicurato AMAT N.609						Controparte TRASLOCHI MAZZINI				Impresa di controparte 008 - TORO ASS.NI									
Esercizio 2013		Numero sinistro 031/AR/13				Codice - Agenzia				Data sinistro 27/02/2013									
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza				Ramo polizza		Recuper o IVA Si							
Data Incarico 05/03/2013		Data primo rilievo 05/03/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 6		Privilegio a favore di							
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il / /									
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa BD804KV									
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU 4P						Targa EH009FT		Telaio ZCM2400L001539274				1° Immatr. 25/05/99							
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1	Pneum. 60	Colore - Tipo smalto ARANCIONE DOPPIO STRATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si											
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /				Ubicazione Danni 									
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°												
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00											
C.R. VOCI DI DANNO						SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)			
Listino ricambi aggiornato al [/ /]						Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo							
Paraurti post.						S	2,0	S	2,0	S	3,0					316,41			
Fanale post.						S		S		S						128,50			
Portello post.						L	0,5	L	1,0	L	1,0								
Codice / Riparatore						Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA		VE operativo		ME		Totale Ricambi € 444,91	
Telefono:		Ore 0,60	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,46	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,2	Totale Tempi Supplementari		Ore 2,26					Totale tempi VE Ore 6,26			
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale									
Insulf. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 6,26 €/h		9,92		€ 62,10		€ 13,04		€ 75,14							
Totale Imponibile		€ 753,72		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€									
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 11,76 €/h		20,66		€ 242,96		€ 51,02		€ 293,98							
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66		€		€		€							
Totale (Imponibile)		€ 753,72		S.Rifiuti 0,50 % di		749,97		€ 3,75		€ 0,79		€ 4,54							
Totale (Iva Compresa)		€ 912,00		TOTALE STIMA		€ 753,72		€ 158,28		€ 912,00									
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 1,5									
Indennizzo Contrattuale		€		Osservazioni:															
TOTALE Indennizzo		€ 753,72																	
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 25/03/2013 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1																			

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 728,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **031/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **27/02/2013**
Data Perizia: **05/03/2013**

Assicurato: **AMAT N.609**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU 4P**
Targa: **EH009FT**
Controparte: **TRASLOCHI MAZZINI**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 728,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **031/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **27/02/2013**
Data Perizia: **05/03/2013**

Assicurato: AMAT N.609
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 240 LU 4P
Targa: EH009FT
Controparte: TRASLOCHI MAZZINI



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 031/AR/13	DATA SINISTRO 27/02/2013	ORA 06.58	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE VIRGILIO (FERMATA DI FRONTE)		ANGOLO
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO		N° SOCIALE 609	TARGA AUTOBUS EH 009 FT
MATR. AGENTE 154465	COGNOME LOLLI	NOME LEONARDO	Codice Fiscale LLLLRD54A02L049X
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 02-01-54	DATA ASSUNZIONE 26-05-1979	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA VENEZIA GIULIA, 6		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5202408N
		RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 09/02/2006
		SCADENZA PATENTE 02/01/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Autocarro	MODELLO Iveco 79-14	TARGA CG 877 HN	PROPRIETARIO TRASLOCHI MAZZINI	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA OBERDAN 95/A		COMPAGNIA ASSICURATRICE TORO ASS.NI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA FUGGETTI GIUSEPPE (Ta, 1/2/60)		COMUNE DI RESIDENZA		
		PAT. TA2114422W SC. 9/9/2014		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
AUTORITA' INTERVENUTA				
TESTIMONI				


Sinistro Amivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARAURTI POSTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE DI COLORE NERO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SU VIALE VIRGILIO, MENTRE EFFETTUAVO LA FERMATA CHE SI TROVA DI FRONTE L'ISTITUTO "SALESIANI" E QUINDI ERO COMPLETAMENTE FERMO CON LE PORTE APERTE PER CONSENTIRE LA SALITA/DISCESA DEGLI UTENTI, IL BUS VENIVA TAMPONATO DAL CITATO AUTOCARRO DELLA DITTA DI TRASLOCHI "MAZZINI" DI COLORE BIANCO. IL CONDUCENTE ALLA GUIDA DELL'AUTOCARRO, SENZA FARE STORIE SI ASSUNGEVA LA RESPONSABILITA' E DICHIARAVA CHE IL TAMPONAMENTO ERA STATO DETERMINATO DALL'ASFALTO RESO SCIVOLOSO DALLA PIOGGIA. NESSUN UTENTE A BORDO DEL BUS RIFERIVA DI ESSERSI FATTO MALE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 27/02/2013

ISTITUTO SALESIANI

pagina

2



Fermata

Viale Virgilio

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT		001	728,00/13	
		Assicurato	Controparte	Impresa Controparte		
		AMAT N.609	TRASLOCHI MAZZINI	008 - TORO ASS.NI		
Esercizio	Sinistro N.	Codice Agenzia		Data Sinistro		
2013	031/AR/13			27/02/2013		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
05/03/2013	05/03/2013	TARANTO	ASS	A1	6	25/03/2013

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 25/03/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:912,00

Data..... Visto del Liquidatore.....

Oggetto: SINISTRO DEL 27/02/2013 A POL. RCV N. 0000059497052/0000132 - AMAT SPA (EH009FT) / TRASLOCHI MAZZINI (CG877HN) - NS. RIF. 031/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 01/03/2013 18.39

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Come da accordi intercorsi, si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

031AR13.PDF

89.3 KB