

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 062/AR/13		DATA SINISTRO 09/04/2013		ORA 23.40		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 16		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA TRE FONTANE (VIA PER LAMA)				ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - SATURO				N° SOCIALE 605		TARGA AUTOBUS EH 010 FT	
MATR. AGENTE 151600		COGNOME LENTINI		NOME GIUSEPPE		Codice Fiscale LNTGPP69H12L049J	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 12-06-69		DATA ASSUNZIONE 12-12-2005		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74121	
DOMICILIO VIA GENOVA N. 46		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5124467N		RILASCIATA A MCTC-TA	
						DATA RILASCIO 28/02/2002	
						SCADENZA PATENTE 10/12/2016	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
SEMIDAI LUIGI - Nato a Taranto il 24/11/1971				
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		



AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

AMATO DANIELE NATO IL 2/2/1995 E DOMICILIATO A TARANTO - LAMA IN VIA TULIPANI N.27;
PACIFICO MIRKO NATO IL 23/8/1991 E DOMICILIATO A LEPORANO (TA) IN VIA VERGA N.23;
CALIA LUCIANO NATO IL 10/9/1959 E DOMICILIATO A TALSANO TARANTO IN VIA MEDITERRANEO N.4/A.

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN DATA 9/4/2013 ORE 23.40 CIRCA MENTRE ERO ALLA GUIDA DEL BUS N.605, GIUNTO IN VIA TRE FONTANE (VIA PER LAMA) DOPO AVER ATTRAVERSATO L'INCROCIO CON VIA VIZZARRO E PRIMA DI GIUNGERE AI GIARDINI SAN PIO DA PIETRALCINA, IN CORRISPONDENZA DI UN DOSSO ARTIFICIALE, HO UDITO UN LAMENTO DA PARTE DI UN RAGAZZO A BORDO DEL BUS DI NOME SEMIDAI LUIGI IL QUALE DICHIARAVA DI ESSERSI FATTO MALE AL BRACCIO SINISTRO E ALLA MANO DESTRA A SEGUITO DEL SOBBALZO.

PUR PROCEDENDO A MODERATA ANDATURA DI VIAGGIO DEVO PRECISARE CHE IL SOBBALZO SI E' SENTITO.

MI SONO FERMATO PIU' AVANTI ACCANTO AI GIARDINI SAN PIO DA PIETRALCINA PER CHIAMARE IL 118.

NOTAVO CHE IL BRACCIO SINISTRO DEL RAGAZZO ERA UN PO' ARROSSATO.

LO STESSO RAGAZZO RIFERIVA DI AVER AVUTO IN PASSATO PROBLEMI ALLA MANO DESTRA E DI AVER SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO.

DOPO CIRCA 20 MINUTI GIUNGEVA SUL POSTO UN'AMBULANZA DEL 118.

VENIVO RASSICURATO DAI SANITARI CHE LA SITUAZIONE NON ERA GRAVE.

AL MOMENTO DEL FATTO A BORDO DEL BUS OLTRE AL SIG. SEMIDAI LUIGI VIAGGIAVANO I SIG.RI AMATO DANIELE, PACIFICO MIRKO E CALIA LUCIANO I QUALI POSSONO CONFERMARE QUANTO DA ME DICHIARATO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

TA, 10/04/2013

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲ ▼
--	--------

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲ ▼
--	--------

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN DATA 9/4/2013 ORE 23.40 CIRCA MENTRE ERO ALLA GUIDA DEL BUS N.605, GIUNTO IN VIA TRE FONTANE (VIA PER LAMA) DOPO AVER ATTRAVERSATO L'INCROCIO CON VIA VIZZARRO E PRIMA DI GIUNGERE AI GIARDINI SAN PIO DA PIETRALCINA, IN CORRISPONDENZA DI UN DOSSO ARTIFICIALE, HO UDITO UN LAMENTO DA PARTE DI UN RAGAZZO A BORDO DEL BUS DI NOME SEMIDAI LUIGI IL QUALE DICHIARAVA DI ESSERSI FATTO MALE AL BRACCIO SINISTRO E ALLA MANO DESTRA A SEGUITO DEL SOBBALZO.

PUR PROCEDENDO A MODERATA ANDATURA DI VIAGGIO DEVO PRECISARE CHE IL SOBBALZO SI E' SENTITO.

MI SONO FERMATO PIU' AVANTI ACCANTO AI GIARDINI SAN PIO DA PIETRALCINA PER CHIAMARE IL 118.

NOTAVO CHE IL BRACCIO SINISTRO DEL RAGAZZO ERA UN PO' ARROSSATO.

LO STESSO RAGAZZO RIFERIVA DI AVER AVUTO IN PASSATO PROBLEMI ALLA MANO DESTRA E DI AVER SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO.

DOPO CIRCA 20 MINUTI GIUNGEVA SUL POSTO UN'AMBULANZA DEL 118.

VENIVO RASSICURATO DAI SANITARI CHE LA SITUAZIONE NON ERA GRAVE.

AL MOMENTO DEL FATTO A BORDO DEL BUS OLTRE AL SIG. SEMIDAI LUIGI VIAGGIAVANO I SIG.RI AMATO DANIELE, PACIFICO MIRKO E CALIA LUCIANO I QUALI POSSONO CONFERMARE QUANTO DA ME DICHIARATO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

12, 10/04/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 062/AR/13	DATA SINISTRO 09/04/2013	ORA 23.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 16	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA TRE FONTANE (VIA PER LAMA)		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - SATURO		N° SOCIALE 605	TARGA AUTOBUS EH 010 FT	
MATR. AGENTE 151600	COGNOME LENTINI	NOME GIUSEPPE	Codice Fiscale LNTGPP69H12L049J	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 12-06-69	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA GENOVA N. 46	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5124467N	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 28/02/2002
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO SEMIDAI LUIGI - Nato a Taranto il 24/11/1971		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI



AMATO DANIELE NATO IL 2/2/1995 E DOMICILIATO A TARANTO - LAMA IN VIA TULIPANI N.27;
PACIFICO MIRKO NATO IL 23/8/1991 E DOMICILIATO A LEPORANO (TA) IN VIA VERGA N.23;
CALIA LUCIANO NATO IL 10/9/1959 E DOMICILIATO A TALSANO TARANTO IN VIA MEDITERRANEO N.4/A.

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>211</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>254</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>1736</u>	DALLE ORE <u>17:50</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>2439</u>	ALLE ORE <u>00:46</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>3</u>	LINEA <u>18</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					



NE = Non Efficiente

M = Mancante



INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

BUS 605 PRESO IN SOSTITUZIONE DEL BUS 513 A CAUSE DI UNA AVARIA DI QUEST'ULTIMO.  HO TROVATO SOLO UN MARTELLETTO.  ALLE ORE 23:40 MI SONO FERMATO ACCANTO AI GIARDINI SAN PIO DA PIETRELLICINA PER ASPETTARE IL 118 IN  al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO.

QUANTO UNA PERSONA SI 

E' FATTA DALE AD UN  BRACCIO. 

Taranto, li 23 APR. 2013

Prot. 6647 UAG

Egr. Sig.
Pacífico Mirko
Via Verga n. 23
74020 - LEPORANO (TA)

OGGETTO: Sinistro del 09/04/2013 ore 23.40 circa – bus linea 16
Ns. Rif. 062/AR/13

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

Sano studio
26/04/13



26

raccomandata
€ 4,30



23 POSTEIMPRESA TARAN (TA) 24.04.2013 12.00

RACCOMANDATA A R

R

R
Mod. DA204 (Ex V6210)
EP0804/EP0406- SI (H)



13915062305-4

Egr. Sig.
Pacífico Mirko
Via Verga n. 23
74020 - LEPORANO (TA)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13915062305 4

Numero

Data di spedizione

Destinatario

Via

C.A.P.

Egr. Sig.
Pacifico Mirko
Via Verga n. 23
74020 - LEPORANO (TA)

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Taranto, li 23 APR. 2013

Prot. 6646 UAG

RACCOMANDATA A R

Egr. Sig.
Amato Daniele
Via Tulipani n. 27
74122 - TARANTO

OGGETTO: Sinistro del 09/04/2013 ore 23.40 circa – bus linea 16
Ns. Rif. 062/AR/13

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

Data di spedizione _____

BARI CMP
Poste

03.05.13-17

13915062306 S

Italiane

Numero

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Egr. Sig.
Amato Daniele
Via Tulipani n. 27
74122 TARANTO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data


Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione


Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata




Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

Da restituire a:



A.M.A. E.s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

0621 Ac 113



Taranto, li 23 APR. 2013

Prot. 6645 UAG

Egr. Sig.
Calia Luciano
Via Mediterraneo n. 4/A
74122 - TARANTO

RACCOMANDATA A R

OGGETTO: Sinistro del 09/04/2013 ore 23.40 circa – bus linea 16
Ns. Rif. 062/AR/13

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

RACCOMANDATA A R

R
Med/D6204 (Lx Wx210)
EP0004/EP0406- S1 [9]



13915062307-6

TRASFERITO

02/05/13

raccomandata
€ 4,30



Posteitaliane



23 POSTEIMPRESA 1ARAN (1A) 24.04.2013 12.01

R53

Egr. Sig.
Calia Luciano
Via Mediterraneo n. 4/A
74122 - TARANTO

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13915062307 6

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Egr. Sig.
Calia Luciano
Via Mediterraneo n. 4/A
74122 - TARANTO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

**Bollo dell'ufficio
di distribuzione**

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Oggetto: SINISTRO DEL 09/04/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000117 - AMAT SPA (EH010FT) / SEMIDAI LUIGI - NS. RIF. 062/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 16/04/2013 17.42

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

--- Allegati: ---

062AR13 - 1.pdf	598 KB
062AR13 - 2.pdf	534 KB