

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 073/AR/13	DATA SINISTRO 22/04/2013	ORA 08.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA PORTO MERCANTILE		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 520	TARGA AUTOBUS CX 036 XG	
MATR. AGENTE 142300	COGNOME FUGGETTI	NOME MASSIMO	Codice Fiscale FGG MSM 70A10 L049X	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 10/01/1970	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA LAGO DI VARANO, 20 scala	TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA5262097P	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 03/07/2009
		SCADENZA PATENTE 03/07/2014		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS 536	CX 240 XG	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	


SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra


Vista posteriore



536

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



520

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 520

SI E' SPEZZATA LA STAFFA CHE SORREGGE LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO.
NESSUN DANNO ALLO SPECCHIO.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 536

FRANTUMAZIONE LUNOTTO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NELL'USCIRE DAL PARCHEGGIO A "CASSONETTO", ESSENDO STRETTO DA DUE BUS GRANDI UNO DAVANTI E UNO DI DIETRO, PENSAVO DI RIUSCIRE NELLA MANOVRA MILLIMETRICA MA, MIO MALGRADO, CON LA STAFFA DI METALLO DELLO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS N.520 URTAVO IL LUNOTTO DEL BUS N.536 CHE ERA FERMO IN SOSTA AL CAPOLINEA.

AVVERTIVO DELL'ACCADUTO IL CAPOLINEA CHIAROMONTE FILIPPO IL QUALE MI AUTORIZZVA A RIENTRARE IN DEPOSITO PER LA SOSTITUZIONE DEL MEZZO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO



Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

Ta, 23/04/2013

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 520

SI E' SPEZZATA LA STAFFA CHE SORREGGE LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO.
NESSUN DANNO ALLO SPECCHIO.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 536

FRANTUMAZIONE LUNOTTO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NELL'USCIRE DAL PARCHEGGIO A "CASSONETTO", ESSENDO STRETTO DA DUE BUS GRANDI UNO DAVANTI E UNO DI DIETRO, PENSavo DI RIUSCIRE NELLA MANOVRA MILLIMETRICA MA, MIO MALGRADO, CON LA STAFFA DI METALLO DELLO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS N.520 URTAVO IL LUNOTTO DEL BUS N.536 CHE ERA FERMO IN SOSTA AL CAPOLINEA.

AVVERTIVO DELL'ACCADUTO IL CAPOLINEA CHIAROMONTE FILIPPO IL QUALE MI AUTORIZZVA A RIENTRARE IN DEPOSITO PER LA SOSTITUZIONE DEL MEZZO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 23/04/2013

Il Conducente

pagina

2



CAPOLINEA PORTO MERCANTILE

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 073/AR/13	DATA SINISTRO 22/04/2013	ORA 08.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA PORTO MERCANTILE		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 520	TARGA AUTOBUS CX 036 XG	
MATR. AGENTE 142300	COGNOME FUGGETTI	NOME MASSIMO	Codice Fiscale FGG MSM 70A10 L049X	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 10/01/1970	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA LAGO DI VARANO, 20 scala	TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA5262097P	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 03/07/2009
SCADENZA PATENTE 03/07/2014		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS 536	CX 240 XG	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 23/04/2013

Egr. Sig.

FUGGETTI MASSIMO
VIA LAGO DI VARANO, 20 scala C
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 073/AR/13 del 22/04/2013

Il giorno 22/04/2013, il bus n° 520 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Considerato che la denuncia presentata presso l'ufficio sinistri attesta la Sua responsabilità nella determinazione dell'evento, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

[Firma]
LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 23/04/2013

[Firma]
Fuggetti Massimo

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 520 DATA 22/04/2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° 033	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° 275																																																																																																																					
DALLE ORE 4.54.	DALLE ORE _____	DALLE ORE 17.06																																																																																																																					
ALLE ORE 11.52	ALLE ORE _____	ALLE ORE 24.01																																																																																																																					
LINEA 7 ^a 8	LINEA _____	LINEA 27																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>Fuggelli Massimo</i>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>La Rosa Paolo</i>																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	NE	NE	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	NE	NE	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	NE	NE																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	NE	NE																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____
 Al Montaggio un servizio eseguito ben 2 BUS in
 Avaria e per questo esito del deposito alle 5.22 con ritardo lo stesso un dirigente
 ed effettuare la corsa da Poliovento, all'interno del bus visto che manca 1 mont
 to posteriore, in più il BUS 520 presenta già serbatoio strisciante ed ammaccatura. presenza
 di Tachimetro non funzionante, sigilli alla maniglia posteriore non a posto


al ritorno - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore _____

Subito la partenza e disposizioni ricevute dal Capol. per che nessuno che
 BUS prima della mia partenza previsto x le 7.34.

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° <u>020</u> DALLE ORE <u>528</u> ALLE ORE <u>1218</u> LINEA <u>4</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 22/04/2013
		Numero 5.014
Data registrazione: 22/04/2013 09:21:37	Autobus 0520	
	Autista FUGGETTI MASSIMO	
Località avaria: DEP		
Inserita da: PIZZALEO -FRANCESCO		
AVARIA STAFFA SPECCHIO LATERALE DESTRO		
Intervento eseguito: <u>Set. Fraceto specchio</u>		
Operatori: <u>De Luca</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>22-04-13</u> <u>10,00</u>		

No Foto



BUONO APPROVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 25367

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 42020

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
Kg/Lt	N°				
	1	Braccio Specchio		520	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 22/04/13

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

DATA / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

[Signature]

015

536


IRISBUS

IVECO

80

CX 240XG

22.04.2013 11:37
536

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1393,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.536				Controparte AMAT N.520		Impresa di controparte 003 - ALLIANZ			
Esercizio 2013		Numero sinistro 073/AR/13		Codice - Agenzia			Data sinistro 22/04/2013		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recupero o IVA Si	
Data Incarico 24/04/2013		Data primo rilievo 14/05/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Foto N. 7	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA									Privilegio a favore di / /
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									Già Targa
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRIBUS ITALI A 491ES86						Targa CX240XG		Telaio ZGA482M0006005582	
						1° Immatr. 21/09/05			
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Targa q.li		Passo m.	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO									
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				SR		LA		VE	
				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
Lunotto posteriore Kit incollaggio lunotto Acquisita e allegata dall'ufficio sinistri n.1 foto del mezzo a riparazioni da iniziare. I restanti danni al portello posteriore e paraurti posteriore sono da ritenersi preesistenti.				S 5,0 S		S S		S S	
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA	
Telefono:				Totale Tempi 5,0		VE operativo		ME	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore	
Ore				Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura 1,2		Ore	
Ore				Ore		Ore		Ore	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile € 410,00		Iva € 86,10	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h		€		€	
Totale Imponibile € 410,00				Nolo Dime e/o Varie		€		€	
Degrado €				Mano d'opera carrozzeria Ore 5,00 €/h		€		€	
Insufficienza Assicurativa % €				Mano d'opera meccanica Ore €/h		€		€	
Totale (Imponibile) € 410,00				S.Rifiuti % di 410,00		€		€	
Totale (Iva Compresa) € 496,10				TOTALE STIMA		€ 410,00		€ 86,10	
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €				Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €	
Indennizzo Contrattuale €				Osservazioni:		Fermo Tecnico Giorni 0,6			
TOTALE Indennizzo € 410,00									
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 19/06/2013		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812	
								Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1393,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **073/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **22/04/2013**
Data Perizia: **14/05/2013**

Assicurato: **AMAT N.536**
Veicolo: **IRIBUS ITALI A 491ES86**
Targa: **CX240XG**
Controparte: **AMAT N.520**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1393,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **073/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **22/04/2013**
Data Perizia: **14/05/2013**

Assicurato: **AMAT N.536**
Veicolo: **IRIBUS ITALI A 491ES86**
Targa: **CX240XG**
Controparte: **AMAT N.520**



Bis

irisbus

536

IVECO



CX 240XG

22.04.2013 11:37

536

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 073/AR/13	DATA SINISTRO 22/04/2013	ORA 08.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA PORTO MERCANTILE		ANGOLO
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 520	TARGA AUTOBUS CX 036 XG
MATR. AGENTE 142300	COGNOME FUGGETTI	NOME MASSIMO	Codice Fiscale FGG MSM 70A10 L049X
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 10/01/1970	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA LAGO DI VARANO, 20 scala		TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA5262097P
RILASCIATA A MCTC-TA		DATA RILASCIO 03/07/2009	SCADENZA PATENTE 03/07/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS 536	CX 240 XG	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
AUTORITA' INTERVENUTA				
TESTIMONI				
NESSUNO				

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



SINISTRO PASSIVO

N° SINISTRO

073/AR/13



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 520

SI E' SPEZZATA LA STAFFA CHE SORREGGE LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO.
NESSUN DANNO ALLO SPECCHIO.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 536

FRANTUMAZIONE LUNOTTO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NELL'USCIRE DAL PARCHEGGIO A "CASSONETTO", ESSENDO STRETTO DA DUE BUS GRANDI UNO DAVANTI E UNO DI DIETRO, PENSAVO DI RIUSCIRE NELLA MANOVRA MILLIMETRICA MA, MIO MALGRADO, CON LA STAFFA DI METALLO DELLO SPECCHIO ESTERNO DESTRO, DEL BUS N.520 URTAVO IL LUNOTTO DEL BUS N.536 CHE ERA FERMO IN SOSTA AL CAPOLINEA.

AVVERTIVO DELL'ACCADUTO IL CAPOLINEA CHIAROMONTE FILIPPO IL QUALE MI AUTORIZZVA A RIENTRARE IN DEPOSITO PER LA SOSTITUZIONE DEL MEZZO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 23/04/2013

pagina

2



CAPOLINEA PORTO MERCANTILE

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT		001	1393,00/13	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte
			AMAT N.536		AMAT N.520		003 - ALLIANZ
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2013		073/AR/13				22/04/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.	
					/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
24/04/2013	14/05/2013	TARANTO	ASS		A1	7	19/06/2013

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 7 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 19/06/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:496,10

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 1392,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.520			Controparte AMAT N.536		Impresa di controparte 003 - ALLIANZ			
Esercizio 2013		Numero sinistro 073/AR/13		Codice - Agenzia			Data sinistro 22/04/2013	
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza Si
Data Incarico 24/04/2013		Data primo rilievo 30/04/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Ultimate
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Privilegio a favore di //
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								Già Targa
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 231/V				Targa CX036XG		Telaio ZCM2314M090025748		1° Immatr. 03/08/05
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si
Attestamenti/Dotazioni				Ultima revisione //		Ubicazione Danni 		
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [//]				SR Diff. Tempo		LA Diff. Tempo		VE Diff. Tempo
Calotta retrovisore .Dx Braccio retrovisore .Dx Acquisita e allegata dall'ufficio sinistri bolla segnalazione avaria n.5.014 del 22.04.2013 bus n.520 e buono approvvigionamento magazzino del braccio specchio dx. Dall'esame diretto del mezzo si rileva anche la rottura della calotta retrovisore, che pertanto e' stata inserita in perizia. Qualora si ritenesse danno indipendente perche' non specificato in denuncia dall'importo periziato iva esclusa detrarre E. 109.33.				S 0,5 S 0,5		S S		ME Tempo
								DCMS * (Iva Esclusa)
								Costo dei Ricambi 99,00 184,81
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1		SR Totale Tempi 1,0		LA VE operativo		ME Totale Ricambi € 283,81
Telefono:		Ore		Ore		Ore		Ore
Supplemento per Doppio Strato 15%		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Totale Tempi Supplementari		Totale tempi VE Ore
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi € 283,81		Imponibile € 59,60		Iva € 343,41
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h 11,55		Ore		Ore
Totale Imponibile € 305,99		Nolo Dime e/o Varie		Ore		Ore		Ore
Degrado €		Mano d'opera carrozzeria Ore 1,00 €/h 20,66		Ore		Ore		Ore
Insufficienza Assicurativa % €		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		Ore		Ore		Ore
Totale (Imponibile) € 305,99		S.Rifiuti 0,50 % di		Ore 304,47		Ore 1,52		Ore 0,32
Totale (Iva Compresa) € 370,25		TOTALE STIMA		€ 305,99		€ 64,26		€ 370,25
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,1
Indennizzo Contrattuale €		Osservazioni:		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €
TOTALE Indennizzo € 305,99								
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver. RELEASE:				Data consegna 19/06/2013		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812
								Foglio N. 1

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1392,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **073/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **22/04/2013**
Data Perizia: **30/04/2013**

Assicurato: **AMAT N.520**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 231/V**
Targa: **CX036XG**
Controparte: **AMAT N.536**



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 22/04/2013
		Numero 5.014
Data registrazione: 22/04/2013 09:21:37	Autobus 0520	
	Autista FUGGETTI MASSIMO	
Località avaria: DEP		
Inserita da: PIZZALEO -FRANCESCO		
AVARIA STAFFA SPECCHIO LATERALE DESTRO		
Intervento eseguito: <u>Sei. Francesco Pizzaleo</u>		
Operatori: <u>De Luca</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>22-04-13</u> <u>10,00</u>		



BUONO APPROVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 25367

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 42070

Quantità					
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
		1 Pannello Specchio		520	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 22/04/13

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

DATA / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

De Leo

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 073/AR/13	DATA SINISTRO 22/04/2013	ORA 08.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA PORTO MERCANTILE		ANGOLO
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 520	TARGA AUTOBUS CX 036 XG
MATR. AGENTE 142300	COGNOME FUGGETTI	NOME MASSIMO	Codice Fiscale FGG MSM 70A10 L049X
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 10/01/1970	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA LAGO DI VARANO, 20 scala		TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA5262097P
RILASCIATA A MCTC-TA		DATA RILASCIO 03/07/2009	SCADENZA PATENTE 03/07/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS 536	CX 240 XG	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

NESSUNO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



SINISTRO PASSIVO

N° SINISTRO
073/AR/13

AmAt S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 520

SI E' SPEZZATA LA STAFFA CHE SORREGGE LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO.
NESSUN DANNO ALLO SPECCHIO.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 536

FRANTUMAZIONE LUNOTTO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NELL'USCIRE DAL PARCHEGGIO A "CASSONETTO", ESSENDO STRETTO DA DUE BUS GRANDI UNO DAVANTI E UNO DI DIETRO, PENSAVO DI RIUSCIRE NELLA MANOVRA MILLIMETRICA MA, MIO MALGRADO, CON LA STAFFA DI METALLO DELLO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS N.520 URTAVO IL LUNOTTO DEL BUS N.536 CHE ERA FERMO IN SOSTA AL CAPOLINEA.

AVVERTIVO DELL'ACCADUTO IL CAPOLINEA CHIAROMONTE FILIPPO IL QUALE MI AUTORIZZAVA A RIENTRARE IN DEPOSITO PER LA SOSTITUZIONE DEL MEZZO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 23/04/2013

pagina

2



CAPOLINEA PORTO FERRANTILE

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le AMAT		Codice 001	Ns. Riferimento 1392,00/13
Assicurato AMAT N.520		Controparte AMAT N.536		Impresa Controparte 003 - ALLIANZ		
Esercizio 2013	Sinistro N. 073/AR/13		Codice Agenzia		Data Sinistro 22/04/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo /	Tipo Sx. RCA RISC. ASS.	
Data Incarico 24/04/2013	Data effett. Perizia 30/04/2013	Località TARANTO	Presso ASS	Carr. Fascia A1	Foto 4	Data Restituzione 19/06/2013

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 19/06/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:370,25

Data..... Visto del Liquidatore.....


Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

24 SET. 2013

Prot. 15514/UP

All'Agente
FUGGETTI Massimo

Al Capo Unità Organizzativa AA.GG. e P.R.
Dott.ssa Tiziana TURSI
S E D E



OGGETTO: Sinistro n° 073/AR/13 del 22/04/2013. Polizza Kasco "Società Italiana Assicurazioni"

Si comunica che con le competenze del mese di ~~ottobre~~ **settembre** 2013 sarà effettuata a suo carico la trattenuta di € 50,00, per il recupero del danno riferito al sinistro passivo in oggetto.

La somma complessiva, pari a € 100,00, dovuta a titolo di franchigia per il sinistro in oggetto, sarà recuperata con le modalità sopra indicate fino a totale estinzione dell'importo dovuto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATRICHECCHIA)

Taranto, li 22/08/2013

Al Responsabile Area Personale
D.ssa Maria Fabiola Menenti
SEDE

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

AMAT s.p.a. - Protocollo in Amm.
Prot. N° 13887
23 AGO. 2013
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ufPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ufRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐
☐

Oggetto: **Sinistro passivo numero 073/AR/13 del 22/04/2013**

Si invia il fascicolo relativo al sinistro passivo indicato in oggetto occorso al dipendente Fuggetti Massimo (Matricola 142300), ai fini del recupero, con le competenze dei prossimi mesi della somma di € 100,00.

La Compagnia Italiana Assicurazioni, cui aderisce il dipendente, per il sinistro in questione ha risarcito all'Azienda il danno al netto della franchigia di € 100,00.

Si prega di informare la scrivente al termine della procedura di recupero.

Distinti saluti.

**Il Capo Unità AA.GG. - P.R. - Sinistri
(Dottorssa Tiziana Tursi)**



Allegati: copia della notifica dell'importo del danno al dipendente (ns. prot.11770 del 12/07/2013), copia della notifica dell'assegno di € 137,00 (ns. prot.13523 del 13/08/2013).



BANCA REALE

Corso Vittorio Emanuele, 101 • 10128 Torino
Numero Verde: 803.808

Banca Reale SpA • Società appartenente al Gruppo Reale Mutua • Capitale Sociale € 30.000.000 int. vers. • Partita IVA/C.F./N° d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07760860010 • Albo Banche 5426 • Codice ABI 3138
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia • Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

TORINO, 02.08.2013

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

13523
13 AGO. 2013

Del

P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. E PRELIMINARI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTO TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STO STAFF QUALITA' ☐

000710661

Spett.le

AMAT SPA

V. CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

IT



Riferimento:

Società ITALIANA ASSICURAZIONI

Ufficio BARI /

V. CALEFATI 78

70121 BARI (BA)

Tel. 0800998011 Fax. 0800800998039

Liquidatore: ROSSINI SERAFINA

Oggetto:

R.C.G. Sinistro n. 2013/91035/00

Avvenuto in TARANTO - CAPOLINEA PORTO MERC il 22/04/2013

Agenzia di BARI "CARRASSI" Polizza

Parti coinvolte: FIT-CISL TARANTO / AMAT SPA

Note: risarcimento danni bus 520 TG. CX036XG cond. FUGGETTI MASSIMO al netto di E. 100,00 di franchigia co

Allo scopo di definire il sinistro in oggetto, in nome e per conto della ITALIANA ASSICURAZIONI
trasmettiamo assegno bancario non trasferibile n. 0801782221.06
dell'importo di Euro CENTOTRENTASETTE/00*

La società ordinante terrà a Vs. disposizione non oltre 60 giorni dalla data della presente e comunque salvo revoca la
somma sopra indicata che potrete incassare presso il Vostro istituto di credito dopo aver firmato l'assegno per traenza
(sul fronte) e per girata (sul retro).

Ci è gradita l'occasione per porgere i ns. migliori saluti.

Banca Reale S.p.A.

[Firma]

03138-01199.9

BANCA REALE

Via Corte D'Appello, 11 - 10122 Torino - Numero verde: 803.808

TORINO

02.08.2013

euro

137,00

VALIDO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE



A vista, pagate per questo Assegno Bancario non trasferibile all'ordine nostro

euro. CENTOTRENTASETTE/00*

n. 0801782221.06

AMAT SPA

00146330733

V. CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Firma per traenza

N. Assegno

Banca

CAB



Prot. 11770/UAG

Taranto, li 12 LUG, 2013

Egr. Sig.

FUGGETTI MASSIMO
VIA LAGO DI VARANO, 20 scala C
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 073/AR/13 del 22/04/2013

Il giorno 22/04/2013, il bus n° 520 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 315,99, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia in allegato alla presente.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 237,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

3
X Ricevuto
Fuggetti Massimo