

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 093/AR/13	DATA SINISTRO 20/05/2013	ORA 08.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 14	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO		ANGOLO VIA CIRO GIOVINAZZI	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - SATURO		N° SOCIALE 599	TARGA AUTOBUS EH 025 FT	
MATR. AGENTE 123402	COGNOME COSTANTINO	NOME GIOVANNI	Codice Fiscale CSTGNN72R18L049E	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 18/10/1972	DATA ASSUNZIONE 12/07/2002	COMUNE DI RESIDENZA PULSANO	C.A.P. 74026
DOMICILIO VIA UNITA' D'ITALIA S.N.	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5168033K	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 26/04/2004
SCADENZA PATENTE 26/03/2014		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PUNTO	TARGA CP 232 BK	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE' DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUN VIAGGIATORE MI RILASCIAVA I PROPRI DATI	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNI LATO ANTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN VIA PRINCIPE AMEDEO ALL'INCROCIO CON VIA CIRO GIOVINAZZI ANDAVO IN COLLISIONE CON UNA FIAT PUNTO DI COLORE BIANCO CHE USCIVA DA VIA CIRO GIOVINAZZI SENZA RISPETTARE IL SEGNALE DI STOP. IL CONDUCENTE E UNICO OCCUPANTE DELL'AUTOVETTURA, NONOSTANTE LE MIE RIPETUTE SEGNALAZIONI ACUSTICHE, SENZA PRESTARE ATTENZIONE ATTRAVERSAVA L'INCROCIO RIVOLGENDO LO SGUARDO SOLO ALLA PROPRIA SINISTRA. DA SEGNALARE CHE SUBITO DOPO L'IMPATTO L'UOMO ALLA GUIDA DELLA FIAT PUNTO SI DILEGUAVA DAL LUOGO DELL'INCIDENTE EFFETTUANDO UNA MANOVRA SPERICOLATA. DUE PASSANTI MI FORNIVANO LA TARGA DELL'AUTOVETTURA. UNA DELLE DUE PASSANTI PER POCO NON VENIVA INVESTITA DALL'AUTOVETTURA PIRATA. A BORDO DEL BUS NESSUN FERITO TRA I CIRCA DIECI PASSEGGERI PRESENTI. NESSUNO DEI SUDDETTI MI DAVA LA DISPONIBILITA' A TESTIMONIARE SULL'ACCADUTO, COMPRESI LE DUE PASSANTI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO


☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

1A1 26/05/2013

Il Conducente




pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNI LATO ANTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN VIA PRINCIPE AMEDEO ALL'INCROCIO CON VIA CIRO GIOVINAZZI ANDAVO IN COLLISIONE CON UNA FIAT PUNTO DI COLORE BIANCO CHE USCIVA DA VIA CIRO GIOVINAZZI SENZA RISPETTARE IL SEGNALE DI STOP. IL CONDUCENTE E UNICO OCCUPANTE DELL'AUTOVETTURA, NONOSTANTE LE MIE RIPETUTE SEGNALAZIONI ACUSTICHE, SENZA PRESTARE ATTENZIONE ATTRAVERSAVA L'INCROCIO RIVOLGENDO LO SGUARDO SOLO ALLA PROPRIA SINISTRA. DA SEGNALARE CHE SUBITO DOPO L'IMPATTO L'UOMO ALLA GUIDA DELLA FIAT PUNTO SI DILEGUAVA DAL LUOGO DELL'INCIDENTE EFFETTUANDO UNA MANOVRA SPERICOLATA. DUE PASSANTI MI FORNIVANO LA TARGA DELL'AUTOVETTURA. UNA DELLE DUE PASSANTI PER POCO NON VENIVA INVESTITA DALL'AUTOVETTURA PIRATA. A BORDO DEL BUS NESSUN FERITO TRA I CIRCA DIECI PASSEGGERI PRESENTI. NESSUNO DEI SUDETTI MI DAVA LA DISPONIBILITA' A TESTIMONIARE SULL'ACCADUTO, COMPRESSE LE DUE PASSANTI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Capo Ufficio

TA, 21/05/2013

Il Conducente

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 093/AR/13	DATA SINISTRO 20/05/2013	ORA 08.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 14	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO		ANGOLO VIA CIRO GIOVINAZZI	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - SATURO		N° SOCIALE 599	TARGA AUTOBUS EH 025 FT	
MATR. AGENTE 123402	COGNOME COSTANTINO	NOME GIOVANNI	Codice Fiscale CSTGNN72R18L049E	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 18/10/1972	DATA ASSUNZIONE 12/07/2002	COMUNE DI RESIDENZA PULSANO	C.A.P. 74026
DOMICILIO VIA UNITA' D'ITALIA S.N.	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5168033K	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 26/04/2004
		SCADENZA PATENTE 26/03/2014		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PUNTO	TARGA CP 232 BK	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUN VIAGGIATORE MI RILASCIAVA I PROPRI DATI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

Taranto, li 21/05/2013

Egr. Sig.

COSTANTINO GIOVANNI
VIA UNITA' D'ITALIA S.N.
74026 PULSANO

Oggetto: Sinistro n° 093/AR/13 del 20/05/2013

Il giorno 20/05/2013, il bus n° 599 da Lei condotto, impegnato sulla linea 14, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 21/05/2013

C. Costantino Giovanni



Roadscan DTW
Video Event Data Recorder

Event Report

Event type : Normal

Device Id : KDTW00815

Vehicle plate : AMAT 599

Driver Name :

Administration N. :

Date : 2013-05-20

Time : 07:03:04

File name : drf0_20130520_070305^AMAT 599^^^KDTW00815_NL.mp4

: drf1_20130520_070305^AMAT 599^^^KDTW00815_NL.mp4

Impact magnitude : X=0.665G, Y=0.180G, Z=0.431G

Speed : 005 kph

GPS Coordinates : 40.470104 N

: 17.239332 E





Roadscan DTW
Video Event Data Recorder

Event Report

Event type : Normal

Device Id : KDTW00815

Vehicle plate : AMAT 599

Driver Name :

Administration N. :

Date : 2013-05-20

Time : 07:03:03

File name : drf0_20130520_070305^AMAT 599^^^KDTW00815_NL.mp4

: drf1_20130520_070305^AMAT 599^^^KDTW00815_NL.mp4

Impact magnitude : X=0.072G, Y=0.090G, Z=0.126G

Speed : 005 kph

GPS Coordinates : 40.470104 N

: 17.239317 E





CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 599 DATA 20/05/2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)


1

TURNO DI SERVIZIO n° 043

DALLE ORE 05:42

ALLE ORE 10:55

LINEA 14

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO


CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto Illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE


2

TURNO DI SERVIZIO n° 450

DALLE ORE 10:36

ALLE ORE 16:36

LINEA 14

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO


CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto Illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE


3

TURNO DI SERVIZIO n° 247

DALLE ORE 16:20

ALLE ORE 23:00

LINEA 14

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO


CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto Illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____:

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO



/ ore 03 30

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 512 **DATA** 20/5/13

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>143</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>182</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>438</u>	DALLE ORE <u>10.49</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>1139</u>	ALLE ORE <u>17.16</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>29 BUS</u>	LINEA <u>29</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore _____



Automobile Club d'Italia

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO

PRA

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA:

CP232BK

DATI DEL VEICOLO

Targa	CP232BK
Telaio	WDD1690071J108353
Omologazione	OEWD02EST46
Fabbrica / Tipo	DAIMLERCHRYSLER AG MB169 X20HL2EWAAA500
Data Immatricolazione	14/03/2005
Data Aggiornamento Carta Circolazione	03/06/2011
KW	80,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	FAMILIARE
Cilindrata	1992
Alimentazione	GASOLIO
Tara	1345
Portata	425
Peso Complessivo	1770
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	14/03/2005
R.P.	A032770Z

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Data Ultima Formalita'	03/06/2011
R.P.	A067069W

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A067069W
del	03/06/2011
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	03/06/2011
Prezzo del Veicolo	***** 9.500,00 * Euro

Proprietario	PALMA ANNA MARIA
Sesso / Tipo Societa'	FEMMINILE
Data di nascita	21/03/1984
Comune di nascita	MAGLIE (LE)
Comune di residenza	CANNOLE (LE)
Indirizzo	VIA A. DE GASPERI 13 - 73020

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 3
Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Certificazione / Ispezione n. 171 del 22/05/2013 08:19:28

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 6,00 * Euro
Importo totale	***** 6,00 * Euro

foglio n.ro 1

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1700,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.599				Controparte N.N.		Impresa di controparte N.N.					
Esercizio 2013		Numero sinistro 093/AR/13		Codice - Agenzia				Data sinistro 20/05/2013			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero o IVA Si	
Data Incarico 29/05/2013		Data primo rilievo 30/05/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa BB591DT	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26						Targa EH025FT		Telaio ZCM2400L000498824		1° Immatr. 26/01/99	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto ARANCIONE DOPPIO STRATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si			
Attestamenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00			
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
1° pannello vano batterie .Sx I danni presenti al fianchetto anteriore sx, sono gli stessi rilevati in occasione del sinistro precedente n. 137/AR/12 del 06.07.2012, periziati in data 24.07.2012, pertanto non è stato considerato nella perizia attuale.				M 1,5		M 2,0		M 2,0			
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA	
Telefono:				1,5		2,0		VE operativo		ME	
Ore 0,30				Ore 0,23		Ore 1,2		Ore 1,73		Totale Ricambi	
Ore 0,30				Ore 0,23		Ore 1,2		Ore 1,73		€	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 0,30		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,23		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,2	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,2		Ore 1,73		Ore 1,73		Totale tempi VE Ore	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,2		Ore 1,73		Ore 1,73		3,73	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 3,73 €/h		11,55		43,08		9,05	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55		Ore 43,08		Ore 9,05		Ore 52,13		52,13	
Ore 3,73		Ore 11,55									


per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1700,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **093/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **20/05/2013**
Data Perizia: **30/05/2013**

Assicurato: **AMAT N.599**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26**
Targa: **EH025FT**
Controparte: N.N.



1700/13

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 093/AR/13	DATA SINISTRO 20/05/2013	ORA 08.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 14	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO		ANGOLO VIA CIRO GIOVINAZZI	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - SATURO		N° SOCIALE 599	TARGA AUTOBUS EH 025 FT	
MATR. AGENTE 123402	COGNOME COSTANTINO	NOME GIOVANNI	Codice Fiscale CSTGNN72R18L049E	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 18/10/1972	DATA ASSUNZIONE 12/07/2002	COMUNE DI RESIDENZA PULSANO	C.A.P. 74026
DOMICILIO VIA UNITA' D'ITALIA S.N.	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5168033K	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 26/04/2004
			SCADENZA PATENTE 26/03/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PUNTO	TARGA CP 232 BK	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA



TESTIMONI

NESSUN VIAGGIATORE MI RILASCIAVA I PROPRI DATI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNI LATO ANTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN VIA PRINCIPE AMEDEO ALL'INCROCIO CON VIA CIRO GIOVINAZZI ANDAVO IN COLLISIONE CON UNA FIAT PUNTO DI COLORE BIANCO CHE USCIVA DA VIA CIRO GIOVINAZZI SENZA RISPETTARE IL SEGNALE DI STOP. IL CONDUCENTE E' UNICO OCCUPANTE DELL'AUTOVETTURA, NONOSTANTE LE MIE RIPETUTE SEGNALAZIONI ACUSTICHE, SENZA PRESTARE ATTENZIONE ATTRAVERSAVA L'INCROCIO RIVOLGENDO LO SGUARDO SOLO ALLA PROPRIA SINISTRA. DA SEGNALARE CHE SUBITO DOPO L'IMPATTO L'UOMO ALLA GUIDA DELLA FIAT PUNTO SI DILEGUAVA DAL LUOGO DELL'INCIDENTE EFFETTUANDO UNA MANOVRA SPERICOLATA. DUE PASSANTI MI FORNIVANO LA TARGA DELL'AUTOVETTURA. UNA DELLE DUE PASSANTI PER POCO NON VENIVA INVESTITA DALL'AUTOVETTURA PIRATA. A BORDO DEL BUS NESSUN FERITO TRA I CIRCA DIECI PASSEGGERI PRESENTI. NESSUNO DEI SUDDETTI MI DAVA LA DISPONIBILITA' A TESTIMONIARE SULL'ACCADUTO, COMPRESSE LE DUE PASSANTI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 21/05/2013

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le
AMAT

Codice
001

Ns. Riferimento
1700,00/13

Assicurato
AMAT N.599

Controparte
N.N.

Impresa Controparte
N.N.

Esercizio
2013

Sinistro N.
093/AR/13

Codice Agenzia

Data Sinistro
20/05/2013

Codice Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispett.

Numero Polizza

Ramo

Tipo Sx.

RCA RISC. ASS.

Data Incarico
29/05/2013

Data effett. Perizia
30/05/2013

Località
TARANTO

Presso
ASS

Carr. Fascia
A1

Foto
4

Data Restituzione
19/06/2013

ONORARI

Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI

Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 19/06/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:234,03

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.



Automobile Club d'Italia

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO

PRA

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA: CP232PK

DATI DEL VEICOLO

Targa	CP232PK
Telaio	ZFA18800000746444
Omologazione	OEZFA01EST17F
Fabbrica / Tipo	FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17F FIAT PUNTO
Data Immatricolazione	07/07/2004
Data Aggiornamento Carta Circolazione	30/03/2009
KW	51,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	1248
Alimentazione	GASOLIO
Tara	1055
Portata	435
Peso Complessivo	1490
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	07/07/2004
R.P.	B172209Z

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI RESIDENZA
Data Ultima Formalita'	06/07/2010
R.P.	A059221J

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A031858P
del	30/03/2009
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	05/03/2009
Prezzo del Veicolo	***** 7.000,00 * Euro

Proprietario	SALLUSTIO DOMENICO
Sesso / Tipo Societa'	MASCHILE
Data di nascita	25/07/1965
Comune di nascita	TARANTO (TA)
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIA A. VOLTA 80/B - 74121

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 4
Non rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Certificazione / Ispezione n. 246 del 28/05/2013 08:20:17

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 6,00 * Euro
Importo totale	***** 6,00 * Euro

foglio n.ro 1