

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 104 / 13	DATA SINISTRO 12/06/2013	ORA 23.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE DELLA LIBERAZIONE		ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 570	TARGA AUTOBUS DN 265 AZ	
MATR. AGENTE 152100	COGNOME LEO	NOME PASQUALE	Codice Fiscale LEO PQL 67R08 I018Z	
COMUNE DI NASCITA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	DATA DI NASCITA 08-10-1967	DATA ASSUNZIONE 18/07/2006	COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA CISTERNE N. 41	TIPO PATENTE	N° PATENTE TA5126553I	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 02/04/2002
		SCADENZA PATENTE 02/04/2007		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDAZICI




Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

VETRO PORTA POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE LEO PASQUALE IN DATA 13/06/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC S. MARZANO DI SAN GIUSEPPE.

"... IN VIALE DELLA LIBERAZIONE DEI RAGAZZI, DOPO ESSERE SCESI DAL BUS, SCAGLIAVANO UNA PIETRA DANNEGGIANDO UN VETRO DELLA PORTA POSTERIORE ...".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 18/06/2013




Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

VETRO PORTA POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE LEO PASQUALE IN DATA 13/06/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC S. MARZANO DI SAN GIUSEPPE.

"... IN VIALE DELLA LIBERAZIONE DEI RAGAZZI, DOPO ESSERE SCESI DAL BUS, SCAGLIAVANO UNA PIETRA DANNEGGIANDO UN VETRO DELLA PORTA POSTERIORE ...".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 18/06/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 104 / 13	DATA SINISTRO 12/06/2013	ORA 23.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE DELLA LIBERAZIONE	ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 570	TARGA AUTOBUS DN 265 AZ
MATR. AGENTE 152100	COGNOME LEO	NOME PASQUALE	Codice Fiscale LEO PQL 67R08 1018Z
COMUNE DI NASCITA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	DATA DI NASCITA 08-10-1967	DATA ASSUNZIONE 18/07/2006	COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN
DOMICILIO VIA CISTERNE N. 41		TIPO PATENTE	N° PATENTE TA5126553I
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 02/04/2002	SCADENZA PATENTE 02/04/2007
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Ami VANSAZici

104/13

Protocollo Verbale: TACS23 2013 VD 900170

Protocollo Sdi: TACS232013900167



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ. CC S. MARZANO DI S. GIUSEPPE

via per Francavilla Fontana s.n.c.

Tel. 0999574830 - Fax 0999574830 - E-mail stta335280@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: Leo Pasquale nato a San Marzano Di San Giuseppe (TA) il 08/10/1967, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante PAT. DI GUIDA CAT. 4+E TA5126553I. RIL. IL. 02.04.2002 DA MCTC DI TARANTO, residente a San Marzano Di San Giuseppe (TA). Via Cisterne 41, telefono 0999575532, e relativa a "Danneggiamento", fatto avvenuto il 12/06/2013, fra le 23:00 e le 23:15 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 13/06/2013 alle ore 09:18, in San Marzano Di San Giuseppe presso gli uffici di STAZ. CC S. MARZANO DI S. GIUSEPPE, avanti al sottoscritto Appuntato MAGRI Cosimo appartenente a: "Stazione Carabinieri San Marzano di San Giuseppe", è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Sono autista per l'Ente trasporti AMAT, esercitando esclusivamente sulla zona di Taranto e quartieri. Ieri sera effettuavo il servizio 17:09/24:04 sull'autobus avente come identificativo nr°. 570 targato DN265AZ. Verso le ore 23:00 circa effettuavo una fermata al loc. Paolo VI sul viale della Liberazione nei pressi della Motorizzazione, per far scendere alcuni passeggeri. Tra questi vi erano circa sei o sette ragazzi di età compresa fra i 17 e i 18 anni, che scendendo scagliavano una pietra sul vetro della porta posteriore lato destro, frantumandola. Il tempo materiale per capire cosa fosse successo, meno di un minuto, azionavo la ripresa video per immortalare il fatto, ma che non sono a conoscenza se sono stati o meno ripresi, in quanto, le riprese si trovano presso gli uffici dell'AMAT. Il malsano gesto fortunatamente non ha arrecato danni a persone che in quel momento si trovavano all'interno dell'autobus, anche perché la posizione dei passeggeri era centrale.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

S.p.a., partita iva 00146330733, sede di tipo Commerciale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA). VIA CESARE BATTISTI 657 è stata vittima di danneggiamento il 12/06/2013, fra le 23:00 e le 23:15 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA). Paolo VI viale della Liberazione.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 540 **DATA** 12 06 2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3
TURNO DI SERVIZIO n° <u>04</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>110</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>253</u>
DALLE ORE <u>523</u>	DALLE ORE <u>1158</u>	DALLE ORE <u>1709</u>
ALLE ORE <u>1202</u>	ALLE ORE <u>1803</u>	ALLE ORE <u>0004</u>
LINEA <u>3</u>	LINEA <u>3</u>	LINEA <u>17</u>
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Autoretti 20</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 2340