

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 171/AR/13		DATA SINISTRO 25/09/2013		ORA 19.40		MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO	
LINEA 3		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA DANTE ALIGHIERI				ANGOLO VIA EGIDIO GIUSTI	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI				N° SOCIALE 550		TARGA AUTOBUS CX 226 XG	
MATR. AGENTE 146700		COGNOME GRECO		NOME ORAZIO		Codice Fiscale GRCRZO62A13A028J	
COMUNE DI NASCITA ACIREALE		DATA DI NASCITA 13/01/1962		DATA ASSUNZIONE 20/10/2005		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74123	
DOMICILIO VIA SAN DONATO N.		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA 2268835C		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 03/09/92	
						SCADENZA PATENTE 27/07/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA HONDA		MODELLO CRV		TARGA DJ 109 VS		PROPRIETARIO BIANCHI MILVIA		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
VIA / PIAZZA VIA BASTA 19						COMPAGNIA ASSICURATRICE			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA MAIORINO LEONARDO						COMUNE DI RESIDENZA TARANTO			
1° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
RUSSO FRANCESCO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲ ▼
--	--------

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲ ▼
--	--------

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI NS. PROT. 15731 DEL 26/09/2013 FORMULATA DAI SIG.RI MAIORINO LEONARDO E BIANCHI MILVIA.

VEDI DICHIARAZIONE RILASCIATA IN DATA 09/10/2013 DAL DIPENDENTE GRECO ORAZIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

TA, 09/10/2013

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI NS. PROT. 15731 DEL 26/09/2013 FORMULATA DAI SIG.RI MAIORINO LEONARDO E BIANCHI MILVIA.

VEDI DICHIARAZIONE RILASCIATA IN DATA 09/10/2013 DAL DIPENDENTE GRECO ORAZIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 09/10/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 171/AR/13	DATA SINISTRO 25/09/2013	ORA 19.40	MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA DANTE ALIGHIERI		ANGOLO VIA EGIDIO GIUSTI	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 550	TARGA AUTOBUS CX 226 XG	
MATR. AGENTE 146700	COGNOME GRECO	NOME ORAZIO	Codice Fiscale GRCRZO62A13A028J	
COMUNE DI NASCITA ACIREALE	DATA DI NASCITA 13/01/1962	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74123
DOMICILIO VIA SAN DONATO N.	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 2268835C	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 03/09/92
			SCADENZA PATENTE 27/07/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA HONDA	MODELLO CRV	TARGA DJ 109 VS	PROPRIETARIO BIANCHI MILVIA	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA BASTA 19			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA MAIORINO LEONARDO			COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
RUSSO FRANCESCO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 09/10/2013

Al Direttore Generale Amat Spa

SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta

SEDE

All'addetto all'Ufficio Sinistri

SEDE

OGGETTO: comunicazione di servizio

Il sottoscritto Greco Orazio nato ad Acireale (CT) il 13/01/1962 e residente a Taranto in Via San Donato n.158, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola matr. 146700, patente categoria DK n. TA 2268835C rilasciata dalla MCTC-TA il 3/9/92 con la presente nota comunica quanto segue:

in data 25/09/2013 alle ore 19.20, alla guida del bus n.550 iniziavo dal capolinea "Città Mercato" la corsa di linea 3 con direzione di marcia "Tamburi".

Giunto all'ultima fermata di Via Dante Alighieri, effettuavo la fermata per la discesa e la salita dei passeggeri, e una volta ultimata mi avviavo per iniziare la svolta a destra per Via Egidio Giusti.

Prima di iniziare la manovra di svolta incrocio un'autovettura modello SUV di colore nero, con direzione di marcia "concattedrale", che si posiziona nella parte posteriore lato sinistro dell'autobus ed in quel momento arresto la svolta, perché dallo specchietto laterale sinistro mi accorgevo che questa macchina si era infilata con la parte anteriore affiancandosi a distanza ravvicinata dal bus.

Di conseguenza arresto anche io la manovra di svolta, tiro il freno a mano e aspetto che l'autovettura transiti liberamente.

Il signore alla guida dell'autovettura ha impiegato diverso tempo per transitare effettuando tutta una serie di manovre (anche di retromarcia), e con l'ausilio di una signora scesa dalla vettura. Tutto questo io l'ho osservato dal mio posto di guida dallo specchietto laterale sinistro e affacciandomi dal vetro laterale sinistro dell'autobus.

Nel frattempo si era creato un ingorgo a causa della mia sosta prolungata al centro dell'incrocio.

Dopo diverse manovre l'autovettura riusciva finalmente a svincolarsi e a riprendere la sua direzione di marcia.

Ribadisco il tutto avveniva mentre l'autobus era completamente fermo.

Liberato l'incrocio e non vedendo più l'auto dallo specchietto retrovisore sinistro ho ripreso la mia corsa con direzione "Tamburi".


Pertanto, per quanto mi riguarda, non ritengo nella maniera più assoluta che ci sia stata da parte mia una collisione o un contatto con la sopracitata autovettura di tipo SUV di colore nero, ma ritengo piuttosto che nel tentativo "maldestro" dell'automobilista di svincolarsi, aiutato da una signora, abbia lui urtato la parte posteriore sinistra dell'autobus che io conducevo e non invece il contrario come mi viene contestato dall'automobilista.

Ritengo, inoltre, di non capire il motivo per cui non mi sia stato contestato al momento la presunta collisione tra l'autovettura e il bus, in quanto, come anzidetto, ad aiutare l'automobilista c'era una donna fuori dall'auto.

Pertanto se vi fosse stato un eventuale danno la donna avrebbe dovuto informarmi immediatamente di ciò che era accaduto ma ciò non è stato fatto, quindi ritengo non veritiero ciò che mi viene contestato.

A conferma delle mie dichiarazioni era con me presente il collega Sig. Russo Francesco, libero dal servizio, che in quel momento era al mio fianco all'interno dell'autobus.

Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgo distinti



Al Direttore Generale

AMAT SPA

SEDE

OGGETTO: dichiarazione testimoniale

Il sottoscritto Russo Francesco, nato a Taranto il 20/05/1956 (C.F. RSSFNC56E20L049D) e ivi residente in Via Alto Adige n.105/B, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

la sera del giorno 25/09/2013, alle ore 19.35 circa dalla fermata di Via Dante Alighieri salivo a bordo del bus n.550 targato CX226XG e stazionavo in piedi nella parte anteriore del bus vicino il collega Greco Orazio.

Sempre in Via Dante, poco prima della svolta a destra per Via Giusti, accadeva che un'autovettura modello SUV di colore nero che proveniva dal senso opposto di marcia al bus, si affiancava pericolosamente al bus a distanza ravvicinata dalla parte posteriore lato sinistro dello stesso bus.

Il collega avvistata la situazione di pericolo si è immediatamente fermato per consentire all'uomo alla guida del SUV di svincolarsi dalla posizione assunta. Il conducente dell'autovettura per uscire da tale situazione ha effettuato una serie di manovre anche di retromarcia, facendosi aiutare da una signora che era scesa dalla vettura.

Preciso che il tutto avveniva mentre l'autobus era completamente fermo e con il freno di stazionamento inserito. Il SUV una volta svincolato ha ripreso la sua marcia. Il collega a questo punto ha potuto riprendere la marcia e completare la manovra di svolta a destra.

In fede

Letto, confermato e sottoscritto.

Russo Francesco

14/10/2013

Cognome.....RUSSO.....
 Nome.....FRANCESCO.....
 nato il.....20/05/1956.....
 (atto n.....1016P.....I.....S.....A.....)
 a.....TARANTO.....TA.....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....TARANTO.....
 Via.....ALTO ADIGE.....105/.....B.....
 Stato civile.....CONIUGATO.....
 Professione.....AUTISTA.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1,85.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....NERI.....
 Segni particolari.....NESSUNO.....



Firma del titolare

Russo Francesco

TARANTO

00/00/2011

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO
ASSISTENTE TECNICO



REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

RSSFNC56E2DL049D

COGNOME

RUSSO

SESSO

NOME

FRANCESCO

LUOGO DI
NASCITA

TARANTO

DATA DI NASCITA


20/05/1956

PROVINCIA

TA

il Ministro delle Finanze

2002



FIRMA DEL TITOLARE

AVVERTENZE

- Il tesserino può essere utilizzato solo se i dati anagrafici e quelli indicati sono esatti.
- Il titolare del tesserino deve apporre la propria firma nello spazio sovrastante.
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto, ad ogni qualsiasi ufficio distrettuale delle imposte dirette, un duplicato del tesserino.

CN

RIF

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 550 **DATA** 25/09/2013

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
Bis	C.M.	6.50	i P.	7.45	Donvito			
Bis	i P.	8.01	DEP.	9.06	Donvito			
					P.50 B			
1/2	C.M.	12.05	TARD	13.02	Lecce. A.			
1/2	TARD	13.03	C.M.	13.53	Lecce. A.			
1/2	C.M.	13.58	TARD	14.50	Lecce. A.			
1/2	TARD	16.07	C.M.		FRIONI C.			
3	C.M.	17.10	TARD	18.18	Donvito B.			
4	TARD	18.20	C.M.	18.15	Donvito B.			
3	C.M.	19.20	TARD	20.16	GRECO			
3	TARD	20.16	C.M.	21.11	GRECO			
3	C.M.	21.11	TARD	22.55	GRECO			
3	TARD	22.00	C.M.	22.35	GRECO			
3	C.M.	22.46	TARD	23.20	GRECO			
3	TARD	23.30	DE	24.25	GRECO			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 493

DALLE ORE 6.30

ALLE ORE 9.06

LINEA BIS

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

[Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Implanto Illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 12.00

ALLE ORE 19.18

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

[Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Implanto Illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	☒	☒
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	☒	☒
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	☒	☒
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° 220

DALLE ORE 19.18

ALLE ORE 24.23

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

[Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Implanto Illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____


AL ROUTE LA 550, PRESENTATA IN PAZIENZA ALLA PAROLA ESATTA
 E POST. DA, POST. CONT. 3 AUT. SA, A BORDO 3 SIGILLI E 3
 MARTELLETTI VETTERIA UTI - LOPRESTO B * ALLE 12.10 X ODDIO
 DEL CAROLINIA PARTIVO CON LA LINEA 3 - LOPRESTO B

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI NS. PROT. 15731 DEL 26/09/2013 FORMULATA DAI SIG.RI MAIORINO LEONARDO E BIANCHI MILVIA.

VEDI DICHIARAZIONE RILASCIATA IN DATA 09/10/2013 DAL DIPENDENTE GRECO ORAZIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

A. 09/10/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 171/AR/13		DATA SINISTRO 25/09/2013		ORA 19.40		MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO	
LINEA 3		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA DANTE ALIGHIERI				ANGOLO VIA EGIDIO GIUSTI	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI				N° SOCIALE 550		TARGA AUTOBUS CX 226 XG	
MATR. AGENTE 146700		COGNOME GRECO		NOME ORAZIO		Codice Fiscale GRCRZO62A13A028J	
COMUNE DI NASCITA ACIREALE		DATA DI NASCITA 13/01/1962		DATA ASSUNZIONE 20/10/2005		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74123	
DOMICILIO VIA SAN DONATO N.		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA 2268835C		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 03/09/92	
						SCADENZA PATENTE 27/07/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA HONDA	MODELLO CRV	TARGA DJ 109 VS	PROPRIETARIO BIANCHI MILVIA	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA BASTA 19			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA MAIORINO LEONARDO			COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
RUSSO FRANCESCO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 09/10/2013

16606
09 OTT. 2013

PRESIDENTE	☐	
DO DIRETTORE GENERALE	☐	
SA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	Al Direttore Generale Amat Spa
DE DIRETTORE TECNICO	☐	
AE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	SEDE
ENG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☒	
EA ACQUISTI / CONTRATTI	☐	Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta
UC CONTABILITA' / BILANCIO	☐	
IR INFORMATICA	☐	SEDE
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	
UT TECNICO	☐	All'addetto all'Ufficio Sinistri
MLPT PRODOTTI TRAFFICO	☐	
MLRG RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	SEDE
STG STAFF QUALITA'	☐	

OGGETTO: comunicazione di servizio

Il sottoscritto Greco Orazio nato ad Acireale (CT) il 13/01/1962 e residente a Taranto in Via San Donato n.158, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola matr. 146700, patente categoria DK n. TA 2268835C rilasciata dalla MCTC-TA il 3/9/92 con la presente nota comunica quanto segue:

in data 25/09/2013 alle ore 19.20, alla guida del bus n.550 iniziavo dal capolinea "Città Mercato" la corsa di linea 3 con direzione di marcia "Tamburi".

Giunto all'ultima fermata di Via Dante Alighieri, effettuavo la fermata per la discesa e la salita dei passeggeri, e una volta ultimata mi avviavo per iniziare la svolta a destra per Via Egidio Giusti.

Prima di iniziare la manovra di svolta incrocio un'autovettura modello SUV di colore nero, con direzione di marcia "conceduale", che si posiziona nella parte posteriore lato sinistro dell'autobus ed in quel momento arresto la svolta, perché dallo specchietto laterale sinistro mi accorgevo che questa macchina si era infilata con la parte anteriore affiancandosi a distanza ravvicinata dal bus.

Di conseguenza arresto anche io la manovra di svolta, tiro il freno a mano e aspetto che l'autovettura transiti liberamente.

Il signore alla guida dell'autovettura ha impiegato diverso tempo per transitare effettuando tutta una serie di manovre (anche di retromarcia), e con l'ausilio di una signora scesa dalla vettura. Tutto questo io l'ho osservato dal mio posto di guida dallo specchietto laterale sinistro e affacciandomi dal vetro laterale sinistro dell'autobus.

Nel frattempo si era creato un ingorgo a causa della mia sosta prolungata al centro dell'incrocio.

Dopo diverse manovre l'autovettura riusciva finalmente a svincolarsi e a riprendere la sua direzione di marcia.

Ribadisco il tutto avveniva mentre l'autobus era completamente fermo.

Liberato l'incrocio e non vedendo più l'auto dallo specchietto retrovisore sinistro ho ripreso la mia corsa con direzione "Tamburi".

Pertanto, per quanto mi riguarda, non ritengo nella maniera più assoluta che ci sia stata da parte mia una collisione o un contatto con la sopracitata autovettura di tipo SUV di colore nero, ma ritengo piuttosto che nel tentativo "maldestro" dell'automobilista di svincolarsi, aiutato da una signora, abbia lui urtato la parte posteriore sinistra dell'autobus che io conducevo e non invece il contrario come mi viene contestato dall'automobilista.

Ritengo, inoltre, di non capire il motivo per cui non mi sia stato contestato al momento la presunta collisione tra l'autovettura e il bus, in quanto, come anzidetto, ad aiutare l'automobilista c'era una donna fuori dall'auto.

Pertanto se vi fosse stato un eventuale danno la donna avrebbe dovuto informarmi immediatamente di ciò che era accaduto ma ciò non è stato fatto, quindi ritengo non veritiero ciò che mi viene contestato.

A conferma delle mie dichiarazioni era con me presente il collega Sig. Russo Francesco, libero dal servizio, che in quel momento era al mio fianco all'interno dell'autobus.

Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgo distinti

Al Direttore Generale

AMAT SPA

SEDE

OGGETTO: dichiarazione testimoniale

Il sottoscritto Russo Francesco, nato a Taranto il 20/05/1956 (C.F. RSSFNC56E20L049D) e ivi residente in Via Alto Adige n.105/B, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

la sera del giorno 25/09/2013, alle ore 19.35 circa dalla fermata di Via Dante Alighieri salivo a bordo del bus n.550 targato CX226XG e stazionavo in piedi nella parte anteriore del bus vicino il collega Greco Orazio.

Sempre in Via Dante, poco prima della svolta a destra per Via Giusti, accadeva che un'autovettura modello SUV di colore nero che proveniva dal senso opposto di marcia al bus, si affiancava pericolosamente al bus a distanza ravvicinata dalla parte posteriore lato sinistro dello stesso bus.

Il collega avvistata la situazione di pericolo si è immediatamente fermato per consentire all'uomo alla guida del SUV di svincolarsi dalla posizione assunta. Il conducente dell'autovettura per uscire da tale situazione ha effettuato una serie di manovre anche di retromarcia, facendosi aiutare da una signora che era scesa dalla vettura.

Preciso che il tutto avveniva mentre l'autobus era completamente fermo e con il freno di stazionamento inserito. Il SUV una volta svincolato ha ripreso la sua marcia. Il collega a questo punto ha potuto riprendere la marcia e completare la manovra di svolta a destra.

In fede

Letto, confermato e sottoscritto.

Russo Francesco
11/10/2013

16755
11 OTT 2013

DE	PRESIDENTE	☐
DIR	DIRETTORE GENERALE	☐
DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DIR	DIRETTORE TECNICO	☐
DIR	DIRETTORE MOVIMENTO	☐
DIR	AFFARI GENERALI SINISTRE	☒
DIR	ACQUISTI CONTRATTI	☐
UT	CONSIGLIERI / GLANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STO	STAFF QUALITÀ	☐


[Signature]

Cognome.....RUSSO.....
 Nome.....FRANCESCO.....
 nato il.....20/05/1956.....
 (atto n.....1016P.....I.....S.....A.....)
 a.....TARANTO.....(.....TA.....)
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....TARANTO.....
 Via.....ALTO ADIGE.....1057.....B.....
 Stato civile.....CONIUGATO.....
 Professione.....AUTISTA.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,85.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....NERI.....
 Segni particolari.....NESSUNO.....



 Firma del titolare.....*Russo Francesco*.....
 TARANTO.....li.....20/05/2011.....
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 ASSISTENTE TECNICO


REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE
 CODICE FISCALE 73359056 E2910497
 COGNOME RUSSO
 NOME FRANCESCO
 LUOGO DI NASCITA TARANTO
 PROVINCIA TA
 2002
 DATA DI NASCITA 20/05/1956
 Sesso M
 Il Ministro delle Finanze


SCADE IL 08/08/2021



AS 7211726



I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA



FIRMA DEL TITOLARE

AVVERTENZE

- Il tesserino può essere utilizzato solo se i dati anagrafici in esso indicati sono esatti.
- Il titolare del tesserino deve apporre la propria firma nello spazio sovra-
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto, all'Ufficio di competenza, un duplicato del tesserino.

CN

RACCOMANDATA A MANO

Taranto 26/09/13


Spett/ AMAT-TARANTO

Ufficio Sinistri

15731

Fid. N. 26 SET. 2013

P	PRESIDENTE	☐
UG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UE	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URP	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
USU	STAFF QUALITA'	☐




Io sottoscritto Maiorino Leonardo residenza in Taranto in via Basta 19, in data 25/09/2013 mentre guidavo la Honda CRV targata DJ109VS intestata a Bianchi Milvia residente allo stesso indirizzo, alle ore 19/40 transitavo in via Dante angolo via Giusti in direzione Concattedrale, incrociavo in direzione opposta un bus linea n.3 del'AMAT targato CX226XG che faceva fermata in corrispondenza della scuola Acanfora occupando buona parte del centro strada, non avendo spazio per passare mi sono accostato il piu' possibile alla mia destra fermandomi in attesa che il bus ripartendo avrebbe ripreso la sua destra lasciando piu' spazio, invece purtroppo a proseguito dritto rasentando la mia autovettura ferma e affrontando la curva per via Giusti, a questo punto il paraurti posteriore sinistro del bus graffia la parte centrale della fiancata sinistra coinvolgendo lo sportello posteriore e parte dello sportello anteriore. Per non intralciare ulteriormente il traffico ho cercato di parcheggiare la mia auto convinto che facesse altrettanto l'autista del bus, invece proseguiva la sua corsa anche se' le persone presente gli facevano notare che aveva provocato un notevole danno, ma vedendo di non otterere nessun risultato prendevano il numero di targa e dando la loro disponibilita' a testimoniare sull'accaduto.

(SSO)

Certo che comunicherete quanto accaduto alla Vostra compagnia assicuratrice per procedere al risarcimento dei danni, resto comunque e a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, e colgo l'occasione per salutare.


Leonardo Maiorino

PER RICEVUTA

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 3191,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.550			Controparte MAIORINO LEONARDO			Impresa di controparte N.N.					
Esercizio 2013		Numero sinistro 171/AR/13			Codice - Agenzia			Data sinistro 25/09/2013			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si	
Data Incarico 14/10/2013		Data primo rilievo 15/10/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 3	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91T/IF2G						Targa CX226XG		Telaio ZGA482M1006005566		1° Immatr. 19/09/05	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO					
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Ubicazione Danni									
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €			
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
Sul paraurti posteriore sx. si rilevano segni di danni pregressi nonché di precedenti riparazioni con sovrapposizioni di colore da rosso ad azzurro. Nella parte centrale del particolare. Si rilevano lievi applicazioni di colore nero che considerato lo stato di deterioramento del ricambio non sono state quantificate.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA	
Telefono:								VE operativo		ME	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile €		Iva €		Totale €	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h 9,92		€		€		€	
Totale Imponibile		€		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h 20,66		€		€		€	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€		S.Rifiuti 0,50 % di		€		€		€	
Totale (Iva Compresa)		€		TOTALE STIMA		€		€		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€									
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni	
TOTALE Indennizzo		€		Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/881436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:											
Data consegna 25/10/2013				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3191,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **171/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **25/09/2013**
Data Perizia: **15/10/2013**

Assicurato: AMAT N.550
Veicolo: IRISBUS ITALIA TIPO 491E.12/U91/T/F2G
Targa: CX226XG
Controparte: MAIORINO LEONARDO



3191,00/D /13

3191/13

171/AR/13

15734

RACCOMANDATA A MANO

Taranto 26/09/13

Spett/ AMAT-TARANTO

Ufficio Sinistri

~~COLORE NERO~~

76 SET. 2013

PRESIDENTE	☐
DIRETTORE GENERALE	☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DIRETTORE TECNICO	☐
ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AFFARI GEN. E SINISTRI	☒
ACQUISTI/CONTRATTI	☐
CONTABILITA'/BILANCIO	☐
INFORMATICA	☐
PERSUNALE/RETRIBUZIONE	☐
TECNICO	☐
PRODOTTI TRAFFICO	☐
RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STAFF QUANTITA	☐

Io sottoscritto ~~Maiorino Leonardo~~ residenza in Taranto in via Basta 19, in data 25/09/2013 mentre guidavo la Honda CRV targata DJ109VS intestata a Bianchi Milvia residente allo stesso indirizzo, alle ore 19/40 transitavo in via Dante angolo via Giusti in direzione Concattedrale, incrociavo in direzione opposta un bus linea n.3 dell'AMAT targato CX226XG che faceva fermata in corrispondenza della scuola Acanfora occupando buona parte del centro strada, non avendo spazio per passare mi sono accostato il piu' possibile alla mia destra fermandomi in attesa che il bus ripartendo avrebbe ripreso la sua destra lasciando piu' spazio, invece purtroppo a proseguito dritto rasentando la mia autovettura ferma e affrontando la curva per via Giusti, a questo punto il paraurti posteriore sinistro del bus graffia la parte centrale della fiancata sinistra coinvolgendo lo sportello posteriore e parte dello sportello anteriore. Per non intralciare ulteriormente il traffico ho cercato di parcheggiare la mia auto convinto che facesse altrettanto l'autista del bus, invece proseguiva la sua corsa anche se le persone presente gli facevano notare che aveva provocato un notevole danno, ma vedendo di non otterere nessun risultato prendevano il numero di targa e dando la loro disponibilita' a testimoniare sull'accaduto.

(550)

Certo che comunicherete quanto accaduto alla Vostra compagnia assicuratrice per procedere al risarcimento dei danni, resto comunque a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, e colgo l'occasione per salutare.

Leonardo Maiorino

PER RICEVUTA

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT		001	3191,00/13	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte
			AMAT N.550		MAIORINO LEONARDO		N.N.
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2013		171/AR/13				25/09/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.	
					/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
14/10/2013	15/10/2013	TARANTO	ASS		A1	3	25/10/2013

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 3 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 22 %	6,86
Totale	38,06
Non Imponib.	
Totale	38,06
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	32,06

Note:

Taranto, li' 25/10/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:0,00

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.



Sinistro numero: 01.950444156.041
Avvenuto il: 25/09/2013
A: TARANTO
Assicurato: AMAT
Targa veicolo Assicurato: CX226XG
Marca Modello: IRIBUS CITYCLAS
Targa veicolo Controparte: DJ109VS
Marca Modello: HONDA CR-V 3^ S

CLD TARANTO
VIA ACCLAVIO 2
74123 TARANTO

Note per la compilazione

*Ci risulta che Lei abbia dato il Suo nome quale testimone dell'incidente sopra indicato.
Le saremo pertanto grati se vorrà fornirci le informazioni sottoindicate e restituire il presente modulo al
Centro Liquidazione Danni unitamente alla copia di un suo documento di identità.*

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE


Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
dichiaro di aver assistito al sinistro in oggetto.

1. Al momento del sinistro mi trovavo:

2. La dinamica del sinistro è la seguente:

3. La responsabilità del sinistro è a carico di:

Di seguito disegno un grafico illustrativo:



Presenza Testimoni: SI ☐ NO ☐

01 950444156 041 0013



Generalità di eventuali altri testimoni:

Autorizzo Allianz S.p.A. _____ (consenso all'uso dei dati sensibili)

Luogo: _____ Data: _____ Firma: _____

171/AR/17

Allianz S.p.A.
CLD TARANTO
VIA ACCLAVIO 2
74123 TARANTO
Tel: 0994558111
Fax: 0994521309



Apertura al pubblico
lun e mar: 09.00-12.00
gio: 09.00-12.00

Taranto, 8 novembre 2013



0010
PUP3011000E0010001 01 RM01
01198575 MTA98137001323
154 6 DC00S1352 A

Sinistro numero: 01.950444156.041
Avvenuto il: 25/09/2013
A: TARANTO
Assicurato: AMAT
Targa veicolo Assicurato: CX226XG
Polizza N.: 059497074
Agenzia: ROMA GERENZA DIRETTE
Targa veicolo Controparte: DJ109VS
Compagnia Controparte:
ALLIANZ S.P.A.

AMAT
VIA CESARE BATTISTI SN
74121 TARANTO TA



c.c. ROMA GERENZA DIRETTE

Oggetto: CONFERMA DENUNCIA SINISTRO

Gentile/i AMAT

Le/Vi confermiamo di aver ricevuto la denuncia del sinistro avvenuto il 25/09/2013.

La pratica è stata assegnata al Centro Liquidazione Danni:

CLD TARANTO

Telefono: 0994558111

Sinistro Numero: 01.950444156.041

Qualora Lei/Voi rilevasse/ste qualche inesattezza circa le informazioni qui riportate, La/Vi preghiamo di chiamare tempestivamente il Centro Liquidazione Danni al numero 0994558111.

In mancanza di una Sua/Vostra segnalazione riterremo confermata la denuncia del sinistro sopra descritto.

Le ricordiamo infine di richiedere al suo agente una nuova copia della constatazione amichevole, disponibile comunque presso tutti i punti vendita Allianz.

Cordiali saluti.

Allianz S.p.A.
Centro Liquidazione Danni

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

19600
03 DIC. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRO	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inzeri, 1
CF, P. IVA e Registro Imprese
di Trieste n. 05032630963
Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Taranto, li 25/03/2014

Prot. n.: _____ UAG

Egr. Sig.
Angiulli Ettore
Coordinatore di Ufficio
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7661**
del **26 MAR. 2014**

OGGETTO/ RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI:

1) N. SIN. 950437788 DEL 19/08/2013 (NS. RIF. 143/AR/13) Importo €	1.000,00	AD Amm.re Delegato	☐
2) N. SIN. 919845650 DEL 13/09/2012 (NS. RIF. 183/AR/12) Importo €	1.500,00	DG Direttore Generale	☐
3) N. SIN. 923273834 DEL 09/09/2013 (NS. RIF. 151/AR/13) Importo €	1.000,00	DA Direttore Amministrativo	☐
4) N. SIN. 950441814 DEL 11/09/2013 (NS. RIF. 154/AR/13) Importo €	1.000,00	DT Direttore Tecnico	☐
5) N. SIN. 919898133 DEL 31/01/2013 (NS. RIF. 020/AR/13) Importo €	2.000,00	UAP Appalti / Contratti	☐
6) N. SIN. 923267170 DEL 20/08/2013 (NS. RIF. 146/AR/13) Importo €	750,00	CCM Commerciale / Marketing	☐
7) N. SIN. 923225953 DEL 18/04/2013 (NS. RIF. 074/AR/13) Importo €	1.000,00	UES Contabilità Bilancio	☐
8) N. SIN. 950444156 DEL 25/09/2013 (NS. RIF. 171/AR/13) Importo €	1.000,00	UIS Esercizio / Sosta	☐
9) N. SIN. 923260919 DEL 27/07/2013 (NS. RIF. 130/AR/13) Importo €	1.000,00	UIT Informatica / Statistica	☐
10) N. SIN. 923307106 DEL 16/11/2013 (NS. RIF. 202/AR/13) Importo €	1.000,00	URU Manutenzione / Tecnica	☐
11) N. SIN. 923316620 DEL 02/12/2013 (NS. RIF. 215/AR/13) Importo €	790,00	URU Risorsa Umane	☐
12) N. SIN. 950447068 DEL 24/10/2013 (NS. RIF. 184/AR/13) Importo €	1.000,00	AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒
13) N. SIN. 950447846 DEL 26/10/2013 (NS. RIF. 186/AR/13) Importo €	900,00	RAG Ufficio Ragioneria	☐
14) N. SIN. 950392781 DEL 20/09/2012 (NS. RIF. 170/AR/12) Importo €	2.000,00	STQ Stat. Qualità	☐
15) N. SIN. 923284849 DEL 03/09/2013 (NS. RIF. 169/AR/13) Importo €	1.000,00		
16) N. SIN. 923302115 DEL 03/11/2013 (NS. RIF. 193/AR/13) Importo €	1.000,00		

Totale € 17.940,00

Si invita codesto Spett.le Ufficio a provvedere alla liquidazione delle franchigie di cui all'oggetto richieste dalla Compagnia ALLIANZ Spa che gestisce l'attuale copertura assicurativa di Responsabilità Civile Veicoli a motore.

La somma complessiva di € 17.940,00 (euro diciassettemilanovecentoquaranta/00) dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario.

Di seguito vengono indicate le coordinate bancarie:

Codice IBAN: IT 83 B 035 8901 6000 1057 0004 543
Beneficiario: Allianz S.p.a.

Si resta in attesa dell'avvenuta notizia e copia del mandato predisposto.

Distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Allegati: n.9 note Allianz del 17/01/2014 prot. 2127 e 2128, del 04/03/2014 prot. 5677, 5678, 5679 e 5680, del 19/03/2014 prot. 7015, 7016 e 7017.

Allianz S.p.A.



Unità Recupero Franchigie
C.so Italia 23 - 20122 Milano
tel 02.7216.2192/2959 - fax 02.7216.6763

Agenzia ROMA GERENZA DIRETTE
P.ZZA DI S. SILVESTRO 13
00187 ROMA
Tel. 06 6768.1
Fax 06 6768.2439

Milano , 03 febbraio 2014



0015
MSI400C90D00010001 01 RH01
01207162 HTA04269017034
144 2 DC00S1352 A

Polizza n.: 059497074

Spettabile
AMAT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA



Oggetto: riepilogo periodico di recupero franchigie.

Spettabile AMAT

Vi inviamo sul retro e nelle eventuali pagine successive, il riepilogo periodico num. 010594970741401 degli importi di **franchigia da rimborsare**, in seguito alla liquidazione dei sinistri in elenco avvenuta in base alle condizioni generali di assicurazione.

L'importo totale da rimborsare è di 2.000,00 euro e corrisponde alla somma delle franchigie di ogni singolo sinistro.

Vi preghiamo di effettuare il pagamento del relativo importo al più presto tramite la vostra agenzia, alla quale potrete rivolgervi per qualsiasi chiarimento.

Qualora aveste nel frattempo già provveduto al pagamento, considerate nullo questo avviso e ci scusiamo del disturbo arrecato.

Ringraziamo per l'attenzione e con l'occasione vi porgiamo cordiali saluti.

Allianz S.p.A.
Jesus Marin Giulia Gliubich

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5680**
del **04 MAR. 2014**

AD	Amm.re Delegato	☐
DC	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it
Codice 01

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inzeri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Riepilogo delle Franchigie da recuperare

N. Sinistro	Data Sinistro	Località del Sinistro	Nominativo del danneggiato	Importo liquidato	Data liquidazione	Targa	Veicolo	Importo franchigia
01.923225953	18/04/2013	VLE MAGNA GRECIA 74100 TARANTO	MARIANO PIERA	2.000,00	17/12/2013	DW971TR	AUTOBUS	1.000,00
01.950444156	25/09/2013	VIA DANTE VIA GIUSTI 0074100 T * CIDD * BIANCHI IN MAIORIN		1.000,00	11/11/2013	CX226XG	AUTOBUS	1.000,00

074/AR/13
171/AR/13

Oggetto: EVENTO DEL 25/09/2013 A POL. RCV N.0000059497074/0000064 - AMAT SPA (CX226XG) / BIANCHI MILVIA (DJ109VS) - NS. RIF. 171/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 11/10/2013 17.05

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, per Vs. opportuna conoscenza, in allegato alla presente trasmettiamo quanto segue:

- 1) nota ns. prot. 15731 del 26/09/2013 di richiesta di risarcimento danni formulata dal Sig. Maiorino Leonardo;
- 2) la dichiarazione rilasciata in data 09/10/2013 dal dipendente Greco Orazio;
- 3) la dichiarazione testimoniale rilasciata in data 11/10/2013 dal Sig. Russo Francesco.

Salvo ed impregiudicato ogni diritto e azione.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

--Allegati:-----

171 AR 13.PDF

563 KB