

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 166 / 13	DATA SINISTRO 21/09/2013	ORA 22.05	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA APPIA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - DISCESA VASTO		ANGOLO	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - ILVA		N° SOCIALE 580	TARGA AUTOBUS DW 516 TR	
MATR. AGENTE 149210	COGNOME LAMARINA	NOME ANTONIO	Codice Fiscale LMRNTN79M17L049H	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 17-08-79	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA FAGGIANO	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA SALVO D'ACQUISTO N.	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5114906Y	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 01/10/2001
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Atti VANDALICI




Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

VETRO DI UN FINESTRINO LATERALE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 23/09/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA STAZIONE CC SAN GIORGIO J. DAL DIPENDENTE LAMARINA ANTONIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

CA, 25/09/2013

pagina

2



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC S.GIORGIO IONICO

Via Tiziano Vecelio s.n.

Tel. 099/5919010 - Fax 099/5919010 - E-mail stta335430@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Lamarina Antonio** nato a Taranto (TA) il 17/08/1979, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante C.I. ok., residente a Faggiano (TA), Via Salvo D'acquisto, 19/b, telefono 3772331421, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 21/09/2013, alle ore 22:05 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 23/09/2013 alle ore 09:53, in San Giorgio Ionico presso gli uffici di STAZ.CC S.GIORGIO IONICO, avanti al sottoscritto App.Sc. Puleio Mario appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Sono conducente di pulman del servizio urbano gestito dall'A.M.A.T. di Taranto.-----//

Alle ore 22.05 di sabato 21/09 u.s. ero alla guida del bus n.580 Breda Menarini targato DW516TR; in prossimità del ponte girevole ho udito provenire dalle mie spalle delle urla e alla vicina fermata sulla discesa Vasto, ho aperto le porte: è sceso un uomo di circa 40 anni, conosciuto di vista come persona che usualmente rovista nei cassonetti che era salito alla fermata di Taranto/2; questi era colui che inveiva contro un uomo di colore ed una volta a terra ha estratto un martello dalla sua borsa, e in preda all'ira ha colpito un vetro laterale del pulman, frantumandolo. Sono sceso ma è riuscito a dileguarsi.-----//

Il danneggiamento non è coperto da assicurazione. Sul mezzo sono presenti telecamere i cui filmati verranno visionati dai tecnici e in caso di positive risultanze sarà fatto seguito alla presente, presso i Carabinieri di Taranto Centro.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

A.m.a.t. Spa , partita iva 00146330733, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA), VIA CESARE BATTISTI, 657, telefono 0997356111 è stata vittima di danneggiamento il 21/09/2013, alle ore 22:05 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), DISCESA VASTO..-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: terrorismo/eversione: no; danni provocati da tifosi: no; tipo danneggiamento: altro; estorsione: no.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Lamarina

B



IL COMANDANTE
(Luogotenente **MELELEO**)

[Signature]




Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

VETRO DI UN FINESTRINO LATERALE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 23/09/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA STAZIONE CC SAN GIORGIO J. DAL DIPENDENTE LAMARINA ANTONIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 25/09/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 166 / 13	DATA SINISTRO 21/09/2013	ORA 22.05	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA APPIA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - DISCESA VASTO		ANGOLO	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - ILVA		N° SOCIALE 580	TARGA AUTOBUS DW 516 TR	
MATR. AGENTE 149210	COGNOME LAMARINA	NOME ANTONIO	Codice Fiscale LMRNTN79M17L049H	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 17-08-79	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA FAGGIANO	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA SALVO D'ACQUISTO N.	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5114906Y	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 01/10/2001
		SCADENZA PATENTE 26/09/2016		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 580 DATA 21/09/2013

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
1/2	CU	5,30			DEL BUONO			
8	CP	6,33	PM	7,25				
8	PM	7,37	CP		Del Bacco			
					9,40			
8	CEP	1250	PN	1348	LATTE BIANCO			
8	PN	1354	CEP	1450	LATTE BIANCO			
8	CEP	1458	PN		Latte Bianco			
8	PM	1602	CEP	1700	Maulkrig			
"	CEP	1706	PM	1820	✓ ✓			
APPIA	CH	2126	ILVA		LAMARINA			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>025</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>502</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>5,10</u>	DALLE ORE <u>1228</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>12,06</u>	ALLE ORE <u>1606</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>1VV 013</u>	LINEA <u>1VV 065</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Del Buono</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Del Buono</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

AVARIA SFRITTORE GUIDA Del Buono

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ. CC S. GIORGIO IONICO

Via Tiziano Vecelio s.n.

Tel. 099/5919010 - Fax 099/5919010 - E-mail stta335430@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Lamarina Antonio** nato a Taranto (TA) il 17/08/1979, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante C.I. ok., residente a Faggiano (TA), Via Salvo D'acquisto, 19/b, telefono 3772331421, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 21/09/2013, alle ore 22:05 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 23/09/2013 alle ore 09:53, in San Giorgio Ionico presso gli uffici di STAZ. CC S. GIORGIO IONICO, avanti al sottoscritto App.Sc. Puleio Mario appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Sono conducente di pulman del servizio urbano gestito dall'A.M.A.T. di Taranto.-----//

Alle ore 22.05 di sabato 21/09 u.s. ero alla guida del bus n.580 Breda Menarini targato DW516TR; in prossimità del ponte girevole ho udito provenire dalle mie spalle delle urla e alla vicina fermata sulla discesa Vasto, ho aperto le porte: è sceso un uomo di circa 40 anni, conosciuto di vista come persona che usualmente rovista nei cassonetti che era salito alla fermata di Taranto/2; questi era colui che inveiva contro un uomo di colore ed una volta a terra ha estratto un martello dalla sua borsa, e in preda all'ira ha colpito un vetro laterale del pulman, frantumandolo. Sono sceso ma è riuscito a dileguarsi.-----//

Il danneggiamento non è coperto da assicurazione. Sul mezzo sono presenti telecamere i cui filmati verranno visionati dai tecnici e in caso di positive risultanze sarà fatto seguito alla presente, presso i Carabinieri di Taranto Centro.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

A.m.a.t. Spa, partita iva 00146330733, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA), VIA CESARE BATTISTI, 657, telefono 0997356111 è stata vittima di danneggiamento il 21/09/2013, alle ore 22:05 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), DISCESA VASTO.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: terrorismo/eversione: no; danni provocati da tifosi: no; tipo danneggiamento: altro; estorsione: no.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Stanzio


15619
25 SET. 2013

ProL M	
Del	
F	PRESIDENTE ☐
UG	DIRETTORE GENERALE ☐
EA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
ET	DIRETTORE TECNICO ☐
LE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PROF. TRAFFICO ☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF GENERALE ☐

B

h

CAV. COANTE
MELBECIA



antidroga hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Carmelo Ternullo, 32

colo ricreativo sito in via Iccò, quando s'incontrava con i suoi "clienti" per poi ritornare nella sua abitazione sita po-

per un peso complessivo di circa 400 grammi ed una bustina di cellophane con all'interno 5 grammi di cocaina.

aumento, rivelandosi l'attività più florida della criminalità organizzata.

ria no
più, i
conosc
della s
ma ne
questa
parole
da noi
llaria
gnata
dalla
dal d
nord
te o
contr
indist
quest
re coi
per n
noi r
Tutto
te le
no pe
forse
ricon
nell
amar
grup
man
man
da d
mai
le...v

Si risolve con una denuncia a piede libero il giallo del danneggiamento a un mezzo di linea, nei guai finisce un 41enne Bus preso a martellate, i poliziotti bloccano l'autore


● Se resta ancora nell'ombra l'aggressore che la scorsa settimana ha ferito un autista, la polizia fa invece piena luce sul danneggiamento causato da un tarantino che è stato scoperto e denunciato.

Infatti, nella tarda mattina di venerdì gli agenti della Volante hanno deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso un uomo di 41 anni.

C'è stata una segnalazione a mettere gli investigatori sulla pista giusta. I poliziotti

sono intervenuti in una via del centro cittadino, su segnalazione di un autista di un autobus di linea, che aveva riconosciuto l'uomo che alcuni giorni or sono con un grosso martello aveva danneggiato gravemente il vetro di un mezzo, rendendolo di fatto non più idoneo alla circolazione.

Dalle dichiarazioni del dipendente dell'azienda di trasporti, gli agenti vengono a sapere che la persona segnalata alcuni giorni addietro, dopo un diverbio con un al-



Gli arnesi rinvenuti nell'abitazione dell'uomo che i poliziotti hanno denunciato

se alle dichiarazioni dell'autista dell'autobus, procedendo al controllo dell'uomo indicato, recuperano all'interno di un cartone in suo possesso numerosi attrezzi tra i quali anche un grosso martello, molto simile a quello impugnato nel corso del danneggiamento.

Pertanto, dopo quanto accertato, il 41enne con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e danneggiamento, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

tro uomo, era sceso dall'autobus compiendo l'insano gesto per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe.

Pertanto i poliziotti, in ba-

IL RICONOSCIMENTO
L'autista del bus dà l'allarme



Un caffè al bar dei Tamburi
così si è tradito un sorvegliato

In trasferta a fare razzia di alcolici: presi due tarantini

NE EVASO DAGLI ARRESTI DOMICILIARI VIOLENZA SI TRATTA DI UN 41ENNE IDENTIFICATO E DENUNCIATO

liquori : sorpresi Litiga con un conoscente sul bus, poi impugna il martello e sfascia il mezzo


**FRESIA
MOTTOLA**
I due ladri
tarantini Carlo
Galante (in
alto) e
Valentino
Sangermano
(in basso).
Volevano
rubare liquori
per 110 euro

● Armato di un grosso martello infrange il vetro di un bus dell'Amat. Un modo, pare, per sfogare la sua rabbia per un banale litigio. E' accaduto qualche giorno fa quando un uomo, dopo una furibonda discussione con un conoscente avvenuta a bordo del mezzo pubblico, aveva compiuto il gesto ed era poi fuggito a piedi. L'autista del mezzo, però, ha fornito una dettagliata descrizione e lo ha riconosciuto. La polizia lo ha così rintracciato e denunciato. L'uomo, un 41enne tarantino, dovrà rispondere di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

In casa sua è stato rinvenuto un cartone con numerosi attrezzi tra i quali anche un martello simile a quello utilizzato per danneggiare l'auto-bus. Gli agenti della Polizia Scientifica eseguiranno degli esami per stabilire se, in effetti, si tratti della stessa arma usata per colpire il pullman.

Giorni fa i poliziotti della Squadra Volante sono arrivati subito dopo che il conducente di un bus aveva notato per strada, in una via del centro, l'autore del grave danno al mezzo. Gli agenti hanno cominciato le indagini per fermare e identificare l'uomo indicato e nel giro di poco tempo sono riusciti a incastrarlo. Stando alla ricostruzione dei fatti, il 41enne aveva litigato con un'altra persona mentre si trovava a bordo del mezzo. Una volta sceso dal bus, infuriato si è sfogato, impugnando il martello con cui ha inferito sul mezzo pubblico e lo ha danneggiato tanto da rendere impossibile la circolazione dello stesso. Una reazione violenta, troppo violenta, che gli è costata cara perché quell'autista non se l'è lasciato sfuggire. Gli era rimasto talmente impresso nella mente che è riuscito a riconoscerlo immediatamente. Il 41enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e danneggiamento, è stato quindi denunciato.

(M.Arc.)



SUL BUS Il martello usato



nte

eri a Taranto, anche lui per eva-
monstante fosse sottoposto ai do-
il giovane «stanco» della rou-
diana tra le mura domestiche
voluto negare un fuoriprogram-
llontanato dalla sua abitazione
passeggiata nelle vie di Taranto
ato trovato e arrestato. (M.Arc.)

NO : Giovane muore dopo la dose