

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 185/AR/13	DATA SINISTRO 25/10/2013	ORA 08.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GRAZIA DELEDDA		ANGOLO
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 561	TARGA AUTOBUS DG 439 BF
MATR. AGENTE 143991	COGNOME GENTILE	NOME GIROLAMO	Codice Fiscale GNTGLM54L17L049K
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 17-07-54	DATA ASSUNZIONE 16-12-82	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA BUCCARI, 5		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2275854B
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 01/10/1992
		SCADENZA PATENTE 16/09/2018	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA HYUNDAI	MODELLO ATOS	TARGA BP 557 XH	PROPRIETARIO MARILLI Fedele Libertà (Ta, 23/7/45)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA ORSINI N.2		COMPAGNIA ASSICURATRICE AXA ASS.NI Pol. 0614 75455-4		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI ABAZ BISO - Nato in Macedonia a Scoppie in Via D'Alò Alfieri n.42 - 3402673089

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

LATO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE POSTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA DELEDDA E MI DIRIGEVO VERSO LA FERMATA DELL'UNIVERSITA', ANDAVO IN COLLISIONE CON UN'AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS DI COLORE NERO CHE DAL LATO SINISTRO DELLA STRADA USCIVA IN RETROMARCIA DALL'AREA D'INGRESSO DI UN FABBRICATO.

L'UOMO ANZIANO ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA EFFETTUAVA LA MANOVRA DI RETROMARCIA SENZA PORRE ALCUNA ATTENZIONE E SENZA DARE LA PRECEDENZA AI VEICOLI CIRCOLANTI SULLA STRADA.

DEVO PRECISARE CHE NEL MOMENTO IN CUI C'E' STATO L'IMPATTO MI ERO SPOSTATO DI POCO VERSO SINISTRA PER SUPERARE UN'AUTOVETTURA CHE AVEVA RALLENTATO LA MARCIA E DEVIATO VERSO DESTRA.

INTERVENIVANO I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.

IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA DI CONTROPARTE SUCCESSIVAMENTE RICEVEVA ASSISTENZA SANITARIA DAI MEDICI DEL 118 INTERVENUTI SUL POSTO CON UN'AMBULANZA.

NESSUN FERITO A BORDO DEL BUS.

L'INCIDENTE E' STATO FILMATO DAL SISTEMA VEDR.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

C.A. 28/10/2013

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 185/AR/13	DATA SINISTRO 25/10/2013	ORA 08.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GRAZIA DELEDDA		ANGOLO	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 561	TARGA AUTOBUS DG 439 BF	
MATR. AGENTE 143991	COGNOME GENTILE	NOME GIROLAMO	Codice Fiscale GNTGLM54L17L049K	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 17-07-54	DATA ASSUNZIONE 16-12-82	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74123
DOMICILIO VIA BUCCARI, 5	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2275854B	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 01/10/1992
SCADENZA PATENTE 16/09/2018				
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA HYUNDAI	MODELLO ATOS	TARGA BP 557 XH	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE AXA ASS.NI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI ABAZ BISO - Nato in Macedonia a Scoppe in Via D'Alò Alfieri n.42 - 3402673089

Sinistro Amiv

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 185/AR/13		DATA SINISTRO 25/10/2013		ORA 08.10		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GRAZIA DELEDDA				ANGOLO	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI				N° SOCIALE 561		TARGA AUTOBUS DG 439 BF	
MATR. AGENTE 143991		COGNOME GENTILE		NOME GIROLAMO		Codice Fiscale GNTGLM54L17L049K	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 17-07-54		DATA ASSUNZIONE 16-12-82		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74123	
DOMICILIO VIA BUCCARI, 5		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA2275854B		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 01/10/1992	
						SCADENZA PATENTE 16/09/2018	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA HYUNDAI		MODELLO ATOS		TARGA BP 557 XH		PROPRIETARIO		COMUNE DI RESIDENZA	
VIA / PIAZZA				COMPAGNIA ASSICURATRICE AXA ASS.NI					
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA								COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					
2° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					
4° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI ABAZ BISO - Nato in Macedonia a Scoppie in Via D'Alò Alfieri n.42 - 3402673089


Sinistro Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

LATO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE POSTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA DELEDDA E MI DIRIGEVO VERSO LA FERMATA DELL'UNIVERSITA', ANDAVO IN COLLISIONE CON UN'AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS DI COLORE NERO CHE DAL LATO SINISTRO DELLA STRADA USCIVA IN RETROMARCIA DALL'AREA D'INGRESSO DI UN FABBRICATO.

L'UOMO ANZIANO ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA EFFETTUAVA LA MANOVRA DI RETROMARCIA SENZA PORRE ALCUNA ATTENZIONE E SENZA DARE LA PRECEDENZA AI VEICOLI CIRCOLANTI SULLA STRADA.

DEVO PRECISARE CHE NEL MOMENTO IN CUI C'E' STATO L'IMPATTO MI ERO SPOSTATO DI POCO VERSO SINISTRA PER SUPERARE UN'AUTOVETTURA CHE AVEVA RALLENTATO LA MARCIA E DEVIATO VERSO DESTRA.

INTERVENIVANO I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.

IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA DI CONTROPARTE SUCCESSIVAMENTE RICEVEVA ASSISTENZA SANITARIA DAI MEDICI DEL 118 INTERVENUTI SUL POSTO CON UN'AMBULANZA.

NESSUN FERITO A BORDO DEL BUS.

L'INCIDENTE E' STATO FILMATO DAL SISTEMA VEDR.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

T.A. 28/10/2013

Il Conducente



pagina

2



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Taranto, li 25-10-2013 ore 08:40
Strada VIA DELEDDA ALF. CHIESA
ESANGELICA

CONDUCENTE

PROPRIETARIO

Cognome MARILLI

Nome FEDELE LIBERTA' MEDESIMO

Nato a TARANTO

il 23-07-1945

Residenza TARANTO

Via ORSINI 2

Veicolo HYUNDAI Ass.ne AXA

Targato BP 557XH polizza

PN. 0614 75455-4

il vigile urbano

Ac. 22-11-2013

Taranto, li 28/10/2013

Egr. Sig.

GENTILE GIROLAMO
VIA-BUCCARI, 5
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 185/AR/13 del 25/10/2013

Il giorno 25/10/2013, il bus n° 561 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.


Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE


RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 28/10/2013






10:35 25/OTT/2013



10:35 25/OTT/2013








LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>004</u> DALLE ORE <u>0405</u> ALLE ORE <u>1110</u> LINEA <u>3 - IV 46</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, li 31 OTT. 2013

Prot. n.: 17884 UAG

Spett.le
Corpo di Polizia Municipale
Ufficio Infortunistica Stradale
Via Acton, 77
74123 - TARANTO

OGGETTO: - Sin. stradale del 25/10/2013 in Via Deledda - bus Amat 561;
- Sin. stradale del 29/10/2013 in Via Machiavelli/Via Orsini - bus Amat 538.

Giusta Vs. nota del 31/10/2013 si trasmette in allegato il CD-ROM contenente le immagini (interne ed esterne) riprese dal sistema ROADSCAN installato negli autobus coinvolti nei sinistri in oggetto.

Relativamente al sinistro stradale del 29/10/2013 si precisa che la dinamica dell'evento non è stata ripresa, in considerazione dell'impatto che è avvenuto sul lato posteriore destro del bus. Le uniche registrazioni esistenti sono quelle avviate dal dipendente dopo la consumazione del sinistro.

A vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



**COMUNE DI TARANTO****CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**
Ufficio Infortunistica StradaleProt. nr. **153284** del 31.10.2013**FRONTESPIZIO FAX URGENTE****MITTENTE:**
Comando Polizia Municipale
Ufficio Infortunistica
-TARANTO-
fax 099/7350187*Si autorizza la Commissione
delle municipalità VER
reperite ai sinistri del
25.10.2013 e 28.10.2013***DESTINATARIO**
AMAT S.P.A.
Taranto
Fax nr.0997356261*con cui richiedo delle
foto - del 21/10/2013**A.M.A.T. S.p.a.*
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

totale pagine: incluso il frontespizio: 01

In riferimento ai sinistri stradali occorsi in Taranto in data 25.10.2013 su Via Deledda (Autobus nr.561) e in data 29.10.2013 su Via Machiavelli-Orsini (Autobus nr.538), al fine di valutare elementi oggettivi utili alle rilevazioni, si chiede di poter acquisire copie della videosorveglianza montate sui rispettivi bus (Road Scan), sia anteriormente sia posteriormente.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente.

*H. Llo...*

**COMUNE DI TARANTO****CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**
Ufficio Infortunistica StradaleProt. nr. **158284** del 31.10.2013**FRONTESPIZIO FAX URGENTE****MITTENTE:****Comando Polizia Municipale**
Ufficio Infortunistica
-TARANTO-
fax 099/7350187**DESTINATARIO****AMAT S.P.A.**
Taranto
Fax nr.0997356261

totale pagine, incluso il frontespizio: 01

In riferimento ai sinistri stradali occorsi in Taranto in data 25.10.2013 su Via Deledda (Autobus nr.561) e in data 29.10.2013 su Via Machiavelli-Orsini (Autobus nr.538), al fine di valutare elementi oggettivi utili alle rilevazioni, si chiede di poter acquisire copie della videosorveglianza montate sui rispettivi bus (Road Scan), sia anteriormente sia posteriormente. =====
In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente.

*H. Llo d'Amato*



COMUNE DI TARANTO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Infortunistica Stradale

Prot. nr. 158284 del 31.10.2013

FRONTESPIZIO FAX URGENTE

MITTENTE:
Comando Polizia Municipale
Ufficio Infortunistica
-TARANTO-
fax 099/7350187DESTINATARIO
AMAT S.P.A.
Taranto
Fax nr. 0997356261

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 31 OTT. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

totale pagine, incluso il frontespizio: 01

In riferimento ai sinistri stradali occorsi in Taranto in data 25.10.2013 su Via Deledda (Autobus nr.561) e in data 29.10.2013 su Via Machiavelli-Orsini (Autobus nr.538), al fine di valutare elementi oggettivi utili alle rilevazioni, si chiede di poter acquisire copie della videosorveglianza montate sui rispettivi bus (Road Scan), sia anteriormente sia posteriormente.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente.



H 20 2013

per ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it

Perizia N°

3348,00/D /13

Relazione di perizia per

AMAT

Codice/Ramo sinistro

001 RCA RISC. ASS.

Assicurato

AMAT N.561

Controparte

AMAT

Impresa di controparte

014 - AXA ASS.NI

Esercizio

2013

Numero sinistro

185/AR/13

Codice - Agenzia

Data sinistro

25/10/2013

Cod. Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispettore

Numero polizza

Ramo polizza

Recuper o IVA

Non Accertato

Data Incarico

04/11/2013

Data primo rilievo

29/10/2013

Località

TARANTO

Clo

VAR

Riparazioni

Ultimate Su Doc.

Foto N.

6

Privilegio a favore di

Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione

VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA

AMAT

Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione

Scade il

//

Già Targa

Veicolo(Marca-Modello-Versione)

IRISBUS ITALIA 491E88/DA

Targa

DG439BF

Telaio

ZGA482M0006006840

1° Immatr.

13/09/07

Stato d'uso

DISCRETO

Km.

1

Pneum.

50

Colore - Tipo smalto

GRIGIO METALLIZZATO

Coerenza del danno con la dinamica del sinistro
Si

Allestimenti/Dotazioni

Ultima revisione

//

Ubicazione Danni



A3 B1 B3 C3
A1 D F E C1
A2 B2 B4 C2

Codice Omologazione

Per veicoli
comme./ind.

Portata
q.li

Tara
q.li

Passo
m.

Posti
n°

Assi
n°

Valore Commerciale(C)

€ 1,00

Valore Relitto

€

Valore per Differenza

€

0

Spese Accessorie

€

Indennizzo per antieconomicità

€

1,00

C.R.

VOCI DI DANNO

SR

LA

VE

ME

DCMS

Costo dei Ricambi
* (Iva Esclusa)

Listino ricambi aggiornato al [//]

	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo		
Fianchetto anteriore .Sx	S	2,5	S	1,0	S	3,0			301,84
Paraurti anteriore	S	1,5	S	1,5	S	3,0			389,15
Angolare paraurti anteriore .Sx	S	0,5	S		S	1,0			211,75
Modanatura angolare paraurti anteriore .Sx	S		S		S				31,50
Proiettore .Sx	S		S		S				438,00
Fanalino anteriore .Sx	S		S		S				90,00
Parabrezza .Sx	S	10,0	S		S				1.000,56
Modanatura perimetrale parabrezza .Sx	S		S		S				200,00
Kit incollaggio parabrezza	S		S		S				100,00
Trasmettitore	S	0,5	S		S				595,00
Modanatura inferiore parabrezza	M	1,0	M	1,5	M	1,5			
Cofano anteriore	M	2,0	M	3,0	M	4,0			
Sede proiettore .Sx	L		L	1,5	L	1,0			
Ossatura interna	M	3,0	M	3,0	M	2,0			
Mezzo ispezionato presso l'autocarrozzeria Caretta di Taranto via C. Battisti a riparazioni ultimate. Acquisite e allegate dall'ufficio									

Codice / Riparatore

Fascia Carr.
A1

Totale Tempi

SR

LA

VE operativo

ME

Totale Ricambi

€

Telefono:

Supplemento per

Ore

Supplemento Finitura

10% max ore 3

Ore

Tempo Aggiuntivo

per Verniciatura

Ore

Totale Tempi

Supplementari

Ore

Totale tempi VE Ore

Valore Assicurato(A)

€

Valore a nuovo(N)

€ 1,00

Ricambi

€

Imponibile

€

Iva

€

Totale

€

Insuff. Assicurativa %

(C-A)/Cx100=

Coef. Riduzione %

(N-C)/Nx100=

%

Materiale Consumo

Ore €h

€

€

€

€

€

€

Totale Imponibile

€

Nolo Dime e/o Varie

€

€

€

€

€

Degrado

€

Mano d'opera carrozzeria

Ore €h

€

€

€

€

Insufficienza

Assicurativa %

€

Mano d'opera meccanica

Ore €h

€

€

€

€

Totale (Imponibile)

€

S.Rifiuti

% di

€

€

€

€

Totale (Iva Compresa)

€

TOTALE STIMA

€

€

€

€

Franchigia/Scoperto

min. e il max del

%

€

Importo Richiesto

€

Importo Concordato

€

Importo Lesioni

€

Fermo Tecnico

Giorni

TOTALE Indennizzo

€

Osservazioni:

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 3348,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.561			Controparte AMAT		Impresa di controparte 014 - AXA ASS.NI				
Esercizio 2013		Numero sinistro 185/AR/13		Codice - Agenzia			Data sinistro 25/10/2013		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recupero o IVA Non Accertato	
Data Incarico 04/11/2013		Data primo rilievo 29/10/2013		Località TARANTO		C/o VAR		Riparazioni Ultimate Su Doc.	
Foto N. 6		Privilegio a favore di		Scade il //					
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA									
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E88/DA				Targa DG439BF		Telaio ZGA482M0006006840		1° Immatr. 13/09/07	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
Posti n°		Assi n°							
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff.		Tempo		ME	
sinistri n.6 foto del mezzo a riparazioni da iniziare, copia preventivo manodopera. Acquisite e allegate n. 5 foto a riparazioni e in corso fornite dal riparatore. Costo trasmettitore rilevato danneggiato in sede di operazioni peritali, accertato presso magazzino ricambi aziendale.				Diff.		Tempo		DCMS	
Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)									
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR 21,0		LA 11,5	
Telefono:				Totale Tempi		VE operativo 15,5		ME 5,31	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore 2,33		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 1,78	
Ore 1,2				Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,2		Totale Tempi Supplementari	
Ore 5,31				Ore 20,81		Ore 20,81		Ore 20,81	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi € 3.357,80		Imponibile € 738,72		Iva € 4.096,52	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 20,81 €/h 13,00		Ore 270,53		Ore 59,52	
Ore 330,05		Ore 122,00		Ore 1.343,68		Ore 25,21		Ore 5.917,46	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37		Ore 20,66		Ore 20,66		Ore 4,55		Ore 25,21	
Ore 4.850,37									


per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3348,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **185/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **25/10/2013**
Data Perizia: **29/10/2013**

Assicurato: **AMAT N.561**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E88/DA**
Targa: **DG439BF**
Controparte: **AMAT**





per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3348,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **185/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **25/10/2013**
Data Perizia: **29/10/2013**

Assicurato: AMAT N.561
Veicolo: IRISBUS ITALIA 491E88/DA
Targa: DG439BF
Controparte: AMAT




per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3348,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **185/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **25/10/2013**
Data Perizia: **29/10/2013**

Assicurato: **AMAT N.561**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E88/DA**
Targa: **DG439BF**
Controparte: **AMAT**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3348,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **185/AR/13**
Numero Pol.:


Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **25/10/2013**
Data Perizia: **29/10/2013**

Assicurato: AMAT N.561
Veicolo: IRISBUS ITALIA 491E88/DA
Targa: DG439BF
Controparte: AMAT













VETROCAR

SOCIETÀ A R.L. DI CARROZZI AUTO-BUS

ACI GLOBAL

Sede: via Lago di Pergusa, 74
 Succursale: via Cesare Battisti, 5750
 CF/P.IVA: 02230626733
 74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
 Fax: 099.7761961
 Succursale: 099.7791451
 Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta191.it

Cliente:

A.M.A.T. S.P.A.
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO
 P.IVA 00146330733
 C.FIS
 Telefono:

Veicolo:

IVECO BUS AZ 561 CITYCLASS

Targa: DG439BF

1a immatr.:

Colore: GRIGIO

Metallizzata

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

Citaz. Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DELLA		8,00				1,00			
	PARTE ANTERIORE E RIQUADRATURA ALLOGGIO			24,00			1,00			
	PERIMETRALE PARABREZZA PER SOSTITUZIONE						1,00			
	DEL PARABREZZA E DELLA RELATIVA GUARNIZIONE FORNITI DAL CLIENTE.		8,00	8,00			1,00	100,00		100,00
	SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE:		8,00				1,00			
	PARAURTI ANT PARTE CENTRALE E ANGOLARE						1,00			
	ANT SX, SEDE FARO ANT SX IN RESINA MEDIANTE						1,00			
	UTILIZZO DI KIT COLLA, FARO E FANALINO ANT SX.						1,00	40,00		40,00
	SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA				16,00		1,00			
	DELLE PARTI INTERESSATE.						1,00			
	RIPRISTINO LESIONI DELLA PATTINA		2,00	5,00			1,00			
	SOTTOPARABREZZA MEDIANTE UTILIZZO DI						1,00			

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

di

DG

DA

DT

UAP

UCH

UCB

UES

UIS

UWT

URU

UAG

RAG

STG

Costo uso dime:

Totale ore di manodopera:

Totale Ricambi:

Totale Voci Complementari:

Manodop.carrozzeria:

Manodop.meccanica:

Mater. di consumo:

VE

SR

LA

VE

ME

+ 22% (

)=

+ 22% (

)=

+ 22% (

)=

+ 22% (

)=

+ 22% (

)=

Totale preventivo

I valori del documento sono espressi in EURO

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata riserbandoci il diritto di fornire comunque, i piani esecutivi nei Suoi diritti

Conserviamo da ulteriori danni/imprevisti in fase di lavorazione e fornitura.

+ IVA (

)= Continua...



METROCAR 



ACORN

[illegible]

Sede: via Lago di pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta191.it

Cliente:

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono:

TA

Veicolo:

IVECO BUS AZ 561 CITYCLASS

Targa: DG439BF

1a immatr.:

Colore: GRIGIO

Metallizzata

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione ·

Numero:

del

Perito:

Citaz. Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	KIT RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E						1,00	100,00		100,00
	VERNICIATURA NERO DELLA STESSA.				5,00		1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	37,50		37,50
Suppl.(15%)= 3,15 +Finit.(10%)= 2,42 + Compl: 1,00										
			26,00	37,00	21,00	0,00				

Suppl. (15%) =	3,15	+ Finit. (10%) =	2,42	+
Compl.: 1,60	ore =			
Costo uso d'ora:	0,00			

0,00

Totale ore di manodopera:

Totale Ricambi:

Totale Voci Complementari:

Manodop.carrozzeria:	91,17 x	20.00
----------------------	---------	-------

Manodop.meccanica:	0,00 x	20,00
--------------------	--------	-------

Mater. di consumo:	VE	28,17 x	15,50
--------------------	----	---------	-------

	SR		LA		VE		ME	
	26,00		37,00		28,17		0,00	
"								
"		240,00	+	22% (		52,80	=	292,30
"		37,50	+	22% (		8,25	=	45,75
"		1.623,40	+	22% (		401,15	=	2.224,55
"		0,00	+	22% (		0,00	=	0,00
"		436,64	+	22% (		96,06	=	532,70

Totale preventivo

I valori del documento sono espressi in EURO

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003. Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente o/c al fine dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nei limiti previsti dalla legge e, cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendone, comunque, l'uso e l'esercizio dei Suoi diritti.

Ci riserviamo da ulteriori danni/imprevisti in fase di lavorazione e finitura.

The M. de... ..



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

3348/13



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 185/AR/13	DATA SINISTRO 25/10/2013	ORA 08.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GRAZIA DELEDDA	ANGOLO	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 561	TARGA AUTOBUS DG 439 BF
MATR. AGENTE 143991	COGNOME GENTILE	NOME GIROLAMO	Codice Fiscale GNTGLM54L17L049K
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 17-07-54	DATA ASSUNZIONE 16-12-82	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA BUCCARI, 5		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2275854B
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 01/10/1992	SCADENZA PATENTE 16/09/2018
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA HYUNDAI	MODELLO ATOS	TARGA BP 557 XH	PROPRIETARIO AXA ASS.NI	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA



TESTIMONI

ABAZ BISO - Nato in Macedonia a Scoppie in Via D'Alò Alfieri n.42 - 3402673089

Simone Amico

VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS
LATO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE
PARTE POSTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA DELEDDA E MI DIRIGEVO VERSO LA FERMATA DELL'UNIVERSITA', ANDAVO IN COLLISIONE CON UN'AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS DI COLORE NERO CHE DAL LATO SINISTRO DELLA STRADA USCIVA IN RETROMARCIA DALL'AREA D'INGRESSO DI UN FABBRICATO.
L'UOMO ANZIANO ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA EFFETTUAVA LA MANOVRA DI RETROMARCIA SENZA PORRE ALCUNA ATTENZIONE E SENZA DARE LA PRECEDENZA AI VEICOLI CIRCOLANTI SULLA STRADA.
DEVO PRECISARE CHE NEL MOMENTO IN CUI C'E' STATO L'IMPATTO MI ERO SPOSTATO DI POCO VERSO SINISTRA PER SUPERARE UN'AUTOVETTURA CHE AVEVA RALLENTATO LA MARCIA E DEVIATO VERSO DESTRA.
INTERVENIVANO I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.
IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA DI CONTROPARTE SUCCESSIVAMENTE RICEVEVA ASSISTENZA SANITARIA DAI MEDICI DEL 118 INTERVENUTI SUL POSTO CON UN'AMBULANZA.
NESSUN FERITO A BORDO DEL BUS.
L'INCIDENTE E' STATO FILMATO DAL SISTEMA VEDR.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

SI NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

CA. 28/10/2013

Il Conducente

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Fiacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT			001	3348,00/13	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.561		AMAT		014 - AXA ASS.NI	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro		
2013		185/AR/13				25/10/2013		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località		Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
04/11/2013	29/10/2013	TARANTO		VAR	A1	6	12/11/2013	

ONORARI	
Perizia	80,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	80,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	80,00
Cassa 4,00 %	3,20
I.V.A. 22 %	18,30
Totale	101,50
Non Imponib.	
Totale	101,50
Rit. Acc. 20 %	16,00
Totale	85,50

Note:
 Effettuati numero 2 sopral. a riparazioni
 Taranto, li 12/11/2013

Importo PERIZIA IVA compresa: 5.917,46

Data..... Visto del Liquidatore.....

Oggetto: SIN 185 AR 13 - BUS 561

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 13/11/2013 17.03

A: VITO COLAPIETRO <periziecol@alice.it>

VEDI ALLEGATO

—Allegati:—

185 AR 13 _ 561.PDF

131 KB

Oggetto: Sinistro Compagnia n 01.923301330.001** ns. rif. 185 ar 13
Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Data: 12/11/2013 10.27
A: Raele Domenico <Domenico.Raele@allianz.it>, Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Buongiorno dott. Raele,
le invio le comunicazioni con cui l'Area Tecnica comunicò alla Compagnia l'uscita e il rientro del bus n°561 targato DG 439 BF.
Ho appena notato, acquisendo la documentazione dall'Area Tecnica, che il giustificativo di rischio n°59497074/0000212, emesso con effetto di garanzia 23/10/2013, è errato: la targa riprodotta è DS 439 BF.
Provvedo immediatamente a segnalare alla Gerenza di Roma, che ha emesso l'attestazione, l'anomalia.
Certa di avere chiarito i termini della questione le porgo distinti saluti
Dott.ssa Tiziana Tursi

Il 12/11/2013 10.07, sinistriamat ha scritto:
Il 11/11/2013 17.28, Raele Domenico ha scritto:

vs, rif 185/ar/13 del 25/10/2013
Buonasera,
in merito al sinistro in oggetto, il sistema mi segnala che il mezzo in questione targato dg439bf è uscito dalla polizza in data 3/10/2013.
Vi prego volermi confermare tale circostanza.
Grazie.

Domenico Raele
Centro Liquidazione Danni - Taranto

Sinistri
ALLIANZ S.p.A.
Tel. +39 099 4558111
Email: domenico.raele@allianz.it

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18389

12 NOV. 2013

☐ AD Amministratore Delegato

☐ DG Direttore Generale

☐ DA Direttore Amministrativo

☐ DT Direttore Tecnico

☐ UAP Apporti / Contratti

☐ UCM Commerciale / Marketing

☐ UCB Contabilità Bilancio

☐ UES Esercizio / Sostit

☐ UIS Informatica / Statistica

☐ UMT Manutenzione / Tecnica

☐ URU Risorse Umane

☒ UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI

☐ RAG Ufficio Ragioneria

☐ STQ Staff Qualità

P Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati (il "Messaggio") si intendono inviate a uno o piu' specifici destinatari. Il contenuto del Messaggio puo' essere confidenziale, riservato e comunque protetto dalla legge applicabile. Se non siete i destinatari del Messaggio, siete pregati di informare immediatamente il mittente, cancellate questo Messaggio, non rivelatelo, non distribuitelo ne' inoltratelo a terzi, non copiatelo ne' fatene alcun uso.
Questo Messaggio ha natura aziendale e non personale. Pertanto le risposte inviate a seguito di questa comunicazione potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nei limiti e secondo le regole fissate dall'azienda, nel rispetto della vigente normativa e del disciplinare interno. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo Messaggio deve essere preventivamente autorizzata.
I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e sono soggetti ad alterazioni, possono essere trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella distribuzione. Il mittente del Messaggio non puo' essere in alcun modo considerato responsabile per queste evenienze. Il mittente si riserva il diritto di archiviare, ritenere e controllare i messaggi di posta elettronica.

The information contained in this electronic message and any attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and may be confidential, proprietary, privileged or otherwise protected by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately,

delete the Message and do not disclose, distribute, or copy it to any third party or otherwise use the Message.
The Message has business character and not private and/or individual character. Your reply to the Message could be disclosed to the sender entity, according to and in respect of its internal rules, under the applicable laws, regulations or internal policies. Any publication, use or circulation of the Message, both total and partial, have to be previously authorized.
Electronic messages are not secure or error free and can contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for any of these occurrences. The sender reserves the right to monitor, record and retain electronic messages.

—Allegati:—

Nota area tecnica_1.pdf	33,1 KB
Nota Area Tecnica_2.pdf	34,1 KB
contrassegno.pdf	175 KB

Oggetto: 01.923301330.001**

Mittente: Raele Domenico <Domenico.Raele@allianz.it>

Data: 11/11/2013 17.28

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

CC: Comunicazioni Sirio <ComunicazioniSirio@allianz.it>

vs, rif 185/ar/13 del 25/10/2013

Buonasera,

in merito al sinistro in oggetto, il sistema mi segnala che il mezzo in questione targato dg439bf è uscito dalla polizza in data 3/10/2013.

Vi prego volermi confermare tale circostanza.

Grazie.

Domenico Raele

Centro Liquidazione Danni - Taranto

Sinistri

ALLIANZ S.p.A.

Tel. +39 099 4558111

Email: domenico.raele@allianz.it

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del **12 NOV. 2013**

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

P Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati (il "Messaggio") si intendono inviate a uno o più specifici destinatari. Il contenuto del Messaggio può essere confidenziale, riservato e comunque protetto dalla legge applicabile. Se non siete i destinatari del Messaggio, siete pregati di informare immediatamente il mittente, cancellate questo Messaggio, non rivelatelo, non distribuitelo né inoltratelo a terzi, non copiatelo né fatene alcun uso.

Questo Messaggio ha natura aziendale e non personale. Pertanto le risposte inviate a seguito di questa comunicazione potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nei limiti e secondo le regole fissate dall'azienda, nel rispetto della vigente normativa e del disciplinare interno. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo Messaggio deve essere preventivamente autorizzata. I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e sono soggetti ad alterazioni, possono essere trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella distribuzione. Il mittente del Messaggio non può essere in alcun modo considerato responsabile per queste evenienze. Il mittente si riserva il diritto di archiviare, ritenere e controllare i messaggi di posta elettronica.

The information contained in this electronic message and any attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and may be confidential, proprietary, privileged or otherwise protected by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately,

delete the Message and do not disclose, distribute, or copy it to any third party or otherwise use the Message.

The Message has business character and not private and/or individual character. Your reply to the Message could be disclosed to the sender entity, according to and in respect of its internal rules, under the applicable laws, regulations or internal policies. Any publication, use or circulation of the Message, both total and partial, have to be previously authorized.

Electronic messages are not secure or error free and can contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for any of these occurrences. The sender reserves the right to monitor, record and retain electronic messages.

Oggetto: SINISTRI AMAT SPA N.181/AR/13 - 185/AR/13 - 191/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 22/11/2013 11.24

A: VITO COLAPIETRO <periziecol@alice.it>

TRASMETTIAMO N.3 VERBALI DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO FIRMATI DAL NS.
PRESIDENTE.

CORDIALI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

sharp_amatmail_net_20131122_113447_0003_dbb2e2030027.pdf

125 KB

185/AR/13

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 3931,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ	Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett.
	Assicurato AMAT SPA	Controparte MARILLI FEDELE		Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923301330-9/1	Data Sinistro 25/10/13	Ramo e/o Polizza 59497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato DG439BF in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 25/10/13

è necessaria la somma di € 4.900,00 (QUATTROMILANOVECENTO / 00 EURO) *di cui 600,00 a carico del proprietario*

Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza.

motolo *25/10/13*

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

AMAT Sp.A.
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

Genius Professional Ver:

Tel. - 0771/681436-680982

en

For General Delivery
W. W. W. W. W.
W. W. W. W. W.

Oggetto: accordo conservativo

Mittente: CENTRO SERVIZI PERITALI SRL <sara.colapietro@gmail.com>

Data: 18/11/2013 10.40

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

X BALBO

ACCORDO CONSERVATIVO

CENTRO SERVIZI PERITALI SRL

PERITO VITO COLAPIETRO

TEL. 0998864788

FAX. 0998863231

Allegati:

Scansione13111811420.pdf

164 KB

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18759
del 18 NOV. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMI	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragionerie	☐
STG	Staff Qualità	☐

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 3931,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ		Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett.
	Assicurato AMAT SPA		Controparte MARILLI FEDELE		Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923301330-9/1	Data Sinistro 25/10/13	Ramo e/o Polizza 59497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA	

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato DG439BF in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 25/10/13

è necessaria la somma di € 4.900,00 (QUATTROMILANOVECENTO / 00 EURO) *2.500 € danni 2.400 € spese*

Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza.

perito *25/10/13*

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

A.M.A.T. S.P.A.

Genius Professional Ver:

Tel - 0771 681436-680982

Allianz Bank

Financial Advisors

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank
 Financial Advisors S.p.A. - Sede legale Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano
 Telefono +39 02 7216.8000 - +39 02 72203.1 - +39 02 80200.1 - Fax +39 02 8901.0854
 +39 02 8900.891 - www.allianzbank.it - Capitale Sociale Euro 95.000.000 int. vers.
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09733300157
 Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589 - Aderente
 al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società, con unico socio, rientrante nell'area
 di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.

Data 03/01/2014

185/AM13

Spett.le
 AMAT SPA
 VIA CESARE BATTISTI SN
 74121 TARANTO

TA

N. SINISTRO DATA SINISTRO VS. RIFERIMENTO
 923301330 25/10/2013 185AR13 4900 6.7 GG FT

CENTRO LIQUIDAZIONE DAMNI LIQUIDATORE
 TARANTO RABELE DOMENICO

NUMERO TELEFONO PERCIPIENTE
 099 /4558111 AMAT

LA INFORMIAMO CHE SU INCARICO DI ALLIANZ S.P.A. E' STATO
 LIQUIDATO A FAVORE DEL SUDDETTO PERCIPIENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
 L'IMPORTO DI EURO. 5.570,00* SUL C/C 000000008768
 PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
 TRAMITE LA SUA BANCA SARA' POSSIBILE VERIFICARE L'AVVENUTO ACCREDITAMENTO
 SULLA BASE DELLA DATA VALUTA E DEL CRO BONIFICO SOTTO INDICATI.
 LE RICORDIAMO INOLTRE CHE IL CENTRO LIQUIDAZIONE DAMNI INDICATO
 E' A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE PER FORNIRLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
 E LA INVITIAMO A CONTATTARLO TELEFONICAMENTE PER QUALSIASI TIPO DI
 CHIARIMENTO.

DATA VALUTA : 07/01/2014 NUMERO CRO BONIFICO : 11360100309

Distinti saluti
 Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.


[Signature]

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1597

del 15 GEN 2014

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciali / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Soste ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzioni / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☒
 RAG Ufficio Ragioneria ☒
 SRE Staff Qualità ☒



1851Acl13

Amat
FASIS
21 MAR. 2014
Fascia per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 304
del AD
DG
Direttore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciali / Marketing
UES Esercizio / Sostegno
UIS Informatica / Tecnica
UIT Manutenzione / Utenze
URG Amm. Gen. / PPST
RAG Ufficio Legale
STQ Staff Centrale



COMUNE DI TARANTO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale



presente copia, composta da n° 13 fasciate
è conforme all'originale.

Taranto, lì 15-3-2014

L'UFFICIALE RESPONSABILE
Sez. INFORTUNISTICA
(Ten. Cosimo DI GIACOMO)

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o il TRIBUNALE di TARANTO
S E D E

Prot. nr. 304 P.G. del 29 GEN. 2014

RELAZIONE

(Art. 11 Comm. 1° d. lgs. nr. 274 del 28 Agosto 2000)

In data 25.10.2013 alle ore 08,40 quest'Ufficio, ha acquisito la seguente Notizia di reato per lesioni personali colpose, riportate a seguito di incidente stradale avvenuto in Taranto

ORA, DATA E LUOGO DEL SINISTRO, CONDIZIONI AMBIENTALI

Ore 08,40 del giorno 25.10.2013 in Taranto, sulla via G. Deledda antistante la Chiesa Evangelica, tempo sereno, strada asciutta, strutturata in conglomerato bituminoso, in discreto stato manutentivo, condizioni di visibilità e luminosità diurna, traffico nella norma.

VEICOLI E PERSONE COINVOLTE

- A) Autoveicolo: Hyundai tg. BP 557 XH** immatricolato nell'anno 2001
assicurazione: Axa pol. nr. 061475455.4 scad. 22.11.2013
conducente: **Marilli Fedele Libertà** nato a Taranto in data 23.07.1945 ed ivi residente alla via Orsini nr. 2, munito di patente di guida catg. "B" nr. TA5300200K rilasciata dalla M.C.T.C di Taranto in data 31.12.1985
proprietario: medesimo
trasportati: nessuno
- B) Autobus: Iveco Nr.Sociale 561 tg. DG 439 BF** immatricolato nell'anno 2007
assicurazione: Allianz-Ras pol. nr. 0000059497074/0000074 scad. 31.03.2014
conducente: **Gentile Girolamo** nato a Taranto in data 17.07.1954 ed ivi residente alla via Buccari nr. 5, munito di patente di guida catg. C/D/K nr. TA2275854B rilasciata dalla M.C.T.C. di Taranto in data 05.09.2012
proprietario: Amat S.P.A. con sede in Taranto alla via C. Battisti nr. 657
trasportati: nessuno

DANNI A PERSONE

Marilli Fedele: Cervicalgia post-traumatica con trauma contusivo emitorace dx. prognosi gg. 10 s.c.



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale



PERSONE INFORMATE SUI FATTI

- Per tutto il tempo dei rilievi non si veniva a conoscenza di testi, tanto meno le parti ne facevano alcuna menzione.

DANNI AL MEZZO

Hyundai: danni sulla fiancata posteriore parte estrema sinistra: Afflosciamento pneumatico posteriore sinistro. Scoppio vetro lunotto posteriore.

Autobus Iveco: Danneggiamento del parabrezza e ammaccatura con lacerazione dello spigolo anteriore sinistro. Rottura gruppo luci stesso lato.

STATO DEI LUOGHI

Il campo del sinistro è sito sulla via G. Deledda antistante il cancello ingresso-uscita della Chiesa Evangelica. La predetta via è carreggiata unica molto ampia, non delimitata da linea mediana, con opposti sensi di marcia, il cui traffico veicolare si snoda da sud verso nord e viceversa. Il cancello che permette l'ingresso-uscita dalla Chiesa Evangelica è rientrante rispetto alla carreggiata per una lunghezza di mt. 5 circa, ed è sprovvisto di passo carrabile numerato. Sul tratto interessato dal sinistro, al momento dell'evento, non vi erano auto in sosta in entrambi i margini, come da riscontro effettuato dalla video registrazione che si allega alla presente.

POSIZIONE POST-URTO

All'arrivo degli Agenti operanti, dei veicoli coinvolti solo l'autovettura Hyundai conservava la posizione statica assunta dopo l'urto. La stessa veniva localizzata sulla corsia (ovest) che indirizza i veicoli verso la via Orsini, posizionata sul cantonale nord-ovest dell'ingresso-uscita dalla predetta chiesa, in modo obliquo verso destra con la struttura posteriore sul marciapiedi ivi ubicato e adiacente il palo della pubblica illuminazione installato sul predetto cantonale. L'autobus coinvolto nel sinistro dopo l'urto si fermava in normale azione frenante sulla corsia di destra a mt. 20 circa oltre il punto di collisione direzione nord. Al suolo non si aveva riscontro di tracce di frenate o di scarrocciamento, ma solamente numerosi frammenti di vetro appartenenti ad entrambi i mezzi. A seguito dell'evento infortunistico, il signor Marilli riportava lesioni fisiche, pertanto si rendeva necessario fare intervenire un'autoambulanza del 118. La vettura Hyundai, come da volontà del medesimo conducente-proprietario, veniva ricoverata all'interno dell'area privata della Chiesa Evangelica, giusta autorizzazione verbale da parte del Pastore della stessa, signor Lupoli Antonio nato a Taranto il 21/06/1963 residente in Statte (TA) alla Via Carso nr.21.

DINAMICA DEL SINISTRO

Premesso che il sinistro di cui trattasi è stato ricostruito attraverso la registrazione video della telecamera di cui è equipaggiato l'autobus in rubrica meglio indicato e fatto pervenire dalla società Amat.

Da quanto sopra descritto, dalle dichiarazioni delle parti e dai danni riscontrati sui mezzi, la dinamica



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale



dell'evento si è così ricostruita:

Il signor **Marilli** alla guida dell'autovettura Hyundai, aveva parcheggiato il proprio mezzo antistante il cancello della Chiesa Evangelica, con il frontale rivolto verso la predetta chiesa. Lo stesso intenzionato a riprendere la marcia, per poter immettersi nel flusso della circolazione sulla corsia che indirizza i veicoli verso la via Orsini, effettuava manovra di retromarcia. In tale fase il conducente della Hyundai non prestava le dovute attenzioni ai veicoli in quel momento già circolanti sulla pubblica via, tanto che in manovra di affaccio della struttura posteriore del proprio mezzo, collideva con l'autobus Iveco che in quel momento sopraggiungeva dal senso opposto e dalla propria sinistra. Quest'ultimo mezzo, condotto dal signor **Gentile**, percorreva la stessa carreggiata del veicolo antagonista, circolando nella opposta corsia di marcia direzione nord. Lo stesso avendo un'ampia visuale della carreggiata, non vedendo veicoli sopraggiungere dal senso opposto e non essendoci segnaletica verticale e orizzontale che ne vietasse la manovra, quando si approssimava alla chiesa sopra citata, iniziava manovra di sorpasso ad altro veicolo che lo precedeva nella marcia. In tale fase quando con il proprio mezzo era oramai vicino al cancello ingresso-uscita della chiesa, notava improvvisamente e alla propria sinistra, il conducente del veicolo antagonista effettuare manovra di retromarcia. All'immediato pericolo e per il breve spazio intercorrente tra i due mezzi, non aveva tempo e modo per attuare alcuna manovra intesa ad evitare la collisione. L'urto si concretizzava sulla corsia (ovest) di percorrenza della Hyundai, antistante la chiesa Evangelica, con punti di contatto evidenziati tra lo spigolo anteriore sinistro dell'autobus e la fiancata posteriore sinistra della Hyundai. Nella medesima fase dinamica e all'urto, l'autovettura scarrocciava in senso antiorario di 90° circa retrocedendo e sormontando con le ruote posteriori il marciapiedi rialzato. L'autobus sempre all'urto, si fermava in normale azione frenante 20 mt. oltre il punto di collisione, direzione nord. Nella circostanza il conducente della Hyundai riportava lesioni fisiche come da allegato referto medico.

AGENTI OPERANTI

Quanto descritto nel presente Rapporto veniva rilevato, accertato e descritto dagli operatori/ufficiali di P.G Magnesa Biagio e Mappa Orlando.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Si dà atto che a tutt'oggi presso questo Ufficio non è pervenuta alcuna querela

Si allegano i seguenti atti d'indagine:

- Referto medico nr. 081879;
- Copia delle dichiarazioni delle parti;
- Copia reperti fotografici nr. 22 + registrazione video fornito dalla direzione Amat..



L'Ufficiale Responsabile
Ten. Cosimo Di Giacomo

S.I.S.: REGIONE PUGLIA

ASL: TA
ISTITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)
STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PS/PPI: PRONTO SOCCORSO (PPIO)-POC STABILIMENTO MOSCATI-STATTE
SALA VISITA:

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA

SPETT. LE
AUTORITA' DI POLIZIA

- S E D E -

ACCETTAZIONE: 25/10/2013 09:32

NOTIFICATIVO ACCESSO: 2013- 081879

SI COMUNICA CHE L'ASSISTITO

NOTIFICATIVO: MRLFDL45L23L049W
A NASCITA: 23/07/1945
SO: M
ADINANZA: (100) ITALIANA
IDENTE A: 073027 TARANTO
IDENZA AGGIORNATA:
ICILIO:
ICILIO AGGIORNATO:
ELLO DI ISTRUZIONE:

ASSISTITO: MARILLI FEDELE
NATO/A A: 073027 TARANTO
FASCIA ETA':
ASL: 160112 TA
VIA: VIA ORSINI 2
VIA:
VIA:
VIA:



GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO DI QUESTO OSPEDALE

ACCETTAZIONE

DALITA' ARRIVO: AMBULANZA 118
UMATISMO: INCIDENTE IN STRADA
AMNESI:

OPERATORE: CRSVCN71E02E986X-CERASINO VINCENZO

PARAMETRI VITALI DI ACCETTAZIONE

PA [mmHg]	TC	HGT	SP02	SP02 AA	SP02 O2	DURATA	FR	AVPU	GCS	CPSS	RTS	OPERATORE
m]	max/min	[°C]	[%]	[%]	[%]	SINTOMI	[arpm]					
120/80			98									

AGE DI ACCETTAZIONE: VERDE - POCO CRITICO

CODICE DI DIMISSIONE: VERDE - POCO CRITICO

TIVO DELL'ACCESSO

OBLEMA PRINCIPALE: TRAUMA
AUMA: INCIDENTE IN STRADA
TA E ORA EVENTO: 25/10/2013 9.00
SCRIZIONE: RIF CHE E ACCADUTO A TARANTO TAMBURI AUTO PULMAN

Incidente non acquisiti

STAZIONI EROGATE

ITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)
ABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PARTO: PRONTO SOCCORSO (PPIO)-POC STABILIMENTO MOSCATI-STATTE
DATA E ORA CODICE - DESCRIZIONE
25/10/2013 11.01 897 - VISITA GENERALE
ITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)
ABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PARTO: RADIO DIAGNOSTICA-TARANTO <RAD>
DATA E ORA CODICE - DESCRIZIONE
25/10/2013 11.01 87431 - RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA

INDICAZIONE

Q.TA
1

INDICAZIONE
EMITTORE SIN

Q.TA
1



S.I.S.: REGIONE PUGLIA

ASL: TA
 ISTITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)
 STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
 PS/PPI: PRONTO SOCCORSO (PPIO)-POC STABILIMENTO MOSCATI-STATTE
 SALA VISITA:

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA

SPETT. LE
 AUTORITA' DI POLIZIA

- S E D E -

ACCETTAZIONE: 25/10/2013 09:32

NOTIFICATIVO ACCESSO: 2013-081879

MISSIONE

MODALITA': DIMISSIONE A DOMICILIO CON AFFIDAMENTO AL MEDICO CURANTE

COMUNICAZIONE PRODOTTA PER: AUTORITA' GIUDIZIARIA

DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:

NO

RICHIESTA AUTOPSIA:

NR. GG PROGNOSI:

DATA E ORA: 25/10/2013 11:42

PROGNOSI RISERVATA:

PROGNOSI DI DIMISSIONE: ALTRO

CRIZIONE AGGIUNTIVA: CERVICALGIA POST TRAUMATICA CON TRUMA CONTUSIVO EMITORACE SX

APIA DOMICILIARE / PRESTAZIONI: RIPOSO CONTROLLO DEL MMG E/O VIS CHIRURGICA/OERTOPEDICA C>>>/O STR.
 COMPLESSA PREVIO TRIAGE DI PS SE NECESSARIA T: ARTROSILENE FL IM 1 X DIE X 5
 GG O COME DA CONSIGLIO DEL CURANTE

E NOTIZIE:

IL MEDICO

DONVITO ANTONIO





**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO**

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì 25 del mese di Ottobre
alle ore 0900 in località DELEDDA
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Mefine



è presente il sig. HA RIZZI EDOLE
identificato a mezzo P.M.
il quale, in qualità di Comune
riferisce quanto segue: Autore d'auto per offesa
con il frontale dell'auto il cancello
di ingresso della CHIESA EVANGELICA.
Sulla via C. DE LO BDI e continuando a
ripetere la manovra, in una mano
di citazione per l'incidente sulla via
Deledda, dove si trova il cancello - che tale
per sopraggiungere l'auto che si era
superiora della strada in mano della
Corre aperte e un motore

Mefine

Edoardo Rizzi



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì 25 del mese di Giugno
alle ore 09.05 in località Delicida
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Mefine

è presente il sig. GENTILE

identificato a mezzo Pf.

il quale, in qualità di Conduttore

riferisce quanto segue: Percezione la via di Delicida

risultando. Avvicinandomi a un punto

approssimativo della chiesa di S. Margherita

un > posto una la curva opposta e





come di chi si è affacciato alla via



di S. Margherita per Delicida, con il


veicolo in partenza che effettua retromarcia





[Signature]
[Signature]













KADELE-970





Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale

PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>38902</u> DEL <u>06-03-2014</u>	Si assegna a Servizio/Ufficio:	POLIZIA MUNICIPALE TARANTO Infermeria Stradale Prot. nr. <u>38902</u> <u>6-3-2014</u>
Spazio per diritti di segreteria		



Io sottoscritto BALBO CARLO, nato/a TARANTO il
10/11/63 è residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE 13/C
in qualità di DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO SINISRI AMAT SPA

chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: € 2,50)
☒ rapporto incidente stradale del 25/10/2013 via: GAZZIA DELEDDA
parti: AMAT SPA (AG439BF) / MARILLI (BPSSZXH) (spese: € 10,00)
☐ altro: (spese: € 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spese: € 5,10).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento: ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria: Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 06/03/2014

Verificato documento CARTA D'IDENTITÀ n. A0 8282580 in corso di validità.

(Il presente fuc-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,
☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente. p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio

185/AR.113



COMUNE DI TARANTO
POLIZIA MUNICIPALE

Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale

presente copia, compo.
13 facciate
è conforme all'originale.

Taranto, il 15-3-2014

L'UFFICIALE RESPONSABILE
Sez. INFORTUNISTICA
(Ten. Cosimo DI GIACOMO)



Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o il TRIBUNALE di TARANTO
S E D E

Prot. nr. 306 P.G. del 29 GEN. 2014

RELAZIONE

(Art. 11 Comma 1° d. lgs. nr. 274 del 28 Agosto 2000)

In data 25.10.2013 alle ore 08,40 quest'Ufficio, ha acquisito la seguente Notizia di reato per lesioni personali colpose, riportate a seguito di incidente stradale avvenuto in Taranto

ORA, DATA E LUOGO DEL SINISTRO, CONDIZIONI AMBIENTALI

Ore 08,40 del giorno 25.10.2013 in Taranto, sulla via G. Deledda antistante la Chiesa Evangelica, tempo sereno, strada asciutta, strutturata in conglomerato bituminoso, in discreto stato manutentivo, condizioni di visibilità e luminosità diurna, traffico nella norma.

VEICOLI E PERSONE COINVOLTI

- A) Autoveicolo:** Hyundai tg. BP 557 XH immatricolato nell'anno 2001
assicurazione: Axa pol. nr. 061475455.4 scad. 22.11.2013
conducente: Marilli Fedele Libertà nato a Taranto in data 23.07.1945 ed ivi residente alla via Orsini nr. 2, munito di patente di guida catg. "B" nr. TA5300200K rilasciata dalla M.C.T.C. di Taranto in data 31.12.1985
proprietario: medesimo
trasportati: nessuno
- B) Autobus:** Iveco Nr.Sociale 561 tg. DG 439 BF immatricolato nell'anno 2007
assicurazione: Allianz-Ras pol. nr. 0000059497074/0000074 scad. 31.03.2014
conducente: Gentile Girolamo nato a Taranto in data 17.07.1954 ed ivi residente alla via Buccari nr. 5, munito di patente di guida catg. C/D/K nr. TA2275854B rilasciata dalla M.C.T.C. di Taranto in data 05.09.2012
proprietario: Amat S.P.A. con sede in Taranto alla via C. Battisti nr. 657
trasportati: nessuno

DANNO A PERSONE

Marilli Fedele: Cervicalgia post-traumatica con trauma contusivo emitorace dx. prognosi gg. 10 s.c.



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale



PERSONE INFORMATE SUI FATTI

- Per tutto il tempo dei rilievi non si veniva a conoscenza di testi, tanto meno le parti ne facevano alcuna menzione.

DANNI AI MEZZI

Hyundai: danni sulla fiancata posteriore parte estrema sinistra; Afflosciamento pneumatico posteriore sinistro. Scoppio vetro lunotto posteriore.

Autobus Iveco: Danneggiamento del parabrezza e ammaccatura con lacerazione dello spigolo anteriore sinistro. Rottura gruppo luci stesso lato.

STATO DEI LUOGHI

Il campo del sinistro è sito sulla via G. Deledda antistante il cancello ingresso-uscita della Chiesa Evangelica. La predetta via è carreggiata unica molto ampia, non delimitata da linea mediana, con opposti sensi di marcia, il cui traffico veicolare si snoda da sud verso nord e viceversa. Il cancello che permette l'ingresso-uscita dalla Chiesa Evangelica è rientrante rispetto alla carreggiata per una lunghezza di mt. 5 circa, ed è sprovvisto di passo carrabile numerato. Sul tratto interessato dal sinistro, al momento dell'evento, non vi erano auto in sosta in entrambi i margini, come da riscontro effettuato dalla video registrazione che si allega alla presente.

POSIZIONE POST-URTO

All'arrivo degli Agenti operanti, dei veicoli coinvolti solo l'autovettura Hyundai conservava la posizione statica assunta dopo l'urto. La stessa veniva localizzata sulla corsia (ovest) che indirizza i veicoli verso la via Orsini, posizionata sul cantonale nord-ovest dell'ingresso-uscita dalla predetta chiesa, in modo obliquo verso destra con la struttura posteriore sul marciapiedi ivi ubicato e adiacente il palo della pubblica illuminazione installato sul predetto cantonale. L'autobus coinvolto nel sinistro dopo l'urto si fermava in normale azione frenante sulla corsia di destra a mt. 20 circa oltre il punto di collisione direzione nord. Al suolo non si aveva riscontro di tracce di frenate o di scarrocciamento, ma solamente numerosi frammenti di vetro appartenenti ad entrambi i mezzi. A seguito dell'evento infortunistico, il signor Marilli riportava lesioni fisiche, pertanto si rendeva necessario fare intervenire un'autoambulanza del 118. La vettura Hyundai, come da volontà del medesimo conducente-proprietario, veniva ricoverata all'interno dell'area privata della Chiesa Evangelica, giusta autorizzazione verbale da parte del Pastore della stessa, signor Lupoli Antonio nato a Taranto il 21/06/1963 residente in Statte (TA) alla Via Carso nr.21.

DINAMICA DEL SINISTRO

Premesso che il sinistro di cui trattasi è stato ricostruito attraverso la registrazione video della telecamera di cui è equipaggiato l'autobus in rubrica meglio indicato e fatto pervenire dalla società Amat.

Da quanto sopra descritto, dalle dichiarazioni delle parti e dai danni riscontrati sui mezzi, la dinamica



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale



dell'evento si è così ricostruita:

Il signor **Marilli** alla guida dell'autovettura Hyundai, aveva parcheggiato il proprio mezzo antistante il cancello della Chiesa Evangelica, con il frontale rivolto verso la predetta chiesa. Lo stesso intenzionato a riprendere la marcia, per poter immettersi nel flusso della circolazione sulla corsia che indirizza i veicoli verso la via Orsini, effettuava manovra di retromarcia. In tale fase il conducente della Hyundai non prestava le dovute attenzioni ai veicoli in quel momento già circolanti sulla pubblica via, tanto che in manovra di affaccio della struttura posteriore del proprio mezzo, collideva con l'autobus Iveco che in quel momento sopraggiungeva dal senso opposto e dalla propria sinistra. Quest'ultimo mezzo, condotto dal signor **Gentile**, percorreva la stessa carreggiata del veicolo antagonista, circolando nella opposta corsia di marcia direzione nord. Lo stesso avendo un'ampia visuale della carreggiata, non vedendo veicoli sopraggiungere dal senso opposto e non essendoci segnaletica verticale e orizzontale che ne vietasse la manovra, quando si approssimava alla chiesa sopra citata, iniziava manovra di sorpasso ad altro veicolo che lo precedeva nella marcia. In tale fase quando con il proprio mezzo era oramai vicino al cancello ingresso-uscita della chiesa, notava improvvisamente e alla propria sinistra, il conducente del veicolo antagonista effettuare manovra di retromarcia. All'immediato pericolo e per il breve spazio intercorrente tra i due mezzi, non aveva tempo e modo per attuare alcuna manovra intesa ad evitare la collisione. L'urto si concretizzava sulla corsia (ovest) di percorrenza della Hyundai, antistante la chiesa Evangelica, con punti di contatto evidenziati tra lo spigolo anteriore sinistro dell'autobus e la fiancata posteriore sinistra della Hyundai. Nella medesima fase dinamica e all'urto, l'autovettura scarrocciava in senso antiorario di 90° circa retrocedendo e sormontando con le ruote posteriori il marciapiedi rialzato. L'autobus sempre all'urto, si fermava in normale azione frenante 20 mt. oltre il punto di collisione, direzione nord. Nella circostanza il conducente della Hyundai riportava lesioni fisiche come da allegato referto medico.

AGENTI OPERANTI

Quanto descritto nel presente Rapporto veniva rilevato, accertato e descritto dagli operatori/ufficiali di P.G Magnesa Biagio e Mappa Orlando.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Si dà atto che a tutt'oggi presso questo Ufficio non è pervenuta alcuna querela

Si allegano i seguenti atti d'indagine:

- Referto medico nr. 081879;
- Copia delle dichiarazioni delle parti;
- Copia reperti fotografici nr. 22 + registrazione video fornito dalla direzione Amat..



L'Ufficiale Responsabile
Ten. Cosimo Di Giacomo

S.I.S.: REGIONE PUGLIA

ASL: TA
ISTITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)
STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PS/PPI: PRONTO SOCCORSO (PPIO)-POC STABILIMENTO MOSCATI-STATTE
SALA VISITA:

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA

SPETT. LE
AUTORITA' DI POLIZIA

S E D E

NOTIFICATIVO ACCESSO: 2013- 081879

ACCETTAZIONE: 25/10/2013 09:32

SI COMUNICA CHE L'ASSISTITO

NOTIFICATIVO: MRLFDL45L23L049W
A NASCITA: 23/07/1945
SO: M
TADINANZA: (100) ITALIANA
IDENTE A: 073027 TARANTO
IDENZA AGGIORNATA:
MICILIO:
MICILIO AGGIORNATO:
ELLO DI ISTRUZIONE:

ASSISTITO: MARILLI FEDELE
NATO/A A: 073027 TARANTO
FASCIA ETA':
ASL: 160112 TA
VIA: VIA ORSINI 2
VIA:
VIA:
VIA:



GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO DI QUESTO OSPEDALE

ACCETTAZIONE

DALITA' ARRIVO: AMBULANZA 118
UMATISMO: INCIDENTE IN STRADA
AMNESI:

OPERATORE: CRSVCN71E02E986X-CERASINO VINCENZO

PARAMETRI VITALI DI ACCETTAZIONE

PA [mmHg]	TC	HGT	SP02	SP02 AA	SP02 O2	DURATA	FR	AVPU	GCS	CPSS	RTS	OPERATORE
max/min	[°C]		[%]	[%]	[%]	SINTOMI	[arpm]					
120/80			98									

AGE DI ACCETTAZIONE: VERDE - POCO CRITICO

CODICE DI DIMISSIONE: VERDE - POCO CRITICO

OGGETTO DELL'ACCESSO

OBLEMA PRINCIPALE: TRAUMA
AUMA: INCIDENTE IN STRADA
TA E ORA EVENTO: 25/10/2013 9.00
SCRIZIONE: RIF CHE E ACCCADUTO A TARANTO TAMBURI AUTO PULMAN

Il Incidente non acquisiti

STAZIONI EROGATE

ITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)
ABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PARTO: PRONTO SOCCORSO (PPIO)-POC STABILIMENTO MOSCATI-STATTE
DATA E ORA CODICE - DESCRIZIONE
25/10/2013 11.01 897 - VISITA GENERALE
ITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)
ABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PARTO: RADIODIAGNOSTICA-TARANTO <RAD>
DATA E ORA CODICE - DESCRIZIONE
25/10/2013 11.01 87431 - RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA

INDICAZIONE

Q.TA
1

INDICAZIONE
EMITORACE SIN

Q.TA
1



S.I.S.: REGIONE PUGLIA

ASL: TA
 ISTITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)
 STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
 PS/PPI: PRONTO SOCCORSO (PPIO)-POC STABILIMENTO MOSCATI-STATTE
 SALA VISITA:

REFERATO PER AUTORITA' DI POLIZIA

SPETT. LE
 AUTORITA' DI POLIZIA

- S E D E -

ACCETTAZIONE: 25/10/2013 09:32

NOTIFICATIVO ACCESSO: 2013-081879

MISSIONE

DALITA': DIMISSIONE A DOMICILIO CON AFFIDAMENTO AL MEDICO CURANTE
 COMUNICAZIONE PRODOTTA PER: AUTORITA' GIUDIZIARIA

DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:

RICHIESTA AUTOPSIA:

NR. GG PROGNOSI:

DATA E ORA: 25/10/2013 11:42

PROGNOSI RISERVATA: NO

PROGNOSI DI DIMISSIONE: ALTRO

CRIZIONE AGGIUNTIVA: CERVICALGIA POST TRAUMATICA CON TRUMA CONTUSIVO EMITORACE SX

APIA DOMICILIARE / PRESTAZIONI: RIPOSO CONTROLLO DEL MMG E/O VIS CHIRURGICA/ORTOPEDICA C>>/O STR.
 COMPLESSA PREVIO TRIAGE DI PS SE NECESSARIA T: ARTROSILOE FL IM 1 X DIE X 5
 GG O COME DA CONSIGLIO DEL CURANTE

RE NOTIZIE:

IL MEDICO
 DONVITO ANTONIO





CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì 25 del mese di Ottobre
alle ore 0900 in località DELEDDA
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Melfino



è presente il sig. MARCELLO EDELE

identificato a mezzo Pat.

il quale, in qualità di Conduttore

referisce quanto segue:

Avendo l'auto per effetto
con il frontale anteriore il cerchione
il riparo della CHIESA EVANGELICA
sulla via C. DELEDDA - Chiusura e
ripulita la merce, verso l'uscita
di estrazione per l'uscita sulla via
Deledda. Avendo che l'auto - Chiusura
per soprappiù l'auto è in via di
superficie l'auto è in via di
corra opposto e in via di

Melfino

Marcello Edele



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO

L'anno 2013, addì 25 del mese di Giugno
alle ore 09.05 in località Delicida
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Mefune

è presente il sig. GENTILE

identificato a mezzo Pf.

il quale, in qualità di Condirettore

referisce quanto segue: Purezza la via di Delicida

prossima a viale della Pace, presso

l'approfondimento della linea viaria

un posto dove la curva è stretta e




come di solito predetto dalle norme



che in tal caso l'elaborazione



ha fatto riferimento alle norme tecniche








Mefune
Spett.le
















Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale		
PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>38902</u> DEL <u>06-03-2014</u>	Si assegna a Servizio/Ufficio:	POLIZIA MUNICIPALE TARANTO Infortunistica Stradale Prot. nr. <u>38902</u> <u>6-3-014</u>
Spazio per diritti di segreteria		
		

Io sottoscritto BALBO CARLO, nato/a TARANTO il
10/11/63 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE 13/C
IN QUALITA' DI DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO SINISRI AMAT SPA


chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: € 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 25/10/2013 via GRADIA DELEDDA
parti AMAT SPA (DG439BF) / MARILLI (BP557XH) (spese: € 10,00)
- ☐ altro: (spese: € 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spese: € 5,10).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento: ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 06/03/2014

Il/la richiedente


Verificato documento CARTA D'IDENTITÀ n. A0 8282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio





Comune di Taranto
Direzione Polizia Locale

N. prog. 765 del 06.03.2014

Cognome ITALIA Nome PAOLO

Oggetto della richiesta:

-Contravvenzioni/contenzioso spese € 2,50

-Mod. decurtaz. Punti verb. n.

-Reparto Mobile/viabilità spese € 2,50

☒ -Infortunistica stradale 75.10.2013 spese € 2,50

-Richiesta annullamento in autotutela verb. n.

-Richiesta cancellazione dal ruolo

-Altro

Data del ritiro 20.03.2014



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TARANTO
REGISTRO GENERALE

Taranto, li 10 FEB. 2014

Prot. n. 4384 UAG

27 FEB. 2014

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
TARANTO

**OGGETTO: richiesta autorizzazione per il rilascio copie verbali
in relazione a sinistri stradali**

Il sottoscritto Dott. Francesco Walter Poggi, nato a Taranto il 27/5/1950, Presidente e rappresentante legale pro tempore dell'Azienda A.M.A.T. S.p.a. con sede a Taranto in Via C. Battisti, 657, in qualità di persona interessata nel sinistro stradale, verificatosi il 25/10/2013 a Taranto in Via Grazia Deledda, nel quale veniva coinvolto il ns. autobus aziendale targato DG439BF e ci risulta che il Sig. **Marilli Fedele Libertà** riportava lesioni,

CHIEDE

l'autorizzazione per il successivo rilascio della copia integrale del verbale, trasmesso al Vs. Ufficio con prot. 304/PG del 29/01/2014, redatto dal personale della Polizia Municipale di Taranto.

Il sottoscritto **DELEGA** per la presentazione e successivo ritiro il Sig. Balbo Carlo, nato a Taranto il 10/11/1963, matricola N.104940 in qualità di dipendente addetto all'Ufficio sinistri dell'AMAT Spa.

Con Osservanza.

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA


Procedimento penale n. 373/14 Mod. 21 Bis / Mod. 21

P.M. Dr. DE LUCA

VISTO: si autorizza

Taranto 4/3/2014

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA





Taranto, li 10 FEB. 2014

Prot. n. 4384 UAG

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
TARANTO

**OGGETTO: richiesta autorizzazione per il rilascio copie verbali
in relazione a sinistri stradali**

Il sottoscritto Dott. Francesco Walter Poggi, nato a Taranto il 27/5/1950, Presidente e rappresentante legale pro tempore dell'Azienda A.M.A.T. S.p.a. con sede a Taranto in Via C. Battisti, 657, in qualità di persona interessata nel sinistro stradale, verificatosi il 25/10/2013 a Taranto in Via Grazia Deledda, nel quale veniva coinvolto il ns. autobus aziendale targato DG439BF e ci risulta che il Sig. Marilli Fedele Libertà riportava lesioni,

CHIEDE

l'autorizzazione per il successivo rilascio della copia integrale del verbale, trasmesso al Vs. Ufficio con prot. 304/PG del 29/01/2014, redatto dal personale della Polizia Municipale di Taranto.

Il sottoscritto **DELEGA** per la presentazione e successivo ritiro il Sig. Balbo Carlo, nato a Taranto il 10/11/1963, matricola N.104940 in qualità di dipendente addetto all'Ufficio sinistri dell'AMAT Spa.

Con Osservanza.

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Procedimento penale n. _____ Mod. 21 Bis / Mod. 21

P.M. Dr. _____

VISTO: si autorizza

Taranto _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Taranto, li 25/03/2014

Prot. n.: _____ UAG

Egr. Sig.
Angiulli Ettore
Coordinatore di Ufficio
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7661**
del **26 MAR. 2014**

OGGETTO/ RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI:

1)	N. SIN. 950437788 DEL 19/08/2013 (NS. RIF. 143/AR/13) Importo €	1.000,00	AD Amm.re Delegato	☐
2)	N. SIN. 919845650 DEL 13/09/2012 (NS. RIF. 183/AR/12) Importo €	1.500,00	DG Direttore Generale	☐
3)	N. SIN. 923273834 DEL 09/09/2013 (NS. RIF. 151/AR/13) Importo €	1.000,00	DA Direttore Amministrativo	☐
4)	N. SIN. 950441814 DEL 11/09/2013 (NS. RIF. 154/AR/13) Importo €	1.000,00	DT Direttore Tecnico	☐
5)	N. SIN. 919898133 DEL 31/01/2013 (NS. RIF. 020/AR/13) Importo €	2.000,00	UAP Appalti / Contratti	☐
6)	N. SIN. 923267170 DEL 20/08/2013 (NS. RIF. 146/AR/13) Importo €	750,00	SCM Commerciale / Marketing	☐
7)	N. SIN. 923225953 DEL 18/04/2013 (NS. RIF. 074/AR/13) Importo €	1.000,00	UES Contabilità Bilancio	☐
8)	N. SIN. 950444156 DEL 25/09/2013 (NS. RIF. 171/AR/13) Importo €	1.000,00	UIS Esercizio / Sosta	☐
9)	N. SIN. 923260919 DEL 27/07/2013 (NS. RIF. 130/AR/13) Importo €	1.000,00	UIT Informatica / Statistica	☐
10)	N. SIN. 923307106 DEL 16/11/2013 (NS. RIF. 202/AR/13) Importo €	1.000,00	URU Manutenzione / Tecnica	☐
11)	N. SIN. 923316620 DEL 02/12/2013 (NS. RIF. 215/AR/13) Importo €	790,00	URU Risorse Umane	☐
12)	N. SIN. 950447068 DEL 24/10/2013 (NS. RIF. 184/AR/13) Importo €	1.000,00	UG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
13)	N. SIN. 950447846 DEL 26/10/2013 (NS. RIF. 186/AR/13) Importo €	900,00	UG Ufficio Ragioneria	☐
14)	N. SIN. 950392781 DEL 20/09/2012 (NS. RIF. 170/AR/12) Importo €	2.000,00	STQ Stili Qualità	☐
15)	N. SIN. 923284849 DEL 03/09/2013 (NS. RIF. 169/AR/13) Importo €	1.000,00		
16)	N. SIN. 923302115 DEL 03/11/2013 (NS. RIF. 193/AR/13) Importo €	1.000,00		

Totale € 17.940,00

Si invita codesto Spett.le Ufficio a provvedere alla liquidazione delle franchigie di cui all'oggetto richieste dalla Compagnia ALLIANZ Spa che gestisce l'attuale copertura assicurativa di Responsabilità Civile Veicoli a motore.

La somma complessiva di € 17.940,00 (euro diciassettemilanovecentoquaranta/00) dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario.

Di seguito vengono indicate le coordinate bancarie:

Codice IBAN: IT 83 B 035 8901 6000 1057 0004 543
Beneficiario: Allianz S.p.a.

Si resta in attesa dell'avvenuta notizia e copia del mandato predisposto.

Distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Allegati: n.9 note Allianz del 17/01/2014 prot. 2127 e 2128, del 04/03/2014 prot. 5677, 5678, 5679 e 5680, del 19/03/2014 prot. 7015, 7016 e 7017.

Unità Recupero Franchigie
C.so Italia 23 - 20122 Milano
tel 02.7216.2192/2959 - fax 02.7216.6763

Agenzia ROMA GERENZA DIRETTE
P.ZZA DI S. SILVESTRO 13
00187 ROMA
Tel. 06 6768.1
Fax 06 6768.2439

Milano, 03 marzo 2014



0018
MSI400CC6F70010001 01 6E02
01314842 HXA35799006722
148 2 DC00S1352 A

Polizza n.: 059497074

Spettabile
AMAT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA



Oggetto: riepilogo periodico di recupero franchigie.

Spettabile AMAT


Vi inviamo sul retro e nelle eventuali pagine successive, il riepilogo periodico num. 010594970741402 degli importi di **franchigia da rimborsare**, in seguito alla liquidazione dei sinistri in elenco avvenuta in base alle condizioni generali di assicurazione.

L'importo totale da rimborsare è di 4.690,00 euro e corrisponde alla somma delle franchigie di ogni singolo sinistro.

Vi preghiamo di effettuare il pagamento del relativo importo al più presto tramite la vostra agenzia, alla quale potrete rivolgervi per qualsiasi chiarimento.
Qualora aveste nel frattempo già provveduto al pagamento, considerate nullo questo avviso e ci scusiamo del disturbo arrecato.

Ringraziamo per l'attenzione e con l'occasione vi porgiamo cordiali saluti.

Allianz S.p.A.
Jesus Marin Giulia Gliubich

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7015**
del **19 MAR. 2014**

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.S.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STO	Staff Qualità	☐



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it
Codice 01

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Riepilogo delle Franchigie da recuperare

N. Sinistro	Data Sinistro	Località del Sinistro	Nominativo del danneggiato	Importo liquidato	Data liquidazione	Targa	Veicolo	Importo franchigia
01.923260919	27/07/2013	VIA ROTATORIA VIA E. CONSIGLIO	* CIDD * MENCONI FABIANA			DN336AZ	AUTOBUS	130/AR/13 1.000,00
01.923307106	16/11/2013	VIA OBERDAN VIA MINNITI 74100	* CIDD * D ARCO VINCENZO			EH155FT	AUTOBUS	202/AR/13 1.000,00
01.923316620	02/12/2013	VIA LEONIDA VIALE VIRGILIO 741	* CIDD * CMA SRL			CA346RJ	AUTOBUS	215/AR/13 790,00
01.950447068	24/10/2013	S.P. 102 VIA SAN DONATO PALUMB	* CIDD * CEDDIA MAURIZIO			EH056FT	AUTOBUS	184/AR/13 1.000,00
01.950447846	26/10/2013	VIA LAMA PRESSI CIVICO 70 0074	* CIDD * ALOISIO MARIA			CA344RJ	AUTOBUS	186/AR/13 900,00

Oggetto: SINISTRO DEL 25/10/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000074 - AMAT SPA (DG439BF) / MARILLI FEDELE (BP557XH) - NS. RIF. 185/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 30/10/2013 14.12

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

Allegati:

185AR13.PDF

146 KB