

Oggetto: SINISTRO DEL 03/12/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000010 - AMAT SPA (CA350RJ) / CAZZATO ANTONIO (FE/536943) - NS. RIF. 219/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 06/12/2013 8.58

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

Allegati:

219AR13.PDF

98,7 KB

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 219/AR/13		DATA SINISTRO 03/12/2013		ORA 14.25		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 25		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA SAN DOMENICO (CIVICO N. 31)				ANGOLO	
DIREZIONE PEZZAVILLA - CITTA' MERCATO						N° SOCIALE 477	
MATR. AGENTE 176600						TARGA AUTOBUS CA 350 RJ	
COGNOME PISANI		NOME DARIO		Codice Fiscale PSNDRA80S01L049Q			
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 01-11-80		DATA ASSUNZIONE 12-12-2005		COMUNE DI RESIDENZA CAROSINO	
						C.A.P. 74021	
DOMICILIO VIA A. GRAMSCI N° 86		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5325628P		RILASCIATA A MC-TA	
						DATA RILASCIO 26/10/2013	
						SCADENZA PATENTE 05/04/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA IVECO		MODELLO Carro attrezzi		TARGA FE 536943		PROPRIETARIO CAZZATO ANTONIO AUTOFFICINA		COMUNE DI RESIDENZA TALSANO TARANTO	
VIA / PIAZZA VIA SANGUZZA, 229						COMPAGNIA ASSICURATRICE VITTORIA ASS.NI SC. 13/02/2014			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA CAZZATO Giuseppe (Taranto, 31/3/89)						COMUNE DI RESIDENZA TALSANO TARANTO			
1° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

MI RISERVO DI RINTRACCIARE ALCUNI VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE


Sinistro Anello

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPACCATO L'ANGOLARE POSTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE E INDICATORE DI DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 14.25 DEL 03/12/2013 ALLA GUIDA DEL BUS N.477 PERCORREVO VIA SAN DOMENICO CON DIREZIONE "CITTA' MERCATO".

GIUNTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N.31, NEL TRATTO DOVE C'E' UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA MI FERMAVO PER FAR AVANZARE UN CAMION CHE PROCEDEVA DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA.

IN TALE CIRCOSTANZA, MENTRE ERO COMPLETAMENTE FERMO, IL BUS VENIVA TAMPONATO SULLA PARTE SINISTRA DEL PARAURTI POSTERIORE DA UN VEICOLO TIPO CARRO ATTREZZI CHE SOPRAGGIUNGEVA DA DIETRO.

ALLA GUIDA DEL CARROATTREZZI C'ERA IL SIG. CAZZATO GIUSEPPE, UNICO OCCUPANTE DEL VEICOLO, RIMASTO ILLESO. ANCHE A BORDO DEL BUS NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

TA. 05/12/2013

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPACCATO L'ANGOLARE POSTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE E INDICATORE DI DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 14.25 DEL 03/12/2013 ALLA GUIDA DEL BUS N.477 PERCORREVO VIA SAN DOMENICO CON DIREZIONE "CITTA' MERCATO".

GIUNTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N.31, NEL TRATTO DOVE C'E' UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA MI FERMAVO PER FAR AVANZARE UN CAMION CHE PROCEDEVA DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA.

IN TALE CIRCOSTANZA, MENTRE ERO COMPLETAMENTE FERMO, IL BUS VENIVA TAMPONATO SULLA PARTE SINISTRA DEL PARAURTI POSTERIORE DA UN VEICOLO TIPO CARRO ATTREZZI CHE SOPRAGGIUNGEVA DA DIETRO.

ALLA GUIDA DEL CARROATTREZZI C'ERA IL SIG. CAZZATO GIUSEPPE, UNICO OCCUPANTE DEL VEICOLO, RIMASTO ILLESO. ANCHE A BORDO DEL BUS NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA. 05/12/2013

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 219/AR/13	DATA SINISTRO 03/12/2013	ORA 14.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 25	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA SAN DOMENICO (CIVICO N. 31)		ANGOLO	
DIREZIONE PEZZAVILLA - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 477	TARGA AUTOBUS CA 350 RJ	
MATR. AGENTE 176600	COGNOME PISANI	NOME DARIO	Codice Fiscale PSNDRA80S01L049Q	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 01-11-80	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA CAROSINO	C.A.P. 74021
DOMICILIO VIA A. GRAMSCI N° 86	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5325628P	RILASCIATA A MC-TA	DATA RILASCIO 26/10/2013
		SCADENZA PATENTE 05/04/2017		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA IVECO	MODELLO Carro attrezzi	TARGA FE 536943	PROPRIETARIO CAZZATO ANTONIO AUTOFFICINA	COMUNE DI RESIDENZA TALSANO TARANTO
VIA / PIAZZA VIA SANGUZZA, 229		COMPAGNIA ASSICURATRICE VITTORIA ASS.NI SC. 13/02/2014		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA CAZZATO Giuseppe (Taranto, 31/3/89)		COMUNE DI RESIDENZA TALSANO TARANTO		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

MI RISERVO DI RINTRACCIARE ALCUNI VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE

Sinistro Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 05/12/2013

Egr. Sig.

PISANI DARIO
VIA A. GRAMSCI N° 86
74021 CAROSINO

Oggetto: Sinistro n° 219/AR/13 del 03/12/2013

Il giorno 03/12/2013, il bus n° 477 da Lei condotto, impegnato sulla linea 25, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 05/12/2013



Pisani Dario

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 478 **DATA** 23-12-2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)


1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>004</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>263</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>405</u>	DALLE ORE <u>1330</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>1110</u>	ALLE ORE <u>21.15</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>3</u>	LINEA <u>1</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

 n° _____ del _____ :
AVARIA C. PERAITA CASANOVA 

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore 2130

3/12/2013

14.25

477 - Zona San Domingo

Tarbovento



219/Ar113

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 4287,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA	Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett. 0944
	Assicurato AMAT SPA	Controparte CAZZATO GIUSEPPE		Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923316561-2/1	Data Sinistro 03/12/13	Ramo e/o Polizza 59497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato CA350RJ in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 03/12/13

è necessaria la somma di € 450,00 (QUATTROCENTOCINQUANTA / 00 EURO) *OLTRE EURO 1.000.000.000*

Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza.

Taranto il 17/12/13

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

A.M.A.T. S.P.A.

Genius Professional Ver.

Tel. - 0771/681436-680982

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

(02 + 45'20")

45'20" 7
no. 8 74.22

Oggetto: X BALBO INVIO ACCORDI CONSERVATIVI

Mittente: CENTRO SERVIZI PERITALI SRL <sara.colapietro@gmail.com>

Data: 17/12/2013 18.34

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

X BALBO

Ti invio gli accordi delle pratiche che abbiamo chiuso oggi.

PS, pe ril tuo sinistro 208/AR/13 il fermo tecnico l'ho passato a 3.5 invece di 3.2 in quanto mi sono trovato piu manodopera.

Saluti

Michele Venere
CENTRO SERVIZI PERITALI SRL
PERITO VITO COLAPIETRO
TEL. 0998864788
FAX. 0998863231

Allegati:

Scansione13121719350.pdf	151 KB
Scansione13121719110.pdf	149 KB
Scansione13121719130.pdf	147 KB
Scansione13121719150.pdf	150 KB
Scansione13121719200.pdf	150 KB
Scansione13121719250.pdf	152 KB
Scansione13121719270.pdf	151 KB
Scansione13121719290.pdf	148 KB
Scansione13121719330.pdf	149 KB

Oggetto: SIN. 204/AR/13 - 208/AR/13 - 209/AR/13 - 210/AR/13 - 212/AR/13 - 214/AR/13 - 218/AR/13 - 219/AR/13 - 221/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 18/12/2013 13.24

A: VITO COLAPIETRO <periziecol@alice.it>


TRASMETTIAMO N.9 VERBALI DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO FIRMATI DAL NS.
PRESIDENTE.
CORDIALI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

sharp_amatmail_net_20131218_133549_0274_dc9363120027.pdf

354 KB

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@fiscalinet.it				Perizia N° 3760,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.							
Assicurato AMAT N.477				Controparte CAZZATO ANTONIO		Impresa di controparte 038 - VITTORIA ASS.NI									
Esercizio 2013		Numero sinistro 219/AR/13		Codice - Agenzia		Data sinistro 03/12/2013									
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si					
Data Incarico 09/12/2013		Data primo rilievo 12/12/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 3					
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di Scade il //					
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa					
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E/3P						Targa CA350RJ		Telaio ZGA482M0006002968		1° Immatr. 18/06/02					
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si					
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 							
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°		Assi n°			
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo					
Angolare paraurti posteriore .Dx				S 1,0		S		S 1,5						211,75	
Modanatura angolare paraurti posteriore .Dx				S		S		S						31,50	
Paraurti posteriore centrale .Dx				L		L 0,5		L 0,5							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo					
Angolare paraurti posteriore .Dx				S 1,0		S		S 1,5						211,75	
Modanatura angolare paraurti posteriore .Dx				S		S		S						31,50	
Paraurti posteriore centrale .Dx				L		L 0,5		L 0,5							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo					
Angolare paraurti posteriore .Dx				S 1,0		S		S 1,5						211,75	
Modanatura angolare paraurti posteriore .Dx				S		S		S						31,50	
Paraurti posteriore centrale .Dx				L		L 0,5		L 0,5							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo					
Angolare paraurti posteriore .Dx				S 1,0		S		S 1,5						211,75	
Modanatura angolare paraurti posteriore .Dx				S		S		S						31,50	
Paraurti posteriore centrale .Dx				L		L 0,5		L 0,5							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo					
Angolare paraurti posteriore .Dx				S 1,0		S		S 1,5						211,75	
Modanatura angolare paraurti posteriore .Dx				S		S		S						31,50	
Paraurti posteriore centrale .Dx				L		L 0,5		L 0,5							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo					
Angolare paraurti posteriore .Dx				S 1,0		S		S 1,5						211,75	
Modanatura angolare paraurti posteriore .Dx				S		S		S						31,50	
Paraurti posteriore centrale .Dx				L		L 0,5		L 0,5							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3760,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **219/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **03/12/2013**
Data Perizia: **12/12/2013**

Assicurato: **AMAT N.477**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E/3P**
Targa: **CA350RJ**
Controparte: **CAZZATO ANTONIO AUTOFFICI**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 219/AR/13	DATA SINISTRO 03/12/2013	ORA 14.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 25	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA SAN DOMENICO (CIVICO N. 31)		ANGOLO	
DIREZIONE PEZZAVILLA - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 477	TARGA AUTOBUS CA 350 RJ	
MATR. AGENTE 176600	COGNOME PISANI	NOME DARIO	Codice Fiscale PSNDRA80S01L049Q	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 01-11-80	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA CAROSINO	C.A.P. 74021
DOMICILIO VIA A. GRAMSCI N° 86	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5325628P	RILASCIATA A MC-TA	DATA RILASCIO 26/10/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA IVECO	MODELLO Carro attrezzi	TARGA FE 536943	PROPRIETARIO CAZZATO ANTONIO AUTOFFICINA	COMUNE DI RESIDENZA TALSANO TARANTO
VIA / PIAZZA VIA SANGUZZA, 229		COMPAGNIA ASSICURATRICE VITTORIA ASS.NI SC. 13/02/2014		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA CAZZATO Giuseppe (Taranto, 31/3/89)		COMUNE DI RESIDENZA TALSANO TARANTO		

1° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

MI RISERVO DI RINTRACCIARE ALCUNI VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE

Sinistro Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE


N° SINISTRO
219/AR/13

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPACCATO L'ANGOLARE POSTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE E INDICATORE DI DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 14:25 DEL 03/12/2013 ALLA GUIDA DEL BUS N.477-PERCORREVO VIA SAN DOMENICO CON DIREZIONE "CITTA' MERCATO"
GIUNTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N.31, NEL TRATTO DOVE C'E' UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA MI FERMAMO PER FAR AVANZARE UN CAMION CHE PROCEDEVA DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA.
IN TALE CIRCOSTANZA, MENTRE ERO COMPLETAMENTE FERMO, IL BUS VENIVA TAMPONATO SULLA PARTE SINISTRA DEL PARAURTI POSTERIORE DA UN VEICOLO TIPO CARRO ATTREZZI CHE SOPRAGGIUNGEVA DA DIETRO.
ALLA GUIDA DEL CARRO ATTREZZI C'ERA IL SIG. CAZZATO GIUSEPPE, UNICO OCCUPANTE DEL VEICOLO, RIMASTO ILLESO.
ANCHE A BORDO DEL BUS NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☒ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA. 05/12/2013

pagina 2

civ. 31



VIA SAN DOMENICO

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le

AMAT

Codice
001

Ns. Riferimento
3760,00/13

Assicurato

AMAT N.477

Controparte

CAZZATO ANTONIO

Impresa Controparte

038 - VITTORIA ASS.NI

Esercizio

2013

Sinistro N.

219/AR/13

Codice Agenzia

Data Sinistro

03/12/2013

Codice Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispett.

Numero Polizza

Ramo

/

Tipo Sx.

RCA RISC. ASS.

Data Incarico
09/12/2013

Data effett. Perizia
12/12/2013

Località
TARANTO

Presso
ASS

Carr. Fascia
A1

Foto
3

Data Restituzione
17/12/2013

ONORARI

Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 3 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI

Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 22 %	6,86
Totale	38,06
Non Imponib.	
Totale	38,06
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	32,06

Note:

Taranto, li' 17/12/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:491,10

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.