

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 03/06/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 02/05/2008 A POL. RCV N.23461819
AMAT SPA (TA499812) / CARLINO M. e MUSCIACCHIO M.L.
NS. RIF. 161/NS/08

FACENDO SEGUITO AL VS. FAX DEL 21/05 U.S., DI PARI OGGETTO, VI
TRASMETTIAMO DICHIARAZIONE RILASCIATA IN DATA ODIERNA DAL NS.
DIPENDENTE **RIZZUNI FERDINANDO**.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

RAPPORTO TX

03 GIU. 2008 09:56

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	03 GIU. 09:55	00'50	TX	03	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
161/NS/08	02/05/2008	09.45	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
24					
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
	408	TA 499812			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
181630	RIZZUNI	FERDINANDO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	27-11-72	12-12-2005	SAN VITO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA DELFINI 56	D	TA5164193N	TARANTO	16/02/2004	16/02/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
CARLINO MADDALENA (C.F. CRLMDL77A70LO49W)		Residente a Taranto in Viale Nenni, 6/C		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
MUSCIACCHIO MARIA LUCIA (C.F. MUSMUS33A27E045)		Residente a Statte (Ta) alla Via per Taranto, 9554		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI INOLTRATE DALL'AVV. ARCANGELO DANUCCI CON NOTE DATATE 08/05/08, PER CONTO DELLE SIG.RE CARLINO MADDALENA E MUSCIACCHIO MARIA LUCIA.

NELLA PRECITATE RICHIESTE DANNI NON SONO STATI SPECIFICATI IL LUOGO DELL'EVENTO E LA DIREZIONE DI MARCIA DEL BUS.
SULLA CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS 408, CORRISPONDENTE ALLA TARGA **TA/489812**, **NON SONO RIPORTATE ANNOTAZIONI DI SINISTRI.**

NELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO SEGNALATE IL BUS N.408, IN SERVIZIO SULLA LINEA 24, ERA CONDOTTO DALL'AGENTE **RIZZUNI FERDINANDO**, IL QUALE RILASCIATA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:

DURANTE LA CORSA DI LINEA 24 EFFETTUATA CON PARTENZA DAL CAPOLINEA "CITTA' MERCATO" ALLE ORE 09.15 E ARRIVO AL CAPOLINEA DI "IPERCOOP" ALLE ORE 10.40, NULLA ACCADEVA A DANNO DEI PASSEGGERI E NESSUNA SEGNALAZIONE RICEVEVO DA PARTE DEGLI STESSI VIAGGIATORI A BORDO.

E' PARADOSSALE RILEVARE COME BEN DUE PRESUNTE VIAGGIATRICI HANNO DICHIARATO DI AVER RIPORTATO DANNI FISICI A SEGUITO DI UN ALTRETTANTO PRESUNTO "... MOVIMENTO BRUSCO DEL BUS ..." E NESSUNO HA RITENUTO DI RICHIAMARE LA MIA ATTENZIONE.
DA RILEVARE ANCHE CHE I DUE BIGLIETTI, ALLEGATI IN FOTOCOPIA ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI, SONO STATI OBLITERATI ALLE ORE 10.12, CIRCA 22 MINUTI DOPO I FATTI LAMENTATI (ORE 09.45).

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

Taranto, li 26 MAG. 2008

Prot. 10305 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Rizzuni Ferdinando
Via Delfini, 56
74020 - S. VITO (TA)

OGGETTO: SINISTRO DEL 02/05/2008 - BUS 408 - Rif. Az. 161/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Modulo 23 IP - EP683 - MCD 01/04 EX 044077 - St. 14 Ed. 07/05

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via G. Battisti, 657
74100 TARANTO



16/1/15/08

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Poste
☐ Assicurata ☐ Euro

13517070142 3
Numero

Data di spedizione Dall'ufficio postale di

Destinatario RIZZONI FERDINANDO

Via DECEINI, 56

C.A.P. 74020 Località S. VITO (TA)



Valde Rocco 28/05/08 ALL Net

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 21/05/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 02/05/2008 A POL. N.23461819
AMAT SPA (TA/499812) / CARLINO M. e MUSCIACCHIO M. L.
NS. RIF. 161/NS/08

VEDI ALLEGATI.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 5

RAPPORTO TX

21 MAG. 2008 17:50

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	21 MAG. 17:48	01'34	TX	05	OK

RAPPORTO TX

21 MAG. 2008 17:52

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	21 MAG. 17:51	01'02	TX	05	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
161/NS/08	02/05/2008	09.45	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
24					
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
	408	TA 499812			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
181630	RIZZUNI	FERDINANDO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	27-11-72	12-12-2005	SAN VITO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA DELFINI 56	D	TA5164193N	TARANTO	16/02/2004	16/02/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
CARLINO MADDALENA (C.F. CRLMDL77A70LO49W)		Residente a Taranto in Viale Nenni, 6/C		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
MUSCIACCHIO MARIA LUCIA (C.F. MUSCIACCHIO MARIA LUCIA)		Residente a Statte (Ta) alla Via per Taranto, 9554		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI INOLTRETE DALL'AVV. ARCANGELO DANUCCI CON NOTE DATATE 08/05/08, PER CONTO DELLE SIG.RE **CARLINO MADDALENA E MUSCIACCHIO MARIA LUCIA**.

NELLA PRECITATE RICHIESTE DANNI NON SONO STATI SPECIFICATI IL LUOGO DELL'EVENTO E LA DIREZIONE DI MARCIA DEL BUS.

SULLA CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS 408, CORRISPONDENTE ALLA TARGA **TA/489812**, **NON SONO RIPORTATE ANNOTAZIONI DI SINISTRI.**

NELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO SEGNALATE IL BUS N.408, IN SERVIZIO SULLA LINEA 24, ERA CONDOTTO DALL'AGENTE **RIZZUNI FERDINANDO**, AL QUALE, CON SEPARATA NOTA, GLI ABBIAMO RICHIESTO RELAZIONE SCRITTA SUI FATTI LAMENTATI CHE CI RISERVIAMO DI TRASMETTERE NON APPENA IN NS. POSSESSO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente




TA, 21/05/08

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI INOLTRATE DALL'AVV. ARCANGELO DANUCCI CON NOTE DATATE 08/05/08, PER CONTO DELLE SIG.RE **CARLINO MADDALENA E MUSCIACCHIO MARIA LUCIA**.

NELLA PRECITATE RICHIESTE DANNI NON SONO STATI SPECIFICATI IL LUOGO DELL'EVENTO E LA DIREZIONE DI MARCIA DEL BUS.

SULLA CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS 408, CORRISPONDENTE ALLA TARGA **TA/489812**, **NON SONO RIPORTATE ANNOTAZIONI DI SINISTRI.**

NELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO SEGNALATE IL BUS N.408, IN SERVIZIO SULLA LINEA 24, ERA CONDOTTO DALL'AGENTE **RIZZUNI FERDINANDO**, AL QUALE, CON SEPARATA NOTA, GLI ABBIAMO RICHIESTO RELAZIONE SCRITTA SUI FATTI LAMENTATI CHE CI RISERVIAMO DI TRASMETTERE NON APPENA IN NS. POSSESSO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



TA, 21/05/08



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
161/NS/08	02/05/2008	09.45	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
24					
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
	408	TA 499812			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
181630	RIZZUNI	FERDINANDO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	27-11-72	12-12-2005	SAN VITO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA DELFINI 56	D	TA5164193N	TARANTO	16/02/2004	16/02/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
CARLINO MADDALENA (C.F. CRLMDL77A70LO49W)		Residente a Taranto in Viale Nenni, 6/C		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
MUSCIACCHIO MARIA LUCIA (C.F. MUSCIACCHIO MARIA LUCIA)		Residente a Statte (Ta) alla Via per Taranto, 9554		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

TAMPABUILD S.p.A. - Napoli (ITA) - 022376318

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>540</u> ALLE ORE <u>1215</u> LINEA <u>24</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Rizzelli</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>1215</u> ALLE ORE <u>1815</u> LINEA <u>24</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>CAOLMAZZI</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>209</u> DALLE ORE <u>1540</u> ALLE ORE <u>2250</u> LINEA <u>112</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>CLEMENTI LUIGI</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

 n° _____ del _____ : MOD. VA 1110000 su 1510 con C...

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

 / ore 0500

161/V/08

STUDIO LEGALE
ARCANGELO DANUCCI
 via Leopardi n.15
 tel. 0995661503 - 360424497
 e-mail: avv.danucci@libero.it
 74023 GROTTAGLIE

Spett.le
 A.M.A.T.
 via Cesare Battisti,657

Grottaglie, 8.5.2008

74100

TARANTO

CARLINO MADDALENA - cod.fisc. CRL MDL 77A70 L049W - residente in Taranto, alla viale Nenni n.6/C, a mio mezzo Vi invita ad indicarmi la compagnia di assicurazioni che copre la responsabilità civile della circolazione dell'autobus di città - linea n.408 Bus n.24 tg TA 489812 - il cui conducente, verso le ore 9,45 del 2.5.2008, per una brusca manovra, provocava la caduta della mia Assistita, la quale riportava lesioni personali tanto da dover ricorrere all'ausilio del Presidio Ospedaliero S.S. Annunziata di Taranto.

Vi invito ad ottemperare a quanto precede entro GIORNI CINQUE e comunque nei termini di legge con avvertimento che, in mancanza, il mio Assistito si rivolgerà direttamente contro codesto Ente per ottenere il risarcimento.

Qui di seguito è riprodotto in fotocopia il "titolo di viaggio".
 Distinti saluti.

Avv. ARCANGELO DANUCCI

Prot. N. 9238
 14 MAG. 2008

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESECUZIONE MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTORE	☐
UPT	RAGIONERIA ECONOMATO	☐
URG	STAFF	☐
STG		☐

AmAt S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Trasporto pubblico urbano
 di persone e bagagli al seguito
 Partita IVA 00146330733

BiO Biglietto Ordinario
 di corsa semplice
 N. 1396952 SERIE 2007

STUDIO LEGALE
AVV. ARCANGELO DANUCCI
via Leonardo n.15 - Grottaglie
Tel.0995/66503 - Cell-36042497

**ACCETTARE OLTRE
L'ORARIO LIMITE**

Spett.le
A.M.A.T. S.p.a.
via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO



R

13412124709-7


Postaraccomandata

R € 3,40

34102d8b - 74100



Posteitaliane



61 - 74023 GROTTAGLIE SUCC. 1 (TA) 09.05.2009 16.46

161/V/08

STUDIO LEGALE
ARCANGELO DANUCCI
 via Leopardi n.15
 tel. 0995661503 - 360424497
 e-mail: avv.danucci@libero.it
 74023 GROTTAGLIE

Spett.le
 A.M.A.T.
 via Cesare Battisti,657

Grottaglie, 8.5.2008

74100

TARANTO

MUSCIACCHIO MARIALUCIA - cod.fisc. MSC MLC 80A65 L049F - residente in Statte, alla via per Taranto n.9554, a mio mezzo Vi invita ad indicarmi la compagnia di assicurazioni che copre la responsabilità civile della circolazione dell'autobus di città - linea n.408 Bus n.24 tg TA 489812 - il cui conducente, verso le ore 9,45 del 2.5.2008, per una brusca manovra, provocava la caduta della mia Assistita, la quale riportava lesioni personali tanto da dover ricorrere all'ausilio del Presidio Ospedaliero S.S. Annunziata di Taranto.

Vi invito ad ottemperare a quanto precede entro GIORNI CINQUE e comunque nei termini di legge con avvertimento che, in mancanza, il mio Assistito si rivolgerà direttamente contro codesto Ente per ottenere il risarcimento.

Qui di seguito è riprodotto in fotocopia il "titolo di viaggio".
 Distinti saluti.

Avv. ARCANGELO DANUCCI

AmAt S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Trasporto pubblico urbano
 di persone e bagagli al seguito
 Partita IVA 00146330733

BIO Biglietto Ordinario
 di corsa semplice
 N. 1396953 SERIE 2007

Prot. N. 9239
 Del 14 MAG. 2008

P	PRESIDENTE	☐
CG	DIRETTORE GENERALE	☐
CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. E RISINISTRI	☐
UA	ACQUISTI E CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITA' E BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE E RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI E TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA E ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

STUDIO LEGALE
VV. ARCANDELO DANUCCI
Leopardi n.15 - Grottaglie
Tel. 0995661503 - Cell. 360424497

**ACCETTATO OLTRE
L'OPARIO LIMITE**

R



13412124708-6

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

via Cesare Battisti n.657

74100

TARANTO

Postaraccomandata

R

04109e54 - 74100

€ 3,40



61 - 74023 GROTTAGLIE SUCC. I (TA)

09.05.2009 16.50



Posteitaliane

Taranto, li 26 MAG. 2008

Prot. n.: 10301 UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
Studio legale
Arcangelo Danucci
Via Leopardi, 15
74023 - Grottaglie (TA)

E p.c. Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Agenzia di Taranto
Via Nitti, 45/A
74100 - TARANTO

OGGETTO: Evento del 02/05/2008 - Carlino Maddalena e Musciacchio Maria Lucia
Ns. Rif. 161/NS/08

In riscontro alle Vs. note datate 08/05/08, ns. prot. 9239 e 9238 del 14/05/08, siamo preliminarmente a comunicarVi che, agli atti dello scrivente Ufficio Sinistri Aziendale, nessuna relazione di servizio risulta pervenuta di interesse delle Vs. assistite.

Mentre sono in corso accertamenti, ad integrazione dei dati già trasmessi, Vogliate comunicarci i seguenti ulteriori elementi conoscitivi:

- luogo dell'evento (via, piazza, corso, etc.);
- Direzione di marcia del bus;
- Dettagliata descrizione di come sono avvenuti i fatti lamentati.

Copia della presente, unitamente alle precitate Vs. datate 08/05/08, vengono inviate, per opportuna conoscenza, alla Compagnia NATIONALE SUISSE Assicurazioni.

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane




Avviso di ricevimento

Modello 23 (1.P. EP683 - MOD. 01304 - EX WS4/32L) - St. (F) Ed. 07/05

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



8015N/191



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata

☐ Pacco

☐ Assicurata

☐ Euro

13917070141 2

Numero

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

STUDIO LOZALO ARCANGELO DANUCCI

Via

200 PARDI, 15

C.A.P.

74023

Località

Grotta Oliva (TA)

Danucci Pina

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

28.05

Data

[Signature]

Firma dell'incaricato alla distribuzione



Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09/04/01:

- Inviato multiplo a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata