

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 19/12/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI** - DIREZIONE TECNICA
SERVIZI TECNICI AUTO DIVISIONE SINISTRI COSE
RE FRASCHINI EUGENIO
FAX 02/51603288

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI** - AGENZIA DI TARANTO
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

OGGETTO: SINISTRO DEL 08/05/2008
AMAT SPA (CA354RJ) / SMIRAGLIAUTO COMPONENTI (CX516XG)
NS. RIF. 154/NS/08

FACENDO SEGUITO ALLE INTESE TELEFONICHE INTERCORSE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE VI TRASMETTIAMO FAX DELLO STUDIO LEGALE DE PASCALE DEL 17/12/08.
NEL RINGRAZIARVI PER QUANTO ANDRETE CORTESEMENTE A PREDISPORRE PORGIAMO CORDIALI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 2

RAFFORTO TX

19 DIC. 2008 12:13

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	19 DIC. 12:12	00'43	TX	02	OK

RAFFORTO TX

19 DIC. 2008 12:14

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MOD0	PAGINE	ESITO
01	00994534246	19 DIC. 12:14	00'42	TX	02	OK

Taranto, li **26 NOV. 2008**

Prot. n.: 23252 UAG

Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Divisione Servizi tecnici auto
Via XXV Aprile
20097 - S. DONATO MILANESE (MI)

Spett.le
Nationale Suisse Assicurazioni
Agenzia di Taranto
Via Nitti, 45/A
74100 - TARANTO

Spett.le
Iacobino Insurance Brokers Srl
Via Cavour, 30
74100 - TARANTO

OGGETTO: Evento del 08/05/2008
AMAT SPA / SMIRAGLIAUTOCOMPONENTI Srl
Ns. Rif. 154/NS/08

Con nota del 14/05/2008 la Smiragliautocomponenti Srl ha rappresentato di aver subito un sinistro con un mezzo Amat Spa acquisendo alcune parti di carrozzeria di colore rosso a riprova dell'evento.

Il Sig. Menza Gianfranco, rappresentante legale della ditta danneggiata, non ha indicato alcun elemento in grado di identificare il bus, se non il luogo dove si sarebbe verificato l'evento e la fascia oraria 11.00 - 12.00.

L'Area Esercizio, incaricata di individuare il mezzo coinvolto, ha segnalato i tre presumibili autobus in transito nelle circostanze di tempo e di luogo, i quali non posseggono parti di carrozzeria di colore "rosso", e di tanto è stata resa edotta la Compagnia Assicuratrice con nota del 02/09/2008 prot.17347 (**Allegato n.1**).

Con successiva nota del 19/09/2008, prot. 18905 del 25/09/2008 (**Allegato n.2**), l'Avv. De Pascale Emidio, legale della Smiragliautocomponenti Srl, ci ha comunicato che alcuni testimoni avrebbero riferito che l'autobus interessato dal sinistro recava il **n.481 (corrispondente alla targa CA354RJ)**.

Incaricata nuovamente l'Area Esercizio di verificare la segnalazione, la stessa ci ha risposto con nota del 13/10/2008 (**Allegato n.3**) confermando che il bus 481, condotto dal dipendente D'Ignazio Danilo, è transitato in Via Bruno alle ore 12.00 circa in quanto comandato ad effettuare una corsa speciale.

L'Agente D'Ignazio Danilo, interpellato sul caso in questione, ha rilasciato in data 10/10/2008 l'allegata dichiarazione di estraneità (**Allegato n.4**).

Anche l'Area tecnica interpellata sul caso in questione ci ha trasmesso l'allegata nota del 06/11/2008 (**Allegato n.5**).

Tanto si invia a completamento dell'istruttoria del sinistro.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Per

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane




Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/0 Cod. W8401E - L3

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



154/US/08



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____


13517070919 7
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
DIVISIONE SIMSIA AUTO

Via XXV APRILE

C.A.P. 20097 Località S. DONATO MILANESE (MI)




Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____ Data _____

Firma dell'incaricato alla distribuzione _____



☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/O Cod. W8401E - L3

Il sottoscritto
[Firma]
[Cognome]
[Indirizzo]
[Città]
[Prov.] [Cap.]



80152/1451

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco




Assicurata

Euro _____

13517070517 5

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario MACBINO DI SANNO BOKERSVia ENVOUR 30C.A.P. 79100 Località TarantoFirma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data


Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/0 Cod. W8401E - L3

AGENZIA DI
AZIENDA PER LA REGIONE
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Borsetti, 557
74100 TARANTO



154/NS/08

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13517070518 6

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario

NATIONAL SWISS ASS. NI - AG Di TAVANTO

Via


NIMI, 45/A

C.A.P.

74100

Località

TAVANTO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Taranto, li 02 SET. 2008


Prot. n.: 17347 UAG

Spett.le
Direzione Tecnica
Servizi tecnici auto
Divisione Sinistri cose
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Via XXV Aprile
20097 - S. DONATO MILANESE (MI)

Raccomandata a.r.

Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Agenzia di Taranto
Via Nitti, 45/A
74100 - TARANTO

e p.c.



Spett.le
Iacobino Insurance Brokers Srl
Via Cavour, 30
74100 - TARANTO

OGGETTO: Evento del 08/05/2008 - CX516XG SMIRAGLIAUTO COMPONENTI Srl
Ns. Rif. 154/NS/08

Facendo seguito alla ns. del 19/06/2008, prot. 12307, Vi trasmettiamo nota datata 06/08/2008 della ns. Unità d'Esercizio con la quale ci viene comunicato l'esito degli accertamenti espletati ai fini dell'individuazione degli autobus aziendali in transito su Via Bruno nelle circostanze di tempo lamentate.

Si evidenzia che **i tre autobus segnalati dalla ns. Area Esercizio, rispettivamente il n.511 targato CX012XG, il n.514 targato CX013XG e il n.515 targato CX014XG, non hanno parti di carrozzeria di colore "rosso"**, colore quest'ultimo rilevato dalla foto di alcuni pezzi di carrozzeria ritrovati nelle vicinanze dell'autovettura della Smiragliauto Srl e che, a detta della stessa Società, si sarebbero distaccati dopo l'urto dall'autobus interessato dal presunto sinistro.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Allegati:

- ns. nota del 19/06/2008 prot. 12307 (Allegato n.1);
- nota Smiragliauto Srl del 14/05/2008 (Allegato n.2);
- foto riprodotte parti di carrozzeria bus (Allegato n.3);
- nota Avv. Emidio De Pascale del 20/05/2008 (Allegato n.4);
- nota Area Esercizio del 06/08/2008 (Allegato n.5).

Emidio De Pascale

AU. N. 2

154/NS/08

Avvocato

Via Le Grazie, 95 - 74020 - Torricella -

Torricella, 19 settembre 2008

R.A.R.

Spett.le
AMAT S.p.A.
Direzione Generale
Via C. Battisti, n. 657
74100 - TARANTO -

Vs Rif. 154/NS/08

OGGETTO: Smiragliaauto componenti S.r.l. c/ AMAT S.p.A. - Risarcimento danni - sinistro stradale in Taranto alla Via Bruno del 8.5.2008, tra le ore 11.30 e le ore 13.00 circa.


Riscontro la Vostra nota R.A.R. del 19.06.2008 di prot. 12307 UAG, per comunicarVi che testimoni, presenti in occasione del sinistro per cui è corrispondenza, hanno riferito che il Bus che il giorno 08.05.2008 ha danneggiato l'autovettura della mia Assistita recava il **numero sociale 481**.

Vi invito, pertanto, di fornirmi, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente, il numero di targa del predetto bus al fine di denunciare il sinistro e chiedere il risarcimento del danno secondo la vigente normativa in tema di "indennizzo diretto".

In mancanza, sarò costretto, mio malgrado ad agire direttamente nei Vostri confronti per la tutela delle ragioni della mia Assistita, come da mandato ricevuto.

Certo che non mi costringerete a tanto, porgo distinti saluti.

Avv. Emidio De Pascale



18905

25 SET. 2008

Lo Studio è aperto al pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20,00

Tel e Fax 099/9579051 - PARTITA IVA 02131410736

Taranto, li 13 Ottobre 2008

Al Capo Unità
AA.GG. – Sinistri
Sede


Oggetto: **SINISTRO N° 154/NS/08 DEL 08/05/2008**

Con riferimento al sinistro in oggetto ed alla Vs. richiesta di ulteriori informazioni prot. 19538 del 06/10/2008, pervenuta allo scrivente in data 09/10/2008, si rappresenta che in data 08/05/2008 l'autobus n° 481 – condotto dall'agente D'Ignazio Danilo – è transitato da via Bruno intorno alle ore 12.00.

Quanto sopra non è stato rilevato prima poiché l'agente comandato ad effettuare corsa speciale dalla piscina di via Bruno alle ore 12.00, ha ommesso di riportare tale indicazione sulla cedola di viaggio.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO/SOSTA
p.i. Cosimo Russo



AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 20139
13 OTT. 2008

Del	P	PRESIDENTE	☐
DG		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG		AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA		ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT		TECNICO	☐
UPT		PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG		RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ		STAFF QUALITA'	☐

13/10

Taranto, 10/10/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

OGGETTO: SINISTRO DEL 08/05/2008
Rif. 154/NS/08

Il sottoscritto D'Ignazio Danilo, chiamato in causa per un presunto sinistro verificatosi nella fascia oraria dalle ore 11.30 alle ore 13.00 in Via Bruno (zona piscine), dichiara che giorno 08/05/2008 sono stato impegnato in linee che non prevedono il passaggio su Via Bruno.

Quanto sopra è rilevabile dalla cedola di viaggio del bus 481.

Pur tuttavia non è da escludere che dopo le ore 11.55, orario di arrivo al Capolinea di "Città mercato" della corsa di linea 1/2, possa essere transitato su Via Bruno per una rettifica del mio tabellino di marcia (linee da percorrere o corse speciali), e che in considerazione del tempo trascorso non ricordo.

In ogni caso ignoro i fatti lamentati per i quali sono stato convocato.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

D'IGNAZIO DANILO
Via Lucania, 57
74100 - TARANTO
MATR. AZ. 133000

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
20087
Prot. N. 13 OTT. 2008

Del:		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P. / SINISTR.	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STC	STAFF QUALITA'	☐

Dei C. P. per =

2/10



Taranto, lì 06/novembre/2008

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Come da Vs nota prot. 19868 del 09/10/2008 si trasmettono le notizie richieste.

Numero Sx.	Bus	Danno
154/NS/08	481	In riferimento alla Vs nota del 08/10/2008 protocollo n 19868 del 09/10/2008 si è riscontrato che in data 27/09/2008 il bus con numero sociale 481 è stato sottoposto a manutenzione programmata e dalla bolla di lavorazione si evince la sostituzione del paraurti terminale posteriore dx. Per quanto sopra si trasmettono numero 4 rilievi fotografici, copia della bolla di lavorazione effettuata e copia della bolla di prelievo materiali dal magazzino. Nessun altra informazione è in possesso di quest'Area.
		Prot. N. <u>21997</u> De. <u>10 NOV. 2008</u>

Distinti saluti


PRESIDENTE ☐
 DIRETTORE GENERALE ☐
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DIRETTORE TECNICO ☐
 RESPONSABILE MOVIMENTI ☐
 AFFARI GENERALI/DIREZIONE ☒
 ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 CONTABILITÀ/STAMPATI ☐
 INFORMATICA ☐
 PERSONALE/ISTRUTTORIA ☐
 TECNICO ☐
 AFFARI OTTENERI ☐
 DIREZIONE GENERALE ☐
 DIREZIONE GENERALE ☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

A.T.

COMMESSA DI LAVORO N.

DATA 27/09/008

MO	MI	MS	RG	RIP	AUTOBUS	
					NUMERO	TIPO
					181	CARROZZERIA
MECC.	MOT.	ELET.	CARR.	GEN.	N. CONTACHILOMETRI	
DATA INIZIO LAVORI		DATA FINE LAVORI		ORE LAVORATE IMPIEGATE		DATA SCADENZA GARANZIA
DATA	DESCRIZIONE GIORNALIERA DEI LAVORI					
	Controllo carrozzeria					
	foratura e ricostruzione porta anteriore					
	foratura e pittura fessure porte					
	foratura e pittura chiume portello					
	anteriore - foratura e pittura x					
	chiume portello, a fianco foratura n.2					
	elementi di rimessa. Rimessa					
	di n.2 porte di apertura. Rimessa					
	sedili di apertura. Rimessa pannello					
	esterno porta dx					
	(Carverto 230/1230)					
						
UNITÀ LAVORATIVA		IL CAPO OPERAIO		IL CAPO TECNICO		
IMPIEGATE N. 1		Verh...				



COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
1		Terminale Pannone 700 M		981	
1		Molla Chiusura Portello 1010			
2		Elemento di legno			
1		Braccio x Chiusura Portello 1010			

☒ Tecnico/Capo Operaio
☐ Il Distributore di magazzino

DATA 27/09/02

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____

Taranto, lì 06/novembre/2008

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Come da Vs nota prot. 19868 del 09/10/2008 si trasmettono le notizie richieste.

Numero Sx.	Bus	Danno
154/NS/08	481	In riferimento alla Vs nota del 08/10/2008 protocollo n 19868 del 09/10/2008 si è riscontrato che in data 27/09/2008 il bus con numero sociale 481 è stato sottoposto a manutenzione programmata e dalla bolla di lavorazione si evince la sostituzione del paraurti terminale posteriore dx. Per quanto sopra si trasmettono numero 4 rilievi fotografici, copia della bolla di lavorazione effettuata e copia della bolla di prelievo materiali dal magazzino. Nessun altra informazione è in possesso di quest'Area.

Distinti saluti

Prot. N° 21997
Del 10 NOV. 2008
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
CA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFIDAMENTO PR. SINISTRI ☒
CA ACQUISIZIONE CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ FINANZIARIA ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE E METRICI ☐
UR LEGALITÀ ☐
UPT PRODOTTORE ☐
UPT RAGIONERIA ECONOMICA ☐
SGI STAFF QUALITÀ ☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

A.T.

COMMESSA DI LAVORO N.




DATA 27/09/008


MO	MI	MS	RG	RIP	AUTOBUS	
					NUMERO	TIP
					481	CARROZZERIA
MECC.	MOT.	ELET.	CARR.	GEN.	N. CONTACHILOMETRI	
DATA INIZIO LAVORI		DATA FINE LAVORI		ORE LAVORATE IMPIEGATE	DATA SCADENZA GARANZIA	
DATA	DESCRIZIONE GIORNALIERA DEI LAVORI					
	Controllo carrozzeria					
	parchetto e ruote allineate porte e finestr					
	parchetto e pannello frenata porte d					
	parchetto e ruote chiusura portello					
	e finestr. parchetto e ruote x					
	chiusura portello. a terra parchetto n2					
	elementi di rimessa. Rimessa					
	di n2 bus - rimessa. Rimessa					
	sedili rimessa. Rimessa pannello					
	esterno parchetto					
	(Carvut = 230/1230)					
UNITÀ LAVORATIVA	IMPIEGATE N. 1		IL CAPO OPERAIO		IL CAPO TECNICO	
			Verigani			

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0017032

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

[illegible]





Taranto, lì 21/11/2008

URGENTE

Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta
Egr. P.I. Cosimo Russo
SEDE

Oggetto: **Sinistro n.154/NS/08 DEL 08/05/2008**

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto e facendo seguito alla Vs. prot. 20139 del 13/10/2008 (**Allegato n.1**), Le rappresento che il Sig. D'Ignazio Danilo, interpellato sul caso in questione, ha rilasciato in data 10/10/2008 l'allegata dichiarazione (**Allegato n.2**).

Sulla base degli atti prodotti è parere della scrivente che la commissione di aver riportato sulla cedola di viaggio l'annotazione di una corsa ha pregiudicato la corretta istruttoria del sinistro e rileva il profilo di negligenza sanzionabile ai sensi del R.D. 148/31

Se è pur vero che la prima nota del legale del presunto danneggiato era priva di elementi utili, è opportuno raccomandare codesta Spett.le Area Esercizio di svolgere con maggiore puntualità le indagini cui è destinataria, ciò al fine di non creare pregiudizio o inutili nell'istruttoria dei sinistri.

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Se è pur vero che la prima nota del legale del presunto danneggiato era priva di elementi utili, è opportuno partecipare e codeste spet.le Aug. La necessità di richiamare agenti e proposti alle attività di verifiche affinché assolvasse il loro compito in modo puntuale.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che la S.V. vorrà emanare.

DA AGGIUSTARE

Taranto, li

Prot. n.: _____ UAG

Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Divisione Servizi tecnici auto
Via XXV Aprile
20097 - S. DONATO MILANESE (MI)

Spett.le
Nationale Suisse Assicurazioni
Agenzia di Taranto
Via Nitti, 45/A
74100 - TARANTO

Spett.le
Iacobino Insurance Brokers Srl
Via Cavour, 30
74100 - TARANTO

OGGETTO: Evento del 08/05/2008
AMAT SPA / SMIRAGLIAUTOCOMPONENTI Srl
Ns. Rif. 154/NS/08

*richiesta di risarcimento
per la parte di carrozzeria di colore rosso.*

Con nota del 14/05/2008 la Smiragliautocomponenti Srl ha rappresentato di aver subito un sinistro con un mezzo Amat Spa acquisendo alcune parti di carrozzeria di colore rosso a riprova dell'evento.

Il Sig. Menza Gianfranco, rappresentante legale della ditta danneggiata, non ha indicato alcun elemento in grado di identificare il bus, se non il luogo dove si sarebbe verificato l'evento e la fascia oraria 11.00 - 12.00.

L'Area Esercizio, incaricata di individuare il mezzo coinvolto, ha segnalato i tre presumibili autobus in transito nelle circostanze di tempo e di luogo, ai quali, però, è stato riscontrato che non hanno parti di carrozzeria di colore "rosso" e di tanto è stata resa edotta la Compagnia Assicuratrice con nota del 02/09/2008 prot.17347 (**Allegato n.1**).

Con successiva nota ^{del} data 19/09/2008, prot. 18905 del 25/09/2008 (**Allegato n.2**), l'Avv. De Pascale Emidio, legale della Smiragliautocomponenti Srl, ci ha comunicato che alcuni testimoni hanno riferito che l'autobus interessato dal sinistro recava il **n.481 (corrispondente alla targa CA354RJ)**. *attribuito*

Incaricata nuovamente l'Area Esercizio di verificare la segnalazione, la stessa ci ha risposto con nota del 13/10/2008 (**Allegato n.3**) confermando che il bus 481, condotto dal dipendente D'Ignazio Danilo, è transitato in Via Bruno alle ore 12.00 in quanto comandato ad effettuare una corsa speciale.

L'Agente D'Ignazio Danilo, interpellato sul caso in questione ha rilasciato in data 10/10/2008 l'allegata dichiarazione di estraneità (**Allegato n.4**).

Anche l'Area tecnica interpellata sul caso in questione ci ha trasmesso l'allegata nota del 06/11/2008 (**Allegato n.5**).

Tanto si invia a completamento dell'istruttoria del sinistro.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

154/NS/08

Emidio De Pascale

Avvocato

Via Le Grazie 98 - 74020 - Torricella -

Torricella, 19 settembre 2008

R.A.R.

Spett.le
AMAT S.p.A.
Direzione Generale
Via C. Battisti, n. 657
74100 - TARANTO -

Vs Rif. 154/NS/08

OGGETTO: Smiragliauto componenti S.r.l. c/ AMAT S.p.A. - Risarcimento danni - sinistro stradale in Taranto alla Via Bruno del 8.5.2008, tra le ore 11,30 e le ore 13,00 circa.


Riscontro la Vostra nota R.A.R. del 19.06.2008 di prot. 12307 UAG, per comunicarVi che testimoni, presenti in occasione del sinistro per cui è corrispondenza, hanno riferito che il Bus che il giorno 08.05.2008 ha danneggiato l'autovettura della mia Assistita recava il **numero sociale 481**.

Vi invito, pertanto, di fornirmi, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente, il numero di targa del predetto bus al fine di denunciare il sinistro e chiedere il risarcimento del danno secondo la vigente normativa in tema di "indennizzo diretto".

In mancanza, sarò costretto, mio malgrado ad agire direttamente nei Vostri confronti per la tutela delle ragioni della mia Assistita, come da mandato ricevuto.

Certo che non mi costringerete a tanto, porgo distinti saluti.

Avv. Emidio De Pascale



18905
2.5 SET. 2008

Stampa di protocollo con elenco reparti e data 2.5 SET. 2008. Una croce è fatta accanto a "UFFICIO DEL P.S. PALAZZO STRA".

Lo Studio è aperto a pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20,00

Tel e Fax 099/9579051 - PARTITA IVA 02131410736

Campagna

Nel Maggio 2005 il MPP. Striscia

ha approntato al fine subito con 2 m.
con un unico aut
ocopliscro (un pum. di bus) a riprova dell'evento.

Il sig. _____ NON ha indicato alcun elemento
in grado di identificare il bus, né non il luogo dove si
sarebbe verificato l'evento.

~~Subito~~ l'area prima ~~intesa~~ in un'area di
e individuare i nuclei coinvolti hanno comunicato
l'estimato dei mesi in Quinto in quanto in quel luogo
e di ~~coordinamento~~ tanto è stato reso edotto la
campagna. a.

Con successive note il Reg. del - ha
indicato uno specifico mezzo il bus n.º (981)

Successivamente ~~de~~ di verificare la segnalazione, ~~l'area~~
permeo esentato che ... - - - - - il BUS - - - - -
Quasi.

Tanto si rinvia ai fini dell'istruttoria della ~~prima~~ finché
fautore.

→

→ Lettere Aree

→ Se è parvero che le se nota era
più di elementi utili, è opportuno
raccomandare le Aree internet
del sinistro di svolgere con maggior

di
pentacolor & redogiri al loro testamento,

ciò - el fu di mare avere frequentato o

verbi ubiati nel testamento sui venti -

Per. Dis/lor

Avv. EMIDIO DE PASCALE
Via Le Grazie, 98 - Tel. 099.957905
74020 TORRICELLA (TA)


staracommandata

€ 3,40

04dac5 - 7410x



Posteitaliane



1 - 74020 74020 TORRICELLA 7(TA)

23.09 2008 08 47



Taranto, lì 13 Ottobre 2008

Al Capo Unità
AA.GG. – Sinistri
Sede


Oggetto: **SINISTRO N° 154/NS/08 DEL 08/05/2008**

Con riferimento al sinistro in oggetto ed alla Vs. richiesta di ulteriori informazioni prot. 19538 del 06/10/2008, pervenuta allo scrivente in data 09/10/2008, si rappresenta che in data 08/05/2008 l'autobus n° 481 – condotto dall'agente D'Ignazio Danilo – è transitato da via Bruno intorno alle ore 12.00.

Quanto sopra non è stato rilevato prima poiché l'agente comandato ad effettuare corsa speciale dalla piscina di via Bruno alle ore 12.00, ha omissso di riportare tale indicazione sulla cedola di viaggio.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO/SOSTA
p.i. Cosimo Russo



AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 20139
Del 13 OTT. 2008

Del	P	PRESIDENTE	☐
	DG	DIRETTORE GENERALE	☐
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
	DT	DIRETTORE TECNICO	☐
	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
	UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☒
	UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
	UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
	UI	INFORMATICA	☐
	UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
	UT	TECNICO	☐
	ULPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	ULRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
	STQ	STAFF QUALITA'	☐

13/10

Taranto, 10/10/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

OGGETTO: SINISTRO DEL 08/05/2008
Rif. 154/NS/08

Il sottoscritto D'Ignazio Danilo, chiamato in causa per un presunto sinistro verificatosi nella fascia oraria dalle ore 11.30 alle ore 13.00 in Via Bruno (zona piscine), dichiara che giorno 08/05/2008 sono stato impegnato in linee che non prevedono il passaggio su Via Bruno.

Quanto sopra è rilevabile dalla cedola di viaggio del bus 481.

Pur tuttavia non è da escludere che dopo le ore 11.55, orario di arrivo al Capolinea di "Città mercato" della corsa di linea ½, possa essere transitato su Via Bruno per una rettifica del mio tabellino di marcia (linee da percorrere o corse speciali), e che in considerazione del tempo trascorso non ricordo.

In ogni caso ignoro i fatti lamentati per i quali sono stato convocato.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

D'IGNAZIO DANILO
Via Lucania, 57
74100 - TARANTO
MATR. AZ. 133000

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
2008
Prot. N. 13 OTT. 2008

Dal		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. PR. / SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

De 6 6 / per =

2/10

Taranto, 10/10/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

OGGETTO: SINISTRO DEL 08/05/2008
Rif. 154/NS/08

Il sottoscritto D'Ignazio Danilo, chiamato in causa per un presunto sinistro verificatosi nella fascia oraria dalle ore 11.30 alle ore 13.00 in Via Bruno (zona piscine), dichiara che giorno 08/05/2008 sono stato impegnato in linee che non prevedono il passaggio su Via Bruno.


Quanto sopra è rilevabile dalla cedola di viaggio del bus 481.

Pur tuttavia non è da escludere che dopo le ore 11.55, orario di arrivo al Capolinea di "Città mercato" della corsa di linea 1/2, possa essere transitato su Via Bruno per una rettifica del mio tabellino di marcia (linee da percorrere o corse speciali), e che in considerazione del tempo trascorso non ricordo.

In ogni caso ignoro i fatti lamentati per i quali sono stato convocato.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

D'IGNAZIO DANILO
Via Lucania, 57
74100 - TARANTO
MATR. AZ. 133000



Taranto, lì 03/10/2008

URGENTE

Al Responsabile Unità Amministrativa
Area Esercizio - Movimento
Egr. P.I. Cosimo Russo
SEDE

Oggetto: **Sinistro n.154/NS/08 DEL 08/05/2008**

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto e facendo seguito alla Vs. del 06/08/2008 Vi alleghiamo ulteriore nota dello Studio legale Avv. Fabrizio Del Vecchio datata 19/09/08, prot.18905 del 25/09/2008, nella quale è indicato che alcuni testimoni avrebbero riferito che il bus interessato dal presunto sinistro in termini è il n.481.

Per Vs. pronta visione Vi trasmettiamo copia della cedola di viaggio del bus 481 e Vi invitiamo a comunicarci, con la massima cortese urgenza, se nella fascia oraria 11.30 - 13.00 l'Agente D'Ignazio Danilo è transitato in Via Bruno.

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

Tiziana Tursi

Allegati:

- nota Area Esercizio del 06/08/2008 (**Allegato n.1**);
- nota Avv. Emidio De Pascale datata 19/09/2008 (**Allegato n.2**);
- cedola di viaggio del bus 481 (**Allegato n.3**).

19538
Prot. N. 06 OTT. 2008
Del 06 OTT. 2008
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
VE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UT. PRODOTTI/TRAFFICO ☐
UR. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
SG. STAFF QUALITÀ ☐
☐



Taranto, lì 06 Agosto 2008

Al Capo Unità
AA.GG. – Sinistri
Sede

Oggetto: **SINISTRO N° 154/NS/08 DEL 08/05/2008**

Con riferimento al sinistro in oggetto ed alla Vs. richiesta d'informazioni prot. 9372 del 14/05/2008, pervenuta allo scrivente in data 16/05/2008, si rappresenta che, a seguito di accertamenti espletati, il personale in servizio nell'orario del presunto sinistro in transito da via Bruno è quello di cui alla seguente tabella:

ora partenza capolinea	Agente	Autobus n° az.
11.20 Margherita	FONTANA QUINTO (linea 5)	511
11.25 Porto Merc.	BASILE ANDREA (linea 6)	514
11.30 Margherita	ABATEMATTEI CATALDO (linea 22)	534

515

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO/SOSTA
p.i. Cosimo Russo

Cosimo Russo

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° **16030**
07 AGO. 2008

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Vizzelli 523

S'ignazio 481

↓ LA CORSA UN PASA
DA VIA BRUNO

SEZIONE "A"

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 517 DATA 08-05-2008

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
P.R. 8	1 E 22	705	P.N.	815	GRICO PAVAN			
5	LIVORIO	900	C.N.	1010	GRICO PAVAN			
5	C.N.	1010	C.N.	1122	GRICO PAVAN			
5	CM	1130			<i>[Signature]</i>			
5	M	1200			2			
P.M. / TALS		1303			2			
ALB / CM		1420			2			
5	CM	1520			2			
5	M	1550			2			
5	CM	1630			2			
5	M	1700			<i>[Signature]</i>			
5	CM	1745	MAR	1830	Dino fso			
5	MAR	1830	CM	1925	u u			
5	CM	1925	MAR	2015	u u			
5	MAR	2015	CM	2050	u u			
5	MAR	2105	CM	2135	u u			
APPIA	CM	2135	ILVA	2300	u u			
APPIA	ILVA	2325	CEP	2435	Dino fso			
					<i>[Signature]</i>			
					2110			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																							
DALLE ORE <u>5.30</u>																																																																																																																							
ALLE ORE <u>11.30</u>																																																																																																																							
LINEA <u>5</u>																																																																																																																							
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 13.00

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>5 05</u>	DALLE ORE <u>1115</u>	DALLE ORE <u>17-00</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11-55</u>	ALLE ORE <u>1720</u>	ALLE ORE <u>00-20</u>																																																																																																																					
LINEA <u>6</u>	LINEA <u>6</u>	LINEA <u>6</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Giuseppe Costa</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Barile ANTONIA</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Popadi Paveati</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 21:00

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 511

DATA 08/05/2008

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 400

ALLE ORE 1050

LINEA 5

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
G. MASOLI & NIOGLA

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 1050

ALLE ORE 1720

LINEA 5

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Fante

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE _____

ALLE ORE _____

LINEA _____

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**



n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

STAMBA SID 5 - A MARCH (TA) 00043 E310

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>5:30</u> ALLE ORE <u>11:30</u> LINEA <u>22</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° <u>468</u> DALLE ORE <u>11:20</u> ALLE ORE <u>17:30</u> LINEA <u>22</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____




SEZIONE "A"

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 481 DATA 08-05-08

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
BIS	P.VI	6.50	IST. ALBER	8.15	MARIANO C.			
28	P.V.	8.30	P.M.		MARIANO C.			
					1020			
1/2	TAM	11.02	CM	11.55	D/GUARIZIO MARCO			
BIS 499	UBATE	12.05	PM	12.55	D/GUARIZIO MARCO			
BIS 499	PM	13.15	LAMA	14.40	D/GUARIZIO MARCO			
BIS 499	TELEBOR	15.05	TAN	15.50	D/GUARIZIO MARCO			
1/2	IP	16.05	CM	16.50	D/GUARIZIO MARCO			
					1655			
					P.F.			
1/2	DM	19.15	PA	19.35				
1/2	PA	19.45	DM	20.05				
1/2	TAM	20.10	PA	20.25				
1/2	PM	20.35	TAN	20.55				
1/2	DM	21.10	PA	21.25				
1/2	PM	21.40	DM	22.00				
1/2	DM	22.15	PM	22.30				
1/2	B.P.	23.00	TAN					
					2345			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>6.20</u> ALLE ORE <u>9.50</u> LINEA <u>BIS 482</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>10.30</u> ALLE ORE <u>17.20</u> LINEA <u>BIS 499</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>16.55</u> ALLE ORE <u>24.05</u> LINEA <u>1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore

2345

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																							
DALLE ORE <u>05,30</u>	DALLE ORE <u>10,30</u>	DALLE ORE <u>17,20</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11,45</u>	ALLE ORE <u>17,00</u>	ALLE ORE <u>23,55</u>																																																																																																																					
LINEA <u>29</u>	LINEA <u>BIS 498</u>	LINEA <u>3</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																							
<u>Vozze G. Maffei</u>	<u>V. T. ell. G. Maffei</u>	<u>G. Maffei</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 23,40


SEZIONE "A"

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 534 DATA 8-5-08

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
27	MAR4H.	5,30	TALS.	6,05	CANDELORE			
4	TALS.	6,15	P.M.	8,05	4	5,40	MARL	U/C
27	P.M.	8,00	TALS.	9,00	4			
27	TALS.	9,05	P.M.	10,55	CANDELORE			
22	PM	11,00	FAR	12,00	12,00			
07	FAR	12,25	PM	13,30				
27	PM	13,50	FAR	15,10				
27	FAR	15,15	PM		15,15			
27	PM	16,45	FAR	18,05	SANAMICO	17,10	P.A.M.	18,05
27	FAR	18,10	MA	19,50	u	18,45	MAAM.	19,50
27	MAR	19,50	FAR	20,50	u			
27	FAR	21,00	MA	22,00	u			
3	MA	22,00	CM	23,00	u			
3	CM	23,10			SANAMICO			
					23,40			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)


1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>5.00</u>	DALLE ORE <u>10.50</u>	DALLE ORE <u>16.35</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11.10</u>	ALLE ORE <u>16.55</u>	ALLE ORE <u>22.50</u> <u>24.10</u>																																																																																																																					
LINEA <u>27</u>	LINEA <u>27</u>	LINEA <u>27 + 3</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore



A. M. A. T.

Data, 12/08/2008

COMUNICAZIONE INTERNA


AL LA Spett.le ARCA F.S. e S. B. B.

SEDE

Si richiede copia delle seguenti schede di viaggio:

- 1) BUS 484 del 12/02/08;
- 2) " 581 " 30/03/08;
- 3) " 548 " 30/03/08;
- 4) " 534 " 08/05/08;
- 5) " 475 " 19/06/08;
- 6) " 525 " 06/08/08.

Firma



515

ABATE D'ATTO

~~464~~

~~maxim~~

523

vittori


12.00

Piscina Sc

481

D'IGNAZIO

) Piscina



SMIRAGLIAUTOCOMPONENTI S.r.l.



**Spett.le
AMAT
Direzione Generale
Via C. Battisti, n.657
74100 Taranto (TA)
Alla C.A del Sig. BALBO**

OGGETTO: Sinistro

Io sottoscritto Menza Gianfranco con la presente Vi informo che in data 8 maggio 2008 dalle ore 11 alle ore 12 (come si evince dal biglietto prepagato per il parcheggio) la vettura da me condotta, marca BMW modello X5 targata CX516XG di proprietà della Smiragliauto Componenti Srl con sede in Contrada Baronia Zona Industriale di Faggiano (TA), sostava in via Bruno in direzione Corso Italia nella zona preposta al parcheggio a pagamento nei pressi del secondo ingresso dell'ospedale "SS. Annunziata" (Zona Piscine).

Nel momento in cui sono andato a riprendermi la vettura, ho notato che la parte anteriore sx il paraurti e la ruota era urtata ed ammaccata, prontamente ho notato a terra vicino alla ruota un pezzo di paraurti di pullman.

Nel constatare i danni alcuni signori si sono avvicinati riferendomi che un pullman AMAT mentre transitava aveva urtato la vettura nella parte sopra citata.

Vi chiedo a tal proposito di verificare quale pullman in quella ora, in quel percorso, abbia potuto urtare la vettura BMW avendo come certezza dell'accaduto perso nell'urto un pezzo di paraurti ora in mio possesso.

AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICERCA

14 MAG. 2008

Menza Gianfranco
Telefono 099/ 5919953 – 099/ 5921799
Cellulare 329/ 6354234
Vettura BMW X5 targata CX516XG
Assicurazione Fondiaria –SAI
n.polizza 0674.0537844.01

Smiragliauto Componenti Srl

Faggiano 14/05/2008

Taranto, li 02 SET. 2008
Prot. n.: 17367 UAG

Spett.le
Direzione Tecnica
Servizi tecnici auto
Divisione Sinistri cose
NATIONALE SUISSSE Assicurazioni
Via XXV Aprile
20097 - S. DONATO MILANESE (MI)

Raccomandata a.r.

Spett.le
NATIONALE SUISSSE Assicurazioni
Agenzia di Taranto
Via Nitti, 45/A
74100 - TARANTO

e p.c.



Spett.le
Iacobino Insurance Brokers Srl
Via Cavour, 30
74100 - TARANTO

OGGETTO: Evento del 08/05/2008 - CX516XG SMIRAGLIAUTO COMPONENTI Srl
Ns. Rif. 154/NS/08

Facendo seguito alla ns. del 19/06/2008, prot. 12307, Vi trasmettiamo nota datata 06/08/2008 della ns. Unità d'Esercizio con la quale ci viene comunicato l'esito degli accertamenti espletati ai fini dell'individuazione degli autobus aziendali in transito su Via Bruno nelle circostanze di tempo lamentate.

Si evidenzia che **i tre autobus segnalati dalla ns. Area Esercizio, rispettivamente il n.511 targato CX012XG, il n.514 targato CX013XG e il n.515 targato CX014XG, non hanno parti di carrozzeria di colore "rosso"**, colore quest'ultimo rilevato dalla foto di alcuni pezzi di carrozzeria ritrovati nelle vicinanze dell'autovettura della Smiragliauto Srl e che, a detta della stessa Società, si sarebbero distaccati dopo l'urto dall'autobus interessato dal presunto sinistro.


Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Allegati:

- ns. nota del 19/06/2008 prot. 12307 (Allegato n.1);
- nota Smiragliauto Srl del 14/05/2008 (Allegato n.2);
- foto riprodotte parti di carrozzeria bus (Allegato n.3);
- nota Avv. Emidio De Pascale del 20/05/2008 (Allegato n.4);
- nota Area Esercizio del 06/08/2008 (Allegato n.5).

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/0 Cod. W8401E - L3

ARLA T. S.P.A.
AZIENDA DI RACCOLTA
NELLE VARESE
VIA C. F. ...
74100 TAVOLARA



80/5N/351

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13517070369 7

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario DIREZIONE TECNICA - SERVIZI TECNICA' AUTO
DIVISIONE SINISTRI COSS - NATIONALE SUISSE ASS.NIVia XXV APRILEC.A.P. 20097 Località S. DONATO MILANESE (MI)

NATIONALE SUISSE

04 SET 2008

Firma per esteso del ricevente _____ Data _____
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Taranto, li 02 SET. 2008

Prot. n.: _____ UAG

Spett.le
Direzione Tecnica
Servizi tecnici auto
Divisione Sinistri cose
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Via XXV Aprile
20097 - S. DONATO MILANESE (MI)

Raccomandata a.r.

Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Agenzia di Taranto
Via Nitti, 45/A
74100 - TARANTO

e p.c.

Spett.le
Iacobino Insurance Brokers Srl
Via Cavour, 30
74100 - TARANTO

OGGETTO: Evento del 08/05/2008 - CX516XG SMIRAGLIAUTO COMPONENTI Srl
Ns. Rif. 154/NS/08

Facendo seguito alla ns. del 19/06/2008, prot. 12307, Vi trasmettiamo nota datata 06/08/2008 della ns. Unità d'Esercizio con la quale ci viene comunicato l'esito degli accertamenti espletati ai fini dell'individuazione degli autobus aziendali in transito su Via Bruno nelle circostanze di tempo lamentate.

Si evidenzia che **i tre autobus segnalati dalla ns. Area Esercizio, rispettivamente il n.511 targato CX012XG, il n.514 targato CX013XG e il n.515 targato CX014XG, non hanno parti di carrozzeria di colore "rosso"**, colore quest'ultimo rilevato dalla foto di alcuni pezzi di carrozzeria ritrovati nelle vicinanze dell'autovettura della Smiragliauto Srl e che, a detta della stessa Società, si sarebbero distaccati dopo l'urto dall'autobus interessato dal presunto sinistro.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Allegati:

- ns. nota del 19/06/2008 prot. 12307 (Allegato n.1);
- nota Smiragliauto Srl del 14/05/2008 (Allegato n.2);
- foto riprodotte parti di carrozzeria bus (Allegato n.3);
- nota Avv. Emidio De Pascale del 20/05/2008 (Allegato n.4);
- nota Area Esercizio del 06/08/2008 (Allegato n.5).

LINEA "A"

Aut. N. 3

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 481 **DATA** 08.05.08

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
Bis	PVI	6.50	IST. ALBER	8.15	MARIANO C.			
28	P.V.	8.30	P.M.		MARIANO C.			
					1020			
1/2	TAM	11.02	CM	11.55	D. GARCIA MARC			
Bis 499	UBATE	12.05	PM	12.55	D. GARCIA MARC			
Bis 499	PM	13.15	LAMA	14.40	D. GARCIA MARC			
Bis 499	TELEPORO	15.05	PAN	15.50	D. GARCIA MARC			
1/2	IP	16.05	CM	16.50	D. GARCIA MARC			
					1655			
					P.F.			
1/2	ADM	19.15	PA	19.35				
1/2	PA	19.45	ADM	20.05				
1/2	TAM	20.10	PA	20.25				
1/2	PA	20.35	TAM	20.55				
1/2	ADM	21.10	PA	21.25				
1/2	PA	21.40	ADM	22.00				
1/2	ADM	22.15	PA	22.30				
1/2	ADM	23.00	PA					
					2345			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 6.20

ALLE ORE 9.50

LINEA BIS 482

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 10.30

ALLE ORE 12.20

LINEA BIS 499

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 16.55

ALLE ORE 21.05

LINEA 1/L

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore

2345

Taranto, lì 14/05/2008

URGENTE

Al Responsabile Unità Amministrativa
Area Esercizio - Movimento
Egr. P.I. Cosimo Russo
SEDE

Oggetto: **Sinistro n.154/NS/08 DEL 08/05/2008**

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto Vi alleghiamo richiesta di risarcimento danni della Smiragliauto Srl datata 14/05/08, con invito a comunicare il numero del bus e il nominativo del conducente interessato dal presunto sinistro in termini.

Nel caso non sia possibile identificare un solo bus, è gradita l'indicazione di più bus e dei rispettivi conducenti (ove necessario anche nelle due direzioni di marcia).

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.


**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

(Handwritten signature)

9372

Prot. N° 14 MAG. 2008

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UIPT	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
UIRG	STAFF QUALITÀ	☐
STQ		☐



SMIRAGLIAUTOCOMPONENTI S.r.l.



Spett.le
AMAT
Direzione Generale
Via C. Battisti, n.657
74100 Taranto (TA)
Alla C.A del Sig. BALBO

OGGETTO: Sinistro

Io sottoscritto Menza Gianfranco con la presente Vi informo che in data 8 maggio 2008 dalle ore 11 alle ore 12 (come si evince dal biglietto prepagato per il parcheggio) la vettura da me condotta, marca BMW modello X5 targata CX516XG di proprietà della Smiragliauto Componenti Srl con sede in Contrada Baronina Zona Industriale di Faggiano (TA), sostava in via Bruno in direzione Corso Italia nella zona preposta al parcheggio a pagamento nei pressi del secondo ingresso dell'ospedale "SS. Annunziata" (Zona Piscine).

Nel momento in cui sono andato a riprendermi la vettura, ho notato che la parte anteriore sx il paraurti e la ruota era urtata ed ammaccata, prontamente ho notato a terra vicino alla ruota un pezzo di paraurti di pullman.

Nel constatare i danni alcuni signori si sono avvicinati riferendomi che un pullman AMAT mentre transitava aveva urtato la vettura nella parte sopra citata.

Vi chiedo a tal proposito di verificare quale pullman in quella ora, in quel percorso, abbia potuto urtare la vettura BMW avendo come certezza dell'accaduto perso nell'urto un pezzo di paraurti ora in mio possesso.

AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA
14 MAG. 2008

Menza Gianfranco
Telefono 099/ 5919953 – 099/ 5921799
Cellulare 329/ 6354234
Vettura BMW X5 targata CX516XG
Assicurazione Fondiaria –SAI
n.polizza 0674.0537844.01

Faggiano 14/05/2008

Smiragliauto Componenti Srl

URGENTE

Taranto, li 08/10/2008

Egr. Ing.
Gabriele Passeretti
Responsabile Area Tecnica
SEDE

Oggetto: **Sinistro n.154/NS/08 DEL 08/05/2008**

In data 25/09/2008 è pervenuta una richiesta di risarcimento danni per un presunto sinistro, verificatosi in data **08/05/2008** nella **fascia oraria 11.30 - 13.00**, nel quale sarebbe coinvolto il **bus 481** responsabile di aver urtato contro un'autovettura in sosta in **Via Bruno** (nelle strisce blu nelle vicinanze della "piscina").

Il presunto danneggiato ci ha trasmesso una foto riproducente alcune parti di carrozzeria di **colore "rosso"** (Allegato n.1), che sarebbero state ritrovate nelle vicinanze dell'autovettura e che, sempre a detta del danneggiato, si sarebbero distaccate dopo l'urto dal bus 481.

Vogliate effettuare gli opportuni accertamenti del caso e relazionarci in merito allo stato del mezzo.

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Tiziana Tursi

3

19868

Prot. N° **09 OTT. 2008**

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

154/NS/08

Emidio De Pascale

Avvocato

Via Le Grazie, 98 — 74020 — Torricella —

Torricella, 20 maggio 2008

R.A.R.

20166

Prot. N.	23 MAG. 2008
Del	PRESIDENTE
CC	DIRETTORE GENERALE
CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
CT	DIRETTORE TECNICO
CE	ESCLUSIVO
UG	UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
UA	UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
UC	UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
UI	UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
UP	UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
UT	UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
UPT	UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
URG	UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
STQ	UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE

Spett.le
AMAT S.p.A.
Direzione Generale
Via C. Battisti, n. 657
74100 – TARANTO –

OGGETTO: Smiragliaauto componenti S.r.l. c/ AMAT S.p.A. – Risarcimento danni – sinistro stradale in Taranto alla Via Bruno del 8.5.2008, tra le ore 11,30 e le ore 13,00 circa.

La Smiragliaauto Componenti S.r.l., con sede in Faggiano alla Contrada Baronina, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Gianfranco Menza, mi ha incaricato di chiederVi di comunicarmi la ragione sociale della Compagnia Assicuratrice presso cui sono assicurati gli autobus di Vostra proprietà, e segnatamente di quello che il giorno 8 maggio 2008, tra le ore 11,30 e le ore 13,00, ha danneggiato l'autovettura BMW X5, targata CX516XG, di proprietà della mia assistita, che era parcheggiata in via Bruno, direzione Corso Italia, nella zona preposta al parcheggio a pagamento nei pressi del secondo ingresso dell'Ospedale "SS. Annunziata" di Taranto (ZONE PISCINE).

Tanto al fine di poter esperire l'azione di risarcimento danni subiti dalla predetta autovettura BMW X5, targata CX516XG.


Ove non provvediate a tanto, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, sarò costretto ad agire direttamente contro di Voi, come da mandato ricevuto.

Per Vs. buon governo Vi informo che i danni, in corso di quantificazione, per cui è corrispondenza hanno interessato la parte anteriore sx, il paraurti e la ruota e che al sinistro hanno assistito diversi testimoni.

Se può servire ai fini dell'individuazione dell'autobus interessato evidenzio che per terra, vicino alla ruota dell'autovettura, vi era un pezzo di paraurti dell'autobus, attualmente in possesso della mia assistita.

Certo di un sollecito positivo riscontro, distinti saluti.

Avv. Emidio De Pascale



Lo Studio è aperto al pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20,00

Tel e Fax 099/9579051 - PARTITA IVA 02131410736

Avv. EMIDIO DE PASCALE
Via Le Grazie, 98 - Tel. 099.957905
74020 TORRICELLA (TA)


Postaraccomandata

AR € 3,40

ELC040423d1 - 74100



Posteitaliane



79039 - 74020 74020 TORRICELLA 7(TA)

21.05.2008 11.56



Emidio De Pascale

A.U.N.Z.

154/NS/08

Avvocato

Via Le Grazie 95 - 74020 - Torricella -

Torricella, 19 settembre 2008

R.A.R.

Spett.le
AMAT S.p.A.
Direzione Generale
Via C. Battisti, n. 657
74100 - TARANTO -

Vs Rif. 154/NS/08

OGGETTO: Smiragliauto componenti S.r.l. c/ AMAT S.p.A. - Risarcimento danni - sinistro stradale in Taranto alla Via Bruno del 8.5.2008, tra le ore 11,30 e le ore 13,00 circa.


Riscontro la Vostra nota R.A.R. del 19.06.2008 di prot. 12307 UAG, per comunicarVi che testimoni, presenti in occasione del sinistro per cui è corrispondenza, hanno riferito che il Bus che il giorno 08.05.2008 ha danneggiato l'autovettura della mia Assistita recava il **numero sociale 481**.

Vi invito, pertanto, di fornirmi, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente, il numero di targa del predetto bus al fine di denunciare il sinistro e chiedere il risarcimento del danno secondo la vigente normativa in tema di "indennizzo diretto".

In mancanza, sarò costretto, mio malgrado ad agire direttamente nei Vostri confronti per la tutela delle ragioni della mia Assistita, come da mandato ricevuto.

Certo che non mi costringerete a tanto, porgo distinti saluti.

Avv. Emidio De Pascale



18905

25 SET. 2008

De	25 SET. 2008
1	RECEVUE
2	RECEVUE
3	RECEVUE
4	RECEVUE
5	RECEVUE
6	RECEVUE
7	RECEVUE
8	RECEVUE
9	RECEVUE
10	RECEVUE
11	RECEVUE
12	RECEVUE
13	RECEVUE
14	RECEVUE
15	RECEVUE
16	RECEVUE
17	RECEVUE
18	RECEVUE
19	RECEVUE
20	RECEVUE
21	RECEVUE
22	RECEVUE
23	RECEVUE
24	RECEVUE
25	RECEVUE

Lo Studio è aperto a pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20,00

Tel e Fax 099/9579051 - PARTITA IVA 02131410736

Taranto, lì 06 Agosto 2008

All. n. 1

Al Capo Unità
AA.GG. – Sinistri
Sede

Oggetto: **SINISTRO N° 154/NS/08 DEL 08/05/2008**


Con riferimento al sinistro in oggetto ed alla Vs. richiesta d'informazioni prot. 9372 del 14/05/2008, pervenuta allo scrivente in data 16/05/2008, si rappresenta che, a seguito di accertamenti espletati, il personale in servizio nell'orario del presunto sinistro in transito da via Bruno è quello di cui alla seguente tabella:

ora partenza capolinea	Agente	Autobus n° az.
11.20 Margherita	FONTANA QUINTO (linea 5)	511
11.25 Porto Merc.	BASILE ANDREA (linea 6)	514
11.30 Margherita	ABATEMATTEI CATALDO (linea 22)	534

515

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO/SOSTA
p.i. **Cosimo Russo**



AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **16030**
07 AGO. 2008

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐







14 MAY 2008

Taranto, li 19 GIU. 2008

Prot. n.: 12307 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Avv.
Emidio De Pascale
Via Le Grazie, 98
74020 - TORRICELLA (TA)

E p.c. Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Agenzia di Taranto
Via Nitti, 45/A
74100 - TARANTO

OGGETTO: Evento del 08/05/2008
AMAT SPA / SMIRAGLIAUTO COMPONENTI SRL - CX516XG
Ns. Rif. 154/NS/08

In riscontro alla Vs. nota datata 20/05/08, ns. prot. 10146 del 23/05/08, siamo preliminarmente a comunicarVi che, agli atti dello scrivente Ufficio Sinistri Aziendale, nessuna denuncia di sinistro risulta pervenuta di interesse del Vs. assistito.

Premesso quanto sopra, poiché non è stato individuato il bus interessato dall'evento in termini, sono tuttora in corso accertamenti tendenti a fare piena luce sui fatti lamentati, per i quali ci riserviamo di relazionare la ns. Compagnia assicuratrice Nazionale Suisse Assicurazioni, cui la presente è diretta per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane




Avviso di ricevimento

Modello 23 I/P - EP693 - MOD. 01304 (Ex W8402E) - St. [4] Ed. 07/05



A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via G. Cesare, 657
74100 TARANTO

154/US/08



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____


13517070190 1
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____


Destinatario AV. ETTORIO DE PASCALE


Via LE GRADIE, 98

C.A.P. 74020 Località TORRICELLA (TA)


Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

16/6
Data


Firma dell'incaricato alla distribuzione


Bollo dell'ufficio di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

nationale suisse

Vostro interlocutore
Eugenio Re Fraschini
Direzione Tecnica
Servizio Sinistri
Divisione Rami Auto
Tel. +39 02 51603 247
Fax +39 02 51603 288
eugenio.refraschini@nationalesuisse.it

RACCOMANDATA A.R.
Egregio Signor
Avv. Emidio De Pascale
Via Le Grazie, 98
74020 Torricella (Ta)

p.c.
Spettabile Agenzia
Taranto 177
Spettabile
Amat


San Donato Milanese, 10.7.2008

Sinistro del 8.5.2008 Amat/Smiragliauto Componenti Srl

Rif. Amat 154/NS/08

Facciamo seguito alla Sua richiesta di risarcimento del 20.5 u.s., relativa a quanto in oggetto, per invitarLa in ottemperanza alla vigente normativa e, dopo aver acquisito la targa del presunto autobus, ad indirizzare le richieste risarcitorie alla Compagnia di assicurazioni della Spettabile Smiragliauto Componenti Srl che provvederà alla gestione ed alla liquidazione e/o reiezione del danno.

Cordiali saluti.


Nationale Suisse S.p.A.

Prot. N° **14 LUG. 2008**
Del **14/187**
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GENERALI SINISTRI ☒
UA. ACQUISTI COORDINATI ☐
UC. CONTABILITA' E BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE E RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA E CONDOMINIO ☐
STQ. STAFF QUALITÀ ☐


1917



Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile
21097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
It fo@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della Compagnia
di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di
Basilea Capitale sociale 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 585006
Albo Imprese n° 1.00038
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio, Assic. con D.M.
4-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274) Compagnia
con sistema di management certificato

Nationale Suisse Vita S.p.A.
società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della
Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale
8.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 1242210
Albo Imprese n° 1.00071
Partita IVA e Codice Fiscale n° 08710960157
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
16-05-88 (G.U. 22-06-88 n° 145) Compagnia
con sistema di management certificato



SMIRAGLIAUTOCOMPONENTI S.r.l.



**Spett.le
AMAT
Direzione Generale
Via C. Battisti, n.657
74100 Taranto (TA)
Alla C.A del Sig. BALBO**

OGGETTO: Sinistro

Io sottoscritto Menza Gianfranco con la presente Vi informo che in data 8 maggio 2008 dalle ore 11 alle ore 12 (come si evince dal biglietto prepagato per il parcheggio) la vettura da me condotta, marca BMW modello X5 targata CX516XG di proprietà della Smiragliauto Componenti Srl con sede in Contrada Baronìa Zona Industriale di Faggiano (TA), sostava in via Bruno in direzione Corso Italia nella zona preposta al parcheggio a pagamento nei pressi del secondo ingresso dell'ospedale "SS. Annunziata" (Zona Piscine).

Nel momento in cui sono andato a riprendermi la vettura, ho notato che la parte anteriore sx il paraurti e la ruota era urtata ed ammaccata, prontamente ho notato a terra vicino alla ruota un pezzo di paraurti di pullman.

Nel constatare i danni alcuni signori si sono avvicinati riferendomi che un pullman AMAT mentre transitava aveva urtato la vettura nella parte sopra citata.

Vi chiedo a tal proposito di verificare quale pullman in quella ora, in quel percorso, abbia potuto urtare la vettura BMW avendo come certezza dell'accaduto perso nell'urto un pezzo di paraurti ora in mio possesso.


**Menza Gianfranco
Telefono 099/5919953 – 099/5921799
Cellulare 329/6354234
Vettura BMW X5 targata CX516XG
Assicurazione Fondiaria –SAI
n.polizza 0674.0537844.01**

Faggiano 14/05/2008

Prot. N° **9260**
14 MAG. 2008

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
U/PT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
U/RG	RAGIONERIA/CONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

Smiragliauto Componenti Srl



SMIRAGLIAUTOCOMPONENTI S.r.l.

154/NS/08



Spett.le
AMAT
Direzione Generale
Via C. Battisti, n.657
74100 Taranto (TA)
Alla C.A del Sig. BALBO

OGGETTO: Sinistro

Io sottoscritto Menza Gianfranco con la presente Vi informo che in data 8 maggio 2008 dalle ore 11 alle ore 12 (come si evince dal biglietto prepagato per il parcheggio) la vettura da me condotta, marca BMW modello X5 targata CX516XG di proprietà della Smiragliauto Componenti Srl con sede in Contrada Baronìa Zona Industriale di Faggiano (TA), sostava in via Bruno in direzione Corso Italia nella zona preposta al parcheggio a pagamento nei pressi del secondo ingresso dell'ospedale "SS. Annunziata" (Zona Piscine).

Nel momento in cui sono andato a riprendermi la vettura, ho notato che la parte anteriore sx il paraurti e la ruota era urtata ed ammaccata, prontamente ho notato a terra vicino alla ruota un pezzo di paraurti di pullman.

Nel constatare i danni alcuni signori si sono avvicinati riferendomi che un pullman AMAT mentre transitava aveva urtato la vettura nella parte sopra citata.

Vi chiedo a tal proposito di verificare quale pullman in quella ora, in quel percorso, abbia potuto urtare la vettura BMW avendo come certezza dell'accaduto perso nell'urto un pezzo di paraurti ora in mio possesso.

AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICERCA
14 MAG. 2008

Menza Gianfranco
Telefono 099/ 5919953 – 099/ 5921799
Cellulare 329/ 6354234
Vettura BMW X5 targata CX516XG
Assicurazione Fondiaria –SAI
n.polizza 0674.0537844.01

Faggiano 14/05/2008

Smiragliauto Componenti Srl

Taranto, lì 14/05/2008

URGENTE

Al Responsabile Unità Amministrativa
Area Esercizio - Movimento
Egr. P.I. Cosimo Russo
SEDE

Oggetto: **Sinistro n.154/NS/08 DEL 08/05/2008**

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto Vi alleghiamo richiesta di risarcimento danni della Smiragliauto Srl datata 14/05/08, con invito a comunicare il numero del bus e il nominativo del conducente interessato dal presunto sinistro in termini.

Nel caso non sia possibile identificare un solo bus, è gradita l'indicazione di più bus e dei rispettivi conducenti (ove necessario anche nelle due direzioni di marcia).

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

(Handwritten signature)

9372

Prot. N. 14 MAG. 2008

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.PT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
uf.RG	STAFF QUALITÀ	☐
STQ		☐

Taranto, lì 10/06/2008

URGENTE

Al Responsabile Unità Amministrativa
Area Esercizio - Movimento
Egr. P.I. Cosimo Russo
SEDE

Oggetto: - **SINISTRO N.122/NS/08 DEL 19/03/2008**
- **SINISTRO N.123/NS/08 DEL 30/03/2008**
- **SINISTRO N.131/NS/08 DEL 05/04/2008**
- **SINISTRO N.150/NS/08 DEL 12/02/2008**
- **SINISTRO N.154/NS/08 DEL 08/05/2008**

Con riferimento ai sinistri indicati in oggetto con la presente siamo a sollecitare Vs. cortese riscontro alle ns. rispettivamente del 22/04/08 prot.7667, del 19/05/08 prot.9789, del 24/04/08 prot.7983, del 12/05/08 prot.9084 e del 14/05/08 prot.9372.

Si evidenzia che un ulteriore ritardo, nel portare a conclusione l'istruttoria delle pratiche, potrebbe determinare un grave pregiudizio per la ns. Compagnia Assicuratrice.

In attesa di leggerVi, porgiamo cordiali saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Tiziana Tursi

Prot. N. 11509
Del 11 GIU. 2008

PR	DIRETTORE GENERALE	☐
DD	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESECUZIONE MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GENERALI SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONSIGLIERI / DILAZIONE	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PROGETTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Taranto, li 13 AGO. 2008

Prot. 16333 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Abatematteo Cataldo
Via Petrarca, 21
74020 - S. MARZANO (TA)

OGGETTO: SINISTRO DEL 08/05/2008 - Rif. Az. 154/NS/08


La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.


B

em

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Posteitaliane




Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/0 Cod. W8401E - L3



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via G. Battisti, 657
74100 TARANTO

80154/451-154/45108



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13517070326 4

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario

ABATE MATTEO CATALDO

Via

POMAKKA, 21

C.A.P.

74020

Località

S. MARZANO (TA)

[Handwritten signature: Abate Matteo Cataldo]

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

14/8/08

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco






Assicurata

Euro

13517070328 6

Numero


Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario FONIANA QUINTOVia REGINA GIOVANNA PAL. B SC. FC.A.P. 74024 Località MANDURIA (TA)**Firma per esteso del ricevente**
(Nome e Cognome)**Data****Firma dell'incaricato alla distribuzione****Bollo dell'ufficio
di distribuzione**

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-1/0 Cod. W8401E - L3



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELLA REGIONE PUGLIA
Via G. D'Adda, 387
74100 TARANTO



154/15108

Taranto, li 13 AGO. 2008

Prot. 16335 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Fontana Quinto
Via Regina Giovanna Pal. B
Scala F
74024 - MANDURIA (TA)

OGGETTO: SINISTRO DEL 08/05/2008 - BUS 511 - Rif. Az. 154/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

News
G. Matichecchia

Taranto, li 13 AGO. 2008

Prot. 16334 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Basile Andrea
Via Vivaldi, 112/B
74024 - LEPORANO (TA)

OGGETTO: SINISTRO DEL 08/05/2008 - BUS 514 - Rif. Az. 154/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.


Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Posteitaliane




Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/0 Cod. W8401E - L3



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via G. Battisti, 657
74100 TARANTO

154/155/108



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco




Assicurata

Euro

135170703275

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario BASILE ANDREAVia VIVALDI, 112/13C.A.P. 74024 Località LICORANO (TA)**Firma per esteso del ricevente**
(Nome e Cognome)**Data**22/8/02**Firma dell'incaricato alla distribuzione****Bollo dell'ufficio di distribuzione**

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Taranto, li 14 AGO. 2008

Prot. 16381 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Vizzielli Francesco
Corso Piemonte, 85
74010 - STATTE (TA)

OGGETTO: SINISTRO DEL 08/05/2008 - BUS 523 - Rif. Az. 154/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

News

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)
[Signature]

Taranto, li 14 AGO. 2008

Prot. 16381 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Vizzielli Francesco
Corso Piemonte, 85
74010 - STATTE (TA)

OGGETTO: SINISTRO DEL 08/05/2008 - BUS 523 - Rif. Az. 154/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

Rever

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)
G. Matichecchia

Taranto, li 14 AGO. 2008

Prot. 16382 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
D'Ignazio Danilo
Via Lucania, 57
74100 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 08/05/2008 - BUS 481 - Rif. Az. 154/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.


Distinti saluti.

Corsi

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

G. Matichecchia

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/0 Cod. W8401E - L3

AMAT S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. E. 100, 107
74100 TARANTO



154/15/08

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

13517070352 7
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario D'IGNAZIO DANILO

Via LUCANIA, 57

C.A.P. 74100 Località TARANTO



[Signature]
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

28/12/15
Data

[Signature]
Firma dell'incaricato alla distribuzione

[Circular Stamp]
Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Taranto, lì 25/11/2008

URGENTE

Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta
Egr. P.I. Cosimo Russo
SEDE

Oggetto: **Sinistro n.154/NS/08 DEL 08/05/2008**

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto e facendo seguito alla Vs. prot. 20139 del 13/10/2008 (**Allegato n.1**), Le rappresento che il Sig. D'Ignazio Danilo, interpellato sul caso in questione, ha rilasciato in data 10/10/2008 l'allegata dichiarazione (**Allegato n.2**).

Sulla base degli atti prodotti è parere della scrivente che l'omissione nella compilazione della cedola di viaggio abbia pregiudicato la corretta istruttoria del sinistro e rileva il profilo di negligenza sanzionabile ai sensi del R.D. 148/31.

Se è pur vero che la prima nota del legale del presunto danneggiato era priva di elementi utili, è opportuno partecipare a codesta Spett.le Area Esercizio la necessità di richiamare Agenti e preposti alle attività di verifica affinché assolvano il loro compito in modo puntuale.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che la S.V. vorrà assumere.

Prot. N. 23467
Del 25 NOV. 2008
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

_____ ☐

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Cosimo Russo

Emidio De Pascale

Avvocato

Via Le Grazie, 98 -- 74020 -- Torricella --

Torricella, 17 dicembre 2008

Via Fax al n. 099/7794247

Vs Rif. 154/08

Spett.le
AMAT S.p.A.
Direzione Generale
Via C. Battisti, n. 657
74100 - TARANTO -

Alla cortese attenzione del Sig. BALBO


OGGETTO: Smiragliauto componenti S.r.l. c/ AMAT S.p.A. - Risarcimento danni -
sinistro stradale in Taranto alla Via Bruno del 8.5.2008, tra le ore 11.30 e le
ore 13.00 circa.

Senza riscontro la mia ultima R.A.R. 19.9.2008, a Voi pervenuta il 25 successivo, con la quale Vi comunicavo il numero sociale (481) del Vostro automezzo, e nel contempo Vi invitavo di fornirmi il numero di targa dello stesso a fine di poter denunciare il sinistro in oggetto, con la presente preannuncio azione giudiziaria nei Vostri confronti secondo il mandato ricevuto.

Spiacente di essere stato costretto a tutto.

Distinti Saluti

Avv. Emidio De Pascale



24738

Prot. N. 17 DIC. 2008

Del	P	PRESIDENTE	☐
	DG	DIRETTORE GENERALE	☐
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
	DT	DIRETTORE TECNICO	☐
	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
	UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
	UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
	UI	INFORMATICA	☐
	UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
	UT	TECNICO	☐
	UPT	PROMOTIVITA'/TRAFFICO	☐
	URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
	UTC	STAFF GENERALE	☐

154/NS/08

**nationale
suisse**

Vostro interlocutore
Eugenio Re Fraschini
Direzione Tecnica
Servizio Sinistri
Divisione Rami Auto
Tel. +39 02 51603 247
Fax +39 02 51603 288
eugenio.re@nationale-suisse.it

RACCOMANDATA A.R.
Egregio Signor
Avv. Emidio De Pascale
Via Le Grazie, 98
74020 Torricella

p.c.
Spettabile Amat

San Donato Milanese, 19.12.2008

Sinistro del 8.5.2008 Amat/Smiragliautocomponenti Srl Rif. Amat 154/NS/08

Facciamo seguito alla Sua richiesta di risarcimento del 17.12 u.s., relativa a quanto in oggetto, per invitarla in ottemperanza alla vigente normativa, ad indirizzare le richieste risarcitorie alla Compagnia di assicurazioni della Sua assistita, che provvederà alla gestione ed alla liquidazione e/o elezione del danno.

Le comunichiamo inoltre il numero di targa richiesto: CA354RJ.

Cordiali saluti.

Nationale Suisse S.p.A.

Prot. N° 25102
Del 23 DIC. 2008

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RACCOMANDA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF GIURIDICA	☐

24/12

Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
info@nationale-suisse.it
www.nationale-suisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nazionale Svizzera" di Basilea Capitale sociale 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 585006
Albo Imprese n° 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio. Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274) Compagnia con sistema di management certificato

Nationale Suisse Vita S.p.A.
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale 8.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 1242210
Albo Imprese n° 1.00071
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 08710960157
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M. 16-05-88 (G.U. 22-06-88 n° 145) Compagnia con sistema di management certificato

**nazionale
suisse**

Vostro Interlocutore
Eugenio Re Fraschini
Direzione Tecnica
Servizio Sinistri
Divisione Rami Auto
Tel. +39 02 51603 247
Fax +39 02 51603 288
eugenio.refraschini@nationalesuisse.it

RACCOMANDATA A.R.
Egregio Signor
Avv. Emidio De Pascale
Via Le Grazie, 98
74020 Torricella

p.c.
Spettabile Amat

San Donato Milanese, 19.12.2008

Sinistro del 8.5.2008 Amat/Smiragliaautocomponenti Srl Rif. Amat 154/NS/08

Facciamo seguito alla Sua richiesta di risarcimento del 17.12 u.s., relativa a quanto in oggetto, per invitarLa in ottemperanza alla vigente normativa, ad indirizzare le richieste risarcitorie alla Compagnia di assicurazioni della Sua assistita, che provvederà alla gestione ed alla liquidazione e/o elezione del danno.

Le comunichiamo inoltre il numero di targa richiesto: CA354RJ.

Cordiali saluti.

Nationale Suisse S.p.A.

Mod. 62 - Ed. 4/07 - 3011491



Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della Compagnia
di Assicurazioni "Nazionale Svizzera" di
Basilea Capitale sociale 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 585006
Albo Imprese n° 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio. Assic. con D.M.
6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274) Compagnia
con sistema di management certificato

Nationale Suisse Vita S.p.A.
società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della
Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale
8.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 1242210
Albo Imprese n° 1.00071
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 08710960157
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
16-05-88 (G.U. 22-06-88 n° 145) Compagnia
con sistema di management certificato