

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 29/04/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 10/04/2008 A POL. N.23461856
AMAT SPA (BB960DW) / CICCONE ANNA
NS. RIF. 132/NS/08

VEDI ALLEGATI.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 4

RAPPORTO TX

29 APR. 2008 17:39

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	29 APR. 17:38	00'48	TX	04	OK

RAPPORTO TX

29 APR. 2008 17:42

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	29 APR. 17:41	00'58	TX	04	OK

23461856

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 132/NS/08	DATA SINISTRO 10/04/2008	ORA 13.45	MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIALE VIRGILIO		ANGOLO
DIREZIONE		N° SOCIALE 463	TARGA AUTOBUS BB 960 DW
MATR. AGENTE 144223	COGNOME GIANFREDA	NOME COSIMO	QUALIFICA Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA CEGLIE MESSAPICO	DATA DI NASCITA 09-12-56	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
		C.A.P. 74100	
DOMICILIO VIA DANTE ALIGHIERI, 138	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2076816U	RILASCIATA A TARANTO
		DATA RILASCIO 22/11/1980	SCADENZA PATENTE 11/11/2010
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA AUDI	MODELLO 80	TARGA BZ 126 PK	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO CICCONE ANNA			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI INOLTATA DALL'AVV. TIZIANA SPORTELLI CON NOTA DATATA 16/04/08, PER CONTO DELLA SIG.RA **CICCONE ANNA**.

SULLA CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS 463, CORRISPONDENTE ALLA TARGA **BB960DWZ**, **NON SONO RIPORTATE ANNOTAZIONI DI SINISTRI.**

NELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO SEGNALATE IL BUS N.463, IN SERVIZIO SULLA LINEA BIS, ERA CONDOTTO DALL'AGENTE **GIANFREDA COSIMO**, AL QUALE, CON SEPARATA NOTA, GLI ABBIAMO RICHIESTO RELAZIONE SCRITTA SUI FATTI LAMENTATI CHE CI RISERVIAMO DI TRASMETTERE NON APPENA IN NS. POSSESSO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente




TA, 29/04/08

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI INOLTATA DALL'AVV. TIZIANA SPORTELLI CON NOTA DATATA 16/04/08, PER CONTO DELLA SIG.RA **CICCONI ANNA**.

SULLA CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS 463, CORRISPONDENTE ALLA TARGA **BB960DWZ**, **NON SONO RIPORTATE ANNOTAZIONI DI SINISTRI**.

NELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO SEGNALATE IL BUS N.463, IN SERVIZIO SULLA LINEA BIS, ERA CONDOTTO DALL'AGENTE **GIANFREDA COSIMO**, AL QUALE, CON SEPARATA NOTA, GLI ABBIAMO RICHIESTO RELAZIONE SCRITTA SUI FATTI LAMENTATI CHE CI RISERVIAMO DI TRASMETTERE NON APPENA IN NS. POSSESSO.


SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 29/04/08

Il Conducente



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
132/NS/08	10/04/2008	13.45	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
27	VIALE VIRGILIO				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
	463	BB 960 DW			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
144223	GIANFREDA	COSIMO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
CEGLIE MESSAPICO	09-12-56	02-03-83	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA DANTE ALIGHIERI, 138	D	TA2076816U	TARANTO	22/11/1980	11/11/2010
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
AUDI	80	BZ 126 PK		
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
CICCONE ANNA				
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 05/05/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 10/04/2008 A POL. RCV N.23461856
AMAT SPA (BB960DW) / CICCONE ANNA
NS. RIF. 132/NS/08

FACENDO SEGUITO AL NS. FAX DEL 29/04 U.S., DI PARI OGGETTO, VI
TRASMETTIAMO DICHIARAZIONE RILASCIATA IN DATA ODIERNA DAL NS.
DIPENDENTE **GIANFREDA COSIMO.**

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 6

RAPPORTO TX

05 MAG. 2008 17:59

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	05 MAG. 17:58	01'11	TX	06	OK

RAFFORTO TX

05 MAG. 2008 18:01

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	05 MAG. 18:00	01'07	TX	06	OK

Taranto, li 30 APR. 2008

Prot. 8293 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Gianfreda Cosimo
Via Dante, 138
74100 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 10/04/2008 - BUS 463 - Rif. Az. 132/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

3
e
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto, li 30 APR. 2008

Prot. 8293 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Gianfreda Cosimo
Via Dante, 138
74100 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 10/04/2008 - BUS 463 - Rif. Az. 132/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

3
4
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
132/NS/08	10/04/2008	13.45	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
BIS	VIALE VIRGILIO				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
PORTO MERCANTILE - TALSANO	463	BB 960 DW			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
144223	GIANFREDA	COSIMO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
CEGLIE MESSAPICO	09-12-56	02-03-83	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA DANTE ALIGHIERI, 138	D	TA2076816U	TARANTO	22/11/1980	11/11/2010
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
AUDI	80	BZ 126 PK		
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
CICCONE ANNA				
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI



RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI INOLTATA DALL'AVV. TIZIANA SPORTELLI CON NOTA DATATA 16/04/08, PER CONTO DELLA SIG.RA **CICCONE ANNA**.

SULLA CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS 463, CORRISPONDENTE ALLA TARGA **BB960DWZ**, **NON SONO RIPORTATE ANNOTAZIONI DI SINISTRI**.

NELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO SEGNALATE IL BUS N.463, IN SERVIZIO SULLA LINEA BIS, ERA CONDOTTO DALL'AGENTE **GIANFREDA COSIMO**, AL QUALE, CON SEPARATA NOTA, GLI ABBIAMO RICHIESTO RELAZIONE SCRITTA SUI FATTI LAMENTATI.

DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE **GIANFREDA COSIMO**:

DICHIARO CON ASSOLUTA CERTEZZA CHE, DURANTE LA CORSA "BIS" EFFETTUATA CON PARTENZA DAL "PORTO MERCANTILE" ALLE ORE 13.20, E IN PARTICOLARE ALL'INCROCIO DI VIA LEONIDA CON VIALE VIRGILIO, **NESSUN INCIDENTE SI VERIFICAVA CON UN'AUTOVETTURA AUDI 80 TARGATA BZ126PK INDICATA DAL LEGALE DI CONTROPARTE**.

INOLTRE, NESSUNA SEGNALAZIONE RICEVEVO SIA DA PARTE DI PRESUNTI TERZI DANNEGGIATI E SIA DA PARTE DI UN PRESUNTO VIAGGIATORE INFORTUNATO.

PERTANTO, MI DICHIARO ESTRANEO AI FATTI PER I QUALI SONO STATO CHIAMATO A RELAZIONARE DALL'UFFICIO SINISTRI AZIENDALE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☒ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Conducente

pagina

2

132/NS/08

Avv. Tiziana Sportelli

Via Abruzzo n. 96, 74100 Taranto – tel./fax 099.7353354 – 333.7178707

Spett.le
AMAT S.p.a.
Via C. Battisti n. 657
74100 Taranto

Oggetto: sinistro del 10.04.2008, ore 13,45 circa, località Taranto Via Leonida angolo Viale Virgilio, linea AMAT n. 27 autobus n. 463. Danneggiato: sig.ra Ciccone Anna, passeggero.

Invio la presente in nome e per conto della sig.ra Ciccone Anna, passeggero dell'autobus indicato in oggetto.

Durante il percorso di linea n. 27, subito dopo aver imboccato Viale Virgilio provenendo da Via Leonida in Taranto, il conducente dell'autobus n. 463 collideva con l'automobile Audi 80 tg. BZ126PK che sostava in doppia fila, effettuando così una brusca manovra. La sig.ra Ciccone Anna, in quel momento passeggera del mezzo con regolare titolo di viaggio, pur tenendo tutte le cautele del caso, mantenendosi agli appositi sostegni, rovinava bruscamente per terra. Sul posto erano presenti numerosi testimoni.

Dopo l'accaduto la sig.ra Ciccone informava l'autista dell'autobus e faceva ricorso alle cure dei sanitari dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto.

In nome e per conto della sig.ra Ciccone Anna chiedo che mi venga indicata la targa dell'autobus AMAT linea 27 n. 463 coinvolto nel sinistro, ascrivibile ad esclusiva responsabilità del conducente di tale veicolo, nonché il nominativo della compagnia assicurativa.

Contestualmente chiedo che la presente venga inoltrata all'Ufficio Sinistri competente per l'apertura della pratica.

Vi invito, pertanto, a prendere contatti con questo Studio Legale per una bonaria definizione della controversia.

In difetto, decorsi i termini di legge senza la formalizzazione dell'offerta obbligatoria, adirò le vie legali che il caso richiede senz'altro avviso.

Distinti Saluti.

Taranto, li 16.04.2008

Avv. Tiziana Sportelli

7538

Prot. N. 21 APR. 2008

Del:	PRESIDENZA	1/1
P.	DIRETTORE GENERALE	1/1
DG	DIRETTORE GENERALE	1/1
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	1/1
DT	DIRETTORE TECNICO	1/1
UE	ESERCIZIO AMMINISTRATIVO	1/1
UAG	UFFICIO GENERALE SINISTRI	2
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	1/1
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	1/1
UI	INFORMATICA	1/1
UP	PERSONALE/PROTEZIONE CIVILE	1/1
UT	TECNICO	1/1
UPT	PRODOTTORE	1/1
URO	RAZIONIERE	1/1
STZ	STAFF	1/1

u/h

Avv. Tiziana SPORTELLI
Via Abruzzo, 96 - Tel/Fax 099.7353354
7 4 1 0 0 T A R A N T O

staprioritaria

€ 0,60

4087ccf



1 - 74100 TARANTO SUCC. 10 (T.A.)

18.04.2008 11.19





AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA



UFFICIO PROVINCIALE DI:

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

TARANTO

ISPEZIONE

TARGA BZ126PK

DATI DEL VEICOLO

Targa	BZ126PK
Targa Estera Precedente	528CPN77
Nazionalita'	FRANCIA
Telaio	WAUZZZ8DZ1A079939
Omologazione	EU00075EST326J
Fabbrica / Tipo	AUDI B5 LAJMF1 FM41EER92N AUDI A4
Data Dichiarazione Conformita'	11/01/2001
Data Immatricolazione	16/05/2002
KW	85,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	1896
Alimentazione	GASOLIO
Dispositivo Antinquinamento	SI
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZ. VEICOLO USATO
Data Prima Formalita'	17/07/2002
R.P.	A160014Z

Ultima Formalita'	PRIMA ISCRIZ. VEICOLO USATO
Data Ultima Formalita'	17/07/2002
R.P.	A160014Z

DATI DELLA INTERSTAZIONE

R.P.	A160014Z
del	17/07/2002
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	28/05/2002
Prezzo del Veicolo	***** 20.658,71 * Euro

Proprietario
Sesso / Tipo Societa'
Data di nascita
Comune di nascita
Comune di residenza
Indirizzo

PICCIONE LUCIA LORENA
FEMMINILE
13/05/1962
NARDO' (LE)
MONOPOLI (BA)
VIA MAGENTA 45/5 - 70043

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 0
Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Dati aggiornati al 28/04/2008
Certificazione / Ispezione n. 3733 del 02/05/2008 12:00:17

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro

foglio n.ro 1 segue foglio aggiuntivo



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO



PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA: BZ126PK

Importo totale

***** 2,84 * Euro




foglio n.ro 2

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 563 **DATA** 10-4-08

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)


(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>588</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>5,30</u>	DALLE ORE <u>11,25</u>	DALLE ORE <u>17,20</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11,45</u>	ALLE ORE <u>17,40</u>	ALLE ORE <u>2,20</u>																																																																																																																					
LINEA <u>28</u>	LINEA <u>28</u>	LINEA <u>28</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

 / ore 2,40

Taranto, li 14 MAG. 2008

Prot. n.: 9297 UAG

Raccomandata A.R.

Egr. Avv.
Tiziana Sportelli
Via Abruzzo, 96
74100 - TARANTO

e p.c. Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Agenzia di Taranto
Via Nitti, 45/A
74100 - TARANTO

OGGETTO: Evento del 10/04/2008 – CICCONI ANNA
Ns. Rif. 132/NS/08

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, che non trova riscontro agli atti dello scrivente Ufficio sinistri aziendale, Vi comunichiamo che la Vs. nota datata 16/04/2008, ns. prot.7538 del 21/04/08, è stata inviata, per opportuna conoscenza, alla ns. Compagnia Assicuratrice **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**.

Vogliate, inoltre, comunicarci i dati anagrafici della Sig.ra Ciccone Anna e trasmetterci copia leggibile del titolo di viaggio in suo possesso al momento dell'evento in termini.

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

[REDACTED]

Modello 23 I-P - EP683 - MOD. 01 304 (EX W8402E) - St. [4] Ed. 07/05

postprioritaria

A21
BIOLOGIA
Via G. Galilei, 157
74100 TARANTO



|| || || || || || || ||

1111 1111 1111

||||| ||| ||| |||

132/US/08

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro

13517070111 4

Numero

Data di spedizione Dall'ufficio postale di

Destinatario AV. TIZIANA SPOTOLLI

Via ALDO 380, 96

C.A.P. 74100 Località TANA NTO




[Signature]

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

13-5-08

Firma dell'incaricato alla distribuzione



Bollo dell'ufficio di distribuzione



☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

DATA

STAMPASID S.p.A. - Molitella (TA) - S.2217 5318

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° <u>163</u> DALLE ORE <u>600</u> ALLE ORE <u>1000</u> LINEA <u>B1R</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° <u>163</u> DALLE ORE <u>1250</u> ALLE ORE <u>1450</u> LINEA <u>B1R</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 18/03/2010

Da: **A.M.A.T. S.p.a.** Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri - Divisione Rami Auto
C.A. Egr. Dr. Eugenio Re Fraschini - FAX 02/514634

A: Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO N. 177.2008.000050323 DEL 10/04/2008
AMAT SPA (BB960DW) / CICCONE ANNA
NS. RIF. 132/NS/08

CON RIFERIMENTO AL SINISTRO INDICATO IN OGGETTO, IN ALLEGATO ALLA PRESENTE VI TRASMETTIAMO NOTA PROT. 4583 DEL 10/03/2010 DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DALL'AVV. MASSIMO TROINA PER CONTO DELLA SIG.RA **PICCIONE LUCIA LORENA.**

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

RAFFORTO TX

18 MAR. 2010 10:11

LOGO : Uff.Sinistri A.M.A.T. Spa
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	002514634	18 MAR. 10:10	01'15	TX	03	OK

RAFFORTO TX

18 MAR. 2010 10:09

LOGO : Uff.Sinistri A.M.A.T. Spa
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	18 MAR. 10:09	00'45	TX	03	OK

Avv. Gaetano Sorge
Avv. Massimo Troina

Taranto, 6/3/2010

4583

PROT. N. 10 MAR 2010

De: PRESIDENTE ☐

OG: DIRETTORE GENERALE ☐

DA: DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT: DIRETTORE TECNICO ☐

JE: ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

JAG: AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☒

JA: ACQUISTI/CONTRATTI ☐

JC: CONTABILITÀ/PIÙANCI ☐

JL: INFORMATICA ☐

JP: PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

JT: TECNICO ☐

JPT: PROVENTI/TECNICO ☐

JRG: RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STC: STAFF GIURIDICO ☐

Spett.le
NATIONALE SUISSE Ass.ni
Ufficio Sinistri
Via XXV Aprile n. 2
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Spett.le
AMAT Spa
Ufficio Sinistri
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO

Spett.le
ALLEANZA TORO Ass.ni Spa
(già Lloyd Italico Ass.ni)
Ufficio Sinistri
Via Mazzini n. 53
10123 TORINO

Oggetto: **Rinnovo richiesta risarcimento danni**
(sia ex artt. 2043 e 2054 c.c. sia ex art. 149 e 141 D.Lvo. 209/05)
Sinistro del 10/4/2008 in Taranto
Piccione c/ Amat Spa
Auto danneggiata: tg. BZ126PK (ass.ta Alleanza Toro)
Mezzo responsabile: Autobus linea 27 n. 463 tg. BB960DW
(ass.to Nazionale Suisse – polizza n. 23461856)
Rif. Nazionale Suisse: Sin. n. 001772008000050323

Formulo la presente per conto e nell'interesse della Sig.ra **PICCIONE Lucia Lorena** (Cod. Fisc. PCCLLR62E53F842J), che ha eletto domicilio presso il mio studio, per rinnovarVi formale invito al risarcimento dei danni tutti, ivi comprese le spese legali per l'assistenza stragiudiziale (*), subiti dalla mia assistita nel sinistro in oggetto, stante la responsabilità del mezzo AMAT nella determinazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia di RCA (**).

Vi rammento che il giorno 10/4/2008, alle ore 13.45 circa, in Taranto, l'autovettura Audi A4 tg. BZ126PK della mia assistita, mentre era parcheggiata sulla Via Leonida, in prossimità dell'intersezione con il V.le Virgilio, è stata danneggiata sulla fiancata sinistra dall'autobus di città n. 463 tg. BB960DW linea 27, di proprietà dell'AMAT Spa ed il cui conducente effettuava un'incauta e maldestra manovra di svolta a sinistra, nell'immettersi dalla Via Leonida sul V.le Virgilio.

Distinti saluti
Avv. Massimo Troina

%

Via Acclavio, 88 – 74100 Taranto
Tel. e Fax 099/4526232 – 099/4526334 Cell. 338/4179792
e.mail: maxtroina@libero.it
Cod. Fisc. TRNMSM60B02L0490 – P. IVA 02056550730
-si riceve per appuntamento-

Allegato: copia modulo CAI, a firma unica, con denuncia, dinamica e grafico dell'incidente

N.B.

L'auto tg. BZ126PK è stata già periziata da circa due anni dal Vs. fiduciario tecnico Colapietro

---0---0---0---

(*)

Sussiste il diritto alla corresponsione delle spese legali, a titolo di rimborso di spese vive o quale ulteriore voce di danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, per l'assistenza fornita dall'avvocato nella fase stragiudiziale della pratica.

Tanto ha stabilito la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, in forza del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, disapplicando norme secondarie illegittime.

In caso di mancato pagamento di tale voce di danno, si avvertono i soggetti tenuti al risarcimento che si procederà alla richiesta giudiziaria dello stesso, senza necessità di ulteriori costituzioni in mora, peraltro, non previste dalla normativa.

(**)

Ricorrendo a quanto recentemente stabilito dalla Corte Costituzionale con le ordinanze 205/2008, 440/2008 e 441/2008, nonché con la Sent. n. 180/2009, secondo cui "Le norme di cui agli articoli 149 e 141 del D.L.vo 209/05 (Codice delle assicurazioni private) rafforzano la posizione del danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione o della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso", si rileva che il principio ermeneutico da seguire è il rafforzamento della posizione del trasportato o del danneggiato in senso lato; conseguentemente, il c.d. "risarcimento diretto" è una facoltà e non un obbligo.

"E' del tutto evidente, che ogni altra interpretazione della normativa di cui agli artt. 141 e 149 del D.L.vo 209/05, nel senso che tali norme, anziché limitarsi ad aggiungere nuove e semplificate azioni al danneggiato, lo avrebbero privato della generale azione diretta prevista in sede comunitaria come livello di tutela minimale, non ha incontrato il favore della Corte".

In definitiva, secondo una corretta interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in oggetto, **"in assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha -anche ed ancora- la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante o congiuntamente con la sua compagnia d'assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c. (assicuratore già messo in mora ex articolo 149 e 145)".**



Avv. Gaetano Sorge
Avv. Massimo Troina

Taranto, 6/3/2010

Prot. N. **4583**

Del **10 MAR. 2010**

1	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
LE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
TAG	APPARIGLIAMENTO SINISTRI	☒
LA	ACQUISTI CONTRATTI	☐
CC	CONTABILITA' FINANZIARIA	☐
IT	INFORMATICA	☐
JP	PERS. SOST. E RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ERT	PRODOTTORE TECNICO	☐
JRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
SG	SINISTRI	☐

Spett.le
NATIONALE SUISSE Ass.ni
Ufficio Sinistri
Via XXV Aprile n. 2
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Spett.le
AMAT Spa
Ufficio Sinistri
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO

Spett.le
ALLEANZA TORO Ass.ni Spa
(già Lloyd Italico Ass.ni)
Ufficio Sinistri
Via Mazzini n. 53
10123 TORINO

Oggetto: Rinnovo richiesta risarcimento danni
(sia ex artt. 2043 e 2054 c.c. sia ex art. 149 e 141 D.Lvo. 209/05)
Sinistro del 10/4/2008 in Taranto
Piccione c/ Amat Spa
Auto danneggiata: tg. BZ126PK (ass.ta Alleanza Toro)
Mezzo responsabile: Autobus linea 27 n. 463 tg. BB960DW
(ass.to Nazionale Suisse – polizza n. 23461856)
Rif. Nazionale Suisse: Sin. n. 001772008000050323

Formulo la presente per conto e nell'interesse della Sig.ra **PICCIONE Lucia Lorena** (Cod. Fisc. PCCLLR62E53F842J), che ha eletto domicilio presso il mio studio, per rinnovarVi formale invito al risarcimento dei danni tutti, ivi comprese le spese legali per l'assistenza stragiudiziale (*), subiti dalla mia assistita nel sinistro in oggetto, stante la responsabilità del mezzo AMAT nella determinazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia di RCA (**).

Vi rammento che il giorno 10/4/2008, alle ore 13.45 circa, in Taranto, l'autovettura Audi A4 tg. BZ126PK della mia assistita, mentre era parcheggiata sulla Via Leonida, in prossimità dell'intersezione con il V.le Virgilio, è stata danneggiata sulla fiancata sinistra dall'autobus di città n. 463 tg. BB960DW linea 27, di proprietà dell'AMAT Spa ed il cui conducente effettuava un'incauta e maldestra manovra di svolta a sinistra, nell'immettersi dalla Via Leonida sul V.le Virgilio.

Distinti saluti
Avv. Massimo Troina

%

Allegato: copia modulo CAI, a firma unica, con denuncia, dinamica e grafico dell'incidente

N.B.

L'auto tg. BZ126PK è stata già periziata da circa due anni dal Vs. fiduciario tecnico Colapietro

---0---0---0---

(*)

Sussiste il diritto alla corresponsione delle spese legali, a titolo di rimborso di spese vive o quale ulteriore voce di danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, per l'assistenza fornita dall'avvocato nella fase stragiudiziale della pratica.

Tanto ha stabilito la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, in forza del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, disapplicando norme secondarie illegittime.

In caso di mancato pagamento di tale voce di danno, si avvertono i soggetti tenuti al risarcimento che si procederà alla richiesta giudiziaria dello stesso, senza necessità di ulteriori costituzioni in mora, peraltro, non previste dalla normativa.

(**)

Ricorrendo a quanto recentemente stabilito dalla Corte Costituzionale con le ordinanze 205/2008, 440/2008 e 441/2008, nonché con la Sent. n. 180/2009, secondo cui "Le norme di cui agli articoli 149 e 141 del D.L.vo 209/05 (Codice delle assicurazioni private) rafforzano la posizione del danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione o della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro toglierli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso", si rileva che il principio ermeneutico da seguire è il rafforzamento della posizione del trasportato o del danneggiato in senso lato; conseguentemente, il c.d. "risarcimento diretto" è una facoltà e non un obbligo.

"E' del tutto evidente, che ogni altra interpretazione della normativa di cui agli artt. 141 e 149 del D.L.vo 209/05, nel senso che tali norme, anziché limitarsi ad aggiungere nuove e semplificate azioni al danneggiato, lo avrebbero privato della generale azione diretta prevista in sede comunitaria come livello di tutela minimale, non ha incontrato il favore della Corte".

In definitiva, secondo una corretta interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in oggetto, **"in assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha -anche ed ancora- la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante o congiuntamente con la sua compagnia d'assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c. (assicuratore già messo in mora ex articolo 149 e 145)".**



STUDIO LEGALE

AVV. GAETANO SORGE
AVV. MASSIMO TROINA

TARANTO - Via Acciavio, 88

Tel./Fax D 099 4526232 - Tel. 099 4526334



Postaraccomandata


AR

€ 3,90

E10409b508 - 74121



Posteitaliane



79052 - 74100 TARANTO SUCC. 11 07 (TA)

86.03.2011 11.16



Spett. Le

ATTAT Spe

Ufficio Giusti

via Cesare Battisti n. 657

74100 TARANTO

Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Suisse" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro iv. - R.E.A. di Milano n° 585006 - Albo Imprese n° 1.20038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01831070139 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato



132/NS/08
1
nationale
suisse

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
AGENZIA 00177 TARANTO

San Donato Milanese, 19/03/2010

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2010-000112057 del 10/04/2008.

Contraente : A.M.A.T. S.P.A. BB960DW

POLIZZA: 50 23461856 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: PICCIONE LUCIA LORENA B2126PK

AUMENTA TORO

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge.

Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

de



Oggetto: sinistro 177-2010-112057

Mittente: Eugenio Re Fraschini <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>

Data: Fri, 19 Mar 2010 11:36:10 +0100

A: tursi@amat.ta.it

alla ca. attenzione Signor Balbo.

cordiali saluti.

Eugenio Re Fraschini
Servizio Sinistri

Nationale Suisse
Direzione Generale
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese
Tel. +39 02 51603 247
Fax +39 02 51603 288
eugenio.refraschini@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

(See attached file: 50323- 132.NS.08.pdf)

Questo messaggio e-mail può contenere informazioni riservate ed utilizzabili esclusivamente dal destinatario (i) sopraindicato (i). Il ricevente, se diverso dal destinatario, è avvertito che qualsiasi utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta la violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali ed è pertanto severamente vietata. Qualora il messaggio fosse ricevuto per errore, Vi preghiamo di cancellarlo e di darne informazione immediata al mittente. Si avverte, inoltre, che la comunicazione elettronica può essere intercettata, persa, incompleta, ed affetta da virus. Nè la Società, nè il mittente possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno arrecato al destinatario a seguito di dette infezioni od errori. Grazie per la collaborazione.


50323- 132.NS.08.pdf

Content-Type: application/pdf
Content-Encoding: base64

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
P.IVA: 02602260735
Tel.: Fax 099/8064788
Posiz. Ruolo N.: 4818

Perizia N.: 1576/01/08 Ramo sinistro: RCA/CID RISC. CTP.
Compagnia: **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Ispektorato: 016 PUGLIA
Agenzia: 177 TARANTO
Sin. Numero: 0017720060000503
Numero Pol.: 23461856 Data Sinistro: 10/04/2006
Data Perizia: 01/07/2006


Assicurato: **A.M.A.T. S.P.A.**
Veicolo: **AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/4/1896cc.**
Targa: **BZ128PK**
Controparte: **PICCIONE LUCIA LORENA**



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Modica (Ta)
P.IVA: 02602260735
Tel.: Fax 099/8664788
Posiz. Ruolo N. 4818

Perizia N.: 1576/01/08 Ramo sinistro: RCACID RISC. CTP.
Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
Ispezione: 016 PUGLIA
Agenzia: 177 TARANTO
Sin. Numero: 0017720080000603 Data Sinistro: 10/04/2008
Data Perizia: 01/07/2008

Numero Pol.: 23461856
Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.
Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA
Veicolo: AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Bar 4p/d/1896cc.
Targa: BZ126PK



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
P.IVA: 02602260735
Tel.: Fax 089/8864788
Postiz Ruolo N. 4818

Perizia N.: 1576/01/08 Ramo sinistro: RCA/CID RISC. CTP.
Compagnie: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
Ispektorato: 016 PUGLIA
Agenzie: 177 TARANTO
Sin. Numero: 0017720080000503
Numero Pol.: 23461656
Data Sinistro: 10/04/2006
Data Perizia: 01/07/2008

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.
Veicolo: AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/01888cc.
Targa: BZ126PK
Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA



DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Io sottoscritto CUCCU Valter, nato a Iglesias (CA) il 17/07/1960 e residente a Taranto, alla via Vico Casalino, 12, dichiaro quanto segue.

In data 10/04/2008, alle ore 13,45 circa, mi trovavo a bordo dell'autobus Amat linea 27; una volta giunti all'incrocio tra via Leonida e viale Virgilio il conducente del mezzo, nell'effettuare una manovra, urtava un'Audi 80 parcheggiata in doppia fila su viale Virgilio.

L'urto causava un brusco movimento dell'autobus, che faceva cadere rovinosamente per terra una signora, che poi ho saputo chiamarsi Ciccone Anna, che era nelle mie vicinanze, la quale riportava lesioni fisiche.

Allego fotocopia del mio documento di identità.

Taranto, li 10 luglio 2008

In fede

CUCCU Valter
Valter

Cognome **CUCCU**
 Nome **VALTER**
 nato il **17/02/1960**
 (atto n. **377** P. **I** S. **A**)
 a **IGLESIAS** (**CA**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TARANTO**
 Via **VICO CASALINO, 12**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.65**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare **Valter Cuccu**
TARANTO **11/26/08/2005**
 Impronta del dito
 indice sinistro


NON VALIDA PER L'ESPATRIO

SCADE IL 26/08/2010



AK 1276606



REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 TARANTO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AK 1276606
 DI
 CUCCU
 VALTER

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
Tel.: Fax 099/8864788

Mottola, 04 luglio 2008

Egr. Avv.
Antonio VINCI
Via Principe Amedeo, 141
70122 BARI

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
c.l.d. di PUGLIA

N.s. Rif. : 1576,01 / 08
Sinistro : 001772008000050323 del : 10/04/2008 Es:
Agenzia : 177 - TARANTO Polizza : 23461856
Assicurato : A.M.A.T. S.P.A.
Controparte : PICCIONE LUCIA LORENA
Targa Veicolo Periziato: BZ126PK
Targa Antagonista: BB960DW

In relazione al sinistro emarginato allego la relazione di perizia di riscontro eseguita sul veicolo di controparte che, a dire della signora PICCIONE, ha subito danni nel sinistro emarginato per i quali interviene l'avvocato TROINA.


I danni sono di modestissima entità e sono state rilevate tracce di vernice gialla simile a quello del tipo del veicolo garantito.


La Sig.ra PICCIONE ha riferito che trattavasi di un (torpedone ovvero autosnoato). Tale circostanza corrisponde. Inoltre ha mostrato un pezzo che a dire della stessa signora si è distaccato dall'autobus dopo l'urto. Il successivo riscontro sull'autobus evidenziava la manza di un pezzo molto piccolo della parte posteriore del paraurti posteriore.

Sembrerebbe che il contatto tra i mezzi si sia verificato sebbene, la modestissima entità dei danni subiti dai veicoli non giustificerebbe alcun danno fisico a nessuno!!!!

Tanto si relaziona in espletamento dell'incarico conferitomi.

Cordialità.



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S. di VITO COLAPIETRO V. Risorgimento, 215 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: Fax 099/8864788 E-Mail: periziccol@tiscali.it				Perizia N° 1576,01/08		Relazione di perizia per NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI		Codice Rami sinistro 208 06/RCA/CID			
Assicurato A.M.A.T. S.P.A.				Controparte PICCIONE LUCIA LORENA		Impresa di controparte 102 - LLOYD ADRIATICO					
Esercizio 2008		Numero sinistro 001772008000050323		Codice - Agenzia 177 TARANTO		Data sinistro 10/04/2008					
Cod. Perito 160	Cod. Liquidatore 160	Cod. Ispettore 016	Numero polizza 23461856		Ramo polizza 50	Recuper o IVA Non Accertato					
Data Incendio 01/07/2008	Data primo rilievo 01/07/2008	Località TARANTO		C/o CTP	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 10	Privilegio a favore di				
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione PICCIONE LUCIA LORENA VIA MAGENTA 45/5 70043 - MONOPOLI BA 3358343234 nato il 13/05/1962 a NARDO C.Fis.: PCCLLR62E53F842J						Scade il / /					
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione						Già Targa					
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:											
Veicolo (marca-Modello-Versione) AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1896cc.				Targa BZ126PK	Telaio WAUZZZ3DZ1A079939		1° Immatr. 16/05/2002				
Stato d'uso DISCRETO	Km. 1	Pneum. 80	Colore - Tipo smalto NERO METALLIZZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si					
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni: 					
Codice Cmotogazione	Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tare q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°					
Valore Commerciale(C) € 10.350,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €						
C.R. VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi		
Listino ricambi aggiornato al [22/05/2008]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		
AL MOMENTO DELL'ISPEZIONE IL VEICOLO DI CTP PRESENTAVA DANNI DI LIEVE ENTITA' LOCALIZZATI NELLA PARTE LATERALE SX CON INTERESSAMENTO DELLA PORTA ANT. SX PARAFANGO ANT. SX MODANATURA PORTA ANT. SX MODANATURA PORTA ANT. SX. LA CTP RIFERISCE INTERVENTO DELL'AVV. TROINA. I DANNI SI CONSIDERANO COERENTI.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr A1	Totale Tempi		SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi €
Telefono:		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totale Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE	Ore	
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 30.391,00	Ricambi		Imponibile		Iva		Totale			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore € /h 10,55		€		€		€			
Totale imponibile		Nolo Dime e/o Vane		€		€		€			
Degrado		Mano d'opera carrozzeria Ore € /h 19,50		€		€		€			
Insufficienza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica Ore € /h 19,50		€		€		€			
Totale (imponibile)		S.Rifiuti % di		€		€		€			
Totale (Iva Compresa)		TOTALE STIMA		€		€		€			
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni			
Indennizzo Contrattuale €		€		€		€					
TOTALE Indennizzo €		Osservazioni: vedere già precedente relazione con esito negativo. danni di modestissima entità.									
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [20657] Genius Professional Ver: RELEASE:05.2008				Data consegna 04/07/2008		Firma Professionista RAG. VITO COLAPIETRO		Ruolo N. 4818		Foglio N. 1	

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.

di VITO COLAPIETRO

V. Risorgimento, 215

74017 - Mottola (Ta)

P.IVA: 02602260735

Tel.: Fax 099/8864788

Posiz. Ruolo N.: 4818

Perizia N.: 1576,01/06

Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI

Ispettorato: 016 PUGLIA

Agenzia: 177 TARANTO

Sin. Numero: 0017720060000503

Numero Pol.: 23461856

Ramo sinistro: RCACID RISC. CTP.

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.

Veicolo: AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/1898cc.


Targa: BZ126PK

Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA

Data Sinistro: 10/04/2008

Data Perizia: 01/07/2008

*p2880 di
spesso
distaccato
dal bus*



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.

di VITO COLAPIETRO

V. Risorgimento, 215

74017 - Mottola (Ta)

P.IVA: 02602260735

Tel.: Fax 099/8864788

Posiz. Ruolo N.: 4818

Perizia N.: 1578.01/08

Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI

Ispettorato: 016 PUGLIA

Agenzia: 177 TARANTO

Sin. Numero: 00177200800000503

Numero Pol.: 23461856

Ramo sinistro RCA/CID RISC. CTP.

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.

Veicolo: AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1896cc.

Targa: BZ128PK

Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA

Data Sinistro: 10/04/2008

Data Perizia: 01/07/2008



Oggetto: sinistro 177-2010-112057**Mittente:** Eugenio Re Fraschini <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>**Data:** Fri, 19 Mar 2010 11:36:10 +0100**A:** tursi@amat.ta.it

alla ca. attenzione Signor Balbo.

cordiali saluti.

Eugenio Re Fraschini
Servizio Sinistri

Nationale Suisse
Direzione Generale
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese
Tel. +39 02 51603 247
Fax +39 02 51603 288
eugenio.refraschini@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

(See attached file: 50323- 132.NS.08.pdf)

Questo messaggio e-mail può contenere informazioni riservate ed utilizzabili esclusivamente dal destinatario (i) sopraindicato (i). Il ricevente, se diverso dal destinatario, è avvertito che qualsiasi utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta la violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali ed è pertanto severamente vietata. Qualora il messaggio fosse ricevuto per errore, Vi preghiamo di cancellarlo e di darne informazione immediata al mittente. Si avverte, inoltre, che la comunicazione elettronica può essere intercettata, persa, incompleta, ed affetta da virus. Nè la Società, nè il mittente possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno arrecato al destinatario a seguito di dette infezioni od errori. Grazie per la collaborazione.

50323- 132.NS.08.pdf	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
-----------------------------	---

5371


Prot. N. **22 MAR. 2010**

Del	PRESIDENTE	☐
OG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	DIREZIONE AMPLIAMENTO	☐
UAG	UFFICIO GEN. PR. SINISTRI	☒
GA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTROLLI/DIRIGIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	EFFICIENZA/DISTRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PROTEZIONE/ATTI	☐
UR	RACCOMANDE/CONOMATO	☐
SV	SVIZZERA/QUALITA	☐
		☐

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
P.IVA: 02602260735
Tel.: Fax 089/8004789
Postiz Ruolo N.: 4818

Perizia N.: 1576.01/06 Ramo sinistro: RCACCIÒ RISC. CTP.
Compagnie: **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Ispektorato: 016 PUGLIA
Agenzia: 177 TARANTO
Sin. Numero: 0017720000000003
Numero Pol.: 23461656 Data Sinistro: 10/04/2006
Data Perizia: 01/07/2006


Assicurato: **A.M.A.T. S.P.A.**
Veicolo: **AUDI - A4 (01-05-) 1.9 TDI Bar 4x4/1600cc.**
Targa: **BZ126PK**
Controparte: **PICCIONE LUCIA LORENA**



CENTRO SERVIZI PERTALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
P.IVA: 02802280735
Tel.: Fax 099/8884788
Post. Ruolo N. 4818

Perizia N.: 1576.01/08 Ramo sinistro: RCACCIÒ RISC. CTP.
Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
Ispettorato: 016 PUGLIA
Agenzia: 177 TARANTO
Sin. Numero: 301772008000003 Data Sinistro: 10/04/2008
Data Perizia: 01/07/2008

Numero Pol. 23461856
Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.
Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA
Veicolo: AUDI - A4 (01>06<) 1.9 TDI Ber 4pdr/1898cc.
Targa: BZ128PK



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
P.IVA: 02602260735
Tel.: Fax 099/8864788
Poste Ruedo N. 4818

Perizia N.: 1576.01/08
Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
Ispezione: 016 PUGLIA
Agenzia: 177 TARANTO
Sin. Numero: 0017720060000603
Numero Pol.: 23461656
Ramo sinistro: RCA/CAD RISC. CTP.
Data Sinistro: 10/04/2008
Data Perizia: 01/07/2008

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.
Veicolo: AUDI - A4 (01-05-) 1.9 TDI Bar 4pt/1688cc.
Targa: BZ126PK
Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA



DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Io sottoscritto CUCCU Valter, nato a Iglesias (CA) il 17/07/1960 e residente a Taranto, alla via Vico Casalino, 12, dichiaro quanto segue.

In data 10/04/2008, alle ore 13,45 circa, mi trovavo a bordo dell'autobus Amat linea 27; una volta giunti all'incrocio tra via Leonida e viale Virgilio il conducente del mezzo, nell'effettuare una manovra, urtava un'Audi 80 parcheggiata in doppia fila su viale Virgilio.

L'urto causava un brusco movimento dell'autobus, che faceva cadere rovinosamente per terra una signora, che poi ho saputo chiamarsi Ciccone Anna, che era nelle mie vicinanze, la quale riportava lesioni fisiche.

Allego fotocopia del mio documento di identità.

Taranto, li 10 luglio 2008

In fede

CUCCU Valter
Valter

Cognome **CUCCU**
 Nome **VALTER**
 nato il **12/07/1968**
 (atto n. **377** p. **1** s. **A**)
 a **IGLESIAS** (**CA**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TARANTO**
 Via **VICO CASALINO, 12**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.85**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare **Valtèr Cuccu**
 TARANTO **12/07/2005**
 Impronta del dito
 indice sinistro **IL SINDACO**


NON VALIDA PER L'ESPATRIO

SCADE IL 26/08/2010



AK 1276606



REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 TARANTO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AK 1276606
 DI
 CUCCU
 VALTER

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
Tel.: Fax 099/8864788

Mottola, 04 luglio 2008

Egr. Avv.
Antonio VINCI
Via Principe Amedeo, 141
70122 BARI

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
c.l.d. di PUGLIA

N.s. Rif. : 1576,01 / 08
Sinistro : 001772008000050323 del : 10/04/2008 Es:
Agenzia : 177 - TARANTO Polizza : 23461856
Assicurato : A.M.A.T. S.P.A.
Controparte : PICCIONE LUCIA LORENA
Targa Veicolo Periziato: BZ126PK
Targa Antagonista: BB960DW

In relazione al sinistro emarginato allego la relazione di perizia di riscontro eseguita sul veicolo di controparte che, a dire della signora PICCIONE, ha subito danni nel sinistro emarginato per i quali interviene l'avvocato TROINA.


I danni sono di modestissima entità e sono state rilevate tracce di vernice gialla similare a quello del tipo del veicolo garantito.

La Sig.ra PICCIONE ha riferito che trattavasi di un (torpedone ovvero autosnoato). Tale circostanza corrisponde. Inoltre ha mostrato un pezzo che a dire della stessa signora si è distaccato dall'autobus dopo l'urto. Il successivo riscontro sull'autobus evidenziava la manza di un pezzo molto piccolo della parte posteriore del paraurti posteriore.

Sembrerebbe che il contatto tra i mezzi si sia verificato sebbene, la modestissima entità dei danni subiti dai veicoli non giustificerebbe alcun danno fisico a nessuno!!!!

Tanto si relaziona in espletamento dell'incarico conferitomi.

Cordialità.




CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S. di VITO COLAPIETRO V. Risorgimento, 215 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: Fax 099/8864788 E-Mail: periziecol@tiscali.it				Perizia N° 1576,01/08		Relazione di perizia per NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI		Codice/Ramo sinistro 208/06/RCA/CID			
Assicurato A.M.A.T. S.P.A.				Controparte PICCIONE LUCIA LORENA		Impresa di controparte 102 - LLOYD ADRIATICO					
Esercizio 2008		Numero sinistro 001772008000050323		Codice - Agenzia 177 TARANTO		Data sinistro 10/04/2008					
Cod. Perito 160	Cod. Liquidatore 160	Cod. Ispettore 016	Numero polizza 23461856		Ramo polizza 50	Recupero IVA Non Accertato					
Data Incendio 01/07/2008	Data primo rilievo 01/07/2008	Località TARANTO		C/o CTP	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 10	Privilegio a favore di				
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione PICCIONE LUCIA LORENA VIA MAGENTA 45/5 70043 - MONOPOLI BA 3358343234 nato il 13/05/1962 a NARDO C.Fis.: PCCLLR62E53F842J						Scade il //					
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione						Già Targa					
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:											
Veicolo/Marca-Modello-Versione AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1896cc.				Targa BZ126PK	Telaio WAUZZZ8DZ1A079939		1° Immatr. 16/05/2002				
Stato d'uso DISCRETO	Km. 1	Pneum. 80	Colore - Tipo smalto NERO METALLIZZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si					
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione //		Ubicazione Danni					
Codice Cologazione		Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°				
Valore Commerciale(C) € 10.350,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €						
C.R. VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi		
Listino ricambi aggiornato al [22/06/2008]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		
AL MOMENTO DELL'ISPEZIONE IL VEICOLO DI CTP PRESENTAVA DANNI DI LIEVE ENTITA' LOCALIZZATI NELLA PARTE LATERALE SX CON INTERESSAMENTO DELLA PORTA ANT. SX PARAFANGO ANT. SX MODANATURA PORTA ANT. SX MODANATURA PORTA ANT. SX. LA CTP RIFERISCE INTERVENTO DELL'AVV. TROINA. I DANNI SI CONSIDERANO COERENTI.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr A1	Totale Tempi		SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi €
Telefono:		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totale Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE	Ore	
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 30.391,00	Ricambi		Imponibile		Iva		Totale			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore €/h 10,55		€		€		€			
Totale imponibile		€		€		€		€			
Degrado		€		€		€		€			
Insufficienza Assicurativa %		€		€		€		€			
Totale (Imponibile)		€		€		€		€			
Totale (Iva Compresa)		€		€		€		€			
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		€		€		€			
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni	
TOTALE Indennizzo		€		Osservazioni: vedere già precedente relazione con esito negativo. danni di modestissima entità.							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [20657] Genius Professional Ver: RELEASE:05.2008				Data consegna 04/07/2008		Firma Professionista RAG. VITO COLAPIETRO		Ruolo N. 4818		Foglio N. 1	

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
P.IVA: 02602260735
Tel.: Fax 099/8604788
Poalz Ruolo N.: 4818

Perizia N.: 1578.01/08
Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
Ispektorato: 016 PUGLIA
Agenzia: 177 TARANTO
Sin. Numero: 001772000000000003
Numero Pol.: 23461855

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.
Veicolo: AUDI - A4 (01-05-) 1.9 TDI Ber 4ptd/1688cc.
Targa: BZ126PK
Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA



*p2320 di
Shuea
dichiarato
del bus*



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.

di VITO COLAPIETRO

V. Risorgimento, 215

74017 - Mottola (Ta)

P.IVA: 02802280735

Tel.: Fax 099/8964788

Posiz. Ruolo N.: 4818

Perizia N.: 1578.01/08

Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI

Ispettorato: 016 PUGLIA

Agenzia: 177 TARANTO

Sin. Numero: 0017720000000503

Numero Pol.: 23461856

Ramo sinistro: RCACID RISC. CTP.

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.

Veicolo: AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1888cc.

Targa: BZ128PK

Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA

Data Sinistro: 10/04/2008

Data Perizia: 01/07/2008



Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationale-suisse.it
 www.nationale-suisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro iv. - R.E.A. di Milano n° 585006 - Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato



nationale
suisse

DIREZIONE TECNICA
 SERVIZIO SINISTRI
 DIVISIONE RAMI AUTO
 RE FRASCHINI EUGENIO
 Tel.: 0251603247

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
 A.M.A.T. S.P.A.
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
 AGENZIA 00177 TARANTO

5301
 19 MAR. 2010
 Del
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 JAG AFFARI GEN. P. SINISTRI ☒
 UA ACQUISIZ. CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA' E LANCIO ☐
 U INFORMATICA ☐
 UT FRASCHINI EUGENIO ☐
 UT TECNICO ☐
 URT FRASCHINI EUGENIO ☐
 URG RACCOMANDA ECONOMATO ☐
 STO STAFF QUALITÀ ☐

San Donato Milanese, 19/03/2010

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2010-000112057 del 10/04/2008.

Contraente : A.M.A.T. S.P.A. BB960DW

POLIZZA: 50 23461856 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: PICCIONE LUCIA LORENA B2126PK

AUEANTA TORO

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno, pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse
 Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

de



CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L.

PERITO COLAPIETRO

V. Europa, 35

74017 - Mottola (Ta)

P.IVA: 02602260735

Tel.: Fax 099/8864788

Posiz.Ruolo N.:4818

Perizia N.: 1576.01/08

Compagnia: **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**

Ispettorato: 016 **PUGLIA**

Agenzia: 177 **TARANTO**

Sin. Numero: **0017720080000503**

Numero Pol.:23461856

Ramo sinistro **RCA/CID RISC. CTP.**

Assicurato: **A.M.A.T. S.P.A.**



Veicolo: **AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1896cc.**

Targa: **BZ126PK**

Controparte: **PICCIONE LUCIA LORENA**

Data Sinistro: **10/04/2008**

Data Perizia: **01/07/2008**



CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L.

PERITO VITO COLAPIETRO

V. Europa, 35

74017 - Mottola (Ta)

P.IVA: 02602260735

Tel.: Fax 099/8864788

Posiz.Ruolo N.:4818

Perizia N.: 1576,01/08

Compagnia: **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**

Ispettorato: 016 **PUGLIA**

Agenzia: 177 **TARANTO**

Sin. Numero: **0017720080000503**

Numero Pol.: 23461856

Ramo sinistro: **RCA/CID RISC. CTP.**

Assicurato: **A.M.A.T. S.P.A.**


Veicolo: **AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1896cc.**

Targa: **BZ126PK**

Controparte: **PICCIONE LUCIA LORENA**

Data Sinistro: **10/04/2008**

Data Perizia: **01/07/2008**



DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Io sottoscritto CUCCU Valter, nato a Iglesias (CA) il 17/07/1960 e residente a Taranto, alla via Vico Casalino, 12, dichiaro quanto segue.

In data 10/04/2008, alle ore 13,45 circa, mi trovavo a bordo dell'autobus Amat linea 27; una volta giunti all'incrocio tra via Leonida e viale Virgilio il conducente del mezzo, nell'effettuare una manovra, urtava un'Audi 80 parcheggiata in doppia fila su viale Virgilio.

L'urto causava un brusco movimento dell'autobus, che faceva cadere rovinosamente per terra una signora, che poi ho saputo chiamarsi Ciccone Anna, che era nelle mie vicinanze, la quale riportava lesioni fisiche.

Allego fotocopia del mio documento di identità.

Taranto, li 10 luglio 2008

In fede


CUCCU Valter
Valter

Cognome **CUCCU**
 Nome **VALTER**
 nato il **17/07/1968**
 (atto n. **377** P. **I** S. **A**)
 a **IGLESIAS** (**CA**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TARANTO**
 Via **VICO CASALINO, 12**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.65**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Valter Cuccu*
TARANTO il **26/08/2005**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO


NON VALIDA PER L'ESPATRIO

SCADE IL 26/08/2010



AK 1276606



REPVBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
TARANTO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AK 1276606
 DI
 CUCCU
 VALTER

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
Tel.: Fax 099/8864788

Mottola, 04 luglio 2008

Egr. Avv.
Antonio VINCI
Via Principe Amedeo, 141
70122 BARI

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
c.l.d. di PUGLIA

N.s. Rif. : 1576,01 / 08
Sinistro : 001772008000050323 del : 10/04/2008 Es:
Agenzia : 177 - TARANTO Polizza : 23461856
Assicurato : A.M.A.T. S.P.A.
Controparte : PICCIONE LUCIA LORENA
Targa Veicolo Periziato: BZ126PK
Targa Antagonista: BB960DW

In relazione al sinistro emarginato allego la relazione di perizia di riscontro eseguita sul veicolo di controparte che, a dire della signora PICCIONE, ha subito danni nel sinistro emarginato per i quali interviene l'avvocato TROINA.


I danni sono di modestissima entità e sono state rilevate tracce di vernice gialla simile a quello del tipo del veicolo garantito.

La Sig.ra PICCIONE ha riferito che trattavasi di un (torpedone ovvero autosnoato). Tale circostanza corrisponde. Inoltre ha mostrato un pezzo che a dire della stessa signora si è distaccato dall'autobus dopo l'urto. Il successivo riscontro sull'autobus evidenziava la manza di un pezzo molto piccolo della parte posteriore del paraurti posteriore.

Sembrerebbe che il contatto tra i mezzi si sia verificato sebbene, la modestissima entità dei danni subiti dai veicoli non giustificherebbe alcun danno fisico a nessuno!!!!

Tanto si relaziona in espletamento dell'incarico conferitomi.

Cordialità.



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S. di VITO COLAPIETRO V. Risorgimento, 215 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: Fax 099/8864788 E-Mail: periziccol@tiscali.it				Perizia N° 1576,01/08		Relazione di perizia per NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI		Codice Ramo sinistro 208 06/RCA/CID				
Assicurato A.M.A.T. S.P.A.				Controparte PICCIONE LUCIA LORENA		Impresa di controparte 102 - LLOYD ADRIATICO						
Esercizio 2008		Numero sinistro 001772008000050323		Codice - Agenzia 177 TARANTO		Data sinistro 10/04/2008						
Cod. Perito 160	Cod. Liquidatore 160	Cod. Ispettore 016	Numero polizza 23461856		Ramo polizza 50	Recupero IVA Non Accertato						
Data Incendio 01/07/2008	Data primo rilievo 01/07/2008	Località TARANTO		C/o CTP	Riparazioni Da Iniz.	Foto N° 10	Privilegio a favore di					
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione PICCIONE LUCIA LORENA VIA MAGENTA 45/5 70043 - MONOPOLI BA 3358343234 nato il 13/05/1962 a NARDO C. Fis.: PCCLLR62E53F842J							Scade il //					
Localitario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.							Già Targa					
Veicolo: Marca-Modello-Versione AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1896cc.				Targa BZ126PK		Telaio WAUZZZ3DZ1A079939		1° Immatr. 16/05/2002				
Stato d'uso DISCRETO	Km. 1	Pneum. 80	Colore - Tipo smalto NERO METALLIZZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si						
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione //		Ubicazione Danni						
Codice Cologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°					
Valore Commerciale(C) € 10.350,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi
Listino ricambi aggiornato al [22/05/2008]				Diff	Tempo	Diff	Tempo	Diff	Tempo	Tempo		* (Iva Esclusa)
AL MOMENTO DELL'ISPEZIONE IL VEICOLO DI CTP PRESENTAVA DANNI DI LIEVE ENTITA' LOCALIZZATI NELLA PARTE LATERALE SX CON INTERESSAMENTO DELLA PORTA ANT. SX PARAFANGO ANT. SX MODANATURA PORTA ANT. SX MODANATURA PORTA ANT. SX. LA CTP RIFERISCE INTERVENTO DELL'AVV. TROINA. I DANNI SI CONSIDERANO COERENTI.												
Codice / Riparatore				Fascia Carr A1	Totale Tempi		SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi €	
Telefono		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	Totale Tempi Supplementari		Ore	Totale tempi VE Ore
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 30.391,00		Ricambi		€		Imponibile		Iva		€ Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A) Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h		10,55		€		€		€	
Totale imponibile			Nolo Dime a/o Vane		€		€		€		€	
Degrado			Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		19,50		€		€		€	
Insufficienza Assicurativa %			Mano d'opera meccanica Ore €/h		19,50		€		€		€	
Totale (Imponibile)			S.Rifiuti % di		€		€		€		€	
Totale (Iva Compresa)					€		€		€		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del					€		€		€		€	
Indennizzo Contrattuale			Importo Richiesto		€		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni	
TOTALE Indennizzo			€									
			Osservazioni: vedere già precedente relazione con esito negativo. danni di modestissima entità.									
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [20657] Genius Professional Ver: RELEASE.05.2008				Data consegna 04/07/2008		Firma Professionista RAG. VITO COLAPIETRO				Ruolo N. 4818		Foglio N. 1

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.

di VITO COLAPIETRO

V. Risorgimento, 215

74017 - Mottola (Ta)

P.IVA: 02602260735

Tel.: Fax 099/8864788

Posiz. Ruolo N. 4818

Perizia N.: 1576/01/08

Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI

Ispettorato: 016 PUGLIA

Agenzia: 177 TARANTO

Sin. Numero: 0017720080000503

Numero Pol.: 23481856

Ramo sinistro: RCA/ACID RISC. CTP.

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.

Veicolo: AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Bar 4p/d/1988cc.



Targa: BZ126PK

Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA

Data Sinistro: 10/04/2008

Data Perizia: 01/07/2008

*92880 di
Istesso
di direttore
del bus*



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.

di VITO COLAPIETRO

V. Risorgimento, 215

74017 - Mottola (Ta)

P.IVA: 02602260735

Tel.: Fax 099/8664788

Posiz. Ruolo N.: 4818

Perizia N.: 1576/01/08

Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI

Ispektorato: 016 PUGLIA

Agenzia: 177 TARANTO

Sin. Numero: 0017720060000503

Numero Pol.: 23461856

Ramo sinistro: RCA/CD RISC. CTP.

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.

Veicolo: AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1886cc.

Targa: BZ128PK

Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA

Data Sinistro: 10/04/2008

Data Perizia: 01/07/2008



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.

di VITO COLAPIETRO

V. Risorgimento, 215

74017 - Mottola (Ta)

P.IVA: 02802260735

Tel.: Fax 099/6864788

Posiz. Ruolo N. 4818

Perizia N.: 1576,01/08

Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI

Ispettorato: 016 PUGLIA

Agenzia: 177 TARANTO

Sin. Numero: 00177200800000503

Numero Pol.: 23461856

Ramo sinistro: RCA/ACID RISC. CTP.

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.

Veicolo: AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1888cc.

Targa: BZ128PK

Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA

Data Sinistro: 10/04/2008

Data Perizia: 01/07/2008



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
P.IVA: 02602280735
Tel.: Fax 099/8984788
Posiz. Ruolo N. 4818

Perizia N.: 1576,01/08
Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
Ispettorato: 016 PUGLIA
Agenzia: 177 TARANTO
Sln. Numero: 0017720080000503
Numero Pol.: 23461856
Ramo sinistro: RCA/ACID RISC. CTP.
Data Sinistro: 10/04/2008
Data Perizia: 01/07/2008

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.
Veicolo: AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1886cc.
Targa: BZ126PK
Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.

di VITO COLAPIETRO

V. Risorgimento, 215

74017 - Modola (Ta)

P.IVA: 02802260735

Tel.: Fax 099/8964788

Posiz. Ruolo N.: 4818

Perizia N.: 1576.01/08

Compagnia: NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI

Ispettorato: 016 PUGLIA

Agenzia: 177 TARANTO

Sin. Numero 0017720080000503

Data Perizia: 01/07/2008

Ramo sinistro: RCA/CID RISC. CTP.

Numero Pol. 23461856

Assicurato: A.M.A.T. S.P.A.

Controparte: PICCIONE LUCIA LORENA

Veicolo AUDI - A4 (01>05<) 1.9 TDI Ber 4p/d/1896cc.

Targa BZ128PK

