

11/04/08

6289

Prot. N° 03 APR. 2008

Del P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTI ☒ Prot. n° 2/.....

UAG AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STC STAFF QUALITA' ☐



AL DIRETTORE TECNICO

AL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO

SEDE

RAPPORTO DI SERVIZIO

IN DATA OGGIERA IN SERVIZIO ALLA POSTAZIONE DEPOSITO DALL' 1400 ALL' 20.00, VI INFORMO CHE IL BUS N° 4FF RIENTRATO IN DEPOSITO ALL' 15.15 COME DA RICEVIMENTO IN PORTINERIA, PRESENTA IL PARABREZZA ROTTO E IL PARAURTI DIVELTO. IL CONDUCENTE DEL SUDDETTO BUS E' MARRA DONATO COMANDATO AL TURNO N° 435 850-1540 LINEA 8, IL QUALE CONTATTATO TELEFONICAMENTE DICHIARAVA DI NON AVER CAUSATO NESSUN INCIDENTE E DI AVER FERMATO IL BUS N° 4FF PERFETTAMENTE INTEGRO AL PIAZZALE ANTISTANTE LA SALA MOVIMENTO E DINTRO IL BUS 4FO. SUCCESSIVAMENTE IL BUS 4FF E' STATO PARCHeggiATO SUL PIAZZALE RETROSTANTE EX SALA MOVIMENTO DA IGNOTI. DA UN SUCCESSIVO RICEVIMENTO E' EMERSO CHE IL BUS 4FO PRESENTA UNA CINGHIA ATTACCATURA SULLA PARTE POSTERIORE PRESUMIBILMENTE RICONOSCIBILE AL SINISTRO RIPORTATO DAL BUS 4FF. L'UNICO MANOVRAIORE PRESENTE AL MOMENTO DELL' ACCADUTO ERA DICORRADO GLI ALTRI MANOVRAIORE CASIRCUANO GIUSEPPE E MAZZARANO MICHELE ERANO FUORI DAL DEPOSITO PER RITIRO FURGONE.

B. Bolla segnalazione Avaria
n° 42308

Taranto 2/4/08

Paralelo Francesco

Prot. n°: /

AL DIRETTORE TECNICO

AL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO
SEDE

RAPPORTO DI SERVIZIO

AD INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO DEL 2/4/08
VI INFORMO CHE IL DALLA CAUSATO AL BUS LIFT MI È STATO
COMUNICATO TELEFONICAMENTE ALL'ORA 15.20 DELLO STESSO
GIORNO DAL CAPO TECNICO ROCHIRA VINCENZO.
TUTTO CIÒ PER VOSTRA OPPORTUNA CONOSCENZA.

☐ STQ STAFF QUALITÀ	☐ PRESIDENTE	☐
☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO	☐ DG DIRETTORE GENERALE	☐
☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO	☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
☐ UT TECNICO	☐ DT DIRETTORE TECNICO	☐
☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
☐ UI INFORMATICA	☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
☐ UC CONTABILITÀ/BILANCIO	☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI	☐
☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI	☐ UC CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐ UI INFORMATICA	☐
☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
☐ DT DIRETTORE TECNICO	☐ UT TECNICO	☐
☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO	☐
☐ DG DIRETTORE GENERALE	☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
☐ PRESIDENTE	☐ STQ STAFF QUALITÀ	☐

Prot. N° 6327
Del 04 APR. 2008

h h

Taranto 3/4/08

Pizzuto Francesco

11/11/08

Taranto, 02.04.2008

A: Direttore Generale AMAT SpA
Ing. Giovanni MATICHECCHIA
Sede

Oggetto: comunicazione di servizio.

Il sottoscritto MARRA Donato, operatore di esercizio (TPT) di codesta azienda comunica che, nella giornata del 02.04.2008 di servizio al turno 435 con orario di lavoro dalle ore 8.50 alle ore 15.30, al completamento del turno lavorativo, intorno alle ore 15.15 rientrava in deposito con l'autobus n° 477 parcheggiandolo all'interno del piazzale del deposito in prossimità della Sala Operativa degli addetti all'esercizio.

Consegnavo la cedola di viaggio al superiore di servizio ed andavo via.

Intorno alle ore 15.40 il superiore di servizio sig. Pizzaleo Francesco, telefonicamente, mi invitava a rientrare in deposito.

Rientrato, lo stesso mi faceva rilevare i notevoli danni subiti dall'autobus da me condotto fino a poco tempo prima chiedendomi di relazionare sull'accaduto.

Spiegavo che, non c'era nulla da relazionare in quanto il sottoscritto aveva lasciato l'autobus parcheggiato in deposito, davanti la Sala Movimento, privo di alcun danno e perfettamente funzionante.

Inoltre, con quei danni e in quelle condizioni l'autobus non sarebbe potuto rientrare in deposito senza attirare le attenzioni dei colleghi presenti sullo stesso piazzale o del personale utilizzato in portineria per gli opportuni controlli in entrata e in uscita.

Tutto questo per opportuna conoscenza.

MARRA Donato

Marra Donato

6316

Prot. N. 03 APR. 2008

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☒
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA/ESCRIVATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

414

STAMBAKUD S. A. - Molok (TA) - 022375218

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° <u>448</u> DALLE ORE <u>04:45</u> ALLE ORE <u>08:50</u> LINEA <u>4^a 8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Opente Cirsone</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° <u>435</u> DALLE ORE <u>8:50</u> ALLE ORE <u>15:30</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Marco Donato</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**n° 42308 del 2/4/08 :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1532,00/08		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.470				Controparte AMAT N.477		Impresa di controparte 208 - NATIONALE SUISSE			
Esercizio 2008		Numero sinistro 111/NS/08		Codice - Agenzia			Data sinistro 02/04/2008		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recupero o IVA Si	
Data Incendio 15/04/2008		Data primo rilievo 15/04/2008		Località TARANTO		C/o ASS		Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E/3P						Targa CA343RJ		Telaio ZGA482M0006002956	
						1° Immatr. 18/06/02			
Stato d'uso BUONO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
I danni riscontrati nella parte posteriore dx sono stati già visionati dal sottoscritto in data 27.11.07 per il sx n. 419/NS/07, mentre i danni presenti nella parte post.sx sono stati già visionati in data 28.09.06 per il sx n.354/BPU/06. Pertanto a causa del sinistro in oggetto il mezzo non subiva danni.									
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		Totale Ricambi €	
Telefono:				Ore		Ore		Ore	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura 1,6		Totale Tempi Supplementari	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile €		Iva €	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore € /h 9,92		€		€	
Totale Imponibile €				Nolo Dime e/o Varie		€		€	
Degrado €				Mano d'opera carrozzeria Ore € /h 20,66		€		€	
Insufficienza Assicurativa % €				Mano d'opera meccanica Ore € /h 20,66		€		€	
Totale (Imponibile) €				S.Rifiuti 0,50 % di		€		€	
Totale (Iva Compresa) €				TOTALE STIMA		€		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €				Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €	
Indennizzo Contrattuale €				Osservazioni:				Fermo Tecnico Giorni	
TOTALE Indennizzo €									
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 05/05/2008		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812	
								Foglio N. 1	

per. ind. **Ernesto Sion**
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1532.00/08
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **111/NS/08**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Assicurato: **AMAT N.470**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E/3P**
Targa: **CA343RJ**
Controparte: **AMAT N.477**

Data Sinistro: **02/04/2008**
Data Perizia: **15/04/2008**



6289

Prot. N°

03 APR. 2008

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☒
UAG AFFARI GEN. U.P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA' ☐



11/10/08
1532/08
SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000
SINCRIT 12-13-14

AL DIRETTORE TECNICO

AL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO

SEDE

RAPPORTO DI SERVIZIO

IN DATA OGGIERNA IN SERVIZIO ALLA POSTAZIONE DEPOSITO DALL' 14.00 ALL' 20.00, VI INFORMO CHE IL BUS N° 477 RIENTRATO IN DEPOSITO ALL' 15.15 COME DA RICEVIMENTO IN PORTINERIA, PRESENTA IL PARABREZZA ROTTO E IL PARAURTI DIVELTO. IL CONDUCENTE DEL SUDDETTO BUS E' MARRA DONATO COMANDATO ATTUALE N° 435 850-1540 LINEA 8, IL QUALE CONTATTATO TELEFONICAMENTE DICHIARAVA DI NON AVER CAUSATO NESSUN INCIDENTE E DI AVER FERMATO IL BUS N° 477 PERFETTAMENTE INTEGRO AL PIAZZALE ANTI STANTE LA SALA MOVIMENTO E DENTRO IL BUS 470. SUCCESSIVAMENTE IL BUS 477 E' STATO PARCHeggiATO SUL PIAZZALE RETRO STANTE EX SALA MOVIMENTO ANTISTANTE. DA UN SUCCESSIVO RICEVIMENTO E' EMERSO CHE IL BUS 470 PRESENTA UNA CINGHIA ATTACCATURA SULLA PARTI POSTERIORE PRESUMIBILMENTE RICONVECIBILE AL SINISTRO RIPORTATO DAL BUS 477. L'UNICO MANOVRAZIONE PRESENTE AL MOMENTO DELL' ACCADUTO ERA DICORRADO GLI ALTRI MANOVRAZIONE CASTRUCCANO GIUSEPPE E MAZZARANO MICHELE ERANO FUORI DAL DEPOSITO PER RITIRO FURGONE.

B. BOCCA SEGNALEAZIONE AUTARIA
N° 42308

Taranto 2/4/08

Pizzarello Francesco

80/522h

Prot. n°:/.....

AL DIRETTORE TECNICO

AL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO
SEDE

RAPPORTO DI SERVIZIO

AD INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO DEL 2/4/08
VI INFORMO CHE IL DANNO CAUSATO AL BUS LFF HI È STATO
COMUNICATO TELEFONICAMENTE ALLA DRE 15.20 DELLO STESSO
GIORNO DAL CAPO TECNICO ROCHIRA VINCENZO.
TUTTO CIO' PER VOSTRA OPPORTUNA CONOSCENZA.

☐ STQ STAFF QUALITÀ	☐ P. PRESIDENTE	☐
☐ UAG RAGIONERIA/ECONOMATO	☐ DG DIRETTORE GENERALE	☐
☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO	☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
☐ UT TECNICO	☐ DT DIRETTORE TECNICO	☐
☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
☐ UI INFORMATICA	☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
☐ UC CONTABILITÀ/BILANCIO	☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI	☐
☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI	☐ UC CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐ UI INFORMATICA	☐
☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
☐ DT DIRETTORE TECNICO	☐ UT TECNICO	☐
☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO	☐
☐ DG DIRETTORE GENERALE	☐ UAG RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
☐ P. PRESIDENTE	☐ STQ STAFF QUALITÀ	☐

Prot. N. 6327
Del 04 APR. 2008

h h

Taranto 3/4/08.....

Preside Francesco

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le
AMAT

Codice

Ns. Riferimento
1532,00/08

Assicurato
AMAT N.470

Controparte
AMAT N.477

Impresa Controparte
208 - NATIONALE SUISSE

Esercizio Sinistro N.
2008 111/NS/08

Codice Agenzia

Data Sinistro
02/04/2008

Codice Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispett.

Numero Polizza

Ramo

Tipo Sx.

RCA RISC. ASS.

Data Incarico
15/04/2008

Data effett. Perizia
15/04/2008

Località
TARANTO

Presso
ASS

Carr. Fascia
A1

Foto
4

Data Restituzione
05/05/2008

ONORARI

Perizia	21,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	21,00

SPESE IMPONIBILI NON IMPON.

Km.	-		
Foto	4 -		
Postali/Telefon.			
Visura			
Raccomandate			
Varie			
Totale spese			

TOTALI

Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,28
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50


Note:

Taranto, li' 05/05/2008

Importo PERIZIA IVA compresa:0,00

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1529,00/08		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.									
				Assicurato AMAT N.477		Controparte AMAT N.470		Impresa di controparte 208 - NATIONALE SUISSE									
				Esercizio 2008		Numero sinistro 111/NS/08		Codice - Agenzia		Data sinistro 02/04/2008							
				Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si			
Data Incarico 15/04/2008		Data primo rilievo 15/04/2008		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Ultimate		Foto N. 4		Privilegio a favore di					
Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA												Scade il / /					
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:												Già Targa					
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E/3P						Targa CA350RJ		Telaio ZGA482M0006002968		1° Immatr. 18/06/02							
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si							
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 									
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°		Assi n°					
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00									
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)			
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo							
Parabrezza				S 10,0		S		S						1.056,24			
Kit incollaggio parabrezza				S		S		S						64,00			
Paraurti anteriore .Dx				L 0,5		L 0,5		L 0,5									
Perizia postuma eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e dalla denuncia di sinistro.																	
Veicolo riparato non esistono foto del danno.																	
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR 10,5		LA 0,5		VE operativo 0,5		ME		Totale Ricambi € 1.120,24	
Telefono:				Ore 0,08		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura 1,6		Ore 1,68		Totale Tempi Supplementari 1,68		Totale tempi VE Ore 2,18	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		€ 1.120,24		Iva		€ 224,04		Totale € 1.344,28					
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 2,18 € /h 9,92		€ 21,63		€ 4,32		€ 25,95							
Totale Imponibile		€ 1.421,24		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€							
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 13,18 € /h 20,66		€ 272,30		€ 54,46		€ 326,76							
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore € /h 20,66		€		€		€							
Totale (Imponibile)		€ 1.421,24		S.Rifiuti 0,50 % di 1.414,17		€ 7,07		€ 1,41		€ 8,48							
Totale (Iva Compresa)		€ 1.705,48		TOTALE STIMA		€ 1.421,24		€ 284,24		€ 1.705,48							
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni 2,1							
Indennizzo Contrattuale		€		€		€		€									
TOTALE Indennizzo		€ 1.421,24		Osservazioni:													
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 05/05/2008 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1																	

per. ind. **Ernesto Sion**
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz. Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1529.00/08
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **111/NS/08**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Assicurato: **AMAT N.477**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E/3P**
Targa: **CA350RJ**
Controparte: **AMAT N.470**

Data Sinistro: **02/04/2008**
Data Perizia: **15/04/2008**



6289

Prot. N° 03 APR. 2008

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☒ Prot. n° 2/.....
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☒
STG STAFF QUALITÀ ☐



AL DIRETTORE TECNICO

AL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO

SEDE

RAPPORTO DI SERVIZIO

IN DATA OGGIERNA IN SERVIZIO ALLA STAZIONE DEPOSITO DALL' 14.00
ALL' 20.00, VI INFORMO CHE IL BUS N° 477 È ENTRATO IN DEPOSITO
ALL' 15.15 CON LA RICEVAZIONE IN PORTINERIA, PRESENTA
IL PARABREZZA ROTTO E IL PARAURTI DIVERITO. IL CONDUCENTE
DEL SUDDETTO BUS È MARRA DONATO COMANDATO ATTUALE N° 435
850-1540 CINEA 8, IL QUALE CONTATTATO TELEFONICAMENTE
DICHIARAVA DI NON AVER CAUSATO NESSUN INCIDENTE E DI AVER
FERMATO IL BUS N° 477 PERFETTAMENTE INTEGRO AL PIAZZALE
ANTISTANTE LA SALA MOVIMENTO E DIETRO IL BUS 470.
SUCCESSIVAMENTE IL BUS 477 È STATO PARCHEGGIATO SUL PIAZZALE
RETROSTANTE EX SALA MOVIMENTO DA IGNOTI. DA UN SUCCESSIVO
RICEVAMENTO È EMERSO CHE IL BUS 470 PRESENTA UNA CINEA
ATTACCATURA SULLA PARTE POSTERIORE PRESUMIBILMENTE
RICONVINCIBILE AL SINISTRO RIPORTATO DAL BUS 477.
L'UNICO MANOVRATORE PRESENTE AL MOMENTO DELL'ACCADUTO
ERA DICORRADO GLI ALTRI MANOVRATORI CASTRUCCANO GIUSEPPE E
MAZZARANO MICHELE ERANO FUORI DAL DEPOSITO PER RITIRO FURGONE.

B. BOCCA SEGNALE AVARIA
n° 42308

Taranto 2/4/08

Paolo Francesco

20/9521

111/008/08

Prot. n°: /

AL DIRETTORE TECNICO

AL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO
SEDE

RAPPORTO DI SERVIZIO

AD INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO DEL 2/4/08
VI INFORMO CHE IL DANNO CAUSATO AL BUS LFF H1 È STATO
COMUNICATO TELEFONICAMENTE ALL'ORA 15.20 DELLO STESSO
GIORNO DAL CAPO TECNICO ROCHIRA VINCENZO.
TUTTO CIÒ PER VOSTRA OPPORTUNA CONOSCENZA.

☐ STQ STAFF QUALITÀ	☐ P	6327
☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO	☐ Del	04 APR. 2008
☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO	☐ P	PRESIDENTE
☐ UT TECNICO	☐ DG	DIRETTORE GENERALE
☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐ DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ UI INFORMATICA	☐ DT	DIRETTORE TECNICO
☐ UC CONTABILITÀ/BILANCIO	☐ UE	ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI	☒ UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐ UA	ACQUISTI/CONTRATTI
☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐ UC	CONTABILITÀ/BILANCIO
☐ DT DIRETTORE TECNICO	☐ UI	INFORMATICA
☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐ UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI
☐ DG DIRETTORE GENERALE	☐ UT	TECNICO
☐ P PRESIDENTE	☐ UPT	PRODOTTI TRAFFICO
Del	☐ URG	RAGIONERIA/ECONOMATO
Prot. N°	☐ STQ	STAFF QUALITÀ

Taranto 3/4/08

Pizzarello Francesco

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le
AMAT

Codice

Ns. Riferimento
1529,00/08

Assicurato
AMAT N.477

Controparte
AMAT N.470

Impresa Controparte
208 - NATIONALE SUISSE

Esercizio
2008

Sinistro N.
111/NS/08

Codice Agenzia

Data Sinistro
02/04/2008

Codice Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispett.

Numero Polizza

Ramo

Tipo Sx.

RCA RISC. ASS.

Data Incarico
15/04/2008

Data effett. Perizia
15/04/2008

Località
TARANTO

Presso
ASS

Carr. Fascia
A1

Foto
4

Data Restituzione
05/05/2008

ONORARI

Perizia	21,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	21,00

SPESE

IMPONIBILI

NON IMPON.

Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI

Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,28
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50

Note:

Taranto, li' 05/05/2008

Importo PERIZIA IVA compresa:1.705,48

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

SEDE

Come da Vs nota prot. 7037 del 11/04/2008 si trasmettono le notizie richieste.

Numero Sx.	Bus	Danno
111/08	477	Danni sul pannello inferiore e sul cofano posteriore.
		8516 Prot. N. <u>05 MAG. 2008</u> Del _____ P. PRESIDENTE ☐ DG. DIREZIONE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐

Distinti saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti