

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 25/03/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 22/03/2008 A POL. RCV N. 23461070
AMAT SPA (AE675KA) / LIUZZI (CY65203) + CARBOTTI
NS. RIF. 091/NS/08 (BV12498)

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

25 MAR. 2008 16:00

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	25 MAR. 15:59	00'45	TX	03	OK

RAPPORTO TX

25 MAR. 2008 16:01

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
 FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	25 MAR. 16:00	00'41	TX	03	OK

23461070

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
091/NS/08	22/03/2008	12.40	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
8	VIA LAGO DI NEMI		VIA GOLFO DI TARANTO		
DIREZIONE			N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
CEP - PORTO MERCANTILE			432	AE 675 KA	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
158600	MARINELLI	EGIDIO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
SAN GIORGIO JONICO	21-08-59	15-04-96	SAN GIORGIO JONICO	74027	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA DEL CANALETTO N. 26	D	TA2125389X	TARANTO	30/04/1984	17/05/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
Motociclo	KEEWAY	CY 65203	LIUZZI SABRINA	TARANTO
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA LAGO DI PERGUSA, 11				
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
LIUZZI S.(099/7722379-3478478555)				
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
Motociclo	APRILIA	BV 12498	CARBOTTI GIUSEPPE	TARANTO
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
VIA PIRRO, 7				
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA SQUADRA VOLANTE (7)
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

QUANDO SONO GIUNTO ALLA PRIMA FERMATA DI VIA LAGO DI NEMI, VENIVO AVVISATO DA ALCUNI AUTOMOBILISTI CHE IL BUS DA ME CONDOTTO PERDEVA LIQUIDO OLEOSO DAL VANO MOTORE.

ALCUNI Istanti DOPO GIUNGEVA UN AGENTE IN BORGHESE DELLA POLIZIA STRADALE, IL QUALE MI SEGNALAVA CHE UN MOTOCICLISTA ERA CADUTO, CIRCA CENTO METRI PRIMA DA DOVE CI TROVAVAMO E PIU' PRECISAMENTE IN VIA LAGO DI NEMI ALL'INCROCIO CON VIA GOLFO DI TARANTO, A SEGUITO DEL PASSAGGIO SU UNA CHIAZZA DI LIQUIDO OLEOSO FUORIUSCITA DAL BUS.

L'AGENTE MI COMUNICAVA, ALTRESI', CHE IL MOTOCICLISTA ERA STATO SOCCORSO DA UN SUO COLLEGA.

NEL FRATTEMPO, SEMPRE NELL'INCROCIO INDICATO, CADEVA UN SECONDO MOTOCICLISTA.

INTERVENIVANO I MEDICI DEL 118, I QUALI SI PORTAVANO VIA IN AMBULANZA LA SIG.RA LIUZZI SABRINA, MENTRE IL SIG. CARBOTTI GIUSEPPE SI RISERVAVA DI RECARSÌ AL PRONTO SOCCORSO SUCCESSIVAMENTE.

PROVVEDEVO AD AVVISARE LA CENTRALE, CHE A SUA VOLTA INVIAVA UNA SQUADRA DI SOCCORSO PER LA PULIZIA DELLA STRADA.

SUL POSTO GIUNGEVANO GLI AGENTI DI POLIZIA (SQUADRA VOLANTE 7) PER I RILIEVI DEL CASO.

ALLE ORE 14.50 LA CENTRALE MI MANDAVA IL CAMBIO A CUI AFFIDAVO IL MEZZO AZIENDALE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2

Carbotti Giuseppe 099-7752043
via Pirro, 7 335 8442737
Taranto

Moto Aprilia . BU12498

Liuzzi Sabrina 099-7722379
347 8478555

Via Lago di Pergusa, 11

TARANTO

Moto. KEEWAY

LY 65203

118

Volante 7 interr

Bus 432



AE 675 KA

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 132 **DATA** 22/03/2008

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
h	Slatta	535 PM	620		Manelli Egidio	06.55		
8	CEP	10.15 PM	11.12		MUSTAFA' UTO			
8	PM	11.20 CEP.	12.25		" "			
cambio		12.35			MUSTAFA' UTO			
8	CP	1235			Manelli Egidio			
di Kemi Manelli					Ho ricevuto il cambio ore			
1450								
					</			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>020</u> DALLE ORE <u>505</u> / <u>5,40</u> ALLE ORE <u>1220</u> / <u>12,35</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>475</u> DALLE ORE <u>1235</u> ALLE ORE <u>1450</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">☒</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	☒	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	☒	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____

Sei a incidente / Porto Polvere CR. F. L. 10/11/2007

Porto Polvere / Porto Polvere CR. F. L. 10/11/2007

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

URGENTE

Taranto, li 28/03/2008

Egr. Ing.
Gabriele Passeretti
Responsabile Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: SINISTRO DEL 22/03/2008 - BUS 432
NS. Rif. 091/NS/08

In allegato alla presente Vi rimettiamo la denuncia di sinistro indicato in oggetto con invito a trasmetterci, per uso assicurativo, copia della documentazione attestante la segnalazione avaria e gli interventi riparativi eseguiti sul caso in questione.

Si confida in un Vs. cortese e sollecito riscontro e a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

5959

Prot. N. **28 MAR. 2008**

Del		
F	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO C.U.	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
GE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONFERIBILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/PATRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAMPANTI	☐

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 24/04/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 22/03/2008 A POL. RCV N.23461070
AMAT SPA (AE675KA) / LIUZZI (CY65203) + CARBOTTI
NS. RIF. 091/NS/08 (BV12498)

CON RIFERIMENTO AL SINISTRO INDICATO IN OGGETTO, VI TRASMETTIAMO
NOTA DATATA 10/04/08, NS. PROT.7398 DEL 18/04/08, DI RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DALL'AVV. LUIGI SEMERARO PER CONTO
DELLE SIG.RE **STANTE EVA ROSARIA E LIUZZI SABRINA.**

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

RAPPORTO TX

24 APR. 2008 18:00

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	24 APR. 17:59	00'40	TX	03	OK

RAPPORTO TX

24 APR. 2008 18:02

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	24 APR. 18:01	00'38	TX	03	OK

091/NS/08

7398

STUDIO LEGALE
Avv. LUIGI SEMERARO
 Patrocinante in Cassazione

Studio: Via Pitagora n. 124-74100/Ta
 P.zza Eufemia, 7-Tricase (Le)
 Tel. Fax.: 099.4530303-Cell. 330.330443
 Tel. Fax. 0833.543205

Avv. Vittorio Romeo
 Avv. Lia Rita
 Avv. Fiorella Gargaro
 Dott. Carlo Tonni

Prot. N.	18 APR. 2008
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
uf.PT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
uf.RG	RAZIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUANTITA' ☐

Spett.le "AMAT" Uff. Sin.

Via C. Battisti n. 657/Ta

Spett.le "Nazionale Suisse" Ass. Isp.

Via C. Battisti n. 657/Ta

Oggetto: risarc. danni sin. n. 001772008000047868-Liuzzi-Stante
 c./"Amat" s.p.a (Ta).

In nome e per conto delle sigg.re Stante Eva Rosaria e
 Liuzzi Sabrina per comunicarVi quanto segue.

In data 22.3.08, in Taranto, si è verificato un sinistro a
 carico del motociclo 125cc Keeway condotto dalla sig.ina
 Liuzzi Sabrina e di proprietà della sig.ra Stante Eva
 Rosaria;

la conducente mentre era intenta a guidare il predetto
 motociclo, è imprevedibilmente caduta rovinosamente sul
 manto stradale a seguito di una perdita di olio/combustibile
 lasciata poco tempo prima da un bus urbano di appartenenza

dell'"Amat" s.p.a., il cui conducente aveva preceduto la marcia di percorrenza del motociclo.

Dalla caduta, avvenuta per esclusiva responsabilità del Vs. mezzo, assicurato presso di Voi, sono stati causati danni materiali al motociclo, nonché lesioni personali e danni materiali alla conducente, per i quali si chiede il totale ristoro, costituendoVi formalmente in mora.

Distinti saluti.

Taranto, lì 10.04.2008

Avv. Luigi Semeraro



091/NS/08

7398

STUDIO LEGALE
Avv. LUIGI SEMERARO
Patrocinante in Cassazione

Studio: Via Pitagora n. 124-74100/Ta
P.zza Eufemia, 7-Tricase (Le)
Tel. Fax.: 099.4530303-Cell. 330.330443
Tel. Fax. 0833.543205

Avv. Vittorio Romeo
Avv. Lia Rita
Avv. Fiorella Gargaro
Dott. Carlo Tonni

Prot. N°	18 APR. 2008
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	APPROPRIAZIONE/INIZIATIVE ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' DILAZIONE ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE RETROUSSION ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TECNICO ☐
URG	RAZIONERIA ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Spett.le "AMAT" Uff. Sin.

Via C. Battisti n. 657/Ta

Spett.le "Nazionale Suisse" Ass. Isp.

Via C. Battisti n. 657/Ta

Oggetto: risarc. danni sin. n. 001772008000047868-Liuzzi-Stante
c./"Amat" s.p.a (Ta).

In nome e per conto delle sigg.re Stante Eva Rosaria e
Liuzzi Sabrina per comunicarVi quanto segue.

In data 22.3.08, in Taranto, si è verificato un sinistro a
carico del motociclo 125cc Keeway condotto dalla sig.ina
Liuzzi Sabrina e di proprietà della sig.ra Stante Eva
Rosaria;

la conducente mentre era intenta a guidare il predetto
motociclo, è imprevedibilmente caduta rovinosamente sul
manto stradale a seguito di una perdita di olio/combustibile
lasciata poco tempo prima da un bus urbano di appartenenza

dell"Amat" s.p.a.,il cui conducente aveva preceduto la marcia di percorrenza del motociclo.

Dalla caduta, avvenuta per esclusiva responsabilità del Vs. mezzo,assicurato presso di Voi, sono stati causati danni materiali al motociclo, nonché lesioni personali e danni materiali alla conducente, per i quali si chiede il totale ristoro, costituendoVi formalmente in mora.

Distinti saluti.

Taranto, lì 10.04.2008

Avv.Luigi Semeraro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Semeraro', enclosed within a large, stylized oval loop.


STUDIO LEGALE
Avv. LUIGI SEMERARO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Pitagora, 124 - Tel. 099/4530303
74100 TARANTO



Postaraccomandata

AR € 3,40

ELE0408441 74100



Posteitaliane

79034 - 74100 TARANTO SUCC. 4.007 (TA) 10.04.2008 11.46

Spett.le NAZIONALE SVISSE ASS. S.R.L.
Via C. B. B. 11, 657
74100/TA

Via e/o ALTA

Ed. TA - CINTO



Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Come da Vs nota prot. 5959 del 28/03/2008 si trasmettono le notizie richieste.

Numero Sx.	Bus	Danno
91/NS/08	432	Si trasmette, in copia, bolla di segnalazione avaria e descrizione degli interventi riparativi eseguiti.
		12410 Del 19 GIU. 2008 2 - PRESIDENTE

Distinti saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti



S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 33684 /A
		Data 22/3/08
ORA SEGNALAZIONE AVARIA		BUS N. 432
ORA USCITA CARRO SOCC. ☐		AUTISTA DI
O RIMORCHIO ☐		LINEA MARINRU 36
ORA ULTIMAZ. RIP.NE ☐		AUTISTI
O RIENTRO IN DEP.TO ☐	1555	RIMORCHIO
LOCALITÀ AVARIA CRP		
BUS DATO IN SOST.NE		BUS RIMORCHIANTE
SEGNALAZIONE AVARIA parole olio rosso		
ENTE SEGNALANTE		
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA		
IL TECNICO D'OFF.NA Amato		
DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA Intervento Turbo - olio Rosso + Kg. 12		
INTERVENTO ESEGUITO olio Rosso		
RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO		
Data 24-03-08		Ora
OPERATORI De Gatti - Tagliente - RESSA -		
TEMPO IMPIEGATO IL TECNICO D'OFF.NA		

 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003	Pag. 1/1
--	---------------------------------------	---------------------	------------------------	----------