

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 18/03/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 13/03/2008 A POL. RCV N. 23461097
AMAT SPA (CA345RJ) / AMAT SPA (AE332JZ)
NS. RIF. 081/NS/08

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATA IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

•
v
RAPPORTO TX

18 MAR. 2008 11:08

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	18 MAR. 11:07	00'44	TX	03	OK

RAFFORTO TX

18 MAR. 2008 11:09

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	18 MAR. 11:08	00'46	TX	03	OK

23461097

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
081/NS/08	13/03/2008	12.05	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	VIA LAGO DI NEMI				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - CEP		472	CA 345 RJ		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
196740	VERDOLINO	FABIO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	09-10-78	12-12-2005	LAMA-TA		
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI	D	TA5082230M	TARANTO	29/05/2000	11/05/2010
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS N.448	AE 332 JZ	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
MARTURANO COSIMO				
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
MARTURANO COSIMO	



RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SENZA RESPONSABILITA'

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 472 = PORTELLONE POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 448 = SI FRANTUMAVA IL VETRO DI UN FINESTRINO SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO SINISTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA LAGO DI NEMI, DIRETTO VERSO IL CAPOLINEA CEP, IMPROVVISAMENTE E ACCIDENTALMENTE SI APRIVA UN PORTELLONE POSTERIORE SINISTRO, IL QUALE ANDAVA A URTARE CONTRO IL BUS AZIENDALE N.448 CHE SOPRAGGIUNGEVA DAL SENSO DI MARCIA CONTRARIO.

IL PORTELLONE VENIVA DANNEGGIATO, MENTRE AL BUS N.448 SI FRANTUMAVA IL VETRO DI UN FINESTRINO SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO SINISTRO.

PRECISO CHE AL MOMENTO DEL FATTO NON AVEVO VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS.

MI RISULTA ANCHE CHE NON CI SONO STATI DANNI AI VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS CONDOTTO DAL COLLEGA MARTURANO.

NON POTENDO PROSEGUIRE LA MARCIA HO DOVUTO ATTENDERE L'ARRIVO DEGLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE.

NON MI RITENGO RESPONSABILE DI QUANTO ACCADUTO E, PERTANTO, TALE SINISTRO, NON MI DEVE ESSERE CONSIDERATO PASSIVO AI FINI DEL CALCOLO DELL'INDENNITA' "EVITATI SINISTRI".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 17/03/2008

Taranto, li 17/03/2008

Egr. Sig.

VERDOLINO FABIO
CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI
74020 LAMA-TA

Oggetto: Sinistro n° 081/NS/08 del 13/03/2008

Il giorno 13/03/2008, il bus n° 472 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE


VIRDOZILLO

13/03/2008

12:12.15

~~DEI~~
~~VIRDOZILLO~~


VILA LAGO DI NODI

PARADISO

448

CASA 8

AE 332 58



VIRDOZILLO LATO NORD

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL - FAX 0997366544 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1256,00/08		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro RCA RISC. ASS.		
				Assicurato AMAT N.472		Controparte AMAT N.448		Impresa di controparte 208 - NATIONALE SUISSE		
				Esercizio 2008	Numero sinistro 081/NS/08		Codice - Agenzia		Data sinistro 13/03/2008	
				Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA Si	
Data Incarico 01/04/2008	Data primo rilievo 01/04/2008	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 4	Privilegio a favore di			
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il / /			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:							Già Targa			
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E/3P				Targa CA345RJ		Telaio ZGA482M0006002959		1° Immatr. 18/06/02		
Stato d'uso BUONO	Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si				
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni				
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°			
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00					
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		
				Tempo		Tempo		Tempo		
Ultimo pannello laterale grigio .Sx				M	1,0	M	1,0	M	1,5	
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		Totale Ricambi €		
Supplemento per Doppio Strato 15% Ore 0,23		Supplemento Finitura 10% max ore 3 Ore 0,17		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,6		Totale Tempi Supplementari Ore 2,00		Totale tempi VE Ore 3,50		
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00	Ricambi		Imponibile €		Iva €		Totale €		
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100= %	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100= %	Materiale Consumo Ore 3,50 € / h 9,92		€ 34,72		€ 6,94		€ 41,66		
Totale Imponibile € 149,09		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		
Degrado €		Mano d'opera carrozzeria Ore 5,50 € / h 20,66		€ 113,63		€ 22,72		€ 136,35		
Insufficienza Assicurativa % €		Mano d'opera meccanica Ore € / h 20,66		€		€		€		
Totale (Imponibile) € 149,09		S.Rifiuti 0,50 % di 148,35		€ 0,74		€ 0,14		€ 0,88		
Totale (Iva Compresa) € 178,90		TOTALE STIMA		€ 149,09		€ 29,81		€ 178,90		
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,9		
TOTALE Indennizzo € 149,09		Osservazioni:								
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 14/04/2008		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		
								Foglio N. 1		




per. Ind. Ernesto Slon
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz. Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1256,00/08
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 081/NS/08
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.

Assicurato: AMAT N.472
Veicolo: IRISBUS ITALIA 491E/3P
Targa: CA345RJ
Controparte: AMAT N.448

Data Sinistro: 13/03/2008
Data Perizia: 01/04/2008



1256/08

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
081/NS/08	13/03/2008	12.05	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
8	VIA LAGO DI NEMI		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
PORTO MERCANTILE - CEP		472	CA 345 RJ
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
196740	VERDOLINO	FABIO	CONDUcente DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	09-10-78	12-12-2005	LAMA-TA
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI	D	TA5082230M	TARANTO
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	
NATIONALE SUISSE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS N.448	AE 332 JZ	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
MARTURANO COSIMO				
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

MARTURANO COSIMO



RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SENZA RESPONSABILITA'

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 472 = PORTELLONE POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 448 = SI FRANTUMAVA IL VETRO DI UN FINESTRINO SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO SINISTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA LAGO DI NEMI, DIRETTO VERSO IL CAPOLINEA CEP, IMPROVVISAMENTE E ACCIDENTALMENTE SI APRIVA UN PORTELLONE POSTERIORE SINISTRO, IL QUALE ANDAVA A URTARE CONTRO IL BUS AZIENDALE N.448 CHE SOPRAGGIUNGEVA DAL SENSO DI MARCIA CONTRARIO.

IL PORTELLONE VENIVA DANNEGGIATO, MENTRE AL BUS N.448 SI FRANTUMAVA IL VETRO DI UN FINESTRINO SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO SINISTRO.

PRECISO CHE AL MOMENTO DEL FATTO NON AVEVO VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS.

MI RISULTA ANCHE CHE NON CI SONO STATI DANNI AI VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS CONDOTTO DAL COLLEGA MARTURANO.

NON POTENDO PROSEGUIRE LA MARCIA HO DOVUTO ATTENDERE L'ARRIVO DEGLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE.

NON MI RITENGO RESPONSABILE DI QUANTO ACCADUTO E, PERTANTO, TALE SINISTRO, NON MI DEVE ESSERE CONSIDERATO PASSIVO AI FINI DEL CALCOLO DELL'INDENNITA' "EVITATI SINISTRI".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



TA, 17/03/2008




pagina

2

VIA LAGO DI NEMI

CEP ←



→ TA/2

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le

AMAT

Codice

Ns. Riferimento

1256,00/08

Assicurato

AMAT N.472

Controparte

AMAT N.448

Impresa Controparte

208 - NATIONALE SUISSE

Esercizio Sinistro N.

2008 081/NS/08

Codice Agenzia

Data Sinistro

13/03/2008

Codice Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispett.

Numero Polizza

Ramo

Tipo Sx.

RCA RISC. ASS.

Data Incarico

01/04/2008

Data effett. Perizia

01/04/2008

Località

TARANTO

Presso

ASS

Carr. Fascia

A1

Foto

4

Data Restituzione

14/04/2008

ONORARI

Perizia	21,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	21,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI

Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,28
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50


Note:

Taranto, li' 14/04/2008

Importo PERIZIA IVA compresa:178,90

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it						Perizia N° 1254,00/08		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.448				Controparte AMAT N.472			Impresa di controparte 208 - NATIONALE SUISSE					
Esercizio 2008	Numero sinistro 081/NS/08			Codice - Agenzia			Data sinistro 13/03/2008					
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza			Ramo polizza	Recuper o IVA Si					
Data Incarico 01/04/2008	Data primo rilievo 01/04/2008	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Ultimate		Foto N. 4	Privilegio a favore di				
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Scade il / /				
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione								Già Targa				
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:												
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IVECO FIAT 490 10 22 100					Targa AE332JZ		Telaio ZCF450G0006000487		1° Immatr. 10/07/95			
Stato d'uso MEDIOCRE	Km. 1	Pneum. 50	Colore - Tipo smalto ARANZIONE PASTELLO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si						
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 						
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°					
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo		
Penultima finestra laterale .Sx				S	1,5	S		S				89,00
Bus visionato a riparazioni ultimate. Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e da quanto riportato nella denuncia di sinistro.												
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1	Totale Tempi		SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi € 89,00	
Telefono:		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	Totale Tempi Supplementari		Ore	Totale tempi VE Ore
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00	Ricambi				Imponibile € 89,00		Iva € 17,80		Totale € 106,80		
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore €/h 8,31		€		€		€		
Totale Imponibile		€ 120,59		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		
Degrado	€		Mano d'opera carrozzeria Ore 1,50 €/h 20,66		€ 30,99		€ 6,19		€ 37,18			
Insufficienza Assicurativa %	€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€			
Totale (Imponibile)		€ 120,59		S.Rifiuti 0,50 % di 119,99		€ 0,60		€ 0,12		€ 0,72		
Totale (Iva Compresa)		€ 144,70		TOTALE STIMA		€ 120,59		€ 24,11		€ 144,70		
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%										
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,2		
TOTALE Indennizzo		€ 120,59		Osservazioni:								
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 14/04/2008 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1												



per. Ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1254,00/08
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 081/NS/08
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.

Data Sinistro: 13/03/2008
Data Perizia: 01/04/2008

Assicurato: AMAT N.448
Veicolo: IVECO FIAT 490 10 22 100
Targa: AE332JZ
Controparte: AMAT N.472



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 081/NS/08	DATA SINISTRO 13/03/2008	ORA 12.05	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LAGO DI NEMI	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 472	TARGA AUTOBUS CA 345 RJ
MATR. AGENTE 196740	COGNOME VERDOLINO	NOME FABIO	QUALIFICA CONDUcente DI LINEA
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 09-10-78	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA LAMA-TA
DOMICILIO CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5082230M	RILASCIATA A TARANTO
		DATA RILASCIO 29/05/2000	SCADENZA PATENTE 11/05/2010
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO BUS N.448	TARGA AE 332 JZ	PROPRIETARIO AMAT SPA	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA MARTURANO COSIMO			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI MARTURANO COSIMO	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO



SENZA RESPONSABILITA'

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA

% COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 472 = PORTELLONE POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 448 = SI FRANTUMAVA IL VETRO DI UN FINESTRINO SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO SINISTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA LAGO DI NEMI, DIRETTO VERSO IL CAPOLINEA CEP, IMPROVVISAMENTE E ACCIDENTALMENTE SI APRIVA UN PORTELLONE POSTERIORE SINISTRO, IL QUALE ANDAVA A URTARE CONTRO IL BUS AZIENDALE N.448 CHE SOPRAGGIUNGEVA DAL SENSO DI MARCIA CONTRARIO.

IL PORTELLONE VENIVA DANNEGGIATO, MENTRE AL BUS N.448 SI FRANTUMAVA IL VETRO DI UN FINESTRINO SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO SINISTRO.

PRECISO CHE AL MOMENTO DEL FATTO NON AVEVO VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS.

MI RISULTA ANCHE CHE NON CI SONO STATI DANNI AI VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS CONDOTTO DAL COLLEGA MARTURANO.

NON POTENDO PROSEGUIRE LA MARCIA HO DOVUTO ATTENDERE L'ARRIVO DEGLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE.

NON MI RITENGO RESPONSABILE DI QUANTO ACCADUTO E, PERTANTO, TALE SINISTRO, NON MI DEVE ESSERE CONSIDERATO PASSIVO AI FINI DEL CALCOLO DELL'INDENNITA' "EVITATI SINISTRI".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente


TA, 17/03/2008

pagina

2

VIA LAGO DI NEMI

CEP



→ TA/2

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT				1254,00/08	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.448		AMAT N.472		208 - NATIONALE SUISSE	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro			
2008	081/NS/08				13/03/2008			
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
01/04/2008	01/04/2008	TARANTO	ASS		A1	4	14/04/2008	

ONORARI	
Perizia	21,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	21,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,28
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50

Note:

Taranto, li' 14/04/2008

Importo PERIZIA IVA compresa:144,70

Data..... Visto del Liquidatore.....

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
081/NS/08	13/03/2008	12.05	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	VIA LAGO DI NEMI				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - CEP		472	CA 345 RJ		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
196740	VERDOLINO	FABIO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	09-10-78	12-12-2005	LAMA-TA		
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI	D	TA5082230M	TARANTO	29/05/2000	11/05/2010
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS N.448	AE 332 JZ	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
MARTURANO COSIMO				
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
MARTURANO COSIMO	



RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SENZA RESPONSABILITA'

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 472 = PORTELLONE POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 448 = SI FRANTUMAVA IL VETRO DI UN FINESTRINO SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO SINISTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA LAGO DI NEMI, DIRETTO VERSO IL CAPOLINEA CEP, IMPROVVISAMENTE E ACCIDENTALMENTE SI APRIVA UN PORTELLONE POSTERIORE SINISTRO, IL QUALE ANDAVA A URTARE CONTRO IL BUS AZIENDALE N.448 CHE SOPRAGGIUNGEVA DAL SENSO DI MARCIA CONTRARIO.

IL PORTELLONE VENIVA DANNEGGIATO, MENTRE AL BUS N.448 SI FRANTUMAVA IL VETRO DI UN FINESTRINO SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO SINISTRO.

PRECISO CHE AL MOMENTO DEL FATTO NON AVEVO VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS.

MI RISULTA ANCHE CHE NON CI SONO STATI DANNI AI VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS CONDOTTO DAL COLLEGA MARTURANO.

NON POTENDO PROSEGUIRE LA MARCIA HO DOVUTO ATTENDERE L'ARRIVO DEGLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE.

NON MI RITENGO RESPONSABILE DI QUANTO ACCADUTO E, PERTANTO, TALE SINISTRO, NON MI DEVE ESSERE CONSIDERATO PASSIVO AI FINI DEL CALCOLO DELL'INDENNITA' "EVITATI SINISTRI".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



TA, 17/03/2008




pagina

2

VIA LAGO DI NEMI

CEP ←



→ TA/2

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 0842 1400

ALLE ORE 1735

LINEA 8

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

[Firma]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE _____

ALLE ORE _____

LINEA _____

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE _____

ALLE ORE _____

LINEA _____

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N°

DATA

[illegible]

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 472 **DATA** 13/03/08

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>6.15</u> ALLE ORE <u>10.05</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Giuseppe Casella</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>10.05</u> ALLE ORE <u>16.45</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Roberto Di</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

Avarie 12 10 x apertura pannello

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Vostro interlocutore

Eugenio Re Fraschini
Direzione Tecnica
Servizio Sinistri
Divisione Rami Auto
Tel. +39 02 51603 247
Fax +39 02 51603 288
eugenio.refraschini@nationalesuisse.it

RACCOMANDATA A.R.

Spettabile
A.M.A.T.
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

p.c.
Spettabile Agenzia
Taranto 177

San Donato Milanese, 10.4.2008

Sinistro del 13.3.2008 Amat/Amat

Vostro rif. 081/NS/08

Facciamo seguito alla Vostra del 18.3 u.s., relativa a quanto in oggetto, per comunicarVi che non vi è terzietà fra i soggetti coinvolti nel sinistro.

Con la presente pertanto respingiamo le Vostre richieste di risarcimento.

Cordiali saluti.

Nationale Suisse S.p.A.

7233
14 APR. 2008

Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.
soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della Compagnia
di Assicurazioni "Nazionale Svizzera" di
Basilea Capitale sociale 12.000.000 euro
interamente versato Reg. imp. di Milano
n° 112124 C.C.I.A.A. Milano 585006
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio. Assic. con D.M.
6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274) Compagnia
con sistema di management certificato

Nationale Suisse Vita
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.
soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della
Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale
8.000.000 euro interamente versato
Reg. imp. di Milano n° 268625
C.C.I.A.A. Milano 1242210
Partita IVA e Codice Fiscale n° 08710960157
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
16-05-88 (G.U. 22-06-88 n° 145) Compagnia
con sistema di management certificato

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz. Ruolo N.:3812


Perizia N.: 1256,00/08
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **081/NS/08**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Assicurato: **AMAT N.472**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E/3P**
Targa: **CA345RJ**
Controparte: **AMAT N.448**

Data Sinistro: **13/03/2008**

Data Perizia: **01/04/2008**





per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1254,00/08
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **081/NS/08**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Assicurato: **AMAT N.448**
Veicolo: **IVECO FIAT 490 10 22 100**
Targa: **AE332JZ**
Controparte: **AMAT N.472**

Data Sinistro: **13/03/2008**
Data Perizia: **01/04/2008**



R


L-3



13548767194-3

WATTOMAT ELETTRICI
COMPAGNIA ITALIANA
DI ASSICURAZIONI S.p.A.

Via XXV Aprile, 2
20097 SAN DONATO MILLESE



HS F32510/1014149

Taranto, lì 14/aprile/2008

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Come da Vs nota prot. 5610 del 21/03/2008 si trasmettono le notizie richieste.

472

Numero Sx.	Bus	Danno
81/NS/08	508	Danni sul pannello inferiore posteriore sx. pannello posteriore grigliato e sul pannello posteriore superiore sinistro.
81/NS/08	448	Rottura del vetro della finestra laterale posteriore sx, danni sulla cornice del vetro antistante quello rotto.

Distinti saluti

7299
17 APR. 2008

Prot. N°
De-
PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESATTORE AMMINISTRATIVO
UAG AGENTE PRINCIPALE
UA AGENTE AMMINISTRATIVO
UC COORDINATORE TECNICO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE RETROLOGIA
UT TECNICO
CPT COORDINATORE TECNICO
VERO RAGIONIERE AMMINISTRATIVO
STQ STAFF QUALITÀ

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

Taranto, li 02/02/2009

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro n° 81/NS/2008.

In riferimento al sinistro n° 81/NS/08 del 13/03/2008, pervenuto a questa Area il 30/01/2009 si trasmette, allegata alla presente, la bolla di segnalazione di avaria, n° 38868 del 13/03/2008, comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale 472 rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Distinti saluti

Prot. N° **2389**
04 FEB. 2009

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. **Gabriele Passeretti**

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	N. 38868 /A
	Data 13-03-08

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	05,45	BUS N.	472
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO	☐	AUTISTA DI LINEA	OLIVA giro
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO	☐	AUTISTI RIMORCHIO	

LOCALITÀ AVARIA Deposito

BUS DATO IN SOST.NE	BUS RIMORCHIANTE
---------------------	------------------

SEGNALAZIONE AVARIA PORTE UOMI VANO MOTORE

ENTE SEGNALANTE

OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA

IL TECNICO D'OFF.NA Spurio

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA

INTERVENTO ESEGUITO Set. perello (Prelevato da
ben in area H0476)

OPERATORI P.	RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO	
	Data 13/03/08	Ora 7,20

TEMPO IMPIEGATO 6.15-7.20 IL TECNICO D'OFF.NA

SINISTRO	AGENTE	DESCRIZIONE	DANNI AL BUS	BOLLA	VALIDAZIONE DIRETTORE GENERALE	RECUPERO DEL DANNO
21/NS/08	FRANCESCO PRESICCI - 177420 - PASSEGGERO	AVARIA PORTA CENTRALE CON DANNI A UN PASSEGGERO	NESSUNO	SI	ESCLUSO DAL RIPARTO INDIVIDUALE - INCLUSO NEL RIPARTO GENERALE	-
81/NS/08	FABIO VERDOLINO - 196740 - BUS	AVARIA PORTELLO POSTERIORE SINISTRO CHE HA COLPITO IL BUS CONDOTTO DALL'AGENTE MARTURANO	NESSUNO - DANNI BUS MARTURANO PER € 144,70	NO	ESCLUSO DAL RIPARTO INDIVIDUALE - INCLUSO NEL RIPARTO GENERALE	NESSUNO PERCHE' L'EVENTO E' STATO FORTUITO
172/NS/08	ALBANO MARIO - 10663 - VETTURA	SCOPPIO COMPRESSORE IMPIANTO FRENANTE BUS, CON TAMPONAMENTO DI UNA VETTURA	NESSUNO	SI	ESCLUSO DAL RIPARTO INDIVIDUALE - INCLUSO NEL RIPARTO GENERALE	-
267/NS/08	AUGENTI NICOLA - 104620 - BUS CTP	SI APRIVA LO SPORTELLONE DEL RIFONIMENTO ACQUA CHE COLLIDEVA CON UN BUS DEL CTP	239,96	SI	ESCLUSO DAL RIPARTO INDIVIDUALE - INCLUSO NEL RIPARTO GENERALE	NESSUNO PERCHE' L'EVENTO E' STATO FORTUITO

Per. mo Direttore Generale,
 Ing. Giovanni Martichetti
 Sede

ogg. = sinistro n° 01/NS/08

Per merito al ministro in oggetto,
 la scrivente propone che sia escluso
 dal riparto individuale del dipendente,
 per inerenza delle attività, l'avaria
 documentata dell'avaria.
 L'evento di danno è stato verificato in
 sede sindacale, ma la bolle di
 avaria riguarda di un intervento del
 vettore pendente e in un punto del
 veicolo diverso dalle vetture informazioni
 sono state acquisite che non hanno
 nulla a che fare con le attività svolte
 dalla ditta. L'evento è intervenuto nel
 veicolo mentre il dipendente era
 escluso e quindi, non può essere
 per cui avrebbe dovuto essere la guida
 evento escluso dal riparto individuale
 pag. 1/1
 01/01/08