

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 30/09/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 25/09/2008 A POL. RCV N.23461830
AMAT SPA (CA390RJ) / DIOFANO (BJ856RN)
NS. RIF. 278/NS/08

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATA IN OGGETTO.

SEGUE FORMALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEL DPR

18/7/06 N.254 "INDENNIZZO DIRETTO".

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 5

RAPPORTO TX

30 SET. 2008 11:36

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	30 SET. 11:33	02'07	TX	05	OK

RAPPORTO TX

30 SET. 2008 11:38

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	30 SET. 11:36	01'29	TX	05	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
278/NS/08	25/09/2008	11.45	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	VIA LAGO DI PERGUSA				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - CEP		495	CA 390 RJ		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
174355	PICARO	TOMMASO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
PALAGIANO	16-06-69	12-12-2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA S. CARLO BORROMEO 6 -	D	TA5082139S	TARANTO	02/05/2000	07/06/2010
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
DAEWOO	MATIZ	BJ 856 RN		
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE				
DIOFANO ANGELA - Nata il 12/11/72		pat. U1551900		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA

TESTIMONI

FUGGETTI PASQUALINA - VIA LAGO DI PERGUSA, 33 TARANTO
PALMISANO GIUSEPPE - VIA LAGO DI PERGUSA, 35/C TARANTO (COLLEGA)

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO ATTIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARAURTÌ POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

RILEVANTI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

FERMO PER EFFETTUARE LA FERMATA DI VIA LAGO DI PERGUSA, IL BUS VENIVA VIOLENTEMENTE TAMPONATO DA UN'AUTOVETTURA DAEWOO MATIZ CONDOTTA DALLA SIG.RA DIOFANO ANGELA, UNICA OCCUPANTE.
 A SEGUITO DEL VIOLENTO URTO LA CONDUCENTE SUBIVA LESIONI PER LE QUALI SI RENDeva NECESSARIO L'INTERVENTO DEI MEDICI DEL 118 E DEL SUCCESSIVO TRASPORTO AL PRONTO SOCCORSO.
 L'AUTOVETTURA SUBIVA RILEVANTI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE MENTRE AL BUS E' VISIBILE UNA RIENTRANZA AL PARAURTÌ POSTERIORE.
 SUCCESSIVAMENTE INTERVENIVANO I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.

ALCUNI TESTIMONI A BORDO CONFERMAVANO CHE LA SIGNORA ERA DISTRATTA IN QUANTO PARLAVA AL TELEFONINO.
 A BORDO DEL BUS NESSUN VIAGGIATORE SUBIVA DANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 26/09/08

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 278/NS/08	DATA SINISTRO 25/09/2008	ORA 11.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LAGO DI PERGUSA		ANGOLO
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 495	TARGA AUTOBUS CA 390 RJ
MATR. AGENTE 174355	COGNOME PICARO	NOME TOMMASO	QUALIFICA CONDUCEnte DI LINEA
COMUNE DI NASCITA PALAGIANO	DATA DI NASCITA 16-06-69	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA S. CARLO BORROMEO 6 -		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5082139S
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 02/05/2000
		SCADENZA PATENTE 07/06/2010	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA DAEWOO	MODELLO MATIZ	TARGA BJ 856 RN	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCEnte				
DIOFANO ANGELA - Nata il 12/11/72		pat. U1551900		

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA

TESTIMONI


FUGGETTI PASQUALINA - VIA LAGO DI PERGUSA, 33 TARANTO
PALMISANO GIUSEPPE - VIA LAGO DI PERGUSA, 35/C TARANTO (COLLEGA)

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO ATTIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARAURTÌ POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

RILEVANTI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

FERMO PER EFFETTUARE LA FERMATA DI VIA LAGO DI PERGUSA, IL BUS VENIVA VIOLENTEMENTE TAMPONATO DA UN'AUTOVETTURA DAEWOO MATIZ CONDOTTA DALLA SIG.RA DIOFANO ANGELA, UNICA OCCUPANTE. A SEGUITO DEL VIOLENTO URTO LA CONDUTTRICE SUBIVA LESIONI PER LE QUALI SI RICHIEDEVA NECESSARIO L'INTERVENTO DEI MEDICI DEL 118 E DEL SUCCESSIVO TRASPORTO AL PRONTO SOCCORSO. L'AUTOVETTURA SUBIVA RILEVANTI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE MENTRE AL BUS E' VISIBILE UNA RIENTRANZA AL PARAURTÌ POSTERIORE. SUCCESSIVAMENTE INTERVENIVANO I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.

ALCUNI TESTIMONI A BORDO CONFERMAVANO CHE LA SIGNORA ERA DISTRATTA IN QUANTO PARLAVA AL TELEFONINO. A BORDO DEL BUS NESSUN VIAGGIATORE SUBIVA DANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 26/09/2008

pagina

2

VIA LAGO DI PERGUSA



FERMATA

1. data incidente 25/09/2008	ora 11.45	2. luogo (comune, provincia, via e numero) TARANTO - VIA LAGO DI PERGUSA	3. feriti anche se lievi ☐ no ☒ si *
4. danni materiali veicoli oltre A o B ☐ no ☒ si *		oggetti diversi dai veicoli ☐ no ☐ si *	
5. testimoni: cognome, nome, indirizzo, telefono (precisare se si tratta di trasportati sul veicolo A o B) FUGGETTI PASQUALINA (TRASP. A) PALMISANO GIUSEPPE (PEDONE)			

veicolo A

6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione)	
Cognome (stampatello) AMAT SPA	Nome ANGELA
Codice Fiscale / Partita IVA	
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) TARANTO - VIA C. BATTISTI, 65A	
C.A.P. 74100	Stato
N. Tel. o E-mail	
7. veicolo AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO	
A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo	
N. di targa o telaio CA 390 RJ	N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)	
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI S.p.A.	
N. di polizza 23461830	N. di Carta Verde
Certificato di assicurazione o Carta Verde	
Valido dal	al 31/03/09
Agenzia (o ufficio o intermediario) TARANTO - VIA NITTI, 45/A	
Denominazione	
Indirizzo	
Stato	
N. Tel. o E-mail	

La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: ☐ no ☒ si	
---	--

9. conducente (vedere patente di guida)	
Cognome (stampatello) PICARO	Nome TOMMASO
Data di nascita 16/06/69	Codice Fiscale
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) TARANTO - VIA S. CARLO (PORTO) 6 - TALSANO	
Stato	
N. Tel. o E-mail	
Patente N. TA 5082139 S	
Categ. (A, B, ...) A valida fino al 07/06/2010	

10. indicare con una freccia (→) il punto d'urto iniziale del veicolo A	
---	--



11. danni visibili al veicolo A PARAURTI POSTERIORE

14. osservazioni

veicolo B


6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione)	
Cognome (stampatello) DIOFANO	Nome ANGELA
Codice Fiscale / Partita IVA	
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) TARANTO - VIA LAGO DI PERGUSA, 3	
C.A.P. 74100	Stato
N. Tel. o E-mail	
7. veicolo AUTOVETTURA	
A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo DAEWOO MATIZ	N. di targa o telaio BJ 856 RN
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)	
ALLIANZ UOYD ADRIATIC	
N. di polizza	N. di Carta Verde
Certificato di assicurazione o Carta Verde	
Valido dal	al 17/04/09
Agenzia (o ufficio o intermediario)	
Denominazione	
Indirizzo	
Stato	
N. Tel. o E-mail	

La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: ☐ no ☒ si	
---	--

9. conducente (vedere patente di guida)	
Cognome (stampatello) DIOFANO	Nome ANGELA
Data di nascita 12/11/72	Codice Fiscale
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) TARANTO - VIA LAGO DI PERGUSA, 39	
Stato	
N. Tel. o E-mail	
Patente N. U 1551900	
Categ. (A, B, ...) valida fino al	

10. indicare con una freccia (→) il punto d'urto iniziale del veicolo B	
---	--



11. danni visibili al veicolo B RILEVANTI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE
--

14. osservazioni

12. circostanze dell'incidente
Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione (cancellare l'opzione non corretta)

1	in fermata / in sosta	1
2	ripartiva dopo una sosta apriva una portiera	2
3	stava parcheggiando	3
4	usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale	4
5	entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale	5
6	si immetteva in una piazza a senso rotatorio	6
7	circolava su una piazza a senso rotatorio	7
8	tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila	8
9	procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa	9
10	camblava fila	10
11	sorpassava	11
12	girava a destra	12
13	girava a sinistra	13
14	retrocedeva	14
15	invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	15
16	proveniva da destra	16
17	non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso	17

Indicare il numero di caselle barrate con una croce

Il presente documento non costituisce un'ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell'identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione.

13. grafico dell'incidente al momento dell'urto

Indicare: 1) il tracciato delle strade; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell'urto; 4) i segnali stradali; 5) i nomi delle strade

VEDI ALLEGATA DENUNCIA DI SINISTRO SU MODULO AMAT SPA.

15. firma dei conducenti	
A	B

14. osservazioni

La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione degli esemplari.

Vedere a tergo le dichiarazioni dell'Assicurato

veicolo A


6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione)	
Cognome (stampatello) AMAT SPA	Nome ANGELA
Codice Fiscale / Partita IVA	
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) TARANTO - VIA C. BATTISTI, 65A	
C.A.P. 74100	Stato
N. Tel. o E-mail	
7. veicolo AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO	
A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo	
N. di targa o telaio CA 390 RJ	N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)	
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI S.p.A.	
N. di polizza 23461830	N. di Carta Verde
Certificato di assicurazione o Carta Verde	
Valido dal	al 31/03/09
Agenzia (o ufficio o intermediario) TARANTO - VIA NITTI, 45/A	
Denominazione	
Indirizzo	
Stato	
N. Tel. o E-mail	

La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: ☐ no ☒ si	
---	--

9. conducente (vedere patente di guida)	
Cognome (stampatello) PICARO	Nome TOMMASO
Data di nascita 16/06/69	Codice Fiscale
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) TARANTO - VIA S. CARLO (PORTO) 6 - TALSANO	
Stato	
N. Tel. o E-mail	
Patente N. TA 5082139 S	
Categ. (A, B, ...) A valida fino al 07/06/2010	

10. indicare con una freccia (→) il punto d'urto iniziale del veicolo A	
---	--



11. danni visibili al veicolo A PARAURTI POSTERIORE

14. osservazioni

La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione degli esemplari.

Vedere a tergo le dichiarazioni dell'Assicurato

veicolo B


6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione)	
Cognome (stampatello) DIOFANO	Nome ANGELA
Codice Fiscale / Partita IVA	
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) TARANTO - VIA LAGO DI PERGUSA, 3	
C.A.P. 74100	Stato
N. Tel. o E-mail	
7. veicolo AUTOVETTURA	
A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo DAEWOO MATIZ	N. di targa o telaio BJ 856 RN
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)	
ALLIANZ UOYD ADRIATIC	
N. di polizza	N. di Carta Verde
Certificato di assicurazione o Carta Verde	
Valido dal	al 17/04/09
Agenzia (o ufficio o intermediario)	
Denominazione	
Indirizzo	
Stato	
N. Tel. o E-mail	

La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: ☐ no ☒ si	
---	--

9. conducente (vedere patente di guida)	
Cognome (stampatello) DIOFANO	Nome ANGELA
Data di nascita 12/11/72	Codice Fiscale
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) TARANTO - VIA LAGO DI PERGUSA, 39	
Stato	
N. Tel. o E-mail	
Patente N. U 1551900	
Categ. (A, B, ...) valida fino al	

10. indicare con una freccia (→) il punto d'urto iniziale del veicolo B	
---	--



11. danni visibili al veicolo B RILEVANTI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE
--

14. osservazioni

La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione degli esemplari.

Vedere a tergo le dichiarazioni dell'Assicurato

Altre informazioni

richieste ai sensi dell'art. 2, comma 5 quater, della Legge 26 maggio 2000 n. 137 e successivo provvedimento Isvap n. 01764 del 21 dicembre 2000.

C'è stato intervento dell'Autorità?

si ☒ no ☐

Quale Autorità è intervenuta?

CC ☐

P.S. ☐

VV.UU. ☒



veicolo A

TARGA CA 390 R J

Testimone

Nome e cognome PASQUALINA FUGGOTTI
Codice fiscale
Indirizzo TARANTO - VIA LAGO DI PORGUSA, 33
Tel.

Testimone

Nome e cognome GIUSEPPE PALMISANO
Codice fiscale
Indirizzo TARANTO - VIA LAGO DI PORGUSA, 35/C
Tel.

Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)

Nome e cognome o Denominazione sociale
Indirizzo (Comune, via e numero)

C.A.P. Provincia

Luogo e data di nascita

Codice fiscale/Partita IVA

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐

Nome e cognome

Indirizzo (Comune, via e numero)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐

Nome Pronto Soccorso

Comune

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐

Nome e cognome

Indirizzo (Comune, via e numero)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐

Nome Pronto Soccorso

Comune

veicolo B

TARGA BJ 856 RN

Testimone

Nome e cognome
Codice fiscale
Indirizzo
Tel.

Testimone

Nome e cognome
Codice fiscale
Indirizzo
Tel.

Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)

Nome e cognome o Denominazione sociale
Indirizzo (Comune, via e numero)

C.A.P. Provincia

Luogo e data di nascita

Codice fiscale/Partita IVA

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☒ Passeggero ☐ Pedone ☐

Nome e cognome ANGELA DIOFANO

Indirizzo (Comune, via e numero) TARANTO
VIA LAGO DI PORGUSA, 39

Luogo e data di nascita 12/11/72

Codice fiscale

Ricovero Pronto Soccorso si ☒ no ☐

Nome Pronto Soccorso

Comune

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐

Nome e cognome

Indirizzo (Comune, via e numero)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐

Nome Pronto Soccorso

Comune

Taranto, li 26/09/2008

Egr. Sig.

PICARO TOMMASO
VIA S. CARLO BORROMEO 6 -
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 278/NS/08 del 25/09/2008

Il giorno 25/09/2008, il bus n° 495 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.



Distinti saluti.

LA DIREZIONE



LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>6,20</u> ALLE ORE <u>12,40</u> LINEA <u>U</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>5,40</u> ALLE ORE <u>11,55</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

N. 18. SIV SIKIRO OK È 11,45 CIRCA.
FINE RILEVAMENTI VIGILI URBANI OK
12,35

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore _____

RAPPORTO TX

26 SET. 2008 15:47

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00831518040	26 SET. 15:46	00'55	TX	03	OK

Taranto, li 01 OTT. 2008

Prot. 19330 UAG


Egr. Sig.ra
Fuggetti Pasqualina
Via Lago di Pergusa, 33
74100 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 25/09/2008 ORE 11.45 circa
Verificatosi in Via Lago di Pergusa
Ns. Rif. 278/NS/08

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Taranto, li 01 OTT. 2008

Prot. 19329 UAG

Egr. Sig.
Palmisano Giuseppe
Via Lago di Pergusa, 35/C
74100 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 25/09/2008 ORE 11.45 circa
Verificatosi in Via Lago di Pergusa
Ns. Rif. 278/NS/08

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto, li 01 OTT. 2008

Prot. 19331 UAG

Raccomandata a.r.
(Anticipata via fax)

Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Agenzia di Taranto
Via Nitti, 45/A
74100 - TARANTO

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Sinistro del 25/09/2008 in località Taranto
AMAT SPA (CA390RJ) / DIOFANO (BJ856RN)
Ns. Rif. 278/NS/08

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733) proprietaria del veicolo AUTOBUS targato CA390RJ e assicurato con la Compagnia NATIONALE SUISSE Assicurazioni, chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno 25/09/2008 in Taranto in Via Lago di Pergusa.

L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è l'autovettura DAEWOO MATIZ targata BJ856RN, di proprietà e condotta dalla Sig.ra Diofano Angela, assicurata per la responsabilità civile auto con la Compagnia ALLIANZ LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI.

Il sinistro si è verificato secondo le modalità indicate nell'allegata denuncia di sinistro già anticipataVi via fax in data 30/09 u.s..

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili urbani.

Al momento del sinistro erano presenti i Sig.ri Fuggetti Pasqualina, residente a Taranto in Via Lago di Pergusa, 33, e Palmisano Giuseppe, residente a Taranto in Via Lago di Pergusa, 35/c, i quali possono confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato sarà messo a Vs. disposizione in orari lavorativi per otto giorni non festivi consecutivi a far data della ricezione della presente previ accordi telefonici con il ns. **Ufficio sinistri aziendale – TEL./FAX 099/7356261 – Via C. Battisti, 657 Taranto.**

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



N.B. Allegati alla richiesta di risarcimento:

- denuncia di sinistro su modulo Aziendale;
- modulo blu.

278/15/08 Ricli. Danni

Posteitaliane




Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/0 Cod. WB401E - L3

Da restituire a

Via **A.M.A.T. s.p.a.**
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO
C.A.P.

Località



Provincia

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

1	3	5	1	7	0	7	0	4	1	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario NATIONAL SUISSE ASS. NI - AG. DI TARANTO

Via Nitti, 45/A

C.A.P. 74100 Località TARANTO



[Signature] **06 OTT. 2008** [Signature]

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

RAPPORTO TX

01 OTT. 2008 16:41

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	01 OTT. 16:40	00'31	TX	01	OK

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3661,00/08

Compagnia: **AMAT**

Ispettorato:

Agenzia:

Sin. Numero: **278/NS/08**

Numero Pol.:

Assicurato: **AMAT N.495**

Controparte: **IGNOTO**

Veicolo **IRISBUS ITALIA 203E.9.24/U87**

Targa **CA390RJ**

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **25/09/2008**

Data Perizia: **02/10/2008**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 278/NS/08	DATA SINISTRO 25/09/2008	ORA 11.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LAGO DI PERGUSA	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 495	TARGA AUTOBUS CA 390 RJ
MATR. AGENTE 174355	COGNOME PICARO	NOME TOMMASO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA PALAGIANO	DATA DI NASCITA 16-06-69	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA S. CARLO BORROMEO 6 -		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5082139S
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 02/05/2000
		SCADENZA PATENTE 07/06/2010	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA DAEWOO	MODELLO MATIZ	TARGA BJ 856 RN	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCTOR DIOFANO ANGELA - Nata il 12/11/72 pat. U1551900				
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA

TESTIMONI

FUGGETTI PASQUALINA - VIA LAGO DI PERGUSA, 33 TARANTO
PALMISANO GIUSEPPE - VIA LAGO DI PERGUSA, 35/C TARANTO (COLLEGA)



RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO ATTIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARAURTI POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

RILEVANTI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

FERMO PER EFFETTUARE LA FERMATA DI VIA LAGO DI PERGUSA, IL BUS VENIVA VIOLENTEMENTE TAMPONATO DA UN'AUTOVETTURA DAEWOO MATIZ CONDOTTA DALLA SIG.RA DIOFANO ANGELA, UNICA OCCUPANTE. A SEGUITO DEL VIOLENTO URTO LA CONDUTTRICE SUBIVA LESIONI PER LE QUALI SI RENDEVA NECESSARIO L'INTERVENTO DEI MEDICI DEL 118 E DEL SUCCESSIVO TRASPORTO AL PRONTO SOCCORSO. L'AUTOVETTURA SUBIVA RILEVANTI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE MENTRE AL BUS E' VISIBILE UNA RIENTRANZA AL PARAURTI POSTERIORE. SUCCESSIVAMENTE INTERVENIVANO I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.

ALCUNI TESTIMONI A BORDO CONFERMAVANO CHE LA SIGNORA ERA DISTRATTA IN QUANTO PARLAVA AL TELEFONINO. A BORDO DEL BUS NESSUN VIAGGIATORE SUBIVA DANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 26/09/2008

pagina

2

VIA LAGO DI PERGUSA



FERMATA

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

AMAT		3661,00/08											
Assicurato AMAT N.495		Controparte IGNOTO		Impresa Controparte N.N.									
Esercizio 2008		Sinistro N. 278/NS/08		Codice Agenzia		Data Sinistro 25/09/2008							
Codice Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispett.		Numero Polizza		Ramo /		Tipo Sx. RCA RISC. ASS.			
Data Incarico 02/10/2008		Data effett. Perizia 02/10/2008		Località TARANTO		Presso ASS		Carr. Fascia A1		Foto 4		Data Restituzione 25/10/2008	

ONORARI	
Perizia	21,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	21,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,28
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50

Note:

Taranto, li' 25/10/2008

Importo PERIZIA IVA compresa:516,69

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

**SEDE**

Come da Vs nota prot. 19034 del 26/09/2008 si trasmettono le notizie richieste.

[illegible]

Distinti saluti

Prot. N.		20 OTT. 2008	
Del	P	PRESIDENTE	☐
DG		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG		AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA		ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT		TECNICO	☐
uPT		PRODOTTI TRAFFICO	☐
uRG		RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ		STAFF QUALITA'	☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

STG	STAFF QUALITY	☐
WAG	WAG/GENERAL/COM/NO/NO	☐
WPT	WPT/PRO/OT/IT/REF/NO	☐
UT	UT/TECHNO	☐
UP	UP/PERSONNEL/REF/NO/NO	☐
UI	UI/INFORMATION	☐
UC	UC/CONTAINER/NO/NO	☐
UA	UA/ACQUISITION/NO/NO	☐
UAG	UAG/APPARATUS/NO/NO	☐
UE	UE/ESPIONAGE/NO/NO	☐
DT	DT/DEFENSE/TECHNO	☐
DA	DA/DIRECTOR/ADMINISTRATIVE	☐
OG	OG/DIRECTOR/GENERAL	☐
P	P/PRESIDENT	☐
Del		
Prof. M		

NSR 3246/00/08
CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
DI COLAPIETRO VITO PASQUALE
Via Risorgimento, 215 MOTTOLA
Tel e Fax 099.886.47.88

ASS.NE

SIN

*N. 2**177-08-63645***ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO**

RESTA CONVENUTO TRA LE PARTI L'IMPORTO DI € *40000 + 60000 + fine teano*
(IN LETTERE *SEICENTSE / 00*)

PER LE SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI TUTTE DI PARTE MECCANICA, ELETTRICA E DI CARROZZERIA DEL
VEICOLO TARGATO *CA 390 RJ* DI PROPRIETA' DI *AMAT SPA*

IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO DEL

c/o

25.9.08

IL PRESENTE ACCORDO HA VALORE PURAMENTE CONSERVATIVO, LASCIANDO SALVO ED
IMPREGIUDICATO TRA LE PARTI OGNI RECIPROCO DIRITTO IN RELAZIONE AL GRADO DI
RESPONSABILITÀ NELLA PRODUZIONE DELL'EVENTO O A PARTICOLARI CLAUSOLE CONTRATTUALI
DELLA POLIZZA.

L'IMPRESA, VALUTATA LA RESPONSABILITÀ E/O LE CLAUSOLE DI POLIZZA, PROVVEDERÀ IN TEMPI
RAPIDI O COMUNQUE ENTRO I TERMINI DI LEGGE A FORMULARE OFFERTA O A MOTIVARNE IL RIFIUTO.
LIMITATAMENTE AI SINISTRI RCA, L'IMPRESA SOPRAINDICATA, DOPO AVER VALUTATO
LA SITUAZIONE IN PUNTO DI RESPONSABILITÀ E LE EVENTUALI ALTRE VOCI DI DANNO,
PROVVEDERÀ:


- ☐ QUALE IMPRESA GESTIONARIA IN REGIME DI RISARCIMENTO DIRETTO PER CONTO
DELL'IMPRESA ASSICURATRICE DEL RESPONSABILE CIVILE, AI SENSI DELL'ART. 149
D.LGS 209/05 E DELL'ART. 8 DPR 254/06
- ☐ QUALE IMPRESA ASSICURATRICE DEL RESPONSABILE CIVILE, AI SENSI DELL'ART.
148 D.LGS 209/05 A FORMULARE UN'OFFERTA FORMALE DI RISARCIMENTO O A
MOTIVARNE L'EVENTUALE DINIEGO ENTRO 60 GG DAL RICEVIMENTO DELLA
RICHIESTA DI RISARCIMENTO COMPLETA DI TUTTI GLI ELEMENTI PREVISTI DALL'
ART. 6 DPR 254/06 IN CASO DI PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO O DALL'ART.
148 D.LGS 209/05 IN CASO DI PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIO.

IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DEL MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE
DI INCIDENTE TALE TERMINE È RIDOTTO A 30 GG.

DATA

01/10/08


FIRMA PERITO



FIRMA DANNEGGIATO (la cui ne va le voci)

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello



CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
Tel.: Fax 099/8864788
Mottola, 07 novembre 2008

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
c.l.d. di PUGLIA

N.s. Rif. : 3276,00 / 08
Sinistro : 001772008000063065 del :25/09/2008 Es:
Agenzia :00177 - TARANTO Polizza : 50234618300000
Assicurato : A.M.A.T. S.P.A.
Controparte : DIOFANO ANGELA
Targa Veicolo Periziato:CA390RJ
Targa Antagonista:BJ856RN

INVIO ASSEGNO
Rif. 278/NS/08

In allegato alla presente si trasmette assegno bancario n. 3513841728 tratto sulla banca UNICREDITBANCA agenzia di Castellaneta, dell'importo di E 600,00 (seicento/00) di cui E 200,00 per fermo tecnico, il cui importo è stato già concordato e sottoscritto a parte, a tacitazione di tutti i danni subiti dal Vostro veicolo aziendale rimasto coinvolto nel sinistro emarginato.

Cordialità.

IL PERITO LIQUIDATORE
Vito Pasquale Colapietro

UniCredit Banca *Taranto* *27-11-08* euro *600,00*

A-vista, pagate per questo assegno bancario

euro *Seicento/00*

a *AMAT SPA*

ABI 2008-1
CAB 78840-6
3513841728-07 Conto

NON TRASFERIBILE

Firma *Vito Pasquale Colapietro*

Castellaneta
Via S. Francesco, 125 - IT

€

278/NS/08

27268

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
 V. Risorgimento, 215
 74017 - Mottola (Ta)
 Tel.: Fax 099/8864788
Mottola, 07 novembre 2008

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
 c.l.d. di PUGLIA

ProL N	12 NOV 2008
Del	PRESIDENTE
P	DIRETTORE GENERALE
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DA	DIRETTORE TECNICO
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UAG	ACQUISTI/CONTRATTI
UA	CONTABILITA'/BILANCIO
UC	INFORMATICA
UI	PERSONALE/RETRIBUZIONI
UP	TECNICO
UT	PRODOTTI/TRAFFICO
UPT	REGIONERIA/ECONOMATO
URG	STAFF QUALITA'
STQ	

N.s. Rif. : 3276,00 / 08
Sinistro : 001772008000063065 del :25/09/2008 Es:
Agenzia :00177 - TARANTO Polizza : 50234618300000
Assicurato : A.M.A.T. S.P.A.
Controparte : DIOFANO ANGELA
Targa Veicolo Periziato:CA390RJ
Targa Antagonista:BJ856RN

INVIO ASSEGNO
Rif. 278/NS/08

In allegato alla presente si trasmette assegno bancario n. 3513841728 tratto sulla banca UNICREDITBANCA agenzia di Castellaneta, dell'importo di E 600,00 (seicento/00) di cui E 200,00 per fermo tecnico, il cui importo è stato già concordato e sottoscritto a parte, a tacitazione di tutti i danni subiti dal Vostro veicolo aziendale rimasto coinvolto nel sinistro emarginato.

Cordialità.

IL PERITO LIQUIDATORE
Vito Pasquale Colapietro

UniCredit Banca

A vista pagate per questo assegno bancario

euro 5120,00 / 00

a AMAT SPA

euro 600,00
 Castellaneta
 Via S. Francesco, 126 - IT

NON TRASFERIBILE



Vito Pasquale Colapietro

ABI 2008-1
 CAB 78840-6

3513841728-07 conto



COMUNE DI TARANTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Città di Taranto

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Squadra Infortunistica Stradale

La presente copia, composta di n° 7 fasciati

è conforme all'originale.

Taranto, 11/04/09

L'UFFICIALE CAPO UFFICIO
(Cap. Salvatore VESUVIO)

Prot. nr. 1185 P.G. del 31-12-08



ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o TRIBUNALE - TARANTO
S E D E

RELAZIONE

(Art. 11 Comma 1° d. lgs. nr. 274 del 28 Agosto 2000)

In data 25.09.08 alle ore 12.20 quest'Ufficio, ha acquisito la seguente Notizia di reato per lesioni personali colpose, riportate a seguito di incidente stradale avvenuto in Taranto

ORA, DATA E LUOGO DEL SINISTRO CONDIZIONI AMBIENTALI

Ore 12.20 del giorno 25.09.08 in Taranto, sulla via Lago di Pergusa all'altezza civico 98, tempo sereno, strada asciutta, strutturata in conglomerato bituminoso, in buono stato manutentivo, condizioni di visibilità e luminosità diurna, traffico nella norma.

VEICOLI E PERSONE COINVOLTI

- A) Autoveicolo:** Autobus tg. CA 390 RJ immatricolato nell'anno
assicurazione: National Suisse pol. nr. 23461830 scad. 31/03/2009
conducente: **Picaro Tommaso** nato a Palagiano in data 16.06.69 e residente a Taranto alla via S. Carlo Borromeo nr. 6 munito di patente di guida catg. D nr. TA5082139S rilasciata dalla M.C.T.C. di Taranto in data 02.05.2000
proprietario: **Amat S.p.A.** via C. Battisti nr. 657 Taranto.
trasportati: nessuno
- B) Autoveicolo:** Daewoo Matiz tg. BJ 856 RN immatricolato nell'anno 2000
assicurazione: Allianz Lloyd Adriatico pol. nr. 651271832 scad. 17/04/2009
conducente: **Diofano Angela** nata a Taranto in data 19.11.72 ed ivi residente alla via Lago di Pergusa nr. 39 munita di patente di guida catg. B nr. U18519001F rilasciata da Uco di Roma in data 14.10.02
proprietario: medesimo
trasportati: nessuno

DANNI A PERSONE


Diofano Angela: cervicalgia da trauma distrattivo rachide cervicale. Contusione vertice del cranio. Prognosi gg. 7 s.c.

DANNI AL VEICOLO

Autobus: deformazione barra antincastro posteriore dx e sx.
Daewoo: schiacciamento cofano anteriore con interessamento rivestimento anteriore; rottura



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Squadra Infortunistica Stradale



radiatore, gruppo ottico dx e sx; deformazione parafrangente anteriore dx e sx; espulsione airbag anteriori.

STATO DEI LUOGHI

Il sinistro è avvenuto in via Lago di Pergusa all'altezza del civico 98. La strada, nel tratto interessato all'evento, risulta a carreggiata unica e a doppio senso di circolazione E/O e viceversa. L'arteria che si estende in modo rettilineo è fornita da linea di mezz'isola continua che diventa discontinua in presenza di accessi laterali. Il civico menzionato è ubicato sul versante sud della strada antistante il quale è presente palina verticale di fermata autobus.

POSIZIONE POST-URTO

All'arrivo degli scriventi la conducente era già stata trasportata presso il civico nosocomio ed i veicoli conservavano la posizione di quiete post urto: il bus si presentava nella semicarreggiata sud, con il frontale rivolto verso Talsano e posizionato parallelamente all'asse stradale. A contatto della struttura posteriore, veniva ritrovata la vettura che si presentava nella medesima posizione del mezzo rivale. A tergo dei veicoli non si rilevavano tracce di frenata o di scarrocciamento.

DINAMICA DEL SINISTRO

Da quanto sopra descritto, dalle dichiarazioni delle parti, e dai danni riscontrati sui mezzi, la dinamica dell'evento, si è così sviluppata:

La sig.ra Diofano, alla guida della vettura, percorreva la via Lago di Pergusa in direzione Talsano. Giunta nei pressi del civico 98, si avvedeva in ritardo del bus che lo precedeva nella marcia e non riuscendo ad arrestare in tempo utile la vettura, tamponava il mezzo pubblico. Nella fase antecedente l'evento il sig. Picaro, alla guida del bus, dopo aver percorso l'arteria citata, arrestava la marcia all'altezza della fermata regolarmente segnalata. In tale fase subiva il tamponamento dalla vettura. L'urto si verificava tra la struttura posteriore del bus ed il frontale della vettura. Nell'occasione la sig.ra Diofano riportava lesioni come da referto medico in allegato.

AGENTI OPERANTI

Quanto descritto nel presente Rapporto veniva rilevato, accertato e descritto dal Ten. di P.M. Cosimo Di Giacomo e dal V.Brig. Davide Scarpetta.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Si dà atto che a tutt'oggi presso questo Ufficio non è pervenuta alcuna querela

Si allegano i seguenti atti d'indagine:

- Referto medico nr.24310;
- Copia delle dichiarazioni delle parti;
- Copia reperti fotografici nr.5.


UFFICIALE CAPO UFFICIO
V. Cap. Sciviale (VESUVIO)
Sciviale

366

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA
PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
STABILIMENTO "SS. ANNUNZIATA" - TARANTO

STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA

Direttore f.f.: Dr. Mario CRESCIMBINI
Tel. 099.4585456/7 - Fax 099.4590440



N° 24310

Data

Orario di Ingresso

Orario di Uscita

Cognome

Nome

Sesso

Luogo e data di nascita

Residenza

Documento d'identità

Diagnosi

Prognosi

P.R.

Accertamenti e terapia effettuata

Consulenze

Giunto cadavere

A disposizione A.G.

Riscontro diagnostico

Specificare se si tratta di:

☐ Infortunio sul lavoro

☐ Lesioni provocate

☐ Infortunio scolastico

☐ Incidente sportivo

☐ Morso di animali

☒ Incidente stradale

☐ Incidente stradale senza responsabilità di terzi

☐ Incidente domestico

☐ Altro

☐ Accidentale

Data dell'incidente

Luogo dell'incidente

È stato redatto referto all'autorità giudiziaria:

Ricovero:



Reparto

Note

Il paziente reso edotto dal Sanitario in servizio circa la patologia
in atto, rifiuta il ricovero assumendosene la responsabilità.


FIRMA

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO





2008/09/25 12:31





CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2008, addì 25 del mese di Settembre

alle ore 12,30 in località C. Reclusi

avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G.



è presente il sig. Picco

identificato a mezzo _____

il quale, in qualità di _____

riferisce quanto segue:

alla fine del 505 per correre
una dopo la prima verso T. S. L.
ella, fermata, effettua la ripetizione per
per far salire e scendere i passeggeri.
In tale fase veniva improvvisamente
colpita

T. S. L.

A. P.



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

PERSONA


L'anno 2008, addì 27 del mese di settembre
alle ore 10,10 in località UFF. Pufford...
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G.

è presente il sig. D. Angelo

identificato a mezzo

il quale, in qualità di

riferisce quanto segue: che l'auto delle vetture perse-
reno me Lope di Peruse si trova il
Sos. All'altare del nusc 98, in
quadrato M. Zambato, al bos che si
ferma e non vusca e peranzu
tempo temporale.



[Signature]

D. Angelo

04/03/09



Taranto, li 04 FEB. 2009
Prot. n. 2359. UAG

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
TARANTO

**OGGETTO: richiesta autorizzazione per il rilascio copie verbali
in relazione a sinistri stradali**

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Casatello, nato a Maglie (Le) il 03/09/1935, Presidente e rappresentante legale pro tempore dell'Azienda A.M.A.T. S.p.a. con sede a Taranto in Via C. Battisti, 657, in qualità di persona interessata nel sinistro stradale verificatosi il 25/09/08 in località Taranto alla Via Lago di Pergusa, nel quale veniva coinvolto il ns. bus AMAT Spa targato CA390RJ e ci risulta che la Sig.ra **Diofano Angela** riportava lesioni,

CHIEDE

l'autorizzazione per il successivo rilascio della copia integrale del verbale trasmesso al Vs. Ufficio con n. Prot. 1185 del 05/01/2009 redatto dal personale della Polizia Municipale di Taranto.

Il sottoscritto **DELEGA** per la presentazione e successivo ritiro il Sig. Balbo Carlo, nato a Taranto il 10/11/1963, matricola N.104940 in qualità di dipendente addetto all'Ufficio sinistri dell'AMAT Spa.

Con Osservanza.

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Procedimento penale n. _____ Mod. 21 Bis / Mod. 21

P.M. Dr. _____

VISTO: si autorizza


Taranto _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

278/NS/08

346/08 C.F.

Al Comando di Polizia Municipale
Piazzale Dante, 9/a 74100 TARANTO

Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale		
PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>46334</u> DEL <u>26/03/09</u>	Si assegna a Servizio/Ufficio: <u>Informatica</u>	
Spazio per diritti di segreteria		
		

Io sottoscritto/a MALBO CARLO, nato/a TARANTO il
10/11/63 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE, 13
IN QUALITA' DI DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO SINISTRA AMAT SPA

chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr..... del..... (spese: €. 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 25/09/08 via: LAGO DI PERGUSA
parti: ANAT (CA 390 RJ) / DIOFANO (BJ 856 RN) (spese: €. 10,00)
- ☐ altro:..... (spese: €. 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spese: €. 5,10).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, il 26/03/09 Il/la richiedente
E. Sella Cod.

Verificato documento CT n. 408282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)


Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.


il richiedente; p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio



Taranto, li 04 FEB. 2009
Prot. n. 2359 UAG

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
TARANTO



**OGGETTO: richiesta autorizzazione per il rilascio copie verbali
in relazione a sinistri stradali**

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Casatello, nato a Maglie (Le) il 03/09/1935, Presidente e rappresentante legale pro tempore dell'Azienda A.M.A.T. S.p.a. con sede a Taranto in Via C. Battisti, 657, in qualità di persona interessata nel sinistro stradale verificatosi il 25/09/08 in località Taranto alla Via Lago di Pergusa, nel quale veniva coinvolto il ns. bus AMAT Spa targato CA390RJ e ci risulta che la Sig.ra **Diofano Angela** riportava lesioni,

CHIEDE

l'autorizzazione per il successivo rilascio della copia integrale del verbale trasmesso al Vs. Ufficio con n. Prot. 1185 del 05/01/2009 redatto dal personale della Polizia Municipale di Taranto.

Il sottoscritto **DELEGA** per la presentazione e successivo ritiro il Sig. Balbo Carlo, nato a Taranto il 10/11/1963, matricola N.104940 in qualità di dipendente addetto all'Ufficio sinistri dell'AMAT Spa.

Con Osservanza.

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Procedimento penale n. 173/09 Mod. 21 Bis / Mod. 21

P.M. Dr. MONTANARO

VISTO: si autorizza

Taranto 11 MAR. 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Francesco SEBASTIO

