

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 27/05/2009

Da: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri - Divisione Rami Auto
C.A Egr. Dr. Eugenio Re Fraschini - FAX 02/51603288

A: Spett.le IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 18/05/2009 A POL. RCV N. 25440097
AMAT SPA (CX200XG) / ETTORE (CA729RH)
NS. RIF. 166/NS/09

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.
SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.
DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 4

RAPPORTO TX

28 MAG. 2009 16:26

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	28 MAG. 16:23	03'31	TX	04	OK

RAPPORTO TX

27 MAG. 2009 11:24

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	27 MAG. 11:23	00'59	TX	04	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 166/NS/09	DATA SINISTRO 18/05/2009	ORA 19.35	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 20	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA CRISPI NEI PRESSI DEL CIVICO 39		ANGOLO
DIREZIONE TALSANO - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 532	TARGA AUTOBUS CX 200 XG
MATR. AGENTE 119100	COGNOME CHIAROFONTE	NOME FRANCESCO	QUALIFICA Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA HORGEN (SVIZZERA)	DATA DI NASCITA 24-02-65	DATA ASSUNZIONE 16-04-96	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA ORCHIDEE, 34 - LAMA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2150602W	RILASCIATA A TARANTO
		DATA RILASCIO 11/11/2008	SCADENZA PATENTE 09/09/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO ASTRA	TARGA CA 729 RH	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE AXA ASSICURAZIONI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA


TESTIMONI

**RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO**

☐ **VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE**

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO. LO SPECCHIO SARA' STATO AGGANCIATO SUL PASSARUOTA POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DANNEGGIATO LO SPECCHIETTO RETROVISORE ESTERNO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA CRISPI, ESSENDOCI UNA MACCHINA PARCHEGGIATA SUL LATO SINISTRO IN DOPPIA FILA, SUONAVO PIU' VOLTE IL CLacson PER RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEL PROPRIETARIO MA NON VEDENDO ARRIVARE NESSUNO DECIDEVO DI PASSARE.

IN TALE CIRCOSTANZA UDIVO UN RUMORE D'URTO E GUARDANDO DALLO SPECCHIO ESTERNO MI ACCORGEVO DI AVER AGGANCIATO E DANNEGGIATO, CON LA PARTE POSTERIORE DESTRA DEL BUS, LO SPECCHIETTO ESTERNO SINISTRO DI UN'AUTOVETTURA PARCHEGGIATA CORRETTAMENTE SUL LATO DESTRO DI VIA CRISPI.

NON ESSENDOCI IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA SUL PARABREZZA LASCIAVO UN BIGLIETTO CON SCRITTO I DATI DELL'AUTOBUS.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

TA, 26/05/09

pagina

2

(*) VEDI ALLEGATA VISURA AL P.R.A.



25440097



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
166/NS/09	18/05/2009	19.35	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO
20	VIA CRISPI NEI PRESSI DEL CIVICO 39		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
TALSANO - PORTO MERCANTILE		532	CX 200 XG
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
119100	CHIAROFONTE	FRANCESCO	Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
HORGEN (SVIZZERA)	24-02-65	16-04-96	TARANTO
C.A.P.			
74100			
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA ORCHIDEE, 34 - LAMA	D	TA2150602W	TARANTO
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
11/11/2008	09/09/2013		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	
NATIONALE SUISSE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
OPEL	ASTRA	CA 729 RH		
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		AXA ASSICURAZIONI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI


RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO. LO SPECCHIO SARA' STATO AGGANCIATO SUL PASSARUOTA POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DANNEGGIATO LO SPECCHIETTO RETROVISORE ESTERNO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA CRISPI, ESSENDOCI UNA MACCHINA PARCHEGGIATA SUL LATO SINISTRO IN DOPPIA FILA, SUONAVO PIU' VOLTE IL CLACSON PER RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEL PROPRIETARIO MA NON VEDENDO ARRIVARE NESSUNO DECIDEVO DI PASSARE.

IN TALE CIRCOSTANZA UDIVO UN RUMORE D'URTO E GUARDANDO DALLO SPECCHIO ESTERNO MI ACCORGEVO DI AVER AGGANCIATO E DANNEGGIATO, CON LA PARTE POSTERIORE DESTRA DEL BUS, LO SPECCHIETTO ESTERNO SINISTRO DI UN'AUTOVETTURA PARCHEGGIATA CORRETTAMENTE SUL LATO DESTRO DI VIA CRISPI.

NON ESSENDOCI IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA SUL PARABREZZA LASCIAVO UN BIGLIETTO CON SCRITTO I DATI DELL'AUTOBUS.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2

(*) VEDI ALLEGATA VISURA AL P.R.A.

ISPEZIONE

TARGA CA729RH

DATI DEL VEICOLO

Targa	CA729RH
Telaio	W0L0TGF4836012907
Omologazione	OEW0L05EST155
Fabbrica / Tipo	OPEL T98 DJ11 2A34A850GCN5
Data Dichiarazione Conformita'	24/09/2002
Data Immatricolazione	21/10/2002
KW	55,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	1686
Alimentazione	GASOLIO
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	11/12/2002
R.P.	A097754S

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI RESIDENZA
Data Ultima Formalita'	27/09/2007
R.P.	A089397N

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A097754S
del	11/12/2002
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	21/11/2002
Prezzo del Veicolo	***** 14.700,00 * Euro

Proprietario	ETTORRE PIETRO
Sesso / Tipo Societa'	MASCHILE
Data di nascita	05/06/1972
Comune di nascita	TARANTO (TA)
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIA CRISPI 83 - 74100

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 0
Non rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Dati aggiornati al 12/05/2009
Certificazione / Ispezione n. 1292 del 27/05/2009 09:02:31

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro
Importo totale	***** 2,84 * Euro

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 532 **DATA** 18/05/09

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
20	PM	6,25	TbLS	7,45	N'APRILE (s)			
20	TbLS	8,50	PM	8,40	✓			
20	PM	9,05	TbL	10,32	✓			
20	TbLS	10,35	PM	11,35	✓	11,20	P. M. G. C.	FA FA
20	PM	11,40	TAL	13,15	MONTELEONE	12,20	3411	OK
20	TAL	13,15	PM	14,00				
20	PM	14,30	TAL	15,55				
20	TAL	16,00	PM		✓	16,35	UMB	HA
20	P.M.	17,20	TAL.	18,50	CHIAPOFOLIA			
20	TAL.	18,50	P.M.	19,50	✓			
20	P.M.	20,00	TAL.	21,35	✓			
20	TAL.	21,35	P.M.	22,05	✓			
26	P.M.	23,00	DEP	24,55	CHIAPOFOLIA			
					DA 26,35			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>5.50</u> ALLE ORE <u>11.30</u> LINEA <u>20</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>[Signature]</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="font-size: x-small;">Inizio Turno</th> <th style="font-size: x-small;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>11.30</u> ALLE ORE <u>17.30</u> LINEA <u>20</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>[Signature]</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="font-size: x-small;">Inizio Turno</th> <th style="font-size: x-small;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>17.30</u> ALLE ORE <u>23.30</u> LINEA <u>20</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>[Signature]</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="font-size: x-small;">Inizio Turno</th> <th style="font-size: x-small;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insuficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____ :

al rientro - visto: **L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO**

/ ore *WZ*

166/NS/09

Prot 11070

Studio Legale

Via Mareari 29 - 74100 Taranto

Avv. Antonio Salerno

Tel./Fax 099.4591353

Avv. Enrico Puggioni

Tel./Fax 099.4593850

Dott.ssa Rosa Stefanelli


Taranto 099.4592009

Avv. Antonio S. Palano


Tel./Fax 099.4535692

Dott. Alcide Passannanti

Tel. 339.3351326



Raccomandata a/r
13588535073-3



Spett.le

AXA Ass.ni S.p.a.
Direzione Generale

Oggetto : Richiesta risarcimento danni. Procedura da Indennizzo Diretto.

In nome e per conto del sig. **ITTORRE Pietro** (TTRPTR72H05L049R), residente in Taranto ed ivi pure elettivamente domiciliato presso l'intestato studio, Vi significo quanto segue.

In data 18.5.2009 tra le ore 18.00 e le ore 19.00 circa, la vettura Opel Astra targata **CA729RH** (assicurata con la Vs. spett.le Compagnia) del mio assistito era regolarmente parcheggiata in questa Via Francesco Crispi all'altezza del civico n. 39 sul lato destro rispetto all'unico senso di marcia.

Il bus di Città n. 532 della Linea n. 20 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. nel mentre transitava impattava sulla Opel rovinandone la carrozzeria e frantumando lo specchio retrovisore.

Il conducente dell'autobus molto correttamente e diligentemente lasciava sotto il tergicristallo della vettura del comune cliente un foglio di carta con l'intestazione della Società A.M.A.T. con i dati identificativi del veicolo (targa esclusa).

In virtù della Vs. spiegata qualità, Vi invito a prendere contatti con lo scrivente al fine di risarcire tutti i danni materiali occorsi al veicolo che è a disposizione dei Vs. fiduciari per 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento della presente

X Sig BALDO uff. SINISTRI -

Distinti Saluti

Cortesemente Faxare

Avv. Alcide Passannanti

al 4773225 Targa -

A buon rendere

cordialità

A.X.A. Assicurazioni
Agenti F. & G. SANGIORGIO
Piazza Madonna delle Grazie, 8
Tel. 099.4773225
74100 TARANTO

Si riceve Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00

11070

Prot. N.

10 GIU. 2009

Del

P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

cc/b



Taranto, lì 18/giugno/2009

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 166/NS/09 del 18/05/2009 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 532.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente non risultano danni.

Distinti saluti

Prot. N. 11694
18 GIU. 2009
Del
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFICO ☐
URG RAGIONERIA ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

19/6