

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 144 / 09	DATA SINISTRO 29/04/2009	ORA 16.20	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 11	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA BRUNO BUOZZI - LOCALITA' PAOLO VI		ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 425	TARGA AUTOBUS AE 422 KA	
MATR. AGENTE 167580	COGNOME ORLANDO	NOME IGNAZIO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 21-11-73	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA Anfiteatro n. 226	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5162288K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 15/01/2004
SCADENZA PATENTE		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		
		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA

% COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO


144 / 09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMATO IL VETRO DEL 2° FINESTRINO LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE ORLANDO IGNAZIO IN DATA 30/04/2009 ALLA REGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE TARANTO PRINCIPALE.

".... IN VIA BRUNO BUOZZI, LOC. PAOLO VI, SI AVVICINAVANO DELLE PERSONE RIFERENDOMI CHE SI ERA FRANTUMATO IL VETRO DEL 2° FINESTRINO LATO SINISTRO, CAUSATO DAL LANCIO DI SASSI DA PARTE DI INDEGNI RAGAZZI".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 06/05/09

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
144 / 09	29/04/2009	16.20	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
11	VIA BRUNO BUOZZI - LOCALITA' PAOLO VI				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
	425	AE 422 KA			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
167580	ORLANDO	IGNAZIO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	21-11-73	12-12-2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA Anfiteatro n. 226	D	TA5162288K	TARANTO	15/01/2004	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO


144 / 09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMATO IL VETRO DEL 2° FINESTRINO LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE ORLANDO IGNAZIO IN DATA 30/04/2009 ALLA REGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE TARANTO PRINCIPALE.

".... IN VIA BRUNO BUOZZI, LOC. PAOLO VI, SI AVVICINAVANO DELLE PERSONE RIFERENDOMI CHE SI ERA FRANTUMATO IL VETRO DEL 2° FINESTRINO LATO SINISTRO, CAUSATO DAL LANCIO DI SASSI DA PARTE DI INDEGNI RAGAZZI".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



TA, 06/05/09

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 425 **DATA** 29/04/2009

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																							
DALLE ORE <u>08.00</u>																																																																																																																							
ALLE ORE <u>18.00</u>																																																																																																																							
LINEA <u>18</u>																																																																																																																							
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																							
DALLE ORE _____																																																																																																																							
ALLE ORE _____																																																																																																																							
LINEA _____																																																																																																																							
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																							

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

P.VI 16.20 corso inferno causo lesione e poi rottura
finestre su posteriore causo danno pietre da parte di
scomossiuti Orlando I

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____



REGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC TARANTO P.LE

Viale Virgilio, 25

Tel. 099/77880000 - Fax 099/77880000 - E-mail stta335110@carabinieri.it

8102
30 APR. 2009
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
UFFICIO DOCUMENTI
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO CONTABILITÀ
UFFICIO PERSONALE/RETRIBUZIONI
UFFICIO PRODOTTI/TRAFFICO
UFFICIO RAGIONERIA ECONOMATO
UFFICIO SANITÀ

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Orlando** Ignazio nato a Taranto il 21/11/1973, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante C.I. nr. AJ2902532, residente a Taranto (TA), Via Anfiteatro Nr. 226, telefono 3467692238, e relativa a "danneggiamento", fatto avvenuto il 29/04/2009, alle ore 16:20 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 30/04/2009 alle ore 10:29, in Taranto (TA) presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO P.LE, avanti al sottoscritto Maresciallo **POLITO** Francesco appartenente al comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"In via preliminare faccio presente di essere impiegato dell'AMAT di Taranto, in qualità di autista di autobus.-----//

Nel pomeriggio di ieri 29/04/2009, alle ore 16,20, mentre conducevo l'autobus targato AE422KA, matricola nr. 425, linea nr. 11 (corsa ore 15,47), in questa via Bruno Bozzi, loc. Paolo VI, si avvicinavano delle persone riferendomi che si era frantumato il vetro del 2° finestrino lato sinistro, causato dal lancio di sassi da parte di indegni ragazzi.-----//

Data la necessità ho dovuto interrompere la corsa, con un pieno di passeggeri, e solo in quel momento mi sono reso conto che ignoti malfattori, con la loro condotta antisociale, hanno frantumato il vetro del finestrino.-----//

A.D.R.: sinceramente non ho notato persone che lanciavano sassi contro l'autobus e non ho avvertito nemmeno il rumore della rottura del vetro, in quanto le vibrazioni ed altri rumori legati al motore dell'autobus nonché il parlare delle persone, sono talmente alti da coprire una frantumazione del vetro.-----//

A.D.R.: in quel momento, preso dall'ansia di ciò che era successo, ho prontamente chiamato in azienda per comunicare il fatto e, purtroppo, non ho avuto il pensiero di farmi lasciare il recapito telefonico o altri dati per l'identificazione dei soccorritori, i quali si sono dileguati subito dopo avermi avvertito dell'accaduto.-----//

Il danno da quantificare è coperto dall'assicurazione di cui al momento non ricordo la compagnia.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Sono stato vittima di danneggiamento il 29/04/2009, alle ore 16:20 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), VIA Bruno Bozzi.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: terrorismo/eversione: no; danni provocati da tifosi: no; tipo danneggiamento: altro; estorsione: no.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Orlando Ignazio



Polito E

Taranto, li 01/09/2009

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro n° 144/2009.

In riferimento al sinistro n° 144/09 del 29/04/2009 si trasmette, allegata alla presente, la bolla di segnalazione di avaria, n° 47573 del 29/04/2009, comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale 425 rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 47573 /A Data <u>29-04-09</u>	
ORA SEGNALAZIONE AVARIA	<u>1620</u>	BUS N.	<u>425</u>
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐	☐	AUTISTA DI LINEA	<u>ORLANDO</u>
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☐	☐	AUTISTI RIMORCHIO	
LOCALITÀ AVARIA <u>P.VI</u>			
BUS DATO IN SOST.NE		BUS RIMORCHIANTE	
SEGNALAZIONE AVARIA <u>VETRO ROTTO LATO SX</u> <u>N.B. DA PARTE DEL CONDUTTORE</u> <u>(SERVIZIO RELAZIONE)</u>			
ENTE SEGNALANTE <u>Spagnoli</u>			
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA			
.....			
.....			
.....			
..... IL TECNICO D'OFF.NA			
DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA			
.....			
.....			
INTERVENTO ESEGUITO			
<u>Controlli prelevati dal Ben in</u>			
<u>AVARIA - DURATURA</u>			
OPERATORI <u>Devese - Acuto</u>		RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO Data <u>30/04/09</u> Ora <u>9.00</u>	
TEMPO IMPIEGATO <u>1.30.00</u>		IL TECNICO D'OFF.NA <u>Acuto</u>	

 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003	Pag. 1/1
---	---------------------------------------	---------------------	------------------------	----------

Taranto, li 01/09/2009

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro n° 144/2009.

In riferimento al sinistro n° 144/09 del 29/04/2009 si trasmette, allegata alla presente, la bolla di segnalazione di avaria, n° 47573 del 29/04/2009, comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale 425 rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Distinti saluti

ProL N 1633h
Del 03 SET. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/LPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 47573 /A	
		Data 29-04-09	

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	1620	BUS N. 625					
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐	☐	AUTISTA DI LINEA ORLANDO					
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☐	☐	AUTISTI RIMORCHIO					
LOCALITÀ AVARIA P.VI							
BUS DATO IN SOST.NE		BUS RIMORCHIANTE					
SEGNALAZIONE AVARIA VETRO ROTTO LATO SX N.B. DA PARTE DEL COND. (SERV. RELAZIONE)							
ENTE SEGNALANTE g. m. m.							
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA							
IL TECNICO D'OFF.NA							
DESCRIZIONE AVARIA RICONTRATA							
INTERVENTO ESEGUITO Cont. intervento prelevato dal Bus in AVARIA - DURATURA							
OPERATORI Devese - Arcotò		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Data 30/04/09</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Ora 9.00</td> </tr> </table>		RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO		Data 30/04/09	Ora 9.00
RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO							
Data 30/04/09	Ora 9.00						
TEMPO IMPIEGATO 7.30 P.M.		IL TECNICO D'OFF.NA [Signature]					

 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003	Pag. 1/1
---	---------------------------------------	---------------------	------------------------	----------