

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 27/04/2009

Da: **A.M.A.T. S.p.a.** Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri - Divisione Rami Auto
C.A Egr. Dr. Eugenio Re Fraschini - FAX 02/51603288

A: Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 20/04/2009 A POL. RCV N. 25440080
AMAT SPA (DG440BF) / MELUCCI (DP040WB)
NS. RIF. 128/NS/09

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 4

RAPPORTO TX

29 APR. 2009 08:53

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	29 APR. 08:51	01'18	TX	04	OK

RAPPORTO TX

27 APR. 2009 12:05

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	27 APR. 12:04	00'49	TX	04	OK

25440080



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 128/NS/09	DATA SINISTRO 20/04/2009	ORA 13.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CORSO ITALIA		ANGOLO VIA LIGURIA	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 562	TARGA AUTOBUS DG 440 BF	
MATR. AGENTE 143724	COGNOME GAVAGNIN	NOME ROBERTO	QUALIFICA Agente di movimento	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 13-07-51	DATA ASSUNZIONE 17-02-76	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA GALILEI, 20/2 SC. B	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5035676K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 27/11/1997
			SCADENZA PATENTE 13/07/2011	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA VOLVO	MODELLO	TARGA DP 040 WB	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO


128/NS/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPECCHIETTO ESTERNO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN CORSO ITALIA NELL'INCANALARMII SULLA CORSIA DI SINISTRA PER POI SVOLTARE A SINISTRA PER VIALE LUGURIA, CON LA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS ROMPEVO LO SPECCHIETTO ESTERNO SINISTRO DI UN'AUTOVETTURA VOLVO CHE PROCEDEVA SULLA CORSIA DI DESTRA FERMA IN COLONNA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 21/04/09

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 128/NS/09	DATA SINISTRO 20/04/2009	ORA 13.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CORSO ITALIA		ANGOLO VIA LIGURIA	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 562	TARGA AUTOBUS DG 440 BF	
MATR. AGENTE 143724	COGNOME GAVAGNIN	NOME ROBERTO	QUALIFICA Agente di movimento	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 13-07-51	DATA ASSUNZIONE 17-02-76	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA GALILEI, 20/2 SC. B	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5035676K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 27/11/1997
SCADENZA PATENTE 13/07/2011		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA VOLVO	MODELLO	TARGA DP 040 WB	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO

128/NS/09




Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS


NESSUN DANNO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPECCHIETTO ESTERNO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN CORSO ITALIA NELL'INCANALARMII SULLA CORSIA DI SINISTRA PER POI SVOLTARE A SINISTRA PER VIALE LUGURIA, CON LA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS ROMPEVO LO SPECCHIETTO ESTERNO SINISTRO DI UN'AUTOVETTURA VOLVO CHE PROCEDEVA SULLA CORSIA DI DESTRA FERMA IN COLONNA.



SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 21/04/09

pagina

2

N.B. VEDI ALLEGATA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DEL
27/04/09 PROT. 7848 DELLA SIG. RA LUIGIA CLONIDE.

Nuzzo Clotilde
Viale Virgilio 121
74100 TARANTO

Spett.le
AMAT Spa
Via C. Battisti n. 657
74100 TARANTO

Taranto, lì 20/04/2009

La sottoscritta Nuzzo Clotilde nata a Taranto il 19/02/1964 ed ivi residente in viale Virgilio n.121 dichiara quanto segue:

- nella giornata odierna alle ore 12.55 circa, mentre procedeva su corso Italia, in direzione di Viale Magna Grecia, ed era in coda al semaforo nei pressi di Viale Liguria, è stata urtata dalla vettura n. 562 della linea 8 che ha interessato la corsia alla mia sinistra non sufficientemente larga, anche a causa delle vetture parcheggiate sul lato sinistro dell'autobus; si precisa che la sincronizzazione del semaforo interessato avrebbe consentito l'avanzamento della mia vettura prima di segnalare il verde alle vetture che dovevano svoltare a sinistra verso viale liguria e quindi non era affatto necessario che l'autobus avanzasse anticipatamente.
- A seguito dell'urto ho segnalato con il clacson per attirare l'attenzione dell'autista che, sceso dalla vettura, non ha voluto attendere l'arrivo del 113 né tantomeno ha fornito le proprie generalità, continuando la propria corsa senza lasciare il tempo di annotare la targa dell'autobus.

La vettura da me guidata una Volvo V50 targata DP 040 WB di proprietà di Melucci Giuseppe ha subito la rottura dello specchietto laterale sinistro.

Si chiede pertanto il risarcimento del danno subito.

Clotilde Nuzzo

7848

Prot. N. 27 APR. 2009


Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

ORE 1320
DP 040WB


SEZIONE "A"

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 562 DATA 10-04-09

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
8	CEP	540	PM	625	CHIAZZA	610	MIRN.	✓ C
8	PM	630	CEP	630				
8	CEP	1140	PM	830				
8	PM	835	CEP	930				
8	CEP	935	PM	1030				
8	PM	1035	CEP	1140		CHIAZZA		
8	CEP	1140	PM	1238	CHIAZZA			
8	PM	1240	CEP	1340				
8	CEP	1340	PM	1435				
8	PM	1435	CEP	1515				
8	CEP	1515	PM	1620				
8	PM	1625	CEP					
8	CEP	1730	PM	1830	DEPASQUALE	1805	CEP	P/
8	PM	1830	CEP	1935	DEPASQUALE			
8	CEP	1935	PM	2035	DEPASQUALE			
8	PM	2035	CEP	2130	DEPASQUALE			
8	CEP	2130	PM	2225	DEPASQUALE			
8	PM	2230			DEPASQUALE			
					2/2he			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>025</u> DALLE ORE <u>5.20</u> ALLE ORE <u>11.25</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>11.25</u> ALLE ORE <u>17.25</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>YARAGNIN</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>17.25</u> ALLE ORE <u>23.45</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>DEPASQUALE COSIMO</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

N.B. NELLA PARTE POSTERIORE DESTRA SUBITO DOPO LA PORTA POSTERIORE
C'È UNA RIFESSIONE SPORGENZA DI LAMIERA - CHE PROFUNDA - QUANDO -
PERCORRI BORDE STRETTE ROTTURE DI SPECCHI - DELLE MACCHINE

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore _____

128/15/09

Nuzzo Clotilde
Viale Virgilio 121
74100 TARANTO

Spett.le
AMAT Spa
Via C. Battisti n. 657
74100 TARANTO

Taranto, li 20/04/2009

La sottoscritta Nuzzo Clotilde nata a Taranto il 19/02/1964 ed ivi residente in viale Virgilio n.121 dichiara quanto segue:

- nella giornata odierna alle ore 12.55 circa, mentre procedeva su corso Italia, in direzione di Viale Magna Grecia, ed era in coda al semaforo nei pressi di Viale Liguria, è stata urtata dalla vettura n. 562 della linea 8 che ha interessato la corsia alla mia sinistra non sufficientemente larga, anche a causa delle vetture parcheggiate sul lato sinistro dell'autobus; si precisa che la sincronizzazione del semaforo interessato avrebbe consentito l'avanzamento della mia vettura prima di segnalare il verde alle vetture che dovevano svoltare a sinistra verso viale Liguria e quindi non era affatto necessario che l'autobus avanzasse anticipatamente.
- A seguito dell'urto ho segnalato con il clacson per attirare l'attenzione dell'autista che, sceso dalla vettura, non ha voluto attendere l'arrivo del 113 né tantomeno ha fornito le proprie generalità, continuando la propria corsa senza lasciare il tempo di annotare la targa dell'autobus.

La vettura da me guidata una Volvo V50 targata DP 040 WB di proprietà di Melucci Giuseppe ha subito la rottura dello specchietto laterale sinistro.

Si chiede pertanto il risarcimento del danno subito.

Clotilde Nuzzo

7848

Prot. N. 27 APR. 2009

Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

27/4

Nazionale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nazionalesuisse.it
www.nazionalesuisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nazionale Svizzera" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro I.V. - R.E.A. di Milano n° 585006 - Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 M.274) - Compagnia con sistema di management certificato



**nazionale
suisse**

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le

AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

San Donato Milanese, 05/05/2009

Oggetto: nostri riferimenti 00908-2009-000082238 del 20/04/2009.

Contraente : A.M.A.T.S.P.A. DG440BF

POLIZZA: 50 25440080 AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

Danneggiato: MELUCCI GIUSEPPE DPO40WB ALUANZ-RSS

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

x Sig. Bello,
Con i saluti.
DG

Nazionale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

de



Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - www.nationalesuisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro I.v. - R.E.A di Milano n° 585006 - Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato



nationale
suisse

8398
ProL N
Del 05 MAG. 2009
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUARTIER ☐
 ☐

DIREZIONE TECNICA

SERVIZIO SINISTRI

DIVISIONE RAMI AUTO

RE FRASCHINI EUGENIO

Tel.: 0251603247

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le

A.M.A.T.S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le

AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

San Donato Milanese, 05/05/2009

Oggetto: nostri riferimenti 00908-2009-000082238 del 20/04/2009.

Contraente : A.M.A.T.S.P.A. *DG440BF*

POLIZZA: 50 25440080 AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

Danneggiato: MELUCCI GIUSEPPE *DPO40WB* *ALUAN7-RS*

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

x Sig. Badino

Cord. e saluti.

de

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

de



Taranto, lì 08/marzo/2010

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 128/NS/09 del 20/04/2009 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 562.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente non risultano danni.

Distinti saluti

AmAT s.p.a. - Protocollo In Ambro
Prot. N° 4511
Del 09 MAR. 2010
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti