

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 118/NS/09		DATA SINISTRO 12/04/2009		ORA 06.50		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 14		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA P. AMEDEO				ANGOLO VIA MINNITI	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - SATURO						N° SOCIALE 535	
						TARGA AUTOBUS CX 218 XG	
MATR. AGENTE 138850		COGNOME FERRETTI		NOME DAMIANO		QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 29/12/1970		DATA ASSUNZIONE 11/10/2005		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74100	
DOMICILIO VIA SPADARO N. 38		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA 5069131J		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 21/09/98	
						SCADENZA PATENTE 03/09/2009	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		COMUNE DI RESIDENZA	
		APE (quadriciclo)		BV 10527					
VIA / PIAZZA						COMPAGNIA ASSICURATRICE			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA						COMUNE DI RESIDENZA			
MASTROBERARDINI FRANCESCO						VIA GIOVAN GIOVINE, 37		TARANTO	
1° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

FARELLA GIUSEPPE - VIA LIGURIA, 95 74100 TARANTO
CARONE GIANFRANCO - VIA LAGO DI LEVICO 4 74100 TARANTO
SIG. FARINA CELL. 3473700202 - VIA GALESO, 31 74100 TARANTO

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO ATTIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTE ANTERIORE LATO DESTRO (PARABREZZA, FANALE E PARAURTI)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA P. AMEDEO, ALL'INCROCIO CON VIA MINNITI, IL CONDUCENTE DI UN QUADRICILO APE DI COLORE ROSSO NON RISPETTAVA IL DARE PRECEDENZA E AVANZAVA GUARDANDO SOLO ALLA PROPRIA DESTRA. NONOSTANTE CERCASSI DI AVVISARE IL DISTRATTO CONDUCENTE CON SEGNALE ACUSTICI E VISIVI, LO STESSO PROSEGUIVA LA SUA CORSA URTANDO CONTRO LA PARTE ANTERIORE LATO DESTRO DEL BUS.

IL MEZZO DI CONTROPARTE RIPORTAVA GRAVI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE E PER TOGLIERLO DALL'INCROCIO ABBIAMO DOVUTO SPOSTARLO A MANO. ANCHE IL CONDUCENTE NON RIUSCIVA AD USCIRE DALL'ABITACOLO IN QUANTO RIMANEVA BLOCCATA UNA PORTELLA.

A BORDO DEL BUS VIAGGIAVANO POCHI UTENTI (CIRCA TRE) E NESSUNO RIPORTAVA CONTUSIONI.

IL COLLEGA FARELLA GIUSEPPE CHE MI SEGUIVA A BREVE DISTANZA CON ALTRO BUS AZIENDALE DI LINEA 8 SI DICHIARAVA DISPONIBILE A TESTIMONIARE SULL'ACCADUTO. LO STESSO DICASI PER UN VIAGGIATORE (IL SIG. FARINA) A BORDO DEL BUS DEL FARELLA CHE CON IL PROPRIO TELEFONINO HA ANCHE SCATTATO UNA FOTO DELL'INCIDENTE.

IL COLLEGA CARONE CHE, INVECE, PROVENIVA DA VIA MINNITI PER IMMETTERSI SU VIA PRINCIPE AMEDEO, MI HA AIUTATO A SPOSTARE IL MEZZO INCIDENTATO.

IL SIG. MASTROBERARDINI FRANCESCO DICHIARAVA DI ESSERE SPROVVISTO DI COPERTURA ASSICURATIVA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

118, 14/04/09

pagina

2

VIA F. AMEDEO





AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO



PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA: BV10527

DATI DEL VEICOLO

Targa	BV10527
Telaio	ZAPP1000000001788
Omologazione	OAZAPA4EST01B
Fabbrica / Tipo	PIAGGIO P1 VAR.DC VERS.LA
Data Immatricolazione	24/03/2005
KW	13,00
Classe / Uso	QUADRICICLO / PRIVATO TRASPORTO COSE
Carrozzeria	CASSONE A SPONDE
Cilindrata	686
Alimentazione	GASOLIO
Tara	750
Portata	750
Peso Complessivo	1500
Posti n.ro	2
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	20/04/2005
R.P.	A044679K

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Data Ultima Formalita'	16/01/2007
R.P.	A005198K

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A005198K
del	16/01/2007
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	12/01/2007
Prezzo del Veicolo	***** 6.000,00 * Euro

Proprietario	MASTROBERARDINI FRANCESCO
Sesso / Tipo Societa'	MASCHILE
Data di nascita	03/12/1943
Comune di nascita	TARANTO (TA)
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIA G.GIOVINE 37 - 74100

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 3
Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Dati aggiornati al 08/04/2009
Certificazione / Ispezione n. 829 del 15/04/2009 08:45:10

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro
Importo totale	***** 2,84 * Euro

foglio n.ro 1

Taranto, li 22 APR. 2009

Prot. n. 7602 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.
Mastroberardini Francesco
Via G. Giovine, 37
74100 - Taranto

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI
Sinistro del 12/04/2009
AMAT SPA (CX218XG) / MASTROBERARDINI (BV10527)
Ns. Rif. 118/NS/09

Formuliamo la presente per richiedere l'integrale risarcimento dei danni materiali subiti dal ns. autobus aziendale N.535 targato CX218XG, in occasione del sinistro verificatosi in data 12/04/2009 alle ore 06.50 circa in via Principe Amedeo incrocio con Via Minniti con il quadriciclo Piaggio targato BV10527 di proprietà e condotto nella circostanza dal Sig. Mastroberardini Francesco.

I danni materiali subiti dal ns. autobus aziendale targato CX218XG sono infatti da imputare a totale ed esclusiva responsabilità del conducente del quadriciclo Sig. Mastroberardini Francesco, il quale proveniente da Via Minniti non rispettava il segnale di dare precedenza vigente all'incrocio con Via P. Amedeo, e arrecava danni al bus alla parte anteriore lato destro.

Tutto sopra quanto premesso, stante l'evidente, esclusiva e totale responsabilità nella causazione dell'evento in termini da parte del conducente del quadriciclo Piaggio targato BV10527, il quale dichiarava che il mezzo era sprovvisto di assicurazione, Vi invitiamo, ai fini di una bonaria composizione della pratica, a provvedere direttamente al risarcimento dei danni previ accordi da assumere con l'addetto al ns. Ufficio Sinistri (Tel./fax 099/7356261 - Via C. Battisti, 657 Taranto).

In assenza di riscontro entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della presente, saremo costretti ad intraprendere le vie legali per la tutela degli interessi aziendali.

Distinti saluti.




IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
118/NS/09	12/04/2009	06.50	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
14	VIA P. AMEDEO	VIA MINNITI			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - SATURO		535	CX 218 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
138850	FERRETTI	DAMIANO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	29/12/1970	11/10/2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA SPADARO N. 38	D	TA 5069131J	TARANTO	21/09/98	03/09/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA	
	APE (quadriciclo)	BV 10527			
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA	
MASTROBERARDINI FRANCESCO				VIA GIOVAN GIOVINE, 37	TARANTO
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

FARELLA GIUSEPPE - VIA LIGURIA, 95 74100 TARANTO
CARONE GIANFRANCO - VIA LAGO DI LEVICO 4 74100 TARANTO
SIG. FARINA CELL. 3473700202) - VIA GALESO, 31 74100 TARANTO

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO ATTIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTE ANTERIORE LATO DESTRO (PARABREZZA, FANALE E PARAURTI)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA P. AMEDEO, ALL'INCROCIO CON VIA MINNITI, IL CONDUCENTE DI UN QUADRICILO APE DI COLORE ROSSO NON RISPETTAVA IL DARE PRECEDENZA E AVANZAVA GUARDANDO SOLO ALLA PROPRIA DESTRA. NONOSTANTE CERCASSI DI AVVISARE IL DISTRATTO CONDUCENTE CON SEGNALE ACUSTICI E VISIVI, LO STESSO PROSEGUIVA LA SUA CORSA URTANDO CONTRO LA PARTE ANTERIORE LATO DESTRO DEL BUS.

IL MEZZO DI CONTROPARTE RIPORTAVA GRAVI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE E PER TOGLIERLO DALL'INCROCIO ABBIAMO DOVUTO SPOSTARLO A MANO. ANCHE IL CONDUCENTE NON RIUSCIVA AD USCIRE DALL'ABITACOLO IN QUANTO RIMANEVA BLOCCATA UNA PORTELLA.

A BORDO DEL BUS VIAGGIAVANO POCHI UTENTI (CIRCA TRE) E NESSUNO RIPORTAVA CONTUSIONI.

IL COLLEGA FARELLA GIUSEPPE CHE MI SEGUIVA A BREVE DISTANZA CON ALTRO BUS AZIENDALE DI LINEA 8 SI DICHIARAVA DISPONIBILE A TESTIMONIARE SULL'ACCADUTO. LO STESSO DICASI PER UN VIAGGIATORE (IL SIG. FARINA) A BORDO DEL BUS DEL FARELLA CHE CON IL PROPRIO TELEFONINO HA ANCHE SCATTATO UNA FOTO DELL'INCIDENTE.

IL COLLEGA CARONE CHE, INVECE, PROVENIVA DA VIA MINNITI PER IMMETTERSI SU VIA PRINCIPE AMEDEO, MI HA AIUTATO A SPOSTARE IL MEZZO INCIDENTATO.

IL SIG. MASTROBERARDINI FRANCESCO DICHIARAVA DI ESSERE SPROVVISTO DI COPERTURA ASSICURATIVA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

14, 14/06/09

Taranto, li 14/04/09

Egr. Sig.

FERRETTI DAMIANO
VIA SPADARO N. 38
74020 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 118/NS/09 del 12/04/2009

Il giorno 12/04/2009, il bus n° 535 da Lei condotto, impegnato sulla linea 14, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.


Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

P.R.




LA DIREZIONE


CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 535 **DATA** 12.04.09

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>4.50</u>	DALLE ORE _____	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>9.40</u>	ALLE ORE _____	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>14</u>	LINEA _____	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente**

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

RAPPORTO TX

16 APR. 2009 19:11

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00831518040	16 APR. 19:10	00'42	TX	03	OK

Taranto, li 02/luglio/2009

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi


SEDE

Oggetto: Sinistro n° 118/NS/2009.

Si trasmettono, allegati alla presente, n° 2 rilievi fotografici, n° 2 buoni di approvvigionamento materiali dal magazzino e la bolla di segnalazione di avaria, n° 45340 del 12/04/2009, comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale 535 rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti



02/07 per 





30555

574



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 45340 /A
		Data 12/06/08
ORA SEGNALAZIONE AVARIA	700	BUS N. 535
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO	☐ ☐	AUTISTA DI LINEA FERRETTI
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO	☐ ☐	AUTISTI RIMORCHIO
LOCALITÀ AVARIA R. GRECA		
BUS DATO IN SOST.NE		BUS RIMORCHIANTE
SEGNALAZIONE AVARIA PARABRECCIA - LATO ANT. DS (SEQUELLEZZA SINISTRA)		
ENTE SEGNALANTE		
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA		
IL TECNICO D'OFF.NA		
DESCRIZIONE AVARIA RICONTRATA		
INTERVENTO ESEGUITO Riparato (testamento cambio parabolica - scella ant. ds - foro del pletto - pletto centrale e testino ds)		
OPERATORI Daniele P. - Forte (esiste) - Enzo P.		RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO Data 12/06/08 Ora 12.30
TEMPO IMPIEGATO		IL TECNICO D'OFF.NA

	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003	Pag. 1/1
--	---------------------------------------	---------------------	------------------------	----------





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013061

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1. Ringio fono dx.	00001250	535	
		1. Bacchette fono	00647932	17	
		1. Bacchette fono	00647932	-	
		1. Bacchette fono	00647932	-	
		1. Bacchette fono	00647932	-	
		1. Bacchette fono	00647932	-	
		1. Bacchette fono	00001250	-7	
		1. Bacchette fono	00001250	-	
		1. Bacchette fono	00647932	-	

☒ Tecnico/Capo Operaio ☐ Il Distributore di magazzino

G. Scuderi DATA 14.10.1009

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0009264

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1. Ket Pulverile	00001651	535	
		1. Terminale per...			

☒ Tecnico/Capo Operaio ☐ Il Distributore di magazzino

G. Scuderi DATA 14.10.1009

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE

GLI ALLEGATI IN POSSESSO DI BALBO



Taranto, li 02/luglio/2009

12716

Prot. N°	02 LUG. 2009
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro n° 118/NS/2009.

Si trasmettono, allegati alla presente, n° 2 rilievi fotografici, n° 2 buoni di approvvigionamento materiali dal magazzino e la bolla di segnalazione di avaria, n° 45340 del 12/04/2009, comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale 535 rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

Taranto, li 07 AGO. 2009

Prot. 15033 UAG

Egr. Sig.
Farella Giuseppe
Via Liguria, 95
74100 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 12/04/2009
Verificatosi in Via p. Amedeo
Ns. Rif. 118/NS/09

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto, per il quale è coinvolto il dipendente Sig. Ferretti Damiano, con la presente siamo a richiederLe dichiarazione testimoniale scritta sull'accaduto.

In attesa di Suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

B
Purni

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)
G. Matichecchia

Taranto, 10 7 AGO. 2009

Prot. 15034 UAG


Egr. Sig.
Carone Gianfranco
Via Lago di Levico, 4
74100 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 12/04/2009
Verificatosi in Via p. Amedeo
Ns. Rif. 118/NS/09

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto, per il quale è coinvolto il dipendente Sig. Ferretti Damiano, con la presente siamo a richiederLe dichiarazione testimoniale scritta sull'accaduto.

In attesa di Suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.


Murni

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)


OGGETTO: dichiarazione testimoniale riguardante il sinistro verificatosi
in Via P.Amedeo in data 12/04/2009 .

Io sottoscritto Carone Gianfranco dipendente di questa azienda in qualità di
"operatore di esercizio", dichiaro di aver assistito all'incidente del conducente
dell'autobus, Ferretti Damiano con un motocarro tipo "Ape" in data 12/04/2009
in Via P. Amedeo.

Il suddetto motocarro ,venendo da Via Minniti , non fermandosi allo Stop e non
accorgendosi dell'arrivo del bus, andava a scontrarsi con lo stesso che arrivava
da Via P. Amedeo con diritto di precedenza.

Io potevo osservare l'accaduto in quanto anche io,come il motocarro,
sopraggiungevo da Via Minniti ed ero col mio autobus dietro il motocarro.


Taranto , 26-08-'09

1576 H

Prot. N. _____
Del 26 AGO. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ULRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

In fede



**OGGETTO: dichiarazione testimoniale riguardante il sinistro verificatosi
in Via P.Amedeo in data 12/04/2009 .**

**Io sottoscritto Carone Gianfranco dipendente di questa azienda in qualità di
"operatore di esercizio", dichiaro di aver assistito all'incidente del conducente
dell'autobus, Ferretti Damiano con un motocarro tipo "Ape" in data 12/04/2009
in Via P. Amedeo.**

**Il suddetto motocarro ,venendo da Via Minniti , non fermandosi allo Stop e non
accorgendosi dell'arrivo del bus, andava a scontrarsi con lo stesso che arrivava
da Via P. Amedeo con diritto di precedenza.**

**Io potevo osservare l'accaduto in quanto anche io,come il motocarro,
sopraggiungevo da Via Minniti ed ero col mio autobus dietro il motocarro.**

Taranto , 26-08-'09

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianfranco Carone', written in a cursive style.

Taranto, li 07 AGO 2009

Prot. 15034 UAG

Egr. Sig.
Carone Gianfranco
Via Lago di Levico, 4
74100 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 12/04/2009
Verificatosi in Via p. Amedeo
Ns. Rif. 118/NS/09

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto, per il quale è coinvolto il dipendente Sig. Ferretti Damiano, con la presente siamo a richiederLe dichiarazione testimoniale scritta sull'accaduto.

In attesa di Suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



PATENTE DI GUIDA - REPUBBLICA ITALIANA

1. CARONE
2. GIANFRANCO
3. 26/01/69 TARANTO (TA)

4a. 24/09/2007 4c. U.C.O.

4b. 23/02/2014 (L2LVY3)


5. U17927992Y

5. U17927992Y

9. A.C.D. 8. TARANTO (TA)
VIA LAGO DI LEVICO 4/B

	9.	10.	11.	12.
A	20/05/87	12/03/09	12/03/09	12/03/09
B	20/05/87	12/03/09	12/03/09	12/03/09
C	12/03/04	12/03/09	12/03/09	12/03/09
D	12/03/04	12/03/09	12/03/09	12/03/09
BE				
CE				
DE				
71'01	TA5166224U			

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL - FAX 0997366544 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 1501,00/09		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.535			Controparte IGNOTO		Impresa di controparte N.N.			
Esercizio 2009		Numero sinistro 118/NS/09		Codice - Agenzia		Data sinistro 12/04/2009		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza Si
Data Incarico 21/04/2009		Data primo rilievo 21/04/2009		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Ultimate
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Privilegio a favore di //
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								Già Targa
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491ES86				Targa CX218XG		Telaio ZGA482M0006005581		1° Immatr. 19/09/05
Stato d'uso BUONO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione //		Ubicazione Danni 		
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.
Fianchetto anteriore .Dx				S	1,5	S	1,0	S
Paraurti anteriore .Dx				S		S		S
Paraurti anteriore centrale				S	1,0	S	0,5	S
Proiettore .Dx				S		S		S
Indicatore di direzione anteriore .Dx				S		S		S
Parabrezza				S	10,0	S		S
Guarnizione parabrezza				S		S		S
Ossatura anteriore interna .Dx				M	1,5	M	2,0	M
Autobus visionato a riparazioni ultimate. Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e dalla documentazione fornita dall'area tecnica dell'Amat, riprodotta e allegata, consistente in: - n.2 foto bianco/nero del mezzo danneggiato; - fotocopia bolla di segnalazione avaria n.45340;								
Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)								
Fianchetto anteriore .Dx								239,36
Paraurti anteriore .Dx								211,75
Paraurti anteriore centrale								632,39
Proiettore .Dx								438,00
Indicatore di direzione anteriore .Dx								94,00
Parabrezza								1.056,24
Guarnizione parabrezza								120,00
Ossatura anteriore interna .Dx								
Autobus visionato a riparazioni ultimate. Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e dalla documentazione fornita dall'area tecnica dell'Amat, riprodotta e allegata, consistente in: - n.2 foto bianco/nero del mezzo danneggiato; - fotocopia bolla di segnalazione avaria n.45340;								
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo
Telefono:		Totale Tempi		ME		Totale Ricambi €		
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Totale Tempi Supplementari
Ore		Ore		Ore		Ore		Ore
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h		€		€
Totale Imponibile		€		Nolo Dime e/o Varie		€		€
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		€		€
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		€		€
Totale (Imponibile)		€		S.Rifiuti % di		€		€
Totale (Iva Compresa)		€		TOTALE STIMA		€		€
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		€		€		€
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €
TOTALE Indennizzo		€		Osservazioni:		Fermo Tecnico Giorni		
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:		Data consegna 31/07/2009		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1

per ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1501,00/09		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.									
				Assicurato AMAT N.535		Controparte IGNOTO		Impresa di controparte N.N.									
				Esercizio 2009	Numero sinistro 118/NS/09		Codice - Agenzia		Data sinistro 12/04/2009								
				Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si							
Data Incarico 21/04/2009	Data primo rilievo 21/04/2009	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Ultimate	Foto N. 4	Privilegio a favore di										
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il / /										
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:							Già Targa										
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491ES86				Targa CX218XG		Telaio ZGA482M0006005581		1° Immatr. 19/09/05									
Stato d'uso BUONO	Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si											
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 											
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°										
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00												
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi			
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo				* (Iva Esclusa)			
- fotocopia buoni di approvvigionamento n.0013061 e 0003264.																	
Codice / Riparatore			Fascia Carr. A1	Totale Tempi		SR 14,0		LA 3,5		VE operativo 7,0		ME		Totale Ricambi			
Telefono:			Ore 1,05	Supplemento Finitura 10% max ore 3 0,81		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura 1,6		Totale Tempi Supplementari 3,46		Ore 10,46				2.791,74			
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00	Ricambi		€ 2.791,74		€ 558,35		€ 3.350,09									
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore 10,46 €/h 11,55		€ 120,81		€ 24,16		€ 144,97									
Totale Imponibile € 3.507,65		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€									
Degrado €		Mano d'opera carrozzeria Ore 27,96 €/h 20,66		€ 577,65		€ 115,53		€ 693,18									
Insufficienza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica Ore € 20,66		€		€		€									
Totale (Imponibile) € 3.507,65		s.Rifiuti 0,50 % di 3.490,20		€ 17,45		€ 3,49		€ 20,94									
Totale (Iva Compresa) € 4.209,18		TOTALE STIMA		€ 3.507,65		€ 701,53		€ 4.209,18									
Franchigia/Scoperto min. e il max del %																	
Indennizzo Contrattuale €		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 4,4									
TOTALE Indennizzo € 3.507,65		Osservazioni:															
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional				Data consegna 31/07/2009				Firma Professionista per ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812		Foglio N. 2			

per ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1501,00/09
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 118/NS/09
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.

Assicurato: AMAT N.535
Veicolo: IRISBUS ITALIA 491ES86
Targa: CX218XG
Controparte: IGNOTO

Data Sinistro: 12/04/2009
Data Perizia: 21/04/2009



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 118/NS/09	DATA SINISTRO 12/04/2009	ORA 06.50	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 14	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA P. AMEDEO		ANGOLO VIA MINNITI	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - SATURO		N° SOCIALE 535	TARGA AUTOBUS CX 218 XG	
MATR. AGENTE 138850	COGNOME FERRETTI	NOME DAMIANO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 29/12/1970	DATA ASSUNZIONE 11/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA SPADARO N. 38	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5069131J	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 21/09/98
			SCADENZA PATENTE 03/09/2009	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	APE (quadriciclo)	BV 10527		
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
MASTROBERARDINI FRANCESCO			VIA GIOVAN GIOVINE, 37	
			TARANTO	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

FARELLA GIUSEPPE - VIA LIGURIA, 95 74100 TARANTO
CARONE GIANFRANCO - VIA LAGO DI LEVICO 4 74100 TARANTO
SIG. FARINA CELL. 3473700202) - VIA GALESO, 31 74100 TARANTO



RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO ATTIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTE ANTERIORE LATO DESTRO (PARABREZZA, FANALE E PARAURTI)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA P. AMEDEO, ALL'INCROCIO CON VIA MINNITI, IL CONDUCENTE DI UN QUADRICILO APE DI COLORE ROSSO NON RISPETTAVA IL DARE PRECEDENZA E AVANZAVA GUARDANDO SOLO ALLA PROPRIA DESTRA. NONOSTANTE CERCASSI DI AVVISARE IL DISTRATTO CONDUCENTE CON SEGNALE ACUSTICI E VISIVI, LO STESSO PROSEGUIVA LA SUA CORSA URTANDO CONTRO LA PARTE ANTERIORE LATO DESTRO DEL BUS. IL MEZZO DI CONTROPARTE RIPORTAVA GRAVI DANNI ALLA PARTE ANTERIORE E PER TOGLIERLO DALL'INCROCIO ABBIAMO DOVUTO SPOSTARLO A MANO. ANCHE IL CONDUCENTE NON RIUSCIVA AD USCIRE DALL'ABITACOLO IN QUANTO RIMANEVA BLOCCATA UNA PORTELLA. A BORDO DEL BUS VIAGGIAVANO POCHI UTENTI (CIRCA TRE) E NESSUNO RIPORTAVA CONTUSIONI. IL COLLEGA FARELLA GIUSEPPE CHE MI SEGUIVA A BREVE DISTANZA CON ALTRO BUS AZIENDALE DI LINEA 8 SI DICHIARAVA DISPONIBILE A TESTIMONIARE SULL'ACCADUTO. LO STESSO DICASI PER UN VIAGGIATORE (IL SIG. FARINA) A BORDO DEL BUS DEL FARELLA CHE CON IL PROPRIO TELEFONINO HA ANCHE SCATTATO UNA FOTO DELL'INCIDENTE. IL COLLEGA CARONE CHE, INVECE, PROVENIVA DA VIA MINNITI PER IMMETTERSI SU VIA PRINCIPE AMEDEO, MI HA AIUTATO A SPOSTARE IL MEZZO INCIDENTATO.

IL SIG. MASTROBERARDINI FRANCESCO DICHIARAVA DI ESSERE SPROVVISTO DI COPERTURA ASSICURATIVA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

VIA P. AMEDEO

pagina

2



Taranto, li 02/luglio/2009

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi


SEDE

Oggetto: Sinistro n° 118/NS/2009.

Si trasmettono, allegati alla presente, n° 2 rilievi fotografici, n° 2 buoni di approvvigionamento materiali dal magazzino e la bolla di segnalazione di avaria, n° 45340 del 12/04/2009, comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale 535 rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti



[Handwritten signature]

30519

574

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 45340 /A
		Data 12/06/08
ORA SEGNALAZIONE AVARIA	700	BUS N. 535
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐		AUTISTA DI LINEA FERRETTI
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☐		AUTISTI RIMORCHIO
LOCALITÀ AVARIA PI. GRECIA		
BUS DATO IN SOST.NE		BUS RIMORCHIANTE
SEGNALAZIONE AVARIA PARABRECCIA LATO ANTERIORE (SEQUELLEZZIONE SINISTRO)		
ENTE SEGNALANTE		
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA		
IL TECNICO D'OFF.NA		
DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA		
INTERVENTO ESEGUITO Apporto (testimoni Cristallo parabraccie - fissaggio ant. da Fogo del pleto - porzi. centrali e laterali da		
OPERATORI Dorelli P. - Forte Enrico - Eranio P.		RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO Data 12/06/08 Ora 12,30
TEMPO IMPIEGATO		IL TECNICO D'OFF.NA

AmAt S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003	Pag. 1/1
--	---------------------------------------	---------------------	------------------------	----------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013061

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1. Ringio foro dx	0001250	535	
		1. Scafo da per	00642932	17	
		1. Compende foro	00642932	-	
		1. Perfora via per culla	00642907	-	
		1. Compende 26x21	00642903	-	
		1. Foratura per c.	0001252	-7	
		1. Rivestimento laterale	00000931	-	
		1. Peco di ricev.	00670000	-	

C. Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 14.10.109

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0009264

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1. Ket Pulverile	00001651	535	
		1. Terminale per culla			

C. Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 11.10.109

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le AMAT		Codice	Ns. Riferimento 1501,00/09
Assicurato AMAT N.535			Controparte IGNOTO		Impresa Controparte N.N.	
Esercizio 2009		Sinistro N. 118/NS/09		Codice Agenzia		Data Sinistro 12/04/2009
Codice Perito		Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo /	Tipo Sx. RCA RISC. ASS.
Data Incarico 21/04/2009	Data effett. Perizia 21/04/2009	Località TARANTO		Presso ASS	Carr. Fascia A1	Foto 4
Data Restituzione 31/07/2009						

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 31/07/2009

Importo PERIZIA IVA compresa:4.209,18

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.