

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA	
068/09	15/02/2009	17.23	DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO	
	CAPOLINEA PIAZZA GESU' DIVIN LAVORATORE			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
		536	CX 240 XG	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	
158772	MARTURANO	COSIMO	CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.
TARANTO	16/10/1975	26/09/2000	TARANTO	74100
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO
Via F. CAVALLOTTI N. 131	D	TA5081256V	TARANTO	24/06/2000
		SCADENZA PATENTE		
		15/06/2010		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO SENZA RESPONSABILITA'	☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE
---	--

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA	% COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO


068/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FINESTRINO SCORREVOLE LESIONATO (SITUATO NELLE VICINANZE DELLA PORTA POSTERIORE)



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI ALLEGATA COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 16/02/2009 DEL DIPENDENTE MARTURANO COSIMO:

In data 15/02/2009 alle ore 17.23 circa, al capolinea di Piazza Gesù Divin Lavoratore, mi sono accorto che il vetro di un finestrino scorrevole del bus n.536 posto nelle vicinanze della porta posteriore era lesionato.

Ignoro le cause del danneggiamento del vetro in questione in quanto durante tutto il turno lavorativo non mi sono accorto di nulla e nessuna segnalazione da parte di utenti ho ricevuto.

Dopo rientro in deposito per la sostituzione del mezzo e durante la marcia il vetro si frantumava.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA 26/02/09

Il Conducente

068/09

Taranto, li 16/02/2009

Al Direttore Generale
SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio
SEDE

OGGETTO: comunicazione di servizio.

Il sottoscritto Maturano Cosimo, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 158772, con la presente nota comunica quanto segue:

in data 15/02/2009 alle ore 17.23 circa, al capolinea di Piazza Gesù Divin Lavoratore, mi sono accorto che il vetro di un finestrino scorrevole del bus n.536 posto nelle vicinanze della porta posteriore era lesionato.

Ignoro le cause del danneggiamento del vetro in questione in quanto durante tutto il turno lavorativo non mi sono accorto di nulla e nessuna segnalazione da parte di utenti ho ricevuto.

Dopo rientravo in deposito per la sostituzione del mezzo e durante la marcia il vetro si frantumava.


Il tutto per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

MATURANO COSIMO

ProL. N. 3063
Del 16 FEB. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/CONDONATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
068/09	15/02/2009	17.23	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
	CAPOLINEA PIAZZA GESU' DIVIN LAVORATORE				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
		536	CX 240 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
158772	MARTURANO	COSIMO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	16/10/1975	26/09/2000	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
Via F. CAVALLOTTI N. 131	D	TA5081256V	TARANTO	24/06/2000	15/06/2010
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

--

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SENZA RESPONSABILITA'

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

N° SINISTRO


068/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FINESTRINO SCORREVOLE LESIONATO (SITUATO NELLE VICINANZE DELLA PORTA POSTERIORE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI ALLEGATA COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 16/02/2009 DEL DIPENDENTE MARTURANO COSIMO:

in data 15/02/2009 alle ore 17.23 circa, al capolinea di Piazza Gesù Divin Lavoratore, mi sono accorto che il vetro di un finestrino scorrevole del bus n.536 posto nelle vicinanze della porta posteriore era lesionato. Ignoro le cause del danneggiamento del vetro in questione in quanto durante tutto il turno lavorativo non mi sono accorto di nulla e nessuna segnalazione da parte di utenti ho ricevuto. Dopo rientravo in deposito per la sostituzione del mezzo e durante la marcia il vetro si frantumava.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 26/02/09

Taranto, li 16/02/2009

Al Direttore Generale
SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio
SEDE

OGGETTO: comunicazione di servizio.

Il sottoscritto Maturano Cosimo, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 158772, con la presente nota comunica quanto segue:

in data 15/02/2009 alle ore 17.23 circa, al capolinea di Piazza Gesù Divin Lavoratore, mi sono accorto che il vetro di un finestrino scorrevole del bus n.536 posto nelle vicinanze della porta posteriore era lesionato.

Ignoro le cause del danneggiamento del vetro in questione in quanto durante tutto il turno lavorativo non mi sono accorto di nulla e nessuna segnalazione da parte di utenti ho ricevuto.

Dopo rientravo in deposito per la sostituzione del mezzo e durante la marcia il vetro si frantumava.

Il tutto per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

MATURANO COSIMO

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maturano Cosimo', is written over the printed name.

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 536 **DATA** 15-2-2009

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
3	TAM	530	CM	6.00	Scaloni Sartori			
3	CM	620	CIM	655	Scaloni Sartori			
3	CIM	710	CM	745	Scaloni Sartori			
3	CM	800	CIM	840	Scaloni Sartori			
3	CIM	850	CM	930	Scaloni Sartori			
3	CM	950	CIM	1030	Scaloni Sartori			
3	CIM	1030	CM	1115	Scaloni Sartori			
3	CM	1135	CIM	1225	MARTURANO CONTO			
3	CIM	1228	CM	1313	MARTURANO CONTO			
3	CM	1320	CIM	1415	MARTURANO CONTO			
3	CM	1515	CM	1555	MARTURANO CONTO			
3	CM	1600	CM	1630	MARTURANO CONTO			
3	CM	1645	CM	1725	MARTURANO CONTO			
3	CM	1745	CM	1830	MARTURANO CONTO			
3	CM	1845	CM	1930	MARTURANO CONTO			
3	CM	1945	CM	2030	MARTURANO CONTO			
3	CM	2045	CM	2130	MARTURANO CONTO			
3	CM	2145	CM	2230	MARTURANO CONTO			
3	CM	2245	CM	2330	MARTURANO CONTO			
3	CM	2345	CM	2430	MARTURANO CONTO			
3	CM	2445	CM	2530	MARTURANO CONTO			
3	CM	2545	CM	2630	MARTURANO CONTO			
3	CM	2645	CM	2730	MARTURANO CONTO			
3	CM	2745	CM	2830	MARTURANO CONTO			
3	CM	2845	CM	2930	MARTURANO CONTO			
3	CM	2945	CM	3030	MARTURANO CONTO			
3	CM	3045	CM	3130	MARTURANO CONTO			
3	CM	3145	CM	3230	MARTURANO CONTO			
3	CM	3245	CM	3330	MARTURANO CONTO			
3	CM	3345	CM	3430	MARTURANO CONTO			
3	CM	3445	CM	3530	MARTURANO CONTO			
3	CM	3545	CM	3630	MARTURANO CONTO			
3	CM	3645	CM	3730	MARTURANO CONTO			
3	CM	3745	CM	3830	MARTURANO CONTO			
3	CM	3845	CM	3930	MARTURANO CONTO			
3	CM	3945	CM	4030	MARTURANO CONTO			
3	CM	4045	CM	4130	MARTURANO CONTO			
3	CM	4145	CM	4230	MARTURANO CONTO			
3	CM	4245	CM	4330	MARTURANO CONTO			
3	CM	4345	CM	4430	MARTURANO CONTO			
3	CM	4445	CM	4530	MARTURANO CONTO			
3	CM	4545	CM	4630	MARTURANO CONTO			
3	CM	4645	CM	4730	MARTURANO CONTO			
3	CM	4745	CM	4830	MARTURANO CONTO			
3	CM	4845	CM	4930	MARTURANO CONTO			
3	CM	4945	CM	5030	MARTURANO CONTO			
3	CM	5045	CM	5130	MARTURANO CONTO			
3	CM	5145	CM	5230	MARTURANO CONTO			
3	CM	5245	CM	5330	MARTURANO CONTO			
3	CM	5345	CM	5430	MARTURANO CONTO			
3	CM	5445	CM	5530	MARTURANO CONTO			
3	CM	5545	CM	5630	MARTURANO CONTO			
3	CM	5645	CM	5730	MARTURANO CONTO			
3	CM	5745	CM	5830	MARTURANO CONTO			
3	CM	5845	CM	5930	MARTURANO CONTO			
3	CM	5945	CM	6030	MARTURANO CONTO			
3	CM	6045	CM	6130	MARTURANO CONTO			
3	CM	6145	CM	6230	MARTURANO CONTO			
3	CM	6245	CM	6330	MARTURANO CONTO			
3	CM	6345	CM	6430	MARTURANO CONTO			
3	CM	6445	CM	6530	MARTURANO CONTO			
3	CM	6545	CM	6630	MARTURANO CONTO			
3	CM	6645	CM	6730	MARTURANO CONTO			
3	CM	6745	CM	6830	MARTURANO CONTO			
3	CM	6845	CM	6930	MARTURANO CONTO			
3	CM	6945	CM	7030	MARTURANO CONTO			
3	CM	7045	CM	7130	MARTURANO CONTO			
3	CM	7145	CM	7230	MARTURANO CONTO			
3	CM	7245	CM	7330	MARTURANO CONTO			
3	CM	7345	CM	7430	MARTURANO CONTO			
3	CM	7445	CM	7530	MARTURANO CONTO			
3	CM	7545	CM	7630	MARTURANO CONTO			
3	CM	7645	CM	7730	MARTURANO CONTO			
3	CM	7745	CM	7830	MARTURANO CONTO			
3	CM	7845	CM	7930	MARTURANO CONTO			
3	CM	7945	CM	8030	MARTURANO CONTO			
3	CM	8045	CM	8130	MARTURANO CONTO			
3	CM	8145	CM	8230	MARTURANO CONTO			
3	CM	8245	CM	8330	MARTURANO CONTO			
3	CM	8345	CM	8430	MARTURANO CONTO			
3	CM	8445	CM	8530	MARTURANO CONTO			
3	CM	8545	CM	8630	MARTURANO CONTO			
3	CM	8645	CM	8730	MARTURANO CONTO			
3	CM	8745	CM	8830	MARTURANO CONTO			
3	CM	8845	CM	8930	MARTURANO CONTO			
3	CM	8945	CM	9030	MARTURANO CONTO			
3	CM	9045	CM	9130	MARTURANO CONTO			
3	CM	9145	CM	9230	MARTURANO CONTO			
3	CM	9245	CM	9330	MARTURANO CONTO			
3	CM	9345	CM	9430	MARTURANO CONTO			
3	CM	9445	CM	9530	MARTURANO CONTO			
3	CM	9545	CM	9630	MARTURANO CONTO			
3	CM	9645	CM	9730	MARTURANO CONTO			
3	CM	9745	CM	9830	MARTURANO CONTO			
3	CM	9845	CM	9930	MARTURANO CONTO			
3	CM	9945	CM	10030	MARTURANO CONTO			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																							
DALLE ORE <u>5.00</u>	DALLE ORE <u>1435</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>1135</u>	ALLE ORE <u>1815</u> <i>M^a 158172</i>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>3</u>	LINEA <u>3</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																							
<i>Scalone Luciano</i>	<i>[Signature]</i>																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Implanto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Implanto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>☒</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	☒	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Implanto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	☒	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, li 12/03/2009

Egr. Ing.
Gabriele Passeretti
Responsabile Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: Evento n.068/09 del 15/02/2009

Con riferimento all'evento indicato in oggetto, del quale alleghiamo copia della denuncia pervenuta all'Ufficio sinistri, Vi invitiamo a descrivere e quantificare i danni subiti dal bus n.536.

Vogliate, inoltre, trasmetterci copia dell'eventuale bolla di segnalazione avaria.

In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

AMAT s.p.a. - Protocollo in Ambo
Prot. N. 4830
12 MAR. 2009

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐
	☐