

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 19/02/2009

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

OGGETTO: SINISTRO DEL 30/01/2009 A POL. N.23461894
AMAT SPA (CX238XG) / RIZZI + 1
NS. RIF. 058/NS/09

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.
SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.
DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 5

RAPPORTO TX

19 FEB. 2009 09:39

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	19 FEB. 09:37	01'36	TX	05	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 058/NS/09	DATA SINISTRO 30/01/2009	ORA 07.55	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LEONIDA		ANGOLO VIA P. AMEDEO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 534	TARGA AUTOBUS CX 238 XG	
MATR. AGENTE 197300	COGNOME VESPE	NOME DOMENICO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 23-02-66	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2186375K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 07/11/2008
		SCADENZA PATENTE 09/09/2013		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA HYUNDAI	MODELLO ATOS (nera)	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO RIZZI IVANA (C.F. RZZVNI93H65LO49U)		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO ANZIANA VIAGGIATRICE (?)		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
CHIRICO MIRCO 3407217986	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

N° SINISTRO


058/NS/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUNO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DURANTE LA MANOVRA DI SVOLTA A DESTRA PER VIA LEONIDA, CON LA PARTE SOTTOSTANTE LA PORTA ANTERIORE DEL BUS, MI APPOGGIAVO SULL'ANGOLO SINISTRO DEL PARAURTI POSTERIORE DI UNA HYUNDAI ATOS DI COLORE NERO, FERMA IN COLONNA.

CON IL PROPRIETARIO DI TALE AUTOVETTURA NELL'IMMEDIATEZZA DEL FATTO SI CONSTATAVA L'ASSENZA DI DANNI AI DUE MEZZI.

QUANDO SONO GIUNTO ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO CON VIA DANTE, UN'ANZIANA VIAGGIATRICE MI SEGNALEVA CHE A SEGUITO DELLA FRENATA RELATIVA AL PRECITATO FATTO, AVEVA URTATO IL CAPO CONTRO UN FINESTRINO. LA SIGNORA SCENDEVA SUBITO DAL BUS E SI FACEVA ASSISTERE DAI MEDICI DEL 118 CHE CASUALMENTE TRANSITAVANO CON UN'AMBULANZA SU VIA LEONIDA.

IN TALI FASI CONCITATE NON RIUSCIVO AD IDENTIFICARE LA SIGNORA IN QUESTIONE.

IL VIAGGIATORE CHIRICO MIRCO SI DICHIARAVA DISPONIBILE A TESTIMONIARE SULL'ACCADUTO.

IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 2603 DEL 09/02/2009 FORMULATA DALL'AVV. ENRICO BRUNO PER CONTO DEI SIGNORI RIZZI ANTONIO E PALUMBO IRENE GENITORI DI RIZZI IVANA, DAL SOTTOSCRITTO NON SI E' MAI PRESENTATA UNA GIOVANE VIAGGIATRICE PER LAMENTARSI DI AVER SUBITO DANNI FISICI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

19/02/09

pagina

2

**nationale
suisse****TELEFAX**

Destinatario Spettabile Agenzia
Taranto 177

Mittente Eugenio Re Fraschini
Direzione Tecnica
Servizio Sinistri
Divisione Rami Auto

Tel. +39 02 51603 247
Fax +39 02 51603 288
e-mail eugenio.refraschini@nationalesuisse.it

Totale pagine inclusa la presente 2San Donato Milanese, 9.2.2008Apertura sinistro polizza n° AMAT

Facciamo riferimento a quanto in oggetto e, in allegato alla presente, Vi trasmettiamo copia della richiesta danni.

Vogliate pertanto provvedere all'apertura del sinistro.

Cordiali saluti.

Servizio Sinistri
Divisione Rami Auto



Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
Info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della Compagnia
di Assicurazioni "Nazionale Svizzera" di
Basilea Capitale sociale 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 585006
Albo Imprese n° 1.00038
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio. Assic. con D.M.
6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274) Compagnia
con sistema di management certificato

Nationale Suisse Vita S.p.A.
società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della
Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale
8.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 1242210
Albo Imprese n° 1.00071
Partita IVA e Codice Fiscale n° 08710960157
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
16-05-88 (G.U. 22-05-88 n° 145) Compagnia
con sistema di management certificato

STUDIO LEGALE
Avv. Enrico Bruno

Taranto li, 02/02/2009



AMAT S.p.A. TRASPORTI
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO ()

NATIONALE SUISSE
VIA XXV APRILE
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Raccomandata a.r.

**OGGETTO: Intimazione al danneggiante per la comunicazione dei dati assicurativi
Sinistro del 30/01/2009 alle ore 08.00 in TARANTO, VIA LEONIDA.**

Ns. cliente RIZZI IVANA / Controparte AMAT S.p.A. TRASPORTI

Richiesta di risarcimento danni lesioni

Ns. cliente RIZZI IVANA (codice fiscale RZZVNI93H65L049U) minore di
RIZZI ANTONIO e PALUMBO IRENE

Proprietario

AMAT S.p.A. TRASPORTI

Conducente

Mezzo su cui viaggiava la Ns. cliente

AUTOBUS LINEA 8 Tg.

Dinamica:

L'autobus linea 8 in manovra di svolta collideva una vettura, la ns. cliente che si trovava a bordo dell'autobus in qualità di trasportata a causa dell'incidente urtava presso gli appositi sostegni rovinando al suolo e riportando lesioni

La responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente alla manovra posta in essere dal conducente il mezzo AUTOBUS LINEA 8 .

A seguito dell'occorso il Sig. RIZZI IVANA (codice fiscale RZZVNI93H65L049U), riportava lesioni come accertato dalla struttura di Pronto Soccorso : l'autovettura del medesimo riportava ingenti danni come da preventivo che ci si riserva di produrre.

Pertanto, stante l'esclusiva responsabilità ex. art. 2043 c.c. del conducente dell'autobus linea 8 nella causazione del sinistro de quo, Vi invito diffido a comunicarmi, nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente, il numero di polizza e la ragione sociale dell'impresa di assicurazione che garantisce per la R.C. auto l'automezzo di Vs. proprietà, con l'avvertimento che decorso infruttuosamente detto termine, verrà adita la competente Autorità giudiziaria direttamente nei Vs. confronti.

I dati richiesti potranno essere forniti con comunicazione scritta, anche a mezzo fax, presso questo studio legale (si veda intestazione).

Distinti saluti.

Avv. Enrico Bruno

xg Bellos
Comuni notat
EF

Via Berardi, 22 - 74100 TARANTO (Italia)
Assistenza clienti cell. 347 9340843 Tel. - Fax 099-4716152
E-mail: brunoen@libero.it

9.2.2009

STUDIO LEGALE
Avv. Enrico Bruno

Taranto li, 02/02/2009



AMAT S.p.A. TRASPORTI
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO ()

NATIONALE SUISSE
VIA XXV APRILE
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Raccomandata a.r.

OGGETTO: Intimazione al danneggiante per la comunicazione dei dati assicurativi
Sinistro del 30/01/2009 alle ore 08.00 in TARANTO, VIA LEONIDA.
Ns. cliente RIZZI IVANA / Controparte AMAT S.p.A. TRASPORTI
Richiesta di risarcimento danni lesioni

Ns. cliente RIZZI IVANA (codice fiscale RZZVNI93H65L049U) minore di
RIZZI ANTONIO e PALUMBO IRENE

Proprietario

AMAT S.p.A. TRASPORTI

Conducente

Mezzo su cui viaggiava la Ns. cliente

AUTOBUS LINEA 8 Tg.

Dinamica:

L'autobus linea 8 in manovra di svolta collideva una vettura, la ns. cliente che si trovava a bordo dell'autobus in qualità di trasportata a causa dell'incidente urtava presso gli appositi sostegni rovinando al suolo e riportando lesioni

La responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente alla manovra posta in essere dal conducente il mezzo AUTOBUS LINEA 8 .

A seguito dell'occorso il Sig. **RIZZI IVANA (codice fiscale RZZVNI93H65L049U)**, riportava lesioni come accertato dalla struttura di Pronto Soccorso : l'autovettura del medesimo riportava ingenti danni come da preventivo che ci si riserva di produrre.

Pertanto, stante l'esclusiva responsabilità ex. art. 2043 c.c. del conducente dell'autobus linea 8 nella causazione del sinistro de quo, Vi invito diffido a comunicarmi, nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente, il numero di polizza e la ragione sociale dell'impresa di assicurazione che garantisce per la R.C. auto l'automezzo di Vs. proprietà, con l'avvertimento che decorso infruttuosamente detto termine, verrà adita la competente Autorità giudiziaria direttamente nei Vs. confronti.

I dati richiesti potranno essere forniti con comunicazione scritta, anche a mezzo fax, presso questo studio legale (si veda intestazione).

Distinti saluti.

Avv. Enrico Bruno

XG Belino
Comuni saluti
BB

Via Berardi, 22- 74100 TARANTO (Italia)
Assistenza clienti cell. 347 9340843 Tel. - Fax 099-4716152
E-mail: brunoen@libero.it

9.2.2009

30/01/09

VOSPÈ DOMENICO

3206387781

30/01/09

07.55

534

LINEA 8

P. ANTONIO - VIA LEONIDA

(2)

1 SIBONA ANOLIANA SEZIONE DI A
SODITA DI UNA FUSATA AVOLA CANTO
IL CANTO CANTO CA FINESTRA

clirico nircu

340/7217986



(1)

MURATO

SVOLTA A

DOSSINA PER

VIA CORDA

ENTRATA IN' APPROGIAVO SU E PERSUATI
POSTO NEW ANG. SILESTON DI UNA
YOUNDAY AFLOS (NONI)

con il proprio si constatano
che non c'è RANO DAMI-
DUE FORTATO DOB

③ A Sam such
e person 2^d from 256
old - merlin all 48 dr
consolidate Thom' to can
in the basis.

Now to get i o b f i all
figs.

* Thomson -

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 534 **DATA** 30-1-2009

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n°																																																																																																																							
DALLE ORE <u>14.30</u>	DALLE ORE <u>13.40</u>	DALLE ORE <u>18.25</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>10.40</u>	ALLE ORE <u>20.10</u>	ALLE ORE <u>24.25</u>																																																																																																																					
LINEA <u>8</u>	LINEA <u>8</u>	LINEA <u>8</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																							
<u>V. S. D. DORANICO</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

ore [Signature]

2603

Prof. N.
Del 09 FEB. 2009
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Taranto li, 02/02/2009

AMAT S.p.A. TRASPORTI
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO ()

NATIONALE SUISSE
VIA XXV APRILE
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Raccomandata a.r.

OGGETTO: Intimazione al danneggiante per la comunicazione dei dati assicurativi
Sinistro del 30/01/2009 alle ore 08.00 in TARANTO, VIA LEONIDA.
Ns. cliente RIZZI IVANA / Controparte AMAT S.p.A. TRASPORTI
Richiesta di risarcimento danni lesioni

Ns. cliente RIZZI IVANA (codice fiscale RZZVNI93H65L049U) minore di
RIZZI ANTONIO e PALUMBO IRENE

Proprietario AMAT S.p.A. TRASPORTI

Conducente

Mezzo su cui viaggiava la Ns. cliente AUTOBUS LINEA 8 Tg.

Dinamica:

L'autobus linea 8 in manovra di svolta collideva una vettura, la ns. cliente che si trovava a bordo dell'autobus in qualità di trasportata a causa dell'incidente urtava presso gli appositi sostegni rovinando al suolo e riportando lesioni

La responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente alla manovra posta in essere dal conducente il mezzo AUTOBUS LINEA 8 .

A seguito dell'occorso il Sig. RIZZI IVANA (codice fiscale RZZVNI93H65L049U), riportava lesioni come accertato dalla struttura di Pronto Soccorso ; l'autovettura del medesimo riportava ingenti danni come da preventivo che ci si riserva di produrre.

Pertanto, stante l'esclusiva responsabilità ex. art. 2043 c.c. del conducente dell'autobus linea 8 nella causazione del sinistro de quo, Vi invito diffido a comunicarmi, nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente, il numero di polizza e la ragione sociale dell'impresa di assicurazione che garantisce per la R.C. auto l'automezzo di Vs. proprietà, con l'avvertimento che decorso infruttuosamente detto termine, verrà adita la competente Autorità giudiziaria direttamente nei Vs. confronti.

I dati richiesti potranno essere forniti con comunicazione scritta, anche a mezzo fax, presso questo studio legale (si veda intestazione).

Distinti saluti.

Avv. Enrico Bruno

Avv. BRUNO ENRICO
Via Berardi, 22
74100 TARANTO
Tel.-Fax 099 4716152



R


13455766235-7

Postaraccomandata

AR

€ 3,40

EL04088192 - 74100



Posteitaliane



79044 - 74100 TARANTO SUCC.7 79/(TA)

03.02.2009 09.55

Taranto, li 04/03/2009

Egr. Ing.
Cigliese Cosimo
Responsabile Area Commerciale
SEDE

OGGETTO: SINISTRO DEL 30/01/2009
Ns. Rif. 058/NS/09

L'utente **RIZZI IVANA (nata il 25/06/93)** ha formulato richiesta di risarcimento di danni, dichiarando di aver subito lesioni fisiche nel bus, a seguito del sinistro indicato in oggetto.

Per quanto sopra esposto, Vogliate confermarci se la precitata utente, al momento del sinistro, era in possesso dell'abbonamento del mese di Gennaio.

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

(firma)

Prot. N. 6306
Del 05 MAR. 2009
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐
☐

Taranto, li 16 MAR. 2009

Prot. n°: UPT/.....

c.a.

Capo Unità Organizzativa
Affari Generali
Dott.ssa Tiziana Tursi
SEDE

OGGETTO: Vs. richieste prott. 4305, 4306, 4307, 4308, 4309 del 05/03/09.

Facendo seguito alle note indicate in oggetto, si comunica quanto segue:

- La sig.ra De Florio Rita, nata il 24/04/1991, non è intestataria di alcuna tessera Amat.
- Il sig. Albano Luca, nato il 13/01/1989, non è intestatario di alcuna tessera Amat.
- Il sig. Mazzoccoli Luigi, nato il 22/03/1945, non è intestatario di alcuna tessera Amat.
- La sig.ra Guarino Carmela, nata il 02/05/1935, non è intestataria di alcuna tessera Amat.
- La sig.ra Rizzi Ivana, nata il 25/06/1993, è intestataria della tessera D926, rinnovata presso una rivendita per il periodo 01/01/09 – 31/01/09, con registrazione in contabilità in data 20/01/09.

058/US/09

Distinti saluti.

5039

Prot. N° 17 MAR. 2009

Del	P	PRESIDENTE	☐	Il Responsabile Area Commerciale Ing. Cosimo Cigliese
	DG	DIRETTORE GENERALE	☐	
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	
	DT	DIRETTORE TECNICO	☐	
	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	
	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒	
	UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐	
	UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐	
	UI	INFORMATICA	☐	
	UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐	
	UT	TECNICO	☐	
	Uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	
	Uf.RG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐	
	STQ	STAFF QUALITÀ	☐	

18 B Cigliese

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
Tel.: Fax 099/8864788

Mottola, 17 Marzo 2009

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto (TA)

Spett.le
NATIONALE SUISE ASSICURAZIONI
c.l.d. di PUGLIA

5165

Prot. N	18 MAR. 2009	
Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

[Signature]

N.s. Rif. : 847,00 / 09
Sinistro : 001772009000076027 del :30/01/2009 Es:
Agenzia :177 - TARANTO Polizza :
Assicurato : AMAT SPA
Controparte : RIZZI IVANA
Targa Veicolo Periziato:
Targa Antagonista:TRASPORTAT

ALLA C.A. DR. TURSI
VS. RIF.58/NS/09

In relazione al sinistro emarginato, sono a richiedere, ove in Vs. possesso, copia della dichiarazione testimoniale a firma del viaggiatore CHIRICO Mirco, così come indicato sulla Vs. nota a firma del conducente dell'autobus.

E' opportuno sapere se il testimone ha visto questa ragazza di nome RIZZI Ivana, titolare della tessera di abbonamento n° 926.

Inoltre vogliate verificare la validità della tessera di abbonamento per il periodo Gennaio 2009, considerando che, l'avvocato della minore ha fornito quanto in allegato.

In attesa porgo distinti saluti.

058/NS/09

CENTRO SERVIZI PERITALI S.A.S.
di VITO COLAPIETRO
V. Risorgimento, 215
74017 - Mottola (Ta)
Tel.: Fax 099/8864788

Mottola, 17 Marzo 2009

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto (TA)

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI
c.l.d. di PUGLIA

N.s. Rif. : 847,00 / 09
Sinistro : 001772009000076027 del :30/01/2009 Es:
Agenzia :177 - TARANTO Polizza :
Assicurato : AMAT SPA
Controparte : RIZZI IVANA
Targa Veicolo Periziato:
Targa Antagonista:TRASPORTAT

ALLA C.A. DR. TURSI
VS. RIF.58/NS/09

In relazione al sinistro emarginato, sono a richiedere, ove in Vs. possesso, copia della dichiarazione testimoniale a firma del viaggiatore CHIRICO Mirco, così come indicato sulla Vs. nota a firma del conducente dell'autobus.

E' opportuno sapere se il testimone ha visto questa ragazza di nome RIZZI Ivana, titolare della tessera di abbonamento n° 926.

Inoltre vogliate verificare la validità della tessera di abbonamento per il periodo Gennaio 2009, considerando che, l'avvocato della minore ha fornito quanto in allegato.

In attesa porgo distinti saluti.