

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
326/NS/09	07/11/2009	22.45	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
16	VIA C. BATTISTI		VIA FALANTO		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - SATURO		546	CX 206 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
127800	DARCANTE	AMEDEO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	02-08-72	12-12-2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ORSINI ED. C. SC/D	D	TA2290240L	TARANTO	11/02/1994	29/01/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
VIAGGIATORE NON IDENTIFICATO				
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI


--

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA C. BATTISTI, ALL'ALTEZZA DI VIA FALANTO, SI INFRANGEVA IL VETRO DI POTEZIONE FISSATO NELLE VICINANZE DELLA PORTA CENTRALE.
 A SEGUITO DI CIO' UN VIAGGIATORE E' RIMASTO COLPITO DA ALCUNE SCHEGGE DI VETRO E HA RIPORTATO UNA LIEVE FERITA AL CAPO.
 IGNORO LE CAUSE DELLA ROTTURA DEL VETRO E NESSUN VIAGGIATORE MI HA SAPUTO FORNIRE SPIEGAZIONI SULL'ACCADUTO.
 POICHE' L'UTENTE SANGUINAVA PROVVEDEVO A CHIAMARE TELEFONICAMENTE IL 118 E CONTESTUALMENTE AVVISAVO LA CENTRALE AZIENDALE DELL'IMPREVISTO.
 DOPO CIRCA DIECI MINUTI GIUNGEVA SUL POSTO UN BUS SOSTITUTIVO CON IL QUALE RIPRENDEVO IL SERVIZIO, MENTRE IL COLLEGA MANOVRATORE RIMANEVA AD ATTENDERE CON L'UTENTE L'ARRIVO DEL 118.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 09/11/09

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
326/NS/09	07/11/2009	22.45	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
16	VIA C. BATTISTI		VIA FALANTO		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - SATURO		546	CX 206 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
127800	DARCANTE	AMEDEO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	02-08-72	12-12-2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ORSINI ED. C. SC/D	D	TA2290240L	TARANTO	11/02/1994	29/01/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
VIAGGIATORE NON IDENTIFICATO				
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA C. BATTISTI, ALL'ALTEZZA DI VIA FALANTO, SI INFRANGEVA IL VETRO DI POTEZIONE FISSATO NELLE VICINANZE DELLA PORTA CENTRALE.
 A SEGUITO DI CIO' UN VIAGGIATORE E' RIMASTO COLPITO DA ALCUNE SCHEGGE DI VETRO E HA RIPORTATO UNA LIEVE FERITA AL CAPO.
 IGNORO LE CAUSE DELLA ROTTURA DEL VETRO E NESSUN VIAGGIATORE MI HA SAPUTO FORNIRE SPIEGAZIONI SULL'ACCADUTO.
 POICHE' L'UTENTE SANGUINAVA PROVVEDEVO A CHIAMARE TELEFONICAMENTE IL 118 E CONTESTUALMENTE AVVISAVO LA CENTRALE AZIENDALE DELL'IMPREVISTO.
 DOPO CIRCA DIECI MINUTI GIUNGEVA SUL POSTO UN BUS SOSTITUTIVO CON IL QUALE RIPRENDEVO IL SERVIZIO, MENTRE IL COLLEGA MANOVRATORE RIMANEVA AD ATTENDERE CON L'UTENTE L'ARRIVO DEL 118.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO


☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 09/11/09



STAMPAZIONE - A MEMORIA - C 2247 1072

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 6.55

ALLE ORE 13.00

LINEA 21

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Blucci Francesco

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 1240

ALLE ORE 1350

LINEA 21

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Angelos

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° 465/247

DALLE ORE 1240 / 1835

ALLE ORE 1855 / 01.00

LINEA 16 / 16

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Celo Pelicciolo
DARCANTE A.

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

N.B. MI FERMO SUB CESARE BATTIST. alle ore 10.45
Circo Per rottura vetro specchio retrovisivo
Durante fine

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore 0840

Taranto, lì 11/11/2009

Al Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti
SEDE

OGGETTO: Sinistro del 07/11/2009 - BUS 546
Ns. Rif. 326/NS/09

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto, con la presente siamo a richiederVi fotocopia della bolla di segnalazione di avaria e tutta la documentazione attestante gli interventi riparativi eseguiti.

In attesa di leggerVi, porgiamo distinti saluti.

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

Allegato: denuncia di sinistro.

21185
12 NOV. 2009

PROG. N.	
01 - AMAT	
02 - DIREZIONE GENERALE	
03 - SERVIZIO TECNICO	
04 - SERVIZIO TECNICO	
05 - SERVIZIO TECNICO	
06 - SERVIZIO TECNICO	
07 - SERVIZIO TECNICO	
08 - SERVIZIO TECNICO	
09 - SERVIZIO TECNICO	
10 - SERVIZIO TECNICO	
11 - SERVIZIO TECNICO	
12 - SERVIZIO TECNICO	
13 - SERVIZIO TECNICO	
14 - SERVIZIO TECNICO	
15 - SERVIZIO TECNICO	
16 - SERVIZIO TECNICO	
17 - SERVIZIO TECNICO	
18 - SERVIZIO TECNICO	
19 - SERVIZIO TECNICO	
20 - SERVIZIO TECNICO	
21 - SERVIZIO TECNICO	
22 - SERVIZIO TECNICO	
23 - SERVIZIO TECNICO	
24 - SERVIZIO TECNICO	
25 - SERVIZIO TECNICO	
26 - SERVIZIO TECNICO	
27 - SERVIZIO TECNICO	
28 - SERVIZIO TECNICO	
29 - SERVIZIO TECNICO	
30 - SERVIZIO TECNICO	
31 - SERVIZIO TECNICO	
32 - SERVIZIO TECNICO	
33 - SERVIZIO TECNICO	
34 - SERVIZIO TECNICO	
35 - SERVIZIO TECNICO	
36 - SERVIZIO TECNICO	
37 - SERVIZIO TECNICO	
38 - SERVIZIO TECNICO	
39 - SERVIZIO TECNICO	
40 - SERVIZIO TECNICO	
41 - SERVIZIO TECNICO	
42 - SERVIZIO TECNICO	
43 - SERVIZIO TECNICO	
44 - SERVIZIO TECNICO	
45 - SERVIZIO TECNICO	
46 - SERVIZIO TECNICO	
47 - SERVIZIO TECNICO	
48 - SERVIZIO TECNICO	
49 - SERVIZIO TECNICO	
50 - SERVIZIO TECNICO	
51 - SERVIZIO TECNICO	
52 - SERVIZIO TECNICO	
53 - SERVIZIO TECNICO	
54 - SERVIZIO TECNICO	
55 - SERVIZIO TECNICO	
56 - SERVIZIO TECNICO	
57 - SERVIZIO TECNICO	
58 - SERVIZIO TECNICO	
59 - SERVIZIO TECNICO	
60 - SERVIZIO TECNICO	
61 - SERVIZIO TECNICO	
62 - SERVIZIO TECNICO	
63 - SERVIZIO TECNICO	
64 - SERVIZIO TECNICO	
65 - SERVIZIO TECNICO	
66 - SERVIZIO TECNICO	
67 - SERVIZIO TECNICO	
68 - SERVIZIO TECNICO	
69 - SERVIZIO TECNICO	
70 - SERVIZIO TECNICO	
71 - SERVIZIO TECNICO	
72 - SERVIZIO TECNICO	
73 - SERVIZIO TECNICO	
74 - SERVIZIO TECNICO	
75 - SERVIZIO TECNICO	
76 - SERVIZIO TECNICO	
77 - SERVIZIO TECNICO	
78 - SERVIZIO TECNICO	
79 - SERVIZIO TECNICO	
80 - SERVIZIO TECNICO	
81 - SERVIZIO TECNICO	
82 - SERVIZIO TECNICO	
83 - SERVIZIO TECNICO	
84 - SERVIZIO TECNICO	
85 - SERVIZIO TECNICO	
86 - SERVIZIO TECNICO	
87 - SERVIZIO TECNICO	
88 - SERVIZIO TECNICO	
89 - SERVIZIO TECNICO	
90 - SERVIZIO TECNICO	
91 - SERVIZIO TECNICO	
92 - SERVIZIO TECNICO	
93 - SERVIZIO TECNICO	
94 - SERVIZIO TECNICO	
95 - SERVIZIO TECNICO	
96 - SERVIZIO TECNICO	
97 - SERVIZIO TECNICO	
98 - SERVIZIO TECNICO	
99 - SERVIZIO TECNICO	
100 - SERVIZIO TECNICO	

**SEDE**

In riferimento al sinistro n° 326/ns/09 del 07/11/2009 si trasmette, allegata alla presente, N° 1 buono di approvvigionamento materiale n° 0004535 e la bolla di segnalazione di avaria, n° 53298 del 07/11/2009, comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale 546 rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Distinti saluti

01	242	
02	07 GEN. 2010	
03	PRESIDENTE	
04	DIRETTORE GENERALE	
05	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
06	DIRETTORE TECNICO	
07	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
08	SEGRETERIA TECNICA	
09	SEGRETERIA GENERALE	
10	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
11	SEGRETERIA TECNICA	
12	SEGRETERIA GENERALE	
13	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
14	SEGRETERIA TECNICA	
15	SEGRETERIA GENERALE	
16	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
17	SEGRETERIA TECNICA	
18	SEGRETERIA GENERALE	
19	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
20	SEGRETERIA TECNICA	
21	SEGRETERIA GENERALE	
22	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
23	SEGRETERIA TECNICA	
24	SEGRETERIA GENERALE	
25	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
26	SEGRETERIA TECNICA	
27	SEGRETERIA GENERALE	
28	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
29	SEGRETERIA TECNICA	
30	SEGRETERIA GENERALE	
31	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
32	SEGRETERIA TECNICA	
33	SEGRETERIA GENERALE	
34	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
35	SEGRETERIA TECNICA	
36	SEGRETERIA GENERALE	
37	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
38	SEGRETERIA TECNICA	
39	SEGRETERIA GENERALE	
40	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
41	SEGRETERIA TECNICA	
42	SEGRETERIA GENERALE	
43	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
44	SEGRETERIA TECNICA	
45	SEGRETERIA GENERALE	
46	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
47	SEGRETERIA TECNICA	
48	SEGRETERIA GENERALE	
49	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
50	SEGRETERIA TECNICA	
51	SEGRETERIA GENERALE	
52	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
53	SEGRETERIA TECNICA	
54	SEGRETERIA GENERALE	
55	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
56	SEGRETERIA TECNICA	
57	SEGRETERIA GENERALE	
58	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
59	SEGRETERIA TECNICA	
60	SEGRETERIA GENERALE	
61	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
62	SEGRETERIA TECNICA	
63	SEGRETERIA GENERALE	
64	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
65	SEGRETERIA TECNICA	
66	SEGRETERIA GENERALE	
67	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
68	SEGRETERIA TECNICA	
69	SEGRETERIA GENERALE	
70	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
71	SEGRETERIA TECNICA	
72	SEGRETERIA GENERALE	
73	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
74	SEGRETERIA TECNICA	
75	SEGRETERIA GENERALE	
76	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
77	SEGRETERIA TECNICA	
78	SEGRETERIA GENERALE	
79	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
80	SEGRETERIA TECNICA	
81	SEGRETERIA GENERALE	
82	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
83	SEGRETERIA TECNICA	
84	SEGRETERIA GENERALE	
85	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
86	SEGRETERIA TECNICA	
87	SEGRETERIA GENERALE	
88	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
89	SEGRETERIA TECNICA	
90	SEGRETERIA GENERALE	
91	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
92	SEGRETERIA TECNICA	
93	SEGRETERIA GENERALE	
94	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
95	SEGRETERIA TECNICA	
96	SEGRETERIA GENERALE	
97	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	
98	SEGRETERIA TECNICA	
99	SEGRETERIA GENERALE	
100	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 53298 /A	
		Data 07.11.9	

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	28/10	BUS N. 546
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐	☐	AUTISTA DI LINEA DIRCANTZ F.
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☐	☐	AUTISTI RIMORCHIO
LOCALITÀ AVARIA DEP		
BUS DATO IN SOST.NE		BUS RIMORCHIANTE
SEGNALAZIONE AVARIA VETRO PORTA CENTRALE		
ENTE SEGNALANTE		
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA		
IL TECNICO D'OFF.NA UAP		
DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA		
INTERVENTO ESEGUITO Manif. vetri nuovo pulimento del bus 546, per mancanza di ricambio		
		RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO
		Data 08.11 Ora
OPERATORI Leo Porcellini		
TEMPO IMPIEGATO IL TECNICO D'OFF.NA Leo		



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004535
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	...		546	M.M.
	4	...			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 09/11/07

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____