

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 28/09/2009

Da: **A.M.A.T. S.p.a.** Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri - Divisione Rami Auto
C.A Egr. Dr. Eugenio Re Fraschini - FAX 02/51603288

A: Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 25/09/2009 A POL. RCV N. 25440150
AMAT SPA (CX010XG) / BUFANO ANGELA
NS. RIF. 276/NS/09

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

RAFFORTO TX

28 SET. 2009 16:04

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	28 SET. 16:03	00'41	TX	03	OK

RAPPORTO TX



28 SET. 2009 16:06

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO	*COD.
01	00251603288	28 SET. 16:05	01'19	TX	02	ERRORE COMUNICAZ.	43

*COD. = PER L'ASSISTENZA TECNICA CONTATTARE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE EFFETTUAVO LA FERMATA DI VIALE DUCA D'AOSTA, QUELLA NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE, GUARDAVO DALLO SPECCHIO ESTERNO, E NON ESSENDOCI UTENTI PIGIAVO I PULSANTI DI CHIUSURA DELLE TRE PORTE. PROPRIO IN TALE ISTANTE, SENTIVO DELLE GRIDA E GUARDANDO DALLO SPECCHIO ESTERNO MI ACCORGEVO CHE UN'ANZIANA SIGNORA, NEL TENTATIVO DI SALIRE DALLA PORTA CENTRALE (DOVE LA SALITA NON E' CONSENTITA) RIMANEVA CHIUSA CON LE MANI TRA LE ANTE DELLA PORTA CENTRALE. UN VIAGGIATORE A TERRA INTERVENIVA PER BLOCCARE LE ANTE DELLA PORTA E CONTESTUALMENTE RIAPRIVO LA PORTA CENTRALE PER CONSENTIRE LA SALITA DELLA SIGNORA. LA SIGNORA APPENA SALITA MI SEGNALAVA DI ACCUSARE DOLORE AL PETTO E SI LAMENTAVA CHE SI ERA DISTORTA LA MONTATURA DEI PROPRI OCCHIALI DA VISTA (CHE PROVVEDEVO POI A RIADDRIZZARE CON LE MANI PER CONSENTIRLE DI METTERSELI). LA SIGNORA NON MI AUTORIZZAVA A CHIAMARE I MEDICI DEL 118 E PROSEGUIVA LA CORSA FINO ALLA PRIMA FERMATA DI VIA GALESO. PRECISO CHE LA FERMATA IN QUESTIONE NON E' ABBASTANZA ILLUMINATA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 25/09/09

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
276/NS/09	25/09/2009	07.00	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
1/2	FERMATA DI VIALE DUCA D'AOSTA				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
CITTA' MERCATO - TAMBURI		513	CX010XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
162578	MIGNOZZI	FERNANDO	CONDUcente DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
PALAGIANO	26-02-1951	01-08-1998	PALAGIANO	74019	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
Via San Domenico, 63	D	TA2094111B	TARANTO	03/09/1981	26/02/2011
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUcente (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
BUFANO ANGELA - Nata il 01/11/1930		Residente a Taranto in Via Garibaldi, 180		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SENZA RESPONSABILITA'

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA




% COLPA CONDUcente


CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 513 **DATA** 25/09/09

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>5.50</u> ALLE ORE <u>11.45</u> LINEA <u>1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>404</u> DALLE ORE <u>11.45</u> ALLE ORE <u>18.40</u> LINEA <u>1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>206</u> DALLE ORE <u>18.15</u> ALLE ORE <u>00.55</u> LINEA <u>1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	X	X	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	X	X	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	X	X	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	X	X																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	X	X																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	X	X																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente	M = Mancante	INS = Insufficiente
Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____ : TELEGARRE MONITOR TELECAMERE PORTE NON FUNZIONANTI - SCHIANO 		
al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore <u>una</u>		

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 07/10/2009

Da: **A.M.A.T. S.p.a.** Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri - Divisione Rami Auto
C.A Egr. Dr. Eugenio Re Fraschini - FAX 02/51603288

A: Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 25/09/2009 A POL. RCV N.25440150
AMAT SPA (CX010XG) / BUFANO ANGELA
NS. RIF. 276/NS/09

CON RIFERIMENTO AL SINISTRO INDICATO IN OGGETTO, IN ALLEGATO ALLA PRESENTE VI TRASMETTIAMO NOTA PROT.18137 DEL 02/10/2009 DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DALL'AVV. VINCENZO GAUDIO PER CONTO DELLA SIG.RA **BUFANO ANGELA**.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 2

RAPPORTO TX

07 OTT. 2009 12:29

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	07 OTT. 12:28	00'48	TX	02	OK

RAFFORTO TX

07 OTT. 2009 12:27

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	07 OTT. 12:27	00'31	TX	02	OK

Studio Legale Gaudio

Taranto - C.so Umberto, 116 - tel. e fax (099) 4523636

Avv. Vincenzo Gaudio

Specialista in diritto del lavoro

Specialista in Scienze delle autonomie costituzionali

Avv. Maria Frattini

Specialista in diritto del lavoro

Dott. Giulio Perrone

Dott. Alessandro Simeone

Prot. N. 18137
02 OTT. 2009

Del		
P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GENERALI/USINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

Spett.le

AMAT S.p.A.

via Cesare battisti, 657

74100 Taranto

Spett.le Azienda,

ho ricevuto incarico dalla signora Bufano Angela, nata a Castellaneta (TA) il 01.11.1930, CF BFNNGI30S41C136D, di richiedere il risarcimento dei danni fisici patiti dalla stessa, trasportata a bordo dell'Autobus di linea 1/2 n. 513, coinvolta in un incidente stradale il 25.09.2009 presso la stazione di Taranto.


Alle ore 07,05 circa, la signora Bufano si accingeva a salire sull'autobus in direzione Tamburi; l'autista del suddetto autobus non apriva le porte anteriori e posteriori destinate alla salita dei passeggeri, ma soltanto quelle centrali usate per la discesa; mentre la signora si accingeva a salire, l'autista chiudeva improvvisamente le porte incastrando all'interno delle stesse la mia assistita, provocandole notevoli danni fisici oltre alla rottura della montatura degli occhiali e danni alle lenti.

Il fatto veniva segnalato immediatamente all'autista, che provvedeva a comunicare alla Bifano il numero della vettura.

Vorrete pertanto provvedere a comunicare allo scrivente la compagnia assicuratrice del mezzo al fine della definizione del sinistro.

Resto in attesa di riscontro e, frattanto, invio distinti saluti.

Taranto, 29.09.2009



Studio Legale
Avv. Vincenzo Gaudio
Specialista in diritto del lavoro dell'Università di Bari


Postaraccomandata

AR € 0,30

EL04080612 - 74721




Posteitaliane



79057 - 74100 TARANTO SUCC. 10.7 (1A) 30.09.2004 10.33



Taranto - C.so Umberto, 116 - Telefax 0994533630



Studio Legale Gaudio

Taranto - C.so Umberto, 116 - tel. e fax 099.4539630

Avv. Vincenzo Gaudio

Specialista in diritto del lavoro

Specialista in Scienze delle autonomie costituzionali

Avv. Maria Fratini

Specialista in diritto del lavoro

Dott. Giulio Perrone

Dott. Alessandro Simeone

Prot. N. **18137**
02 OTT. 2009

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. E R. SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STG	STAFF QUALITA' ☐

Spett.le

AMAT S.p.A.

via Cesare battisti, 657

74100 Taranto

Spett.le Azienda,

ho ricevuto incarico dalla signora Bufano Angela, nata a Castellaneta (TA) il 01.11.1930, CF BFNNG130S41C136D, di richiedere il risarcimento dei danni fisici patiti dalla stessa, trasportata a bordo dell'Autobus di linea 1/2 n. 513, coinvolta in un incidente stradale il 25.09.2009 presso la stazione di Taranto.


Alle ore 07,05 circa, la signora Bufano si accingeva a salire sull'autobus in direzione Tamburi; l'autista del suddetto autobus non apriva le porte anteriori e posteriori destinate alla salita dei passeggeri, ma soltanto quelle centrali usate per la discesa; mentre la signora si accingeva a salire, l'autista chiudeva improvvisamente le porte incastrando all'interno delle stesse la mia assistita, provocandole notevoli danni fisici oltre alla rottura della montatura degli occhiali e danni alle lenti.

Il fatto veniva segnalato immediatamente all'autista, che provvedeva a comunicare alla Bifano il numero della vettura.

Vorrete pertanto provvedere a comunicare allo scrivente la compagnia assicuratrice del mezzo al fine della definizione del sinistro.

Resto in attesa di riscontro e, frattanto, invio distinti saluti.

Taranto, 29.09.2009



Taranto, li 09 OTT. 2009

Prot. n.: 18652 UAG

Raccomandata A.R.

Egr. Avv.
Vincenzo Gaudio
Corso Umberto, 116
74123 - TARANTO

e p.c. Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Direzione Tecnica
Servizio sinistri
Divisione Rami Auto
Via XXV Aprile
20097 - S. DONATO MILANESE (MI)

e p.c. Spett.le
IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL
Via Cavour, 30
74123 - TARANTO

OGGETTO: Sinistro del 25/09/2009 - Amat Spa / Bufano Angela
Ns. Rif. 276/NS/09

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, Vi comunichiamo che la Vs. nota datata 29/09/09, ns. prot. 18137 del 02/10/2009, è stata inviata, per opportuna conoscenza, alla ns. Compagnia Assicuratrice **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI Spa** e alla **Iacobino Insurance Brokers Srl**.

Per effetto del vigente regolamento di vettura, Vogliate trasmetterci copia leggibile del titolo di viaggio in possesso del Vs. assistito al momento dell'evento in termini.

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

3 *Qes*

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)




Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 1/P - MOD. 01304 EX W6402E - St. [4] Ed. 07/05

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELLE REGIONI DEL SUD
Via C. D'Amico, 157
74100 TARANTO



60/501972
276/45/09

Avviso di ricevimento

Ricevuto da

Il/la

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

13224057139 6

Numero

Destinatario

AV. VINCENZO GAUDIO

Via

CORSO UMBERTO, 116

C.A.P.

74123

Località

TARANTO



Mario Fazio

Firma per esteso del ricevente
(ovvero a stampa)

14/10/09

Data

[Signature]

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Taranto, li 07/10/2009

Egr. Ing.
Cigliese Cosimo
Responsabile Area Commerciale
SEDE

OGGETTO: Sinistro n.276/NS/09 del 25/09/2009
Utente: **Bufano Angela** nata il 01/01/1930

Sinistro n.273/NS/09 del 23/09/2009
Utente: **Caliandro Giuseppe** nato il 20/07/1987

Sinistro n.259/NS/09 del 08/09/2009
Utente: **Merico Laura** nata il 31/01/1939

Vogliate comunicarci se gli utenti indicati in oggetto, al momento dei sinistri, erano in possesso di validi abbonamenti per poter viaggiare sui bus.

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Prot. N. **18532**
08 OTT. 2009

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
UERG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

276/NS/09

Spett.le
AMAT S.p.A.
via Cesare battisti, 657
74121 Taranto

Oggetto: Sinistro Bufano Angela / Amat Spa

Spett.le Azienda,
in risposta alla Vostra raccomandata datata 09.10.2009, Vi invio, così come da Voi richiesto, copia del titolo di viaggio in possesso della sig.ra Bufano al momento dell'evento in termini.

Resto in attesa di riscontro e, frattanto, invio distinti saluti.
Taranto, 14.10.2009

19250
FOL N
19 OTT. 2009
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URQ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

☐

V. L.



A.M.A.T.

Taranto

Trasporto pubblico urbano
di persone e bagaglio al seguito
partita I.V.A. 00146330733

Tessera di abbonamento



NUMERO: **A00017**

SCADENZA: **08-12-2000**

TITOLARE: **BUFANO ANGELA**

NATO IL: **01-11-1930**

Costo tessera: **L. 5000**



Ateneo per la Mobilità nell'Area di Taranto

4009

Via C. Battisti 657
74100 TARANTO
C.F. e Part. I.V.A. 00146330733

24/08/2009 10.30

Natb. 9102/19462

384533

126 - MENSILE /PENS./INVALIDI


Valido dal **01/09/2009** al **30/09/2009**

Tessera N. A00017 Euro: **15,00**

Studio Legale
Avv. Vincenzo Gaudio
Specialista in diritto del lavoro dell'Università di Bari



Taranto - C.so Umberto, 116 - Telefax 0994533630



PAX BALBO

7356261



Taranto, li

26 OTT. 2009

Prot. n°: UPT/.....

c.a.

Capo Unità Organizzativa
Affari Generali
Dott.ssa Tiziana Tursi
SEDE

OGGETTO: Vss. richieste prott. 18147 del 02/10/09, 18532 del 08/10/09, 18685 del 12/10/09 e 19166 del 19/10/09.

Facendo seguito alle note indicate in oggetto, si comunica quanto segue:

- 286/NS/09 ➤ La sig.ra Cippone Maria nata il 27/12/1950, non è titolare di alcuna tessera Amat.
- 259/NS/09 ➤ Il sig. Maggio Pasquale nato il 14/04/1952, non è titolare di alcuna tessera AMAT
- 276/NS/09 ➤ La sig.ra Bufano Anna nata il 01/01/1930, non è titolare di alcuna tessera Amat
- 273/NS/09 ➤ La sig.ra Bufano Anna nata il 01/11/1930, è titolare della tessera Amat n. A00017, con abbonamento per tutto il mese di Settembre 2009 rinnovato il 24/08/09
- 259/NS/09 ➤ Il sig. Caliendo Giuseppe nato il 20/07/1987 è titolare di una tessera Amat n. A15847 con abbonamento per tutto il mese di Settembre 2009 rinnovato il 05/09/09
- 262/NS/09 ➤ La sig.ra Merico Laura nata il 31/01/1939, è titolare della tessera Amat n. A07689, con abbonamento per tutto il mese di Settembre 2009 rinnovato il 28/08/09
- 303/NS/09 ➤ La sig.ra Pignatale Anna Maria nata il 18/08/1982, è titolare della tessera Amat n. A07146, con abbonamento per tutto il mese di Luglio 2009 rinnovato il 30/06/09
- Il sig. Pozzessere Eugenio nato il 28/11/1958 è titolare di una tessera Amat n. F2307 (emessa il 06/10/09) con abbonamento per tutto il mese di Ottobre 2009 rinnovato il 06/10/09, alle ore 11.20.

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Commerciale
Ing. Cosimo Cigliese

Prot. N. **19852**
27 OTT. 2009

DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STU	STAFF QUALITÀ	☐