

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 228/NS/09	DATA SINISTRO 17/07/2009	ORA 16.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 23	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CIMITERO DI TALSANO		ANGOLO	
DIREZIONE SANARICO - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 513	TARGA AUTOBUS CP 441 BL	
MATR. AGENTE 155260	COGNOME LUPO	NOME FRANCESCO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA CAROSINO	DATA DI NASCITA 19-05-62	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA CAROSINO	C.A.P. 74021
DOMICILIO VIA DI VAGNO 15	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5145414K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 22/02/2003
			SCADENZA PATENTE 19/12/2012	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO
228/NS/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE LUNOTTO POSTERIORE E AMMACCATURE VARIE ALLA PARTE POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NEL FARE MANOVRA DI RETROMARCIA INAVVERTITAMENTE, CON LA PARTE POSTERIORE DEL BUS, URTAVO CONTRO UN PALO.

NESSUN VIAGGIATORE A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DEL FATTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 24/07/09

pagina

2

Taranto, li 21/07/09

Egr. Sig.

LUPO FRANCESCO
VIA DI VAGNO 15
74021 CAROSINO

Oggetto: Sinistro n° 228/NS/09 del 17/07/2009

Il giorno 17/07/2009, il bus n° 513 da Lei condotto, impegnato sulla linea 23, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE
[Signature]

P.R.
[Signature]

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 2590,00/09		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.				
			Assicurato AMAT N.513		Controparte IGNOTO		Impresa di controparte N.N.				
			Esercizio 2009		Numero sinistro 228/NS/09		Codice - Agenzia		Data sinistro 17/07/2009		
			Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si		
Data Incarico 23/07/2009	Data primo rilievo 23/07/2009	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni In Corso	Foto N. 7	Privilegio a favore di				
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il / /				
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione							Già Targa				
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:											
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 231/V				Targa CX010XG		Telaio ZCM2314M090025745		1° Immatr. 01/08/05			
Stato d'uso DISCRETO	Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si					
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni					
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°				
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00						
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /]				SR		LA		VE			
				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		ME	
Lunotto Guarnizione lunotto Portello posteriore Paraurti posteriore Autobus visionato a riparazioni in corso. Dall'analisi diretta del mezzo si rileva la recente sostituzione del lunotto posteriore.				S	5,0	S		S		DCMS Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa) 568,25 85,00	
				S		S		S			
				L	1,5	M	3,0	M	3,5		
				M	2,5	G	4,0	G	4,0		
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1	Totale Tempi		SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi € 653,25
Telefono:				Ore 1,13	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore 0,86	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari	Ore 3,59	Totale tempi VE Ore 11,09
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile € 653,25		Iva € 130,65		Totale € 783,90		
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 11,09 €/h 11,55		€ 128,09		€ 25,62		€ 153,71		
Totale Imponibile € 1.347,73			Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		
Degrado €			Mano d'opera carrozzeria Ore 27,09 €/h 20,66		€ 559,68		€ 111,94		€ 671,62		
Insufficienza Assicurativa % €			Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€		
Totale (Imponibile) € 1.347,73			S.Rifiuti 0,50 % di 1.341,02		€ 6,71		€		€ 6,71		
Totale (Iva Compresa) € 1.617,28			TOTALE STIMA		€ 1.347,73		€ 268,21		€ 1.615,94		
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €											
Indennizzo Contrattuale €			Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 4,2		
TOTALE Indennizzo € 1.347,73			Osservazioni:								
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:											
Data consegna 31/07/2009				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2590,00/09
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 228/NS/09
Numero Pol.:

Kamo sinistro: KCA RSCG. ASS.

ASSICURATO: AWA I N.313
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 231W
Targa: CX010XC
Controparte: IGNOTO

Data Sinistro: 17/07/2009
Data Perizia: 23/07/2009



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2590,00/09
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 228/NS/09
Numero Pol.:

Ramo sinistro: KCA RISC. ASS.

Assicurato: AMAI N.513
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 231/V
Targa: CX010XG
Controparte: IGNOTO

Data Sinistro: 17/07/2009
Data Perizia: 23/07/2009



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
228/NS/09	17/07/2009	16.25	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
23	CIMITERO DI TALSANO				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
SANARICO - CITTA' MERCATO		513	GR-01-BL CDPXXA		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
155260	LUPU	FRANCESCO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
CAROSINO	19-05-62	12-12-2005	CAROSINO	74021	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA DI VAGNO 15	D	TA5145414K	TARANTO	22/02/2003	19/12/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO



☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO
228/NS/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE LUNOTTO POSTERIORE E AMMACCATURE VARIE ALLA PARTE POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NEL FARE MANOVRA DI RETROMARCIA INAVVERTITAMENTE, CON LA PARTE POSTERIORE DEL BUS, URTAVO CONTRO UN PALO.

NESSUN VIAGGIATORE A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DEL FATTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☒ SI

☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 24/07/09

pagina

2

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT			2590,00/09	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte
			AMAT N.513		IGNOTO		N.N.
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro		
2009	228/NS/09				17/07/2009		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.	
			/			RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
23/07/2009	23/07/2009	TARANTO	ASS		A1	7	31/07/2009

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 7 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 31/07/2009

Importo PERIZIA IVA compresa:1.615,94

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
228/NS/09	17/07/2009	16.25	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
23	CIMITERO DI TALSANO				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
SANARICO - CITTA' MERCATO		513	CP 441 BL		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
155260	LUPO	FRANCESCO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
CAROSINO	19-05-62	12-12-2005	CAROSINO	74021	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA DI VAGNO 15	D	TA5145414K	TARANTO	22/02/2003	19/12/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO
228/NS/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE LUNOTTO POSTERIORE E AMMACCATURE VARIE ALLA PARTE POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NEL FARE MANOVRA DI RETROMARCIA INAVVERTITAMENTE, CON LA PARTE POSTERIORE DEL BUS, URTAVO CONTRO UN PALO.

NESSUN VIAGGIATORE A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DEL FATTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2



Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

Oggetto: Sinistro n° 228/ns/2009.

In riferimento al sinistro n° 228/ns/09 del 17/07/2009 si trasmettono, allegate alla presente, N° 1 buono di approvvigionamento materiali, la bolla di segnalazione di avaria n° 49702 del 17/07/2009 comprensiva degli interventi di riparazione eseguiti sul bus con numero aziendale 513 rimasto coinvolto nel sinistro in oggetto.

Si trasmettono, inoltre n° 4 rilievi fotografici.

Distinti saluti

23225
10 DIC. 2009

DEI	PROF. FENICE
DO	DIREZIONE GENERALE
DI	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
ST	DIREZIONE
JK	DIREZIONE
WIK	DIREZIONE
UL	DIREZIONE
GE	DIREZIONE
LI	DIREZIONE
UP	DIREZIONE
UT	DIREZIONE
UW	DIREZIONE
WIK	DIREZIONE
ST	DIREZIONE

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 49702 /A	
		Data 17/04/04	

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	17/04	BUS N. 513				
ORA USCITA CARRO SOCC. ☐	☐	AUTISTA DI LINEA LUPO				
ORA RIMORCHIO ☐	☐	AUTISTI RIMORCHIO				
ORA ULTIMAZ. RIP.NE ☐	☐					
ORA RIENTRO IN DEP.TO ☐	☐					
LOCALITÀ AVARIA AVP						
BUS DATO IN SOST.NE		BUS RIMORCHIANTE				
SEGNALAZIONE AVARIA VESTRO POST. LESIONATO (V. RESSIONE CONDUCENTE)						
ENTE SEGNALANTE						
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA [Signature]						
IL TECNICO D'OFF.NA						
DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA						
INTERVENTO ESEGUITO						
OPERATORI Horvath-Salmeri		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Data 20.07</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Ora</td> </tr> </table>	RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO		Data 20.07	Ora
RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO						
Data 20.07	Ora					
TEMPO IMPIEGATO 18.57.59		IL TECNICO D'OFF.NA [Signature]				

 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003 Pag. 1/1
---	---------------------------------------	---------------------	------------------------------------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0015135

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Quattro part	00001586	513	
	1	Kat. Prefabbric			

Capo Tecnico/Capo Operaio
60

Il Distributore di magazzino
D.L.

DATA 18/07/09

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



Prot. n°: DA/ 1271.....

Taranto, li 22 GEN. 2010

Raccomandata a.r.

Spett.le
Direzione Servizi Pubblici Locali e
Coordinamento delle Società Partecipate
del Comune di Taranto
c/o Direzione Ambiente Salute e Qualità Della Vita
Via Plinio, 75
74100 - TARANTO

OGGETTO: Risarcimento danni ex art. 38 R.D. n° 148/31.
Ns. rif. sinistri aziendali N.228/NS/09, 313/NS/09, 370/NS/09 e 376/NS/09

A norma dell'art.23, punto 1, lettera l, della Legge regionale 31/10/2002, n° 18 ("Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"), si trasmettono quattro fascicoli relativi a sinistri stradali in relazione ai quali è stata accertata la responsabilità del conducente dell'autobus, dipendente della scrivente Azienda.

Come è noto, la sopra menzionata riforma ha trasferito direttamente agli enti affidanti le competenze in materia di accertamento della responsabilità dei dipendenti delle Aziende di trasporto pubblico e di determinazione delle trattenute per il risarcimento dei danni di importo superiore ai € 1.000,00 (ai sensi dell'art. 38 del Regolamento allegato A) al R.D. n° 148/1931), precedentemente attribuite alle regioni.

I fascicoli allegati sono formati dalla seguente documentazione:

- 1) lettera di contestazione inoltrata al dipendente;
- 2) perizia del sinistro;
- 3) scheda di valutazione del danno elaborata alla luce della deliberazione del Dirigente del Settore trasporti dell'Assessorato regionale ai trasporti n° 103 dell'08/06/1999 e successiva determinazione Dirigenziale n.36 del 15/02/2007 (con la quale sono stati fissati i criteri da seguire per la determinazione delle responsabilità e del risarcimento dei danni), contenente la proposta della scrivente Azienda in merito alla determinazione delle trattenute da operare per i risarcimenti.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

N.B.
Cogliamo l'occasione per sollecitare Vs. cortese riscontro alle ns. prot.16482 del 07/09/09 e prot.18945 del 14/10/09 che alleghiamo alla presente per pronta visione.

Taranto, li 24/04/09

Egr. Sig.

LUPO FRANCESCO
VIA DI VAGNO 15
74021 CAROSINO

Oggetto: Sinistro n° 228/NS/09 del 17/07/2009

Il giorno 17/07/2009, il bus n° 513 da Lei condotto, impegnato sulla linea 23, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.


Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE



P.R.


DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 228/NS/09	DATA SINISTRO 17/07/2009	ORA 16.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 23	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CIMITERO DI TALSANO		ANGOLO	
DIREZIONE SANARICO - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 513	TARGA AUTOBUS CP 441 BL	
MATR. AGENTE 155260	COGNOME LUPO	NOME FRANCESCO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA CAROSINO	DATA DI NASCITA 19-05-62	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA CAROSINO	C.A.P. 74021
DOMICILIO VIA DI VAGNO 15	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5145414K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 22/02/2003
		SCADENZA PATENTE 19/12/2012		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO



VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO
228/NS/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE LUNETTO POSTERIORE E AMMACCATURE VARIE ALLA PARTE POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

NEL FARE MANOVRA DI RETROMARCIA INAVVERTITAMENTE, CON LA PARTE POSTERIORE DEL BUS, URTAVO CONTRO UN PALO.

NESSUN VIAGGIATORE A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DEL FATTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

SI

NO


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Capo Ufficio

Il Conducente

pagina

2

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 2590,00/09		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro RCA RISC. ASS.			
Assicurato AMAT N.513				Controparte IGNOTO		Impresa di controparte N.N.					
Esercizio 2009		Numero sinistro 228/NS/09		Codice - Agenzie		Data sinistro 17/07/2009					
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si	
Data Incarico 23/07/2009		Data primo rilievo 23/07/2009		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni In Corso		Foto N° 7	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di: //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione										Già Targa	
CODICE FISCALE / P. I.V.A.											
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 231/V						Targa CX010XG		Telaio ZCM2314M090025745		1° Immatr. 01/08/05	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO					
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00			
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
Lunotto				S 5,0		S		S			
Guarnizione lunotto				S		S		S			
Portello posteriore				L 1,5		M 3,0		M 3,5			
Paraurti posteriore				M 2,5		G 4,0		G 4,0			
Autobus visionato a riparazioni in corso. Dall'analisi diretta del mezzo si rileva la recente sostituzione del lunotto posteriore.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo	
Telefono:				Totale Tempi		9,0		7,0		7,5	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore 1,13		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,86		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
Ore 1,6				Totale Tempi Supplementari		Ore 3,59		Totale tempi: VE Ore 11,09			
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile € 653,25		Iva € 130,65		Totale € 783,90	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 11,09 €/h 11,55		€ 128,09		€ 25,62		€ 153,71	
Totale Imponibile		€ 1.347,73				€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 27,09 €/h 20,66		€ 559,68		€ 111,94		€ 671,62	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 1.347,73		S.Rifiuti 0,50 % di 1.341,02		€ 6,71		€		€ 6,71	
Totale (Iva Compresa)		€ 1.617,28		TOTALE STIMA		€ 1.347,73		€ 268,21		€ 1.615,94	
Franchigia/Scoperto min e il max del		%									
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesion. €		Fermo Tecnico Giorni: 4,2	
TOTALE Indennizzo		€ 1.347,73		Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE											
Data consegna 31/07/2009				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N° 3812		Foglio N° 1	

Scheda Di Valutazione Del Danno Risarcibile

N° SINISTRO

228/NS/09

AI SENSI DELL'ART. 38 DELL'ALLEGATO "A" DEL R.D. 148/1931, DELL'ART. 23 DELLA L.R. n° 18/2002 E DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TRASPORTI DELL'ASSESSORATO REGIONALE AI TRASPORTI N° 36 DEL 15/02/2007

MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	
155260	LUPO	FRANCESCO	CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.
CAROSINO	19-05-62	12-12-2005	CAROSINO	74021
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	SCADENZA PATENTE DATA SINISTRO
VIA DI VAGNO 15	D	TA5145414K	TARANTO	19/12/2012 17/07/2009
ORA	TARGA AUTOBUS	N° SOCIALE BUS	LINEA	ENTE AFFIDATARIO
16.25	CX 010 XG	513	23	
				LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO
				CIMITERO DI TALSANO

DANNO PREVENTIVATO

1.767,73

COEFFICIENTE RISCHIO DI IMPRESA:

25%

DANNO RISARCIBILE AL NETTO

RISCHIO DI IMPRESA

1.326,00

EVENTUALE COMPAGNIA CHE ASSICURA LA RESPONSABILITA' DELL'AGENTE **ZURICH**

PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

1) CAUSE SOGGETTIVE

condizioni fisiche	1,0
provocazione	1,0
emulazione	1,0
imprudenza	1,0
inosservanza delle norme aziendali	1,0
inosservanza del Codice della Strada	1,0
ebbrezza	1,0

2) CAUSE OGGETTIVE

a) forza maggiore	1,0
b) stato d'uso del veicolo	1,0
c) condizioni atmosferiche e strada	1,0
d) condizioni di sovraccarico	1,0
e) cause imprevedibili	1,0

3) ATTENUANTI PROFESSIONALI DELL'AGENTE

1° INCIDENTE	0,7
--------------	-----

Totale Coefficiente Moltiplicatore **0,700**

DANNO RISARCIBILE AL NETTO
RISCHIO DI IMPRESA

1.326

TOTALE COEFFICIENTE
MOLTIPLICATORE

0,700

QUOTA RISARCIMENTO
IMPUTABILE

928,20

Note: PROPOSTA TRATTENUTA MENSILE PARI A EURO: 50,00

Taranto, li

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

01 LUG. 2010

Prot. n° 12660/UAG

Taranto, li _____

RACCOMANDATA A/R

Egr. Sig.

LUPO FRANCESCO
VIA DI VAGNO 15
74021 CAROSINO (TA)

Oggetto: Sinistro n° 228/NS/09 del 17/07/2009

Il giorno 17/07/2009, il bus n° 513 da Lei condotto, impegnato sulla linea 23, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di Euro 1.767,73, come risulta dalla relativa perizia.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

In applicazione dell'art. 38 del Regolamento Allegato "A" al R.D. n°148/1931 e dell'art. 23, comma 1, della Legge Regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002, al fine di quantificare l'importo a Lei addebitabile a titolo di risarcimento per la causale di cui trattasi, è stata inoltrata specifica richiesta di valutazione al Comune di Taranto - Direzione Servizi Pubblici e Locali e Coordinamento delle Società Partecipate, per il successivo recupero nei termini di legge.

La citata Direzione del Comune di Taranto ha espresso parere favorevole all'importo del danno calcolato dall'Azienda, in applicazione della deliberazione del dirigente del Settore trasporti e dell'assessorato Regionale ai trasporti n°103 del 08/06/1999, stimato nella somma di Euro 928,2 e alla proposta di trattenuta mensile contenuta nel medesimo documento pari a Euro 50,00 (cinquanta/00).

Alla luce di quanto esposto, nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della compagnia assicuratrice. Qualora entro 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione la Sua Compagnia non avrà provveduto alla liquidazione del danno, l'Azienda darà corso al recupero dello stesso mediante l'addebito sul suo ruolo paga, secondo le modalità sopra descritte.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 228/NS/09	DATA SINISTRO 17/07/2009	ORA 16.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 23	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CIMITERO DI TALSANO		ANGOLO	
DIREZIONE SANARICO - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 513	TARGA AUTOBUS CP 441 BL	
MATR. AGENTE 155260	COGNOME LUPO	NOME FRANCESCO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA CAROSINO	DATA DI NASCITA 19-05-62	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA CAROSINO	C.A.P. 74021
DOMICILIO VIA DI VAGNO 15	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5145414K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 22/02/2003
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO

VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE